




高松城遠景（東から）



天守台遠景（東から）



玉藻廟基礎 完掘状況（上から）



玉藻廟基礎 完掘状況（北から）



天守地下1階 完掘状況（上から）



天守地下1階 完掘状況（北東から）



天守地下1階 完掘状況（北東から）



天守地下1階 完掘状況（北西から）



天守閣 掘立柱跡 1



天守閣 掘立柱跡 2



天守閣掘立柱 柱材①



天守閣掘立柱 柱材②

















高松城下図屏風より一部抜粋（香川県立ミュージアム所蔵）




讃岐国高松城石垣破損掘浚之覚より一部抜粋（臼杵市教育委員会所蔵）



讚岐国名勝図会 (高松市歴史資料館所蔵)





旧高松御城全図（香川県立ミュージアム所蔵）




讃岐国高松城石垣破損掘浚之覺を一部拡大



高松城下図屏風の天守



讃岐国高松城石垣破損掘浚之覺の天守



讃岐国名勝図会の天守



高松城古図の天守



古写真（財団法人松平公益会所蔵）



古写真（財団法人松平公益会所蔵）



天守 調査以前 (北西から)



玉藻廟基礎 検出状況 (北から)



玉藻廟基礎 検出状況 (北から)



玉藻廟基礎 検出状況 (北から)



玉藻廟基礎 検出状況 (南東から)



玉藻廟基礎 検出状況 (南から)



玉藻廟基礎 検出状況 (南から)



玉藻廟基礎 検出状況 (南から)



南北土層断面（中央）



南北土層断面（北側）



東西土層断面（西側）



東西土層断面（中央）



玉藻廟基礎（中央）



玉藻廟基礎（中央）



A-1-2（東から）



A-1-2・3（北から）



A-1-3・4 (北東から)



A-1-5 (西から)



A-1-5 (東から)



A-1-6 (南から)



A-1-6・7・8 (北西から)



A-1-7・8 (北から)



A-1-6・8 (南西から)



A-1-8 (西から)



A-1-8 (西から)



A-1-9 (南から)




A-1-10 (西から)



A-1-11 (北から)



A-1-12 (東から)



A-1-13・14・15 (西から)



A-1-14 (東から)



A-1-15 (北東から)



A-1-16 (東から)



A-1-25・27・28 (西から)



玉藻廟基礎北西隅の石積み



玉藻廟基礎 (西から)



玉藻廟基礎 (天守地下1階の入口から)



玉藻廟基礎 完掘状況（南東から）



玉藻廟基礎 完掘状況（南西から）



玉藻廟階段、G面、T面



天守地下1階入口の閉塞石垣、T面



G面で検出した墨書①



G面で検出した墨書②



天守地下1階 SK1・2 検出状況（西から）



天守地下1階 SK1 完掘状況（西から）



天守地下1階 SK2 完掘状況（西から）



天守地下1階 掘立柱1 検出状況（北から）



天守地下1階 SK3 完掘状況（西から）



天守地下1階 遺構検出状況（南西から）



天守地下1階 完掘状況（南西から）



天守地下1階 完掘状況（北から）



天守地下1階 完掘状況（入口から）



L面 (南東から)



M面 (東から)



N面 (南から)



O面 (西から)



P面 (北から)



Q面 (東から)



R面 (北東から)



M・Q・R面 (北東から)




天守地下1階 完掘状況 (南東から)




天守地下1階 完掘状況 (東から)




入口 ホゾ穴・L面鑄検出状況 (南から)



入口 ホゾ穴・鑄検出状況




入口 ホゾ穴・R面鑄検出状況 (北から)




入口 ホゾ穴・鑄検出状況



礎石 変色・破損検出状況 (北から)




礎石 線刻検出状況 (南から)




掘立柱跡1 柱痕



掘立柱跡1 柱材



掘立柱跡1 土層断面



掘立柱跡1 礎石




掘立柱跡2 上面検出状況



掘立柱跡2 柱痕



掘立柱跡2 土層断面



掘立柱跡2 礎石




掘立柱跡3 柱痕



掘立柱跡3 柱材



掘立柱跡3 土層



掘立柱跡3 礎石




掘立柱跡4 上面検出状況



掘立柱跡4 柱痕



掘立柱跡4 土層断面



掘立柱跡4 礎石



天守台前面 調査以前 (北から)



天守台前面 中川櫓台 調査以前 (東から)



天守台前面 断面A



天守台前面 断面B・C (北から)



天守台前面 断面C・D (南から)



天守台前面 断面C・D・H (南西から)



天守台前面 断面E・H (南西から)



天守台前面 断面H (北西から)



天守台前面 断面F・H (北西から)



天守台前面 断面H (西から)



天守台前面 完掘状況 (北から)



天守台前面 完掘状況 (北から)



天守台前面 完掘状況 (南から)



天守台前面 漆喰出土状況 (西から)



天守台前面 瓦列出土状況 (北から)



天守台前面 鬼瓦出土状況 (北から)



中川槽台 完掘状況（東から）



中川槽台 断面 I・J・K（東から）



中川槽台 断面 J（西から）




中川槽台 礎石



中川槽台 礎石



本丸 調査以前（西から）



本丸 調査以前（南から）



本丸 調査以前（西から）



本丸 調査以前（東から）



本丸 完掘状況（北から）



本丸 完掘状況（南から）



本丸 南多聞櫓台前面の水路遺構（北から）



本丸 完掘状況（南から）



本丸 完掘状況（北から）



本丸 中川櫓台前面の水路遺構（東から）



本丸 中川櫓台前面の水路遺構（西から）



本丸 中川櫓台前面の水路遺構（西から）



本丸 土層断面（東から）



本丸 中川櫓台前面の水路遺構（西から）



本丸 中川櫓台前面の水路遺構（南から）



本丸 門の礎石（西から）



玉藻廟階段（西から）



玉藻廟階段・天守へ続く石段（西から）



玉藻廟階段撤去（西から）



天守へ続く石段（西から）



U面 (南から)



S面 (北から)



U面 (南から)



S面 (北から)



T面 (西から)



T面 (東から)



U面 (南から)



S面 (北から)



W面 (西から)



X面 (南から)



V面 (北から)



V、W面 (北西から)



W面 (西から)



虎口 A面 排水口



虎口 A面 排水口



虎口 南北土層断面（西から）



虎口 東西土層断面（北から）



虎口 東西土層断面（南西から）



虎口 完掘状況（東から）



虎口 SD1 検出状況（北から）





虎口 SD1 土器出土状況







虎口 完掘状況（南西から）










虎口 SD1検出状況（南西から）
























35



12



29



24





25







36












134

144



141

143




142






145












149
















































T7



T47



T36



T62



T46



T88



T94



T505



T518



T512

T511

T510



T504



T508



T362



T386



T481



T483



T178



T204



T209



T210



T217



T218



T509



T126



T446



T124



T448



T131



T451



T144



T455



T161



T456



T163



T457




T444



T511







T268



T279



T273



T281



T274



T282



T275



T283



T277



T291





T343



T525



T496



T526



T341



T499






T517


T519

























7-17

報告書抄録

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|----------------------|------|-------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|------|
| ふりがな | しせきたかまつじょうあと(てんしゅだい)ーはつくつちょうさへんー | | | | | | | |
| 書名 | 史跡高松城跡(天守台)ー発掘調査編ー | | | | | | | |
| 副書名 | 史跡高松城跡整備報告書第6冊 | | | | | | | |
| 巻次 | | | | | | | | |
| シリーズ名 | 高松市埋蔵文化財調査報告 | | | | | | | |
| シリーズ番号 | 第140集 | | | | | | | |
| 編著者名 | 大嶋和則, 高上 拓, 渡邊 誠, 中西克也, 上田耕三(姫路市立城郭研究室), 株式会社吉田生物研究所 | | | | | | | |
| 編集機関 | 高松市教育委員会 | | | | | | | |
| 所在地 | 〒760-8571 香川県高松市番町一丁目8番15号 TEL087-839-2660 | | | | | | | |
| 発行年月日 | 西暦2012年3月30日 | | | | | | | |
| ふりがな 所収遺跡名 | しよざいち 所在地 | コード | | 北緯 。 / 〃 | 東経 。 / 〃 | 調査期間 | 調査面積 | 調査原因 |
| | | 市町村 | 遺跡番号 | | | | | |
| しせきたかまつじょうあと 史跡高松城跡 | かがわけん 香川県 たかまつし 高松市 たまもちょう 玉藻町 | 37201 | | 34° 40′ 15〃 | 134° 44′ 44〃 | 2006.11.1 ～ 2011.4.16 | 918m ² | 史跡整備 |
| 所収遺跡名 | 種別 | 主な時代 | 主な遺構 | 主な遺物 | | 特記事項 | | |
| しせきたかまつじょうあと 史跡高松城跡 (天守台) | 城館 | 中世 近世 近代以降 | | | | 天守地下1階の礎石等基礎構造が良好に残存 玉藻廟建設に伴う改変 | | |
| 要 約 | 高松城天守台石垣解体修理に伴う調査。高松城天守台の発掘調査を行った。発掘調査の結果、天守台の地下1階部分では「田」の字状に並ぶ礎石と礎石によって区切られた四箇所の空間の中央で掘立柱の痕跡を確認することができた。天守の上部構造を推測する上で重要な成果である。また、その他の地点でも礎石等を確認したほか、本丸や虎口では水路遺構や門の礎石なども確認している。本丸は明治35年の玉藻廟建設に際して、城郭の一部を大規模に壊していることも判明した。 | | | | | | | |

高松市埋蔵文化財調査報告 第140集

史跡高松城跡 整備報告書 第6冊

史跡高松城跡(天守台)

— 発掘調査編 —

2012年3月30日

編集 高松市教育委員会
高松市番町一丁目8番15号
発行 高松市教育委員会
印刷 (株)中央印刷所