

写真図版



飯田丸 遠景(北東から)



飯田丸トレンチ01-① 全景(北から)



飯田丸トレンチ01-② 全景(西から)



飯田丸トレンチ01 礎石検出状況(南東から)

図版 2



飯田丸トレンチ01-①ST02 礎石 2・瓦検出状況(南から)



飯田丸トレンチ01-①ST03 礎石 3 検出状況(東から)



飯田丸トレンチ01-② 礎石 1 検出状況(南から)



飯田丸トレンチ01-②ST01 礎石 抜取 1 検出状況(南から)



飯田丸トレンチ02 全景(西から)



飯田丸トレンチ03 全景(北東から)



飯田丸トレンチ04-① 全景(北から)



飯田丸トレンチ04-② 全景(東から)



飯田丸トレンチ04-①ST01 土層堆積状況(西から)



飯田丸トレンチ04-②ST01 土層堆積状況(東から)



飯田丸トレンチ05 全景(北西から)



飯田丸トレンチ05 礎石 8 検出状況(西から)



飯田丸 露出石材地点 1 (北から)



飯田丸 元塩蔵内北側礎石群 礎石 3 (板碑)

図版 4



東竹の丸 全景(北から)



東竹の丸トレンチ06-① 完掘状況(東から)



東竹の丸トレンチ06-② 完掘状況(北から)



東竹の丸トレンチ06-①ST03 土層堆積状況(北から)



東竹の丸トレンチ06-②ST04 土層堆積状況(東から)



東竹の丸トレンチ07-① 全景(北から)



東竹の丸トレンチ07-②西側 全景(西から)



東竹の丸トレンチ07-②東側 全景(西から)



東竹の丸トレンチ07-①ST03 礎石検出状況(南から)



東竹の丸トレンチ07-①ST04 礎石検出状況(南から)

図版 6



東竹の丸トレンチ07-②ST02 礎石検出状況(南から)



東竹の丸トレンチ07-② 礎石・瓦だまり検出状況(西から)



東竹の丸トレンチ08・09 配置状況(南から)



東竹の丸トレンチ08 全景(南から)



東竹の丸トレンチ08 完掘状況(東から)



東竹の丸トレンチ09 全景(南から)



東竹の丸トレンチ09 完掘状況(東から)



東竹の丸トレンチ09 土層堆積状況(東から)



東竹の丸 露出石材 1 (東から)



東竹の丸 露出石材 2 (南から)



東竹の丸 露出石材 3 (南から)



東竹の丸 露出石材 4 (南から)



飯田丸トレンチ10・11 配置状況(北西から)



飯田丸トレンチ10 現代園路検出状況(北西から)



飯田丸トレンチ10 ST01 東壁土層堆積状況(西から)



飯田丸トレンチ10 ST01 南壁土層堆積状況(北から)



飯田丸トレンチ11 完掘状況(西から)



飯田丸トレンチ11 土層堆積状況(北から)



飯田丸トレンチ12 完掘状況(南東から)



飯田丸トレンチ12 整地土層検出状況(東から)



飯田丸トレンチ01-② 瓦出土状況(H30年度調査)



東竹の丸トレンチ07-① 瓦積み排水設備検出状況(H30年度調査)



長堀 確認調査地東半部遠景(南東から)



長堀 確認調査地西半部遠景(南東から)



長堀トレンチ01 調査前の状況(西から)



長堀トレンチ01 調査前の状況(東から)



長堀トレンチ01-①・③ 全景(東から)



長堀トレンチ01-① 控石柱列(東から)



長堀トレンチ01-②～④ 全景(東から)



長堀トレンチ01-① a 区 江戸期栗石層検出状況(北から)



長堀トレンチ01-① a 区 江戸期栗石層 土層堆積状況



長塀トレンチ01-①a区 控石柱No. 2設置坑礫検出状況(西から)



長塀トレンチ01-①a区 控石柱No. 3設置坑断面状況(東から)



長塀トレンチ01-② 全景(北から)



長塀トレンチ01-② a・b区 完掘状況(東から)



長塀トレンチ01-②a区 栗石層検出状況(東から)



長塀トレンチ01-②b区 礫群1検出状況(西から)



長塀トレンチ01-②c区 礫群2検出状況(東から)



長堀トレンチ01-③ 全景(東から)



長堀トレンチ01-③ a 区 控石柱No. 4 設置坑断面状況(北から)



長堀トレンチ01-③ b 区 控石柱No. 5 設置坑基礎押え礫
検出状況(北から)



長堀トレンチ01-③ b 区 控石柱No. 5 設置坑断面状況(北から)



長堀トレンチ01-④ b 区 栗石検出状況(北から)



長堀トレンチ01-④ 全景(西から)



長堀トレンチ02 調査前の状況(東から)



長堀トレンチ02 全景(北から)



長堀トレンチ02-① a・b区 完掘状況(北西から)



長堀トレンチ02-① a区 栗石層・控石柱No. 15検出状況(東から)



長堀トレンチ02-① a区 栗石層下整地土層断面状況(北から)



長堀トレンチ02-① b区 完掘状況(西から)



長堀トレンチ02-① c区 完掘状況(西から)



長塀トレンチ02 a 区 控石柱No. 15設置坑
基礎押え礫検出状況(東から)



長塀トレンチ02-① a 区 控石柱No. 15
コンクリート基礎検出状況(北から)



長塀トレンチ02-② 控石柱No. 14設置坑検出状況(東から)



長塀トレンチ03 全景(北から)



長塀トレンチ03 調査前の状況(西から)




長塀トレンチ03 a 区 完掘状況(西から)



長塀トレンチ03 a 区 弾丸(遺物No. 136) 出土状況
(栗石層上面)



長塀トレンチ03b区 土坑1検出状況(東から)



長塀トレンチ04 調査前の状況



長塀トレンチ04a区 完掘状況(西から)



長塀トレンチ04 全景(北から)

長塀トレンチ04a区 栗石層・控石柱No. 48
根巻礫検出状況(北から)



長塀トレンチ04a区 石垣(H553)裏込層・建物⑬
基礎検出状況(西から)

長塀トレンチ04a区 控石柱No. 48設置坑検出状況(東から)

図版16



長塀トレンチ04 c区 整地土層検出状況(北から)



長塀トレンチ05 調査前の状況(西から)



長塀トレンチ05 石垣(H561)崩落状況



長塀トレンチ05付近 塀基礎石と石垣(H546)天端石の枅穴(西から)



長塀トレンチ05 全景(西から)



長塀トレンチ05 全景(東から)



長塀トレンチ01-② (H30年度調査)トレンチ完掘状況(東から)



長塀トレンチ04 (H30年度調査)トレンチ完掘状況(北から)



長堀トレンチ04 (H30年度調査) 建物⑬煉瓦基礎
検出状況(南から)



長堀トレンチ06 完掘状況(西から)



長堀トレンチ07 完掘状況(東から)



長堀トレンチ08 完掘状況(北から)



長堀トレンチ08 土層堆積状況(西から)



長堀トレンチ10 完掘状況(西から)



長堀トレンチ10 土層堆積状況(南から)