基壇・木柵・門



k-2b 同 正面



k-2a 修理前 基壇治憲廟西面



k-2d 同 綱勝廟前(西より見る)



k-2c 同 宗房廟前(東より見る)



k-2 f 同 茂憲公記念碑前(西より見る)



k-2e 同(東より見る)



k-2h 同 東面



k-2g 同 景勝廟正面



k — 1 a 竣工 西側基壇,門,塀 (東より見る)



k-1b 竣工 同背面側 (東より見る)



k - 1 c 竣工 同(西より見る)



k-4b 同 裏込めの状況(同所)



k-4a 基壇積直し状況(景勝廟東面)



k-4d 同 (吉憲廟背面)



k-4c 基壇積直し完了(宗房廟前)



k-4 f 門修理状況





k-4h 門,木柵修理状況



k-4g 木柵修理状況



k-3b 同 背面(東より見る)





k-3 d 同 綱憲廟背面(東より見る)



k-3c 同 背面(西より見る)



k-3 f 同 世子顕孝廟東面



k-3e 同 吉憲廟背面(西より見る)



k-3 h 同 斉定廟背面



k-3g 同 背面

その他 (周囲木柵・灯籠・樅の木)



s — 2 a 修理前 周囲木柵 管理事務所南側



s — 2 b 修理前 周囲木柵 同 詳細



s-2c 修理前 周囲木柵 廟所南面西側



s — 1 a 竣工 周囲木柵 管理事務所南側



s - 1 b 竣工 周囲木柵同詳細



s — 1 c 竣工 周囲木柵 廟所南面西側



s-4b 修理前 同所



s-4 a 竣工 謙信廟木柵東面(南より見る)



s-4d 修理前 同所



s-4c 竣工 斉定廟前灯籠



s-4 f 灯籠台石破損状況



s-4e 灯籠破損状況



s-4h 灯籠据直し状況



s-4g 灯籠台石据直し状況



s-3b 修理前 同所



s-3 a 竣工 周囲木柵廟所南面東側



s-3d 修理前 同所



s-3 c 竣工 謙信廟南面西側



s-3 f 修理前 同所



s-3 e 竣工 周囲木柵廟所北面西側



s-3h 修理前 同所



s-3g 竣工 周囲木柵廟所北面東側

図

面



s-5b 同 (西より見る)



s-5a 伐採前樅の木遠望(東より見る)



s-5d 樅の木伐採状況(西より見る)



s-5c 樅の木伐採状況(東より見る)



s-5 f 樅の木伐根状況



s-5e 樅の木搬出状況



s-5 h 同 (西より見る)



s-5g 樅の木伐採完了(東より見る)