



造作解体調査



同上



同上



写真18-22 主体部北側布基礎




写真19-9 通気孔

建物背面に残るコンクリート基礎及び換気孔で、当初の主体部の範囲が分かる。基礎の表面は仕上げられ、手元の基礎は後補であることが判る。




写真19-3 東側土台継手




写真19-2 同上

当初の土台の継手で、追掛大栓継とされる。



写真19-4 北東部隅土台納り




写真19-5 同上




写真19-6 布基礎外部仕上








写真19-8 布基礎中心に建てられたと思われる丸太杭跡

面 図













0-1-B' 断面图







西面垂直图




北 侧 背 面 图







B - B'




D - D'




A - A'




C - C'




E - E'




A - A'



B - B'




C - C'




D - D'



E - E'



F - F'



G - G'

## 旧袋井町役場庁舎調査報告書

発行年月日 2002年3月29日

編集・発行 袋井市教育委員会

〒437-8666

袋井市新屋一丁目1番地の1