

池底打ち工



写真145 池底打ち 着工前



写真146 堆積土撤去状況



写真147 堆積土撤去完了



写真148 転圧状況



写真149 不織布布設状況



写真150 赤土・消石灰混合状況



写真151 転圧状況



写真152 池底打ち 完了

池底打ち工・礫敷工



写真153 防水シート布設状況



写真154 トレンチ部分池底打ち完了



写真155 礫採集状況



写真156 防草シート布設状況



写真157 礫敷均状況



写真158 礫敷均状況



写真159 礫敷 完了



写真160 礫敷 完了

雨水排水工



写真161 暗渠管B (VP300) 床掘状況



写真162 暗渠管B (VP300) 設置状況



写真163 暗渠管B (VP300) 完了



写真164 暗渠管C (VP300) 設置状況



写真165 暗渠管C (VP300) 埋戻状況



写真166 暗渠管D (φ150) 設置状況



写真167 暗渠管D (φ150) 排水口状況



写真168 集水樹 (プレキャスト) 設置状況

雨水排水工



写真169 U300B 転圧状況



写真170 基礎砕石敷均状況



写真171 設置状況



写真172 目地詰め状況



写真173 U300B 完了



写真174 集水柵現打状況



写真175 床掘状況



写真176 基礎砕石敷均状況

雨水排水工



写真177 集水樹設置状況



写真178 石積水路施工状況



写真179 施工状況



写真180 石積水路 完了



写真181 コルゲートフリーム450床掘状況



写真182 設置状況



写真183 埋戻状況



写真184 吐口状況

雨水排水工



写真185 暗渠管 VP150設置状況



写真186 石組水路設置状況



写真187 石組水路 完了



写真188 コンクリート堰設置完了



写真189 暗渠管φ100 着工前



写真190 堆積土除去状況



写真191 暗渠管φ100設置状況



写真192 暗渠管φ100設置状況

園路広場工



写真193 土舗装 着工前



写真194 表土スキ取り状況



写真195 真砂土搬入状況



写真196 転圧状況



写真197 転圧状況



写真198 土舗装 完了



写真199 砂利数 基盤整正状況



写真200 転圧状況

園路広場工



写真201 砂利敷均状況



写真202 砂利敷 完了



写真203 板石据付① 着工前



写真204 板石据付① 完了



写真205 板石据付② 着工前




写真206 施工状況



写真207 板石据付② 完了



写真208 板石据付③ 着工前

園路広場工



写真209 施工状況



写真210 板石据付③ 完了



写真211 盛土整地 着工前



写真212 施工状況



写真213 盛土整地 完了



写真214 巨石据付



写真215 腰石積施工状況



写真216 腰石積 完了

管理施設工



写真217 門扉A 着工前



写真218 基礎砕石施工状況



写真219 コンクリート基礎施工状況



写真220 東石据付状況



写真221 建て込み状況



写真222 門扉A(正面)完了



写真223 門扉A(背面)完了



写真224 門扉B 床掘状況

管理施設工



写真225 床掘完了



写真226 基礎碎石施工状況



写真227 ベース金物



写真228 コンクリート基礎施工状況



写真229 東石据付状況



写真230 建て込み状況



写真231 門扉B完了



写真232 回転ゲート 着工前

管理施設工



写真233 基礎砕石施工状況



写真234 基礎コンクリート施工状況



写真235 組立状況




写真236 組立状況




写真237 回転ゲート 完了



写真238 人止柵 着工前



写真239 基礎砕石転圧状況



写真240 基礎コンクリート打設状況

管理施設工



写真241 建て込み状況



写真242 人止柵（正面）完了



写真243 人止柵（背面）完了



写真244 遮蔽垣控え柱設置状況



写真245 施工状況



写真246 遮蔽垣 完了



写真247 進入防止柵設置状況



写真248 進入防止柵 完了

管理棟建築工



写真249 管理棟 着工前



写真250 床掘状況



写真251 砕石地業転圧状況



写真252 捨てコンクリート打設状況



写真253 土間配筋検査状況



写真254 土間コンクリート打設状況



写真255 土間コンクリート打設完了



写真256 東石・地覆石設置状況

管理棟建築工



写真257 縁石設置状況



写真258 建て込み状況



写真259 化粧板取付状況



写真260 羽子板ボルト設置状況



写真261 ひねりかすがい設置状況



写真262 天井板設置状況



写真263 鴨居敷居設置状況



写真264 受付デスク設置状況

管理棟建築工



写真265 補強アングル設置状況




写真266 鋼板-文字葺き施工状況



写真267 棟瓦施工状況



写真268 棟瓦 完了



写真269 軒樋設置状況



写真270 土間モルタル金ゴテ施工状況



写真271 珪藻土仕上げ状況



写真272 外壁下地処理状況

管理棟建築工



写真273 幅木洗い出し状況



写真274 木部保護塗料塗り



写真275 木部保護塗料塗り




写真276 木部保護塗料



写真277 グラスウール施工状況




写真278 配線状況



写真279 配管状況



写真280 埋設標識布設状況

管理棟建築工



写真281 引き込み開閉器盤



写真282 水道管布設状況



写真283 水道管取り付け状況



写真284 埋設シート布設状況



写真285 排水管設置状況



写真286 キッチン設置状況



写真287 電気温水器設置状況



写真288 管理棟 完了

学習施設工



写真289 案内板 着工前



写真290 錆止め塗装状況



写真291 基礎碎石施工状況



写真292 捨てコンクリート打設状況



写真293 支柱アンカー取付状況



写真294 表示板取付状況



写真295 案内板 完了



写真296 誘導サイン 完了

植栽工



写真297 クロマツ仕立物 植込状況



写真298 クロマツ仕立物 植込完了



写真299 二脚鳥居支柱 設置状況



写真300 中木植栽 植込状況



写真301 中木植栽 植込完了



写真302 中木植栽 植込完了



写真303 中木植栽 植込完了



写真304 中木植栽 植込完了