


◆ 地震被害と構築当初石垣

熊本城跡は平成 28 年熊本地震で甚大な被害を受けました。石垣については主に崩壊や変状の被害を城域各所で確認しています。一方、特別史跡熊本城跡の石垣に関する最新の研究では、構築当初の石垣と修理の石垣に大別し、構築当初石垣については 4 期にわけて把握しています。

下記の図は4期にわたる構築当初の石垣分布図の上に、地震被害による石垣崩壊箇所★を記したものです。この図から、構築当初の石垣ではない箇所の崩壊が目立ちます。また、構築当初の石垣の上にも★を記していますが、石垣の上部が修理されたことがわかっている箇所に該当します。こうしたことから、今回の地震による石垣崩壊が少なくとも一度は修理された箇所で発生していることがわかりました。

なお、石垣変状被害については、構築当初の石垣と修理の石垣の境目付近で発生している事例が多いですが、それ以外の箇所でも確認しているため、変状の要因については旧地形や石垣の立地条件などによるところが推測され、今後も詳細な研究が必要です。



熊本城解体新書


特別史跡熊本城跡の石垣調査成果 本丸地区の築城工程 編

とくべつしせき くまもとじょうあと **特別史跡 熊本城跡**

所在地：熊本市中央区本丸外
 指定日：昭和 8 年（1933）2 月 28 日 史蹟指定
 昭和 30 年（1955）12 月 29 日 特別史蹟指定
 令和元年（2019）10 月 16 日 最新追加指定
 積面積：57.8ha（旧城城面積：約 98ha）
 石垣面積：973 面（平成 28 年現在）
 石垣立面積：79033.12 m²（平成 28 年現在）
 石垣时期区分：7 期に大別・文化財修復石垣

(熊本市 2020「第7章付論 第1節 熊本城の石垣変遷」
『特別史跡熊本城跡総括報告書 調査研究編』第2分冊)
※熊本市熊本城調査研究センター HP に
報告書ダウンロード可能リンク先あり

特別史跡熊本城跡の石垣は、構築当初の石垣と修理の石垣に大別できます。本紙では最新の調査成果に基づいた丸本地区の構築当初石垣と、本丸地区的築城工程を紹介します。なお、丸本地区は、加藤清正が慶長4年(1599)より新城として築き始めた地区です。



熊本城 本丸地区の時期別石垣分布図

- ◆ 特別見学通路より見学できる
代表的な構築当初の石垣



2 熊本城石垣 3期 すなや 数寄屋丸五階櫓石垣（西面）




熊本城石垣 4 期 数寄屋丸二階大広間石垣（南面）
4 期石垣上部は明治時代以降に修理され（赤・青破綻）、その範囲の中で
平成 28 年熊本地震で被災・崩落した。城内の崩壊したほとんどの石垣は



熊本城石垣 1期 古城石垣（南面） ☞肥後入国後の加藤清正時代の代表的な石垣



熊本城石垣 1期 (1590 ~ 1591年頃)



加藤忠広時代の元和年間に現在目にすることができる城域が成立する。また、小天守・宇土櫓・丸石丸塀なども石垣4期に伴い建造される。その後、本丸東側の二層の石垣などが成立する。その後、石垣石造築(高さ:約16.5m)、さらには加藤家などの城主となる細川家や日本本陣頭による石垣の増築修理が加わることとなる。

に指定しないと、運営する上での問題が発生する。また、運営する上での問題が発生する。また、運営する上での問題が発生する。

現状保存が多いため、それを目的とした現状の確認が行われます。
現状保存が多いため、それを目的とした現状の確認が行われます。