




“遗体解体”



同上



同上



写真18-22 主体部北東角基礎




写真19-8 通気孔

建物背面に残るコンクリート基礎及び換気孔で、当初の主体部の範囲が分かる。基礎の表面は仕上げられ、手元の基礎は後補であることが判る。




写真13-3 東側土台継手



写真13-2 同上

当初の土台の継手で、追掛大栓柱とされる。



图10-1 北京郊區土台结构



图10-2 同上




写真19-6 内基礎外壁位立







写真15-8 右基礎中心に建てられたと思われる丸太杭跡


面 図





Architectural floor plan

 $\lambda = \lambda^*$ 無差別同









图 10-1-1 建筑立面图






1/2" = 1'-0"

1/2" = 1'-0"



Architectural drawing of a building facade.


Architectural drawing of a building facade.



A-A




B-B




C-C




D-D



E-E




1. 2



1. 2



1. 2




1. 2



1. 2



1. 2



1. 2

旧袋井町役場庁舎調査報告書

発行年月日 2002年3月29日

編集・発行 袋井市教育委員会

〒437-8666

袋井市新屋一丁目1番地の1