

Element	22	23
Na2O	0.021	0.065
MgO	-	-
Al2O3	-	0.011
SiO2	-	-
P2O5	6.084	6.901
S	16.505	0.314
K2O	-	-
CaO	-	-
TiO2	1.072	0.064
MnO	0.329	-
FeO	108.327	132.250
ZrO2	0.076	-
V2O3	-	0.032
Cr2O3	0.017	0.083
Total	132.431	139.720

Photo.70　鉄製品(NAK-28)鉄中非金属介在物の特性X線像と定量分析値

Fig.1　鍛冶滓(NAK-1)鉱物相のコンピュータープログラムによる高速定性分析結果（Photo.51と対応）



Fig.2　椀形鍛冶滓(NAK-5)鉱物相のコンピュータープログラムによる高速定性分析結果（Photo.52と対応）



Fig.3　鍛冶滓(NAK-7)鉱物相のコンピュータープログラムによる高速定性分析結果（Photo.53と対応）



Fig.4　含鉄椀形滓(NAK-12)鉱物相のコンピュータープログラムによる高速定性分析結果（Photo.54と対応）



Fig.5　梳形鍛冶滓(NAK-15)鉱物相のコンピュータープログラムによる高速定性分析結果（Photo.55と対応）



Fig.6　含鉄梳形滓(NAK-16)鉄中非金属介在物のコンピュータープログラムによる高速定性分析結果（Photo.56と対応）



Fig.7　含鉄椀形滓(NAK-17-1)鉄中非金属介在物のコンピュータープログラムによる高速定性分析結果（Photo.57と対応）



Fig.8　含鉄椀形滓(NAK-17-2)鉱物相のコンピュータープログラムによる高速定性分析結果（Photo.58と対応）



Fig.9　含鉄椀形滓(NAK-18)鉱物相のコンピュータープログラムによる高速定性分析結果（Photo.59と対応）



Fig.10　含鉄鉄滓(NAK-19)鉱物相のコンピュータープログラムによる高速定性分析結果（Photo.60と対応）



Fig.11　含鉄鉄滓(NAK-20-1)鉄中非金属介在物のコンピュータープログラムによる高速定性分析結果（Photo.61と対応）



Fig.12　含鉄鉄滓(NAK-20-2)鉱物相のコンピュータープログラムによる高速定性分析結果（Photo.62と対応）



Fig.13　椀形鍛冶滓(NAK-23)鉱物相のコンピュータープログラムによる高速定性分析結果（Photo.63と対応）



Fig.14　含鉄椀形滓(NAK-24-1)鉄中非金属介在物のコンピュータープログラムによる高速定性分析結果（Photo.64と対応）



Fig.15　含鉄椀形滓(NAK-24-2)鉱物相のコンピュータープログラムによる高速定性分析結果（Photo.65と対応）



Fig.16　含鉄鉄滓(NAK-25-1)鉱物相のコンピュータープログラムによる高速定性分析結果（Photo.66と対応）



Fig.17　含鉄鉄滓(NAK-25-2)鉄中非金属介在物のコンピュータープログラムによる高速定性分析結果（Photo.67と対応）



Fig.18　粗鉄鋌(切鉄？)(NAK-26)鉄中非金属介在物のコンピュータープログラムによる高速定性分析結果（Photo.68と対応）



Fig.19　粗鉄鋌(切鉄？)(NAK-27)捲込スラグのコンピュータープログラムによる高速定性分析結果（Photo.69と対応）



Fig.20　鉄製品(NAK-28)鉄中非金属介在物のコンピュータープログラムによる高速定性分析結果（Photo.70と対応）



志津見ダム建設予定地内
埋蔵文化財発掘調査報告書6

中　原　遺　跡
（付　編）

1999年3月

編集　島根県教育委員会
発行　〒690-0887 島根県松江市殿町1番地

印刷　柏村印刷株式会社
〒690-0877 島根県松江市春日町150－5