写 真 図 版

飯田丸 遠景(北東から)

飯田丸トレンチ01-① 全景(北から)

飯田丸トレンチ01-② 全景(西から)

飯田丸トレンチ01 礎石検出状況(南東から)

図版２

飯田丸ﾄﾚﾝﾁ01-①ST02 礎石２・瓦検出状況（南から）

飯田丸ﾄﾚﾝﾁ01-①ST03 礎石３検出状況（東から）

飯田丸ﾄﾚﾝﾁ01-② 礎石１検出状況（南から）

飯田丸ﾄﾚﾝﾁ01-②ST01 礎石抜取１検出状況（南から）

飯田丸ﾄﾚﾝﾁ02 全景（西から）

飯田丸ﾄﾚﾝﾁ03 全景（北東から）

飯田丸ﾄﾚﾝﾁ04-① 全景（北から）

飯田丸ﾄﾚﾝﾁ04-② 全景（東から）

飯田丸ﾄﾚﾝﾁ04-①ST01 土層堆積状況（西から）

飯田丸ﾄﾚﾝﾁ04-②ST01 土層堆積状況（東から）

飯田丸ﾄﾚﾝﾁ05 全景（北西から）

飯田丸ﾄﾚﾝﾁ05 礎石８検出状況（西から）

飯田丸 露出石材地点１（北から）

飯田丸 元塩蔵内北側礎石群 礎石３（板碑）

図版４

東竹の丸 全景（北から）

東竹の丸ﾄﾚﾝﾁ06-① 完掘状況（東から）

東竹の丸ﾄﾚﾝﾁ06-② 完掘状況（北から）

東竹の丸トレンチ06-①ST03 土層堆積状況(北から)

東竹の丸トレンチ06-②ST04 土層堆積状況(東から)

東竹の丸トレンチ07-① 全景(北から)

東竹の丸トレンチ07-②西側 全景(西から)

東竹の丸トレンチ07-②東側 全景(西から)

東竹の丸トレンチ07-①ST03 礎石検出状況(南から)

東竹の丸トレンチ07-①ST04 礎石検出状況(南から)

図版６

東竹の丸トレンチ07-②ST02 礎石検出状況（南から）

東竹の丸トレンチ07-② 礎石・瓦だまり検出状況（西から）

東竹の丸トレンチ08・09 配置状況（南から）

東竹の丸トレンチ08 全景（南から）

東竹の丸トレンチ08 完掘状況（東から）

東竹の丸トレンチ09 全景（南から）

東竹の丸トレンチ09 完掘状況（東から）

東竹の丸トレンチ09 土層堆積状況（東から）

東竹の丸 露出石材 1（東から）

東竹の丸 露出石材 2（南から）

東竹の丸 露出石材 3（南から）

東竹の丸 露出石材 4（南から）

飯田丸トレンチ10・11 配置状況（北西から）

飯田丸トレンチ10 現代園路検出状況（北西から）

飯田丸トレンチ10 ST01 東壁土層堆積状況（西から）

飯田丸トレンチ10 ST01 南壁土層堆積状況（北から）

図版８

飯田丸ﾄﾚﾝﾁ11 完掘状況（西から）

飯田丸ﾄﾚﾝﾁ11 土層堆積状況（北から）

飯田丸ﾄﾚﾝﾁ12 整地土層検出状況（東から）

飯田丸ﾄﾚﾝﾁ12 完掘状況（南東から）

飯田丸ﾄﾚﾝﾁ01-② 瓦出土状況（H30年度調査）

東竹の丸ﾄﾚﾝﾁ07-① 瓦積み排水設備検出状況（H30年度調査）

長塀 確認調査地東半部遠景（南東から）

長塀 確認調査地西半部遠景（南東から）

図版10

長堀トレンチ01 調査前の状況(西から)

長堀トレンチ01 調査前の状況(東から)

長堀トレンチ01-①・③ 全景(東から)

長堀トレンチ01-②～④ 全景(東から)

長堀トレンチ01-① 控石柱列(東から)

長堀トレンチ01-①ａ区 江戸期栗石層検出状況(北から)

長堀トレンチ01-①ａ区 江戸期栗石層 土層堆積状況

長塀トレンチ01-①ａ区 控石柱No. ２設置坑礫検出状況（西から）

長塀トレンチ01-①ａ区 控石柱No. ３設置坑断面状況（東から）

長塀トレンチ01-② 全景（北から）

長塀トレンチ01-②ａ・ｂ区 完掘状況（東から）

長塀トレンチ01-②ａ区 栗石層検出状況（東から）

長塀トレンチ01-②ｂ区 礫群１検出状況（西から）

長塀トレンチ01-②ｃ区 礫群２検出状況（東から）

図版12

長塀ﾄﾚﾝﾁ01-③ 全景(東から)

長塀ﾄﾚﾝﾁ01-③ａ区 控石柱No. 4設置坑断面状況(北から)

長塀ﾄﾚﾝﾁ01-③ｂ区 控石柱No. 5設置坑基礎押え礫検出状況(北から)

長塀ﾄﾚﾝﾁ01-③ｂ区 控石柱No. 5設置坑断面状況(北から)

長塀ﾄﾚﾝﾁ01-④ｂ区 栗石検出状況(北から)

長塀ﾄﾚﾝﾁ01-④ 全景(西から)

長塚トレンチ02 調査前の状況(東から)

長塚トレンチ02-①a・b区 完掘状況(北西から)

長塚トレンチ02 全景(北から)

長塚トレンチ02-①a区 栗石層・控石柱No.15検出状況(東から)

長塚トレンチ02-①a区 栗石層下整地土層断面状況 (北から)

長塚トレンチ02-①b区 完掘状況(西から)

長塚トレンチ02-①c区 完掘状況(西から)

図版14

長塀トレンチ02 a 区 控石柱No. 15設置坑
基礎押え礫検出状況(東から)

長塀トレンチ02-① a 区 控石柱No. 15
コンクリート基礎検出状況(北から)

長塀トレンチ02-② 控石柱No. 14設置坑検出状況(東から)

長塀トレンチ03 全景(北から)

長塀トレンチ03 調査前の状況(西から)

長塀トレンチ03 a 区 完掘状況(西から)

長塀トレンチ03 a 区 弾丸(遺物No. 136) 出土状況
(栗石層上面)

長塀トレンチ03ｂ区 土坑１検出状況（東から）

長塀トレンチ04 調査前の状況

長塀トレンチ04 全景（北から）

長塀トレンチ04ａ区 完掘状況（西から）

長塀トレンチ04ａ区 栗石層・控石柱No. 48
根巻礎検出状況（北から）

長塀トレンチ04ａ区 石垣（H553）裏込層・建物⑬
基礎検出状況（西から）

長塀トレンチ04ａ区 控石柱No. 48設置坑検出状況（東から）

図版16

長塀トレンチ04ｃ区 整地土層検出状況（北から）

長塀トレンチ05 調査前の状況（西から）

長塀トレンチ05 石垣（H561）崩落状況

長塀トレンチ05付近 塀基礎石と石垣（H546）天端石の枘穴（西から）

長塀トレンチ05 全景（西から）

長塀トレンチ05 全景（東から）

長塀トレンチ01-② （H30年度調査）トレンチ完掘状況（東から）

長塀トレンチ04 （H30年度調査）トレンチ完掘状況（北から）

長塀トレンチ04 (H30年度調査)建物⑬煉瓦基礎
検出状況(南から)

長塀トレンチ06 完掘状況(西から)

長塀トレンチ07 完掘状況(東から)

長塀トレンチ08 完掘状況(北から)

長塀トレンチ08 土層堆積状況(西から)

長塀トレンチ10 完掘状況(西から)

長塀トレンチ10 土層堆積状況(南から)