

佐久市埋蔵文化財調査報告書 第216集

# 龍岡城跡I・II・III・IV

長野県佐久市田口 西洋式城郭の石垣修理等に伴う発掘調査

2014.3

長野県佐久市教育委員会

# 龍岡城跡I・II・III・IV

長野県佐久市田口 西洋式城郭の石垣修理等に伴う発掘調査

2014.3

長野県佐久市教育委員会



## 報告書の概要



黒門西側石垣：東端から全景。道路を下げて根石まで出す。



穴門排水口B面：修理前で石垣が孕んでいる。



市道改良舗装工事：上が現道路面、下が旧道路面である。

旧プール撤去

本書は、1866年（慶応二年十二月）に竣工した龍岡城跡（田野口陣屋）の穴門排水口水門堰の石垣解体修理（TTT I）・旧プール撤去作業（TTT II）・黒門西側石垣の解体修理（TTT III）・市道改修舗装（TTT IV）工事に伴う発掘調査の報告書である。

穴門排水口：水門堰の石垣の修理に際して、築城時または、昭和8年の陸軍築城部本部の復旧工事そして、最終の修理年代の把握が課題であった。水門堰上面から2m下の石組暗渠の中程まで太平洋戦争中の陶磁器、戦後の針金や空き缶、ガラス類、プラスチック製品がみられた。この暗渠の蓋石には石垣の天頂に使用した跳ね出し石の転用したものもあり、後世の手が入っている。石組暗渠の北下方に木樋状の材が粘土中にあり、築城時の工法を残していると考え、そのまま埋め戻している。

約2m下あたりからは裏込めの内側に異なる粘土を挟んで防水する「はがね巻き工法」が残り、南岸の堤も同様な防水工法が施されている。

水門の南裾に発見された低い石垣は、水門の裾の崩壊を防ぐために築かれたとみられ、この南裾石垣は切開することなく埋めているので、時代は分からぬ。

2つの面の石垣の裏込めに築城時であろう一部残っている。南岸東側石垣の上から6段目の石列の裏込めで丁寧な造りである。また今回、解体しなかった堰下部の石垣は築城時のままの可能性がある。

資料からは昭和8年、昭和28年に石組暗渠までの修理、昭和48年には半年がかりの清掃作業が確認されている。


旧プールの撤去：攪乱の範囲内で撤去作業を納めるようになつたので、新たな成果は少ないが、プールの南端に排水用の石組暗渠が残っていた。佐久石をくり抜き四型の樋を作り、接合は凹凸の溝を作り繋げている。扁平な石を載せて蓋としている。暗渠の周囲は粘土で巻いている。

黒門西側石垣：約100mにわたる石垣で、今回の解体では築城時の痕跡は確認されなかつた。東端・西端の未解体部は残存の可能性がある。陶磁器は少ないが大量の瓦が出土しており、昭和35年の御台所の修理瓦、2トレンチからの昭和44年の百円の出土など昭和の後半の修理を物語つてゐる。

市道改修舗装工事：現道路面下に旧道路面が確認される。西端の道路の側石には佐久石が転用して使用されていた。現道は旧道路面より高いところにある。



穴門排水口 解体修理後全景（西より） 平成20年4月撮影




黒門西側石垣解体修理後 石垣東側全景（北西より） H22.12撮影




黒門西側石垣解体修理後 石垣西側全景（北西より） H22.12撮影

S = 約 1 : 2,000

龍岡城設計図  
龍岡城大工棟梁図内家伝承図（袖装）  
平成24年堀内幸重氏より寄贈  
佐久市所有






「龍岡城—明治初期(54×103cm) —」

明治初期長野縣町村地圖大要 1 東信篇

昭和60年6月30日刊行 瑞士出版社  
(明治7年(1874)の頃、明治政府が各府県に提出させた資料)

# 城跡図





10 「岐 101」



各務基三郎  
カネ基製陶所  
(土岐郡笠原町)



288 「岐 416」

田中徳五  
(土岐郡土岐津町定林寺)



283 「岐 314」

加藤亮平  
(土岐市土岐口)



19 「岐 86」



服部辨三  
(土岐郡笠原町)



638 「岐 491」

宮川隆治  
(土岐郡肥田村肥田)



430-2



430-1  
「岐 252」

吉川 勇  
山万製陶所  
(多治見市淹呂)



658 「@陸軍被服本廠」  
工場食器



178 「岐 79」

大岩丹三  
(土岐郡笠原町)



26 「瀬 8」  
瀬戸の眞須印



85 「肥 55」  
肥前の眞須印

S=約1:2



883 黒門西側 I 工区中右裏込め

卷頭七



700は幕末から明治初頭頃の皿である。

黒門西側石垣修理 地点別出土遺物

## 例 言

1. 本書は史跡 龍岡城跡にかかる以下の埋蔵文化財発掘調査の報告書である。

穴門排水口（堰）石垣修理工事に伴う発掘調査	龍岡城跡 I (TTT I)
旧プール撤去工事に伴う発掘調査	龍岡城跡 II (TTT II)
黒門西側石垣修理工事に伴う発掘調査	龍岡城跡 III (TTT III)
市道改良舗装工事に伴う発掘調査	龍岡城跡 IV (TTT IV)
2. 調査原因者 佐久市教育委員会文化財課（龍岡城跡IVは土木課）
3. 調査主体者 佐久市教育委員会文化財課
4. 遺跡名および所在地  
史跡 龍岡城跡（たつかじょうせき）I・II・III・IV（略称 T T T）  
長野県佐久市田口3000他
5. 発掘調査期間及び調査面積と石垣修理工期間  
(平成17年)  
2005.11.20 穴門排水口（堰）石垣調査業務 着工  
(公財) 文化財建造物保存技術協会に委託  
協力者 調査工事 小林石材工業（東京都港区麻布）  
測量図化 パスコ長野支社 東日本事業部技術文化財課  
・調査工事であらわした各石垣面の立面と平面を写真測量し、図面化する。  
・排水口石垣周辺の平面（36m×30m）を測量し、図面化する。  
2005.12.19 穴門排水口（堰）石垣調査業務 完了
- (平成18年)  
2006.7.4 (公財) 文化財建造物保存技術協会（以下「文建協」と記す）石垣の修理範囲確認業務等を行う。  
2006.8.7～2007.12.19 穴門排水口発掘調査  
2006.10.27 「排水口石垣レーザー測量図化業務」（株）みすず総合コンサルタント
- (平成19年)  
2007.9 「龍岡城跡 II 現況測量図」（プール測量図）イー・ティー・シー企画  
2007.9.14～2008.3.4 旧プール撤去工事に伴う発掘調査
- (平成20年度)  
2008.10.6～10.19 黒門西側石垣修理に伴う発掘調査（I工区）  
2008.11 「黒門西側石垣調査（測量図化）業務」エイベックス測量設計  
2008.12.1～3.24 市道改良舗装工事（T T T IV）
- (平成21年度)  
2009.10.19～12.15 黒門西側石垣解体・積工（I工区）  
2009.11 「黒門西側石垣測量図化業務」有限会社タイム社
- (平成22年度)  
2010.8.26～2010.9.7 黒門西側石垣修理に伴う発掘調査（II工区）  
2010.9.20～2010.12.2 石垣解体・積工（II工区）  
2010.10. 「黒門西側石垣測量図化業務」有限会社タイム社  
2010.12.8.9 土壘の復旧
6. 本書に掲載した地図は佐久市発行の都市計画図（1:2,500）、国土地理院発行（1:25,000）、佐久市教育委員会作成の遺跡詳細分布地図である。また、掲載している城郭の平面図は各図にその出自を記載している。
7. 本書の作成は主として森泉かよ子が行い、図面修正・割り付けは細谷秀子、デジタルトレースは

- 上原美千代・柳沢亜矢子、拓本柳沢亜矢子、遺物実測は堺益子・柳澤孝子が担当して行った。
8. 六門排水口使用の図面は文化財建造物保存協会（測量図化 パスコ長野支社）・（株）みすず綜合コンサルタント・文化財課手取り図を合成している。基本は文化財建造物保存協会（以下「文建協」）を使用し、石垣断面図の文建協にないものをみすず綜合の図から使用している。  
石垣の裏込め・石組暗渠・南裾石垣・C面の西端3個の石・土質図は文化財課の手取り図面である。
9. 黒門西側石垣、旧プールの測量図は以下の通りである。
- 平成19.9 「龍岡城跡II 現況測量図」（プール測量図）イー・ティー・シー企画  
平成20.11 「黒門西側石垣調査（測量図化）業務」 エイベックス測量設計  
平成21.11 「黒門西側石垣測量図化業務」有限会社タイム社作成（I工区期分）  
平成22.10 「黒門西側石垣測量図化業務」有限会社タイム社作成（II工区期分）
- 掲載するにあたり、  
・郭内は基本として当初の平成19年作成の現況測量図を使用している。  
・石垣の立面図・断面図は2社あり、平成20年度の測量図は、道路下の部分は図化されていない。  
平成21・22年のタイム社は平成20年のエイベックス社のデータに道路下の石積を合成して図を作成している。したがって石垣の図面はタイム社を使用している。  
なお跳ね出し石の平面図は手取りである。
10. 第Ⅲ章の第1節、第V章の第1節の文章は  
財団法人 文化財建造物保存技術協会の  
平成18年2月「平成17年度 史跡龍岡城跡排水口石垣調査業務成果品」  
平成21年1月「平成20年度 史跡龍岡城跡黒門西側石垣修理工事実施設計業務成果品」  
から抜粋している。  
また第Ⅲ章の第2節、第V章の第3節の文章は  
財団法人 文化財建造物保存技術協会の  
平成18年9月「平成18年度 史跡龍岡城跡排水口石垣修理工事実施設計業務成果品」  
平成20年3月「平成19年度史跡龍岡城跡排水口石垣修理工事監理業務成果品」  
平成21年1月「平成20年度 史跡龍岡城跡黒門西側石垣修理工事実施設計業務成果品」  
平成22年2月「平成21年度 史跡龍岡城跡黒門西側石垣修理工事実施設計業務成果品」  
施工業者丸山工務店 竣工書類  
「平成21年度 史跡龍岡城跡黒門西側石垣工事 平成21年9月8日～22年2月26日」  
「平成22年度 史跡龍岡城跡黒門西側石垣工事 平成22年度8月10日～23年3月25日」  
から抜粋している。
11. 戦争中の統制陶器について多治見市美濃焼ミュージアムには多数の資料を提供していただきました。ここに記して御礼申し上げます。
12. 本遺跡の遺物等の資料は佐久市教育委員会の責任下に保管されている。

## 凡 例

1. 掘図中の遺構の縮尺は1/100である。異なる場合は図中に明記してある。
2. 掘図中の遺物の縮尺は、陶磁器1/4、石器は1/4と1/6、鉄製品1/2である。
3. 図版中の遺物写真の縮尺は鉄製品ほぼ1/2、陶磁器1/4、石製品1/4・1/6である。異なる場合は明記してある。
4. 掘図中のスクリーントーンは各図の凡例にしたがっている。
5. 排水口では通水部のB・G面の上面の石の「葛石」を「葛」と略してある。  
黒門西側石垣では、略号K-跳ね出し石、T-天端石、N-根石を使用している。天端石と根石の間の石は「中石」としている。

## 目 次

報告書の概要	
卷頭図版	
例 言	
凡 例	
目 次	
第Ⅰ章 発掘調査の概要	1
第1節 発掘調査の経緯	1
第2節 調査体制	2
第3節 史跡龍岡城跡I・II・III工程表	3
第Ⅱ章 遺跡の立地と環境	5
第1節 自然環境・基本層序	5
第2節 歴史的環境	5
第3節 龍岡藩の歴史	10
第4節 龍岡城跡の変遷	12
第5節 龍岡城跡周辺の調査記録	16
史料1 昭和十年刊行「南佐久郡の古城址調査」龍岡城跡	18
史料2 昭和八年十月「龍岡城復旧計画要領書」陸軍築城部本部	19
史料3 「龍岡城五稜郭の歴史」田口小学校の生徒が作った年表	20
史料4 「龍岡城址文化財指定区域図」(平成2年)	21
第Ⅲ章 穴門排水口石垣修理工事に伴う調査	22
第1節 穴門排水口の概要	22
第2節 穴門排水口石垣修理工事の経過と結果	26
第3節 穴門排水口発掘調査結果	39
第Ⅳ章 旧プール撤去工事に伴う調査	54
第1節 旧プール撤去工事に伴う発掘調査の経過	54
第2節 旧プール撤去工事に伴う発掘調査トレンチ	54
第3節 垂台南石垣にある石組暗渠	54
第Ⅴ章 黒門西側石垣修理工事に伴う調査	59
第1節 黒門西側石垣の概要	59
第2節 黒門西側石垣修理工事に伴う土壘発掘調査の経過と結果	63
第3節 黒門西側石垣修理工事の経過と結果	70
第4節 黒門西側石垣発掘調査の結果	87
第VI章 遺 物	87
第VII章 市道改良舗装工事に伴う調査	89
引用参考文献	91

## 付表目次

第1表 龍岡城跡周辺遺跡一覧表	6
第2表 龍岡城跡復旧工事経費仕譯書	19
第3表 龍岡城跡I・III 石材一覧表	115
第4表 龍岡城跡出土遺物一覧表	121

## 挿図目次

第1図 史跡 龍岡城跡位置図	1	第44図 出土遺物 徳利	100	旧ブルー撤去 石組暗渠	58
第2図 龍岡城跡基本層序模式図	5	第45図 出土遺物 盆(1)	101	黒門西側石垣 土壘トレンチ	63
第3図 周辺遺跡分布図	7	第46図 出土遺物 盆(2)	102	黒門西側石垣 土壘1トレンチ	65
第4図 史跡 龍岡城跡変遷図	11	第47図 出土遺物 井	103	黒門西側石垣 土壘2トレンチ・遺物	66
第5図 昭和初期の龍岡城跡図	18	第48図 出土遺物 盆・鉢	104	黒門西側石垣 土壘3トレンチ	67
第6図 史跡 龍岡城跡文化財指定区域図 (平成2年)	21	第49図 出土遺物 棚跡	105	黒門西側石垣 土壘4トレンチ	68
		第50図 出土遺物 錫油甕	106	黒門西側石垣 土壘5トレンチ	69
第7図 六門排水口全体図	23	第51図 史跡 龍岡城跡御台所瓦設計図		黒門西側石垣 I工区仮設・発掘調査	71
第8図 六門排水口石垣現況図	41			黒門西側石垣 I工区解体工事	72
第9図 六門排水口レンチ設置図	43	第52図 出土遺物 盆(1)	108	黒門西側石垣 I工区解体工事	73
第10図 六門排水口(1) 石垣上面と裏込め		第53図 出土遺物 盆(2)	109	黒門西側石垣 I工区解体工事	74
	44	第54図 出土遺物 金属性製品	111	黒門西側石垣 I工区積工工事	75
第11図 六門排水口(2) 石組暗渠	45	第55図 出土遺物 銀貨・拓影図	113	黒門西側石垣 II工区発掘調査	76
第12図 六門排水口(3) 南側石垣・F・Gト レンチ	46	第56図 出土遺物 石製品	114	黒門西側石垣 II工区解体工事	77
第13図 六門排水口(4) 土質図	47			黒門西側石垣 II工区積工工事	78
第14図 六門排水口 H面築城時裏込め図	48			黒門西側石垣 修理前A地点	80
第15図 六門排水口 石材番号一覧表	49			黒門西側石垣 修理前B・C地点	81
第16図 六門排水口 破損・修復石材区分図		報告書の概要 黒門西側石垣・六門排水口		黒門西側石垣 修理前D・E・F・G地点	82
	50	旧ブルー撤去・市道改良舗装工事		黒門西側石垣 寄台南側	83
第17図 六門排水口 石積工(1)	51	卷頭一 六門排水口(解体修理後)全景		市道改良舗装工事 B地点	89
第18図 六門排水口 石積工(2)	53	卷頭二 黒門西側石垣(東側)・黒門西側石垣(西側)		市道改良舗装工事 A地点	90
第19図 旧ブルー撤去に伴う全図・トレンチ 配置図	55	卷頭三 龍岡城設計図		出土遺物 茶碗(1)	92
		卷頭四 龍岡城治政年頃の図		出土遺物 茶碗(2)	93
第20図 石組暗渠(旧ブルー撤去時検出)	58	卷頭五 龍岡城竣工図		出土遺物 茶碗(3)	94
第21図 黒門西側石垣全体図	61	卷頭六 戦時下の統制陶磁器、軒瓦		出土遺物 茶碗(4)	95
第22図 黒門西側 土壘トレンチ設定図	64	卷頭七 黒門西側石垣修理 地点別出土遺物		出土遺物 茶碗(5)・湯呑(1)	96
第23図 黒門西側 土壘1トレンチ	65	史跡 龍岡城跡修理写真(S-46, S49, S51.)		出土遺物 湯呑(2)	97
第24図 黒門西側 土壘2トレンチ	66	黒門西側石垣修理工事写真		出土遺物 湯呑(3)	98
		田代村五稜郭の石垣(西北隅)(昭和五年頃)	17	出土遺物 湯呑(4)・盃(1)	99
第25図 黒門西側 土壘3トレンチ	67	六門排水口(解体工事)		出土遺物 盆(2)・花瓶	
第26図 黒門西側 土壘4トレンチ	68	六門排水口修理前		プラスチック・タイル・ガラス	100
第27図 黒門西側 土壘5トレンチ	69	六門排水口(仮設・発掘調査)		出土遺物 盆(1)	101
第28図 黒門西側石垣 横断面設定図	79	六門排水口(発掘調査)		出土遺物 盆(2)	102
第29図 開門西側石垣修理前A地点現況図(1)	80	六門排水口(発掘調査・解体工事)		出土遺物 盆(3)・井	103
第30図 黒門西側石垣修理前 B・C地点現況図(2)	81	六門排水口(解体工事)		出土遺物 盆・鉢・鏡・甕	104
第31図 黒門西側石垣修理前 D～G地点現況図(3)	82	六門排水口(解体工事・石組暗渠の検出)		出土遺物 棚跡	105
第32図 施合台側石垣H・I地点現況図	83	六門排水口(発掘調査)		出土遺物 盆	106
第33図 黒門西側石垣 番号・破損・修復石材 区分図(1)	84	六門排水口(解体工事)		出土遺物 錫油甕	106
第34図 黒門西側石垣 番号・破損・修復石材 区分図(2)	85	六門排水口(発掘工事)		出土遺物 瓦質甕・土器・その他	107
第35図 黒門西側石垣 番号・破損・修復石材 区分図(3)	86	六門排水口(発掘調査)		出土遺物 瓦(2)	109
		六門排水口(積工工事)		出土遺物 瓦(3)	110
第36図 市道改良舗装工事 位置図	89	六門排水口 Gトレンチ		出土遺物 金属製品(1)	111
第37図 市道改良舗装工事 B地点	89	六門排水口 Cトレンチ		出土遺物 金属製品(2)	112
第38図 市道改良工事 A地点	90	六門排水口 H面石垣6列目に残る茶碗等の裏込め		出土遺物 金属製品(3)・銭貨	113
第39図 出土遺物 茶碗(1)	92			出土遺物 石製品・レンガ・木	114
第40図 出土遺物 茶碗(2)	93	六門排水口 A・B面			
第41図 出土遺物 茶碗(3)	94	B・C面石垣			
第42図 出土遺物 湯呑	95	旧ブルー撤去 トレンチ・撤去・整地			
第43図 出土遺物 盆	99	旧ブルー撤去 トレンチ			
			57		

# 第Ⅰ章 発掘調査の概要


## 第1節 発掘調査の経緯

史跡龍岡城跡は、千曲川支流の雨川の流れる沖積地にあって、函館五稜郭とともに日本に二つしかない様式の星形複雑城郭である。昭和9年5月1日に国の指定史跡とされている。築城は元治元年三月（1864）より着工して慶応三年四月（1867）に竣工している。築城から140年近くを経過し、経年による石垣の孕みが大きくなり、小規模な維持修理では困難な状況となっている。そのため全体的な整備計画をたて、年次計画による総合的な補修工事を行う必要性が生じている。

また大手門や通用門の復元整備等を行い、周辺整備を含めて将来的には史跡公園として整備を図ってゆきたいところである。

ことに損傷が著しい龍岡城南側に位置する排水口石垣と黒門西側の石垣を平成17年度から平成20年度の四年計画で国の補助金を使って修理することとなった。

石垣を修理保存するに際し、昭和八年の陸軍築城部による五稜郭復旧工事の痕跡確認、その他にどのような修理がなされたか、また築城当時の様子が残存しているのか調べる必要性が生じたのである。



第1図 史跡 龍岡城跡位置図

## 第2節 調査体制

(平成17年度)			(平成18年度)			(平成19年度)		
教 育 長	三石 昌彦		教 育 長	三石 昌彦		教 育 長	三石 昌彦	
教 育 次 長	柳沢 健一		教 育 次 長	柳澤 義春		教 育 次 長	柳澤 義春	
文 化 財 課 長	中山 悟		文 化 財 課 長	中山 悟		文 化 財 課 長	中山 悟(~5月)	
文化財保護係長	高村 博文		文化財保護係長	高村 博文		文化財保護係長	高柳 正人	
文化財保護係	荻原 留美		文化財保護係	荻原 留美		文化財保護係	荻原 留美	
文化財調査係長	高柳 正人		文化財調査係長	高柳 正人		文化財調査係長	三石 宗一	
調査担当者	出澤 力		調査担当者	羽毛田卓也		調査担当者	羽毛田卓也	
文化財調査係	赤羽 太郎(~9月)		文化財調査係	林 幸彦・神津 格(10月~)		文化財調査係	須藤 隆司・羽毛田卓也	
林 幸彦・神津 格(10月~)			須藤 隆司・羽毛田卓也			林 幸彦・神津 格		
須藤 隆司・羽毛田卓也			小林 真寿・上原 学			小林 真寿・上原 学		
小林 真寿・上原 学			富沢 一明・出澤 力			富沢 一明・出澤 力		
富沢 一明・出澤 力								
(平成20年度)			(平成21年度)			(平成22年度)		
教 育 長	木内 清		教 育 長	木内 清(~5月)		教 育 長	土屋 盛夫	
社会教育部長	内藤 孝徳		社会教育部長	内藤 孝徳(6月~)		社会教育部長	工藤 秀康	
社会教育次長	柳沢 本樹		社会教育次長	内藤 孝徳(6月~)		社会教育次長	岡部 政也(10月~)	
文 化 財 課 長	森角 吉晴		文 化 財 課 長	金澤 英人		文 化 財 課 長	森角 吉晴	
文化財保護係長	酒井 順一		文化財保護係長	森角 吉晴		文化財保護係長	酒井 順一(~9月)	
文化財保護係	須恵久美子		文化財保護係	佐々木ふく江		文化財保護係	佐々木ふく江	
高橋 浩一			須恵久美子			須恵久美子		
文化財調査係長	三石 宗一		文化財調査係長	三石 宗一		文化財調査係長	三石 宗一	
調査担当者	羽毛田卓也		調査担当者	羽毛田卓也		調査担当者	羽毛田卓也	
文化財調査係	林 幸彦・神津 格(10月~)		文化財調査係	並木 節子		文化財調査係	並木 節子	
林 幸彦・神津 格			林 幸彦・神津 格(10月~)			林 幸彦・井出 泰章		
須藤 隆司・神津 格			須藤 隆司・神津 格(9月~)			須藤 隆司・羽毛田卓也		
小林 真寿・上原 学			小林 真寿・井出 泰章(9月~)			小林 真寿・上原 学		
富沢 一明・出澤 力			富沢 一明・上原 学			富沢 一明・出澤 力		
佐々木ふく江			出澤 力					
(平成23年度)			(平成24年度)			(平成25年度)		
教 育 長	土屋 盛夫		教 育 長	土屋 盛夫		教 育 長	土屋 盛夫	
社会教育部長	伊藤 明弘		社会教育部長	伊藤 明弘		社会教育部長	矢野 光宏	
社会教育部次長	藤牧 浩		文化財課長	吉澤 隆		文化財課長	三石 宗一	
文 化 財 課 長	吉澤 隆		文化財保護係長	岡部 政也		文化財保護係長	羽毛田卓也	
文化財保護係長	岡部 政也		文化財保護係	井出 幸恵(~9月)		文化財保護係	大工原こずえ(5月~)	
文化財保護係員	井出 幸恵		文化財保護係	比田井清美(10月~)		文化財保護係	高橋 宏美(10月~)	
文化財保護係	佐々木ふく江		文化財調査係長	佐々木ふく江		文化財調査係長	佐々木ふく江	
文化財調査係長	三石 宗一		文化財調査係長	三石 宗一		文化財調査係長	比田井清美	
調査担当者	羽毛田卓也		調査担当者	羽毛田卓也		調査担当者	森泉かよ子	
文化財調査係	並木 節子		文化財調査係	並木 節子(3月)		文化財調査係	須藤 隆司・神津 一明	
須藤 隆司・井出 泰章(9月~)			須藤 隆司・神津 一明			小林 真寿・久保浩一郎		
小林 真寿・神津 一明(10月~)			小林 真寿・並木 節子(3月)			富沢 一明		
富沢 一明・出澤 力(5月)			富沢 一明・久保浩一郎			上原 学		
上原 学・林 幸彦(3月)			上原 学					

工程表 第3節 史跡龍岡城跡 I (穴門排水口) - II (旧ブール撤去) - III (黒門西側石垣)

六門排水口（堰）(TTT I)

平成17年11月20日～平成17年12月19日  
平成18年 8月 7日～平成20年 3月18日

調查工事期間  
發掘調查・石柱

平成17年度事業  
(平成17年)

調査工事 2005/11/20 2005/12/19  
着工 完了

平成18年度事業  
(平成18年)

發掘調查		2006/8/7	2006/9/6	2006/10/23	2006/11/22		2007/2/2	2007/2/20	2007/2/2	2007/2/2
開始		中斷	再開		終了			再開		終了
石垣工事				2006/12/16	2007/1/9	2007/1/13	2007/1/22	2007/1/29		

(平成19年)

平成19年度事業  
(平成19・20年)

施工日期	2007/10/4	2007/12/26~	2008/1/19	2008/1/20	2008/2/18	2008/2/19/20	2008/2/26	2008/2/29	2008/3/18
石垣工事	理地打合	材搬入・仮設工	石垣解体工	仮設工	精工終了	埋座施工	植生土養・土盛	竣工	

## 旧ブール撤去に伴う発掘調査 (TTTⅡ)

平成19年度  
(平成19・20年)

## 発掘調査期間

平成19年 9月14日～平成20年 3月 4日

試掘調査	2007/9/14	2007/10/17	2008/1/ /	2008/1/15	2008/2/1	2008/3/4		
開始		終了	旧ブール撤去	旧ブール下側石組暗渠調査	アトレ新排水口			

## 黒門西側石垣工事・発掘調査 (TTTⅢ)

平成20年度事業  
(平成20年)

## 発掘調査・石垣修理期間

平成20年11月 4日～平成22年 3月 14日

土壟トレンチ		2008/11/4	2008/12/24					
		●	●	開始	終了			
石垣工事	2008/7/8	2008/8/25・12/4						
		着手打合せ	仮設計画打合せ					

平成21年度事業  
(平成21・22年) I 工区

発掘調査	2009/10/6	2009/10/14						
	●	●	開始	終了				
石垣工事	2009/9/16	2009/9/25～	2009/10/19		2009/10/21	2009/11/3	2009/11/20	2009/12/15
		着手打合せ	工事着手	土壠・跡ね出し石解体工	裏込め解体工	石垣積工	仮積み	積工終了

平成22年度事業  
(平成22・23年) II 工区

発掘調査	2010/8/26	2010/9/7						
	着手打合せ	調査						
石垣工事	2010/9/17～	2010/9/20	2010/10/3	2010/12/2	2010/12/8	2010/12/9	2011/3/14	
	解体準備	土壠・跡ね出し石解体	石垣積工	積工完了	土壠の復旧	出来形検査	竣工	

## 第Ⅱ章 遺跡の立地と環境


### 第1節 自然環境・基本層序

佐久市は長野県中位の東に位置し、市の東側は群馬県と接している。史跡龍岡城跡は、佐久市白田地区田口の千曲川の東にあって、その支流である雨川の北の平坦地、標高723m内外にある。

龍岡城跡周辺の表層地質は千曲川と雨川沿いの新生代四期の新しい堆積岩類の扇状低地であり、龍岡城跡付近は砂礫台地となっている。(2013.3『史跡 龍岡城跡 保存計画書』p11)

龍岡城跡の石垣に使用している石は、通称「佐久石」と呼ばれる溶結凝灰岩である。

溶結凝灰岩は佐久市内山崎に模式的に露出し、東部山地西半に広く分布し、南は大日向の抜井川の右岸まで広がっている。岩石は紫蘇輝石安山岩ないし石英安山岩であるが、多孔質で軟らかく、普通の溶岩より凝灰岩の部分が多い。柱状節理がよく発達しているため、絶壁を作り、山頂部はきり立つて特異な山容をなしている。(佐久市志 自然編 p 62) 軟質で加工しやすい石材である。



第2図 龍岡城跡基本層序模式図


### 第2節 歴史的環境

龍岡城跡は旧白田町田口地区にあり、平成17年4月1日に旧佐久市・旧望月町・旧浅科町と合併し所在地は佐久市田口となっている。城跡は雨川右岸の河岸段丘上に立地している。その右岸の山際は⑩大工原遺跡、⑧宮東遺跡、⑦英田地畠遺跡、④神原道場遺跡、②田口館跡、⑪五庵遺跡、⑨割塚遺跡、⑫明法寺遺跡、(ここに石材を採集した石切場がある。)⑭恵下久保遺跡と遺跡が連続している。時代は縄文から平安時代の遺跡である。

これらの遺跡群には古墳が構築されており、⑨上宮代古墳、⑥英田地畠古墳、⑤新海神社古墳群、

第1表 龍岡城跡周辺遺跡一覧表

番号	遺跡名	種別	年代	所在地	出土遺物	備考	佐久市 遺跡番号
①	たつおかじょうやせき 龍岡城跡	城館跡	近世	田口3000			779
②	たぐひやかたあと 田口古跡	城館跡	奈良・平安				801
③	たぐひじょくせき 田口城跡	城館跡	中世				778
④	かねばらじょくじょうりうじゆき 神原道場遺跡	繩文～奈・平					672
⑤	しんかいじんやくこくぐん 新海神社古墳群	古墳	古	宮代・英田地畑 ・宮の沢		佐久市埋蔵文化財調査報告書第11集 『非古墳部』	747～749・ 810
⑥	えいたちほたさん 英田地畑古墳	古墳	古	宮代・英田地畑	土師器・須恵器・鉄 製品・銅製品・玉		746
⑦	えいたちほたせき 英田地畑遺跡		古～中	宮代・英田地畑	土師器・須恵器・刀		673
⑧	みやのじょくせき 宮東遺跡	散布地・集 落跡	繩～古・中	宮代・宮東	土師器・須恵器・石器		674
⑨	おみやわらじょくせき 上宮代古墳	古墳	古	上宮代・宮代			750
⑩	おおたくわらじょくせき 大工原遺跡	散布地・そ の他	繩～古・奈・平	宮代・上ノ平	土師器・須恵器		675
⑪	おみやわらじょくせき 宮代古墳	古墳	古	主計原			806
⑫	おひでいじゆく 山口遺跡	散布地・集 落跡	繩・古・奈・平	河原宿・若瀬 山口	繩文土器・土師器・ 須恵器・石器		676
⑬	いにふれいじゆく 三分遺跡群	散布地・集 落跡・古墳	繩・古・奈・平・近 高・北子塚	三分・碳焼・芝 輪文土器・土師器・ 須恵器・石器	F2005 長野県埋蔵文化財センター 発掘調査報告書73・三分遺跡2		695
⑭	いわさきじょくせき 岩崎城跡	城館跡	中世	三分		『千曲之真砂』『編年集成』	780
⑮	いづな皆	城館跡	中世	いづな			805
⑯	へんじょくじゆく 遍照寺遺跡	城館跡	中世	繩・弥・中	三分・寺久保	赤生土器・土師器・ 石器	692
⑰	じくじくじゆく 寺久保古墳	古墳	古	寺久保			804
⑱	あらじゆく 荒巻遺跡		弥～中	三分・荒巻・栗	赤生土器・土師器・ 石器		693
⑲	こやまざわじゆく 小山沢遺跡		繩	三分・小山沢	石器		694
⑳	むらざわじゆく 山際遺跡		弥～中	入沢・山際	赤生土器・土師器・須恵器・ 反転輪文土器・土製品・陶器		696
㉑	やまとざわ 山際1号古墳	古墳	古	入沢・山際	勾玉		752
㉒	かんじよじやく 觀正田遺跡		奈・平・中	三条・觀正田	土師器・土師質土器		716
㉓	いのうえいじゆく 井上遺跡	散布地・集 落跡	繩～奈・平	三分・上の田			691
㉔	とうぢちじゆく 戸井口遺跡		繩・古・奈・平	三分・上川原・ 下川原	須恵器・石器		690
㉕	どなじゆく 田中遺跡		繩～奈・平	三分・中川原	赤生土器・土師器・須恵器・ 石器		689
㉖	にしつだいじゆく 西塚田遺跡		古・奈・平	三分・西塚田	土師器・須恵器		688
㉗	ごあいじゆく 五庵遺跡		繩・古・奈・平	下町・五庵	須恵器・石器		671
㉘	ごあいじゆく 五庵古墳	古墳	古	下町・五庵	太刀・刀装具・铁器・耳 環・雪玉・切子玉・董鏡	佐久市埋蔵文化財調査報告書第11集 『非古墳部』	745
㉙	わかつじゆく 割塚古墳	古墳	古	下町・割塚			743
㉚	わづけいじゆく 割塚遺跡		弥～奈・平	下町・割塚	土師器・須恵器・石器		670
㉛	みよかじじゆく 明法寺古墳	古墳	古	下町・明法寺			744
㉜	みよかじじゆく 明法寺遺跡		繩～奈・平	下町・明法寺	赤生土器・土師器・ 須恵器・石器	探石場あり	669
㉝	かずさきじゆく 山崎古墳	古墳	古	大奈良・山崎	勾玉		730
㉞	おげくじゆく 恵下久保遺跡	散布地	奈・平	恵下久保	绳文土器・赤生土器・ 土師器・須恵器・石器		800
㉟	おおながじゆく 大奈良遺跡		繩～奈・平	大奈良・金石他			660
㉟	おおながじゆく 山崎遺跡	散布地・集 落跡	弥～奈・平	大奈良・山崎	赤生土器・土師器・ 須恵器・金環		662
㉞	おかのじゆく 幸神古墳群	古墳	古	原・幸神	大刀・刀子・刀馬頭・鉄矛・戰盾	佐久市埋蔵文化財調査報告書第11集 『幸神古墳部』	731～736
㉟	おほかくじゆく 外九間古墳群	古墳	古	原・外九間	土師器・須恵器	佐久市埋蔵文化財調査報告書第11集 『幸神古墳部』	737～739
㉞	おかのじゆく 中原古墳群	古墳	古	原・中原	大刀・刀子・刀装具・铁器 ・环・土師器・須恵器	佐久市埋蔵文化財調査報告書第11集 『幸神古墳部』	740～742



第3図 周辺遺跡分布図(1;10,000)

⑩	ほいせき 原遺跡	散布地・集 落跡	弥～奈・平	原・切合・幸神 ・中原館	縄文土器・土師器 ・須恵器		661
⑪	反田遺跡		縄	白田・反田	石器		606
⑫	城下遺跡		縄	白田・城下	縄文土器		607
⑬	いなみやまとうらき 稲荷山跡	城館跡	中	白田・勝間		『千曲之真跡』・『南佐久郡古墳址調査』 ・『編年集成』・『芦田記』	773
⑭	こやまきさくとうらき 小山崎遺跡群	集落跡	縄～中	白田・小山崎	石器		609
⑮	しろじまとうらき 城山遺跡		縄・古・奈・平	白田・城山	縄文土器・土師器		608
⑯	まるのうまいわき 丸山遺跡		縄～奈・平	下小田切・勝間	縄文土器・弥生土器・土師 器・須恵器・灰陶製器・石器		610
⑰	かつねはらいせき 勝間原遺跡	散布地・集 落跡	縄～奈・平	下小田切・勝間	弥生土器・土師器・石器		611
⑱	くりのきせい 栗ノ木遺跡		縄～奈・平	下小田切・栗ノ木	弥生土器・土師器・ 土製品・石器		612

㉙五庵古墳、㉚割塚古墳、㉛明法寺古墳がある。白田町は平成6・7年に雨川右岸の古墳の清掃発掘調査を実施し、この地域の古墳の様相が明らかになっている。㉕新海神社古墳群の4基は無袖の横穴式古墳で、土器の出土はないが装飾品の勾玉・ガラス小玉・管玉・水晶の切小玉・蛇紋岩の大玉・鉄鏃・直刀が出土している。鉄鏃の年代などから6世紀後半から7世紀前半の古墳とされている。昭和40年3月に調査された㉖英田地畑古墳は両袖型の古墳とみられる。遺物は蔽手刀・直刀・刀装具・鉄鏃・三輪玉・須恵器・土師器杯・人骨が出土し、奈良時代とされている。

平成7年に調査された㉗五庵古墳は横穴式片袖型の石室の古墳とみられ、直刀・刀装具・鉄鏃・装飾品では金環・紺色ガラス小玉・水晶のガラス小玉(片面穿孔)・碧玉製の管玉がある。特殊なものとしては、鉄製の蓮鎌が出土している。長頸瓶被片切刃造調三角形の蓮鎌が6世紀後半としている。

平成4年に調査された㉘宮東遺跡からは平安時代中頃から後半の8棟の竪穴住居址が検出されている。縄文中期後半～後期の住居も確認されている。

雨川が谷から出た平坦地あたりの右岸の微高地には㉙原遺跡、㉚大奈良遺跡があり、旧白田町有数の縄文時代から奈良・平安時代に至る遺跡である。㉙原遺跡は昭和63年に農道拡幅に伴う調査がなされ、古墳時代後期と平安時代の竪穴住居があり、㉛幸神(さいのかみ)古墳群が北東に分布する。

平成15年の道路拡幅に伴う発掘調査により、㉛大奈良遺跡が調査されている。㉛大奈良遺跡は縄文中期後半～後期の集落を中心として、古墳時代後期から平安時代の集落が展開している。縄文中期では佐久系の深鉢土器が出土し、遺跡付近の石材で作られた打製石斧が破損品を含め3,500点近く出土している。この微高地には㉛幸神(さいのかみ)古墳群、㉝外九間古墳群、㉞中原古墳群がある。これらの古墳も平成6・7年に12基が調査されている。旧白田町内には50基ほどの古墳の内、雨川右岸に幸神古墳群をはじめ半数の古墳が分布している。(『白田町誌考古・古代・中世編』)

雨川の左岸にある㉜井上遺跡、㉝田中遺跡は発掘調査がなされている。㉝田中遺跡は平成22年道路拡幅部分の調査により、古墳・平安時代の竪穴住居址9棟、掘立柱建物址2棟、土坑4基が検出されている。㉜井上遺跡は縄文時代からの遺跡で、弥生時代後期の土器が見られ、また古墳後期の竪穴住居址が調査されている。

中世から近世では㉟田口館跡、㉞田口城跡は龍岡城跡の北にあって、㉟田口城跡は山頂に郭・堀が残っている。大塔物語に応永7年佐久郡田口氏と見え、諫訪上宮神長官文書に寶徳四年(1452)文明九年(1477)、田口式部少輔長綱、同十四年入澤長義、田口式部少輔長綱、入澤惣領の由を申すと見え、同十五年長享三年田口山城守長慶とあり。神宮寺三重の塔風鈴の銘に永正十二年(乙亥、1515)九月十日大旦那山城守長慶・勧之衆長秀・長綱・長高・長満・長俊・秀義と見えている。長綱は長慶の父である。その他は一族であろう。また上宮寺鐘楼の梵鐘には天文十二年(癸卯、1543)十一月、旦那田口左近将監長能とある。然るに天文の末に至り武田氏のために一族が滅亡した。その後依田能登昌朝之に居る。武田滅亡後北條氏に属し田口城に籠る。のち城を捨てて、小田原に逃げる。㉟田口館跡は蕃松院にあり、依田信蕃の子松平康國が父の追福として城下に蕃松院を創立して、その家臣に城を守らしめたという。(『南佐久郡の古城址調査』)

### 第3節 龍岡藩の歴史

下記の資料より作成。

明治45年6月『大給龟崖公伝』全

昭和41年 龍岡城五稜郭の大要（臼田町教育委員会）

昭和46年11月、「田野口藩（前奥殿藩 後龍岡藩）略年表」 尾崎行也

奥殿藩初代藩主真次は大給松平本家第五代真乗の二男に生まれ、大給（おぎゅう）城に居た。（愛知県東賀茂郡松平村（現豊田市）大字大給）兄の家乗に従って大給から家康の関東移封に伴う。

天正18年 真次上州那波城一萬石賜う

慶長5年 関ヶ原役には三河の吉田城を守る

慶長6年 美濃岩村城に入る、恵那・土岐二郡二萬石を領す、これで大給城は古城となる

元和1年 夏の陣の功績により徒步頭となる、一千石賜う

寛永4年 大番頭となり、二千石加増（上州）

寛永9年 四千石加増（上総）

祖先の領地を領することを請う

二代乘次 江戸藩邸に生まれる

寛永12年 三河の大給に替え地を許される、奥殿周辺を知行

天和2年 丹波の二千石加増

貞享1年 乗次大阪定番となり、攝津 三河 丹波の一萬石加増

元禄16年 四月五日 四代乗真 摄津 三河 丹波 三国の一萬二千石を信濃国佐久郡に賜う

天保11年 乗利の三朗次郎（のち乘謨（のりかた）・大給恒（おぎゅう ゆづる））生まれる  
(中略)

嘉永5年 乘謨襲封

安政2年 大砲稽古、不成功

文久2年 八月幕府は参勤交代制を改めて、三年一勤・在府百日、妻子を在所に帰ることを許した

文久3年 乘謨大番頭となる

六月に田野口に築城を決める、知行の大部分が信州にあるので居を田野口の地に移すことにする

九月縄張を了り、築城十一月着手

文久5年 乘謨若年寄となる

元治1年 乘謨若年寄罷免、程なく再任

元治2年 乘謨若年寄辞任

慶応1年 三河領に在所替え反対運動おこる

乘謨陸軍奉行となる


慶応2年 乘謨老中格となる

諸代足軽隊を先手銃隊組と改名


乘謨陸軍總裁となる

十二月城の普請竣工

慶応3年 田野口藩新殿落成



第4回 中路 韶國城跡參觀圖



#### 第4節 龍岡城跡の変遷（○数字は第4図史跡龍岡城跡変遷図参照、資料は節末に掲載）

- 慶応2.12. (1866) 龍岡城竣工  
慶応3.4.19 (1867) 新殿落成  
明治1.4.29 (1868) 北越出兵命令  
明治1.5.18 (1868) 龍岡藩と改称  
明治2.4.22 (1869) 藩籍奉還・乗謨龍岡藩知事に任命される  
明治4.4. (1871) 龍岡城廃毀 石壘・①御台所残る  
明治4.6.2 (1871) 龍岡藩廃止  
明治8.9. (1875) 尚友学校龍岡城内に移転 ①御台所を校舎として使用(6才から14才まで) (資27)  
明治13.10.25 (1880) ②田口招魂社建願開届  
明治27. (1894) ③東校舎(障子校舎)建築 昭和13年に取り壊し (資27)  
明治31. (1898) ④小学校雨天体操場新設 (五間に十二間六十坪) (S 29.12.5公民館報47号)  
明治35. (1902) ⑤-1 北校舎・⑤-2 南校舎建築 (資27)  
大正8. (1919) ⑧-1 東校舎増築 (資27) この頃と思われる校舎配置図に雨天体操場の東に⑧-2 中島氏宅あり  
大正15. (1926) ⑤北校舎二階増築 (資27)  
昭和3. (1928) ⑦湯沸場・小便室、便所増設 (資27)  
昭和4.8 (1929) ①御台所現在の地に移転 (S 36年の御台所半解体復元工事の棟札に「東方より移動」とあり。)  
昭和5.5.1 (1930) 大手橋付近⑨標識及び説明板の設置  
昭和8.10. (1933) 龍岡城復旧計画圖を領書陸軍築城部本部  
龍岡城保存会が組織され、陸軍築城部本部により龍岡城跡の旧状復旧がなされる  
昭和9. (1934) ⑨大手橋・⑩通用門橋新設 (史跡名勝天然記念物保存管理状況調査に記載)  
昭和9.5.1 (1934) 龍岡城跡「史跡名勝天然記念物龍岡城跡」に指定される。(資1)  
昭和10.3.4 (1935) ②田口招魂社、鳥居・水鉢・石灯籠造立、社務所は建設年月不明  
昭和10. (1935) 「南佐久郡の古城址調査」龍岡城の岡城内に大手東に「奉安庫」あり  
昭和13. (1938) ③東校舎(障子校舎)撤去 (資27)  
昭和14. (1939) ④雨天体操場3間5間の増築で七十五坪とする (資27)  
昭和15. (1940) ⑤-2 南校舎東5教室、二階増築 (資27)  
昭和23.12.21 (1948) ⑥南校舎新制中学校新築工事 着手 (6.3制に伴う中学校施設、資29)  
昭和24.5.15 (1949) ⑥南校舎新制中学校新築工事 完了 (昭和24年8月25日『田口民報』第12号、資29)  
昭和24.7 (1949) 校舎は立派に完成し、グランドは拡張されて固定バックネット、スコアボードまで完備 (昭和24年8月25日『田口民報』第12号、資29)  
昭和26.8.20 (1951) ①御台所が公民館全景として掲載される (田口村公民館報7号月刊、資29)  
昭和26.12.10 (1951) 史跡名勝天然記念物保存管理状況調査 (岩崎長思)  
⑨大手橋・⑩通用門を昭和9年に新設し、小破修理はなされるが架替えが必要  
⑪御台所の屋根が雨漏りが激しく、屋根替えが急務。⑫樹形の石垣修理が必要  
昭和27.11.15 (1952) 「龍岡城石垣、⑬樹形石積修理工事始まる」 (公民館報第22号、資29)  
— (前略) 年代経過により、四ヶ所の補修箇所と各城址には特異なものとされている樹形の石積みにも修理を要する箇所ができる、この度、予算三〇万を以て、修理が計画され、村内請負人により、それぞれ各工事の分担請負となり、着工している。工事は大体、十二月十五日頃完成の予定のこと、修理費用は国庫補助15万円、県費補助5万円、村費負担10万円でまかねられる。—  
昭和28.7.5 (1953) 「五稜郭石垣 ⑬樹形石積修理工事なる」 (公民館報30号、資29)  
— (前略) 総じて国宝修理とか、文化財史跡の補修とかはその修理方法がなかなかむづかしく、も

と通りに直すと云う事が修理の眼目であって只、破損箇所を新しく立派にと云うのではなく、石垣ならばその石一個一個の形状そっくり再現すると云うのにあるので、当事者は非常に苦心して、県、国の指導を受け乍慎重、確實に修理が行われたわけである。修理箇所は、濠の石積三ヶ所、⑫水門暗渠一ヶ所、⑪楕形一ヶ所であった。(掲載写真に⑫六門排水口の写真「五稜郭南方の拂まち」とあり。)

- 昭和29.11.28 (1954) ⑬田口学校大体育館建設 着工 (田口村公民館報47号、資29)  
昭和30.5.31 (1955) ⑭田口学校大体育館建設 終了 (田口村公民館報55号、資29)  
昭和31. (1956) 「五稜郭大要」白田町教育委員会  
昭和34.12.15 (1959) 6月に着工した②招魂社拝殿できる (白田町公民館報28号、資28)  
昭和35.7. (1960) ①御台所災害復旧に伴う半解体復元工事 着工 (資23 図面あり)  
昭和36.5.31 (1961) ①御台所災害復旧に伴う半解体復元工事 竣工 総額二八〇万円  
昭和36.7.31 (1961) 「龍岡城お台所完成—解体修理で原型になるー」(白田町公民館報第41号、資28)  
一さる34年の台風によって被害を受けたのを機会に解体修理がなされたものである。これまで田口小学校音楽室、公民館として利用されていたが、これに郷土の古文書、土器、民俗資料を集め博物館にする予定。修理され原型になったお台所—  
昭和36.1.18 (1961) ⑯プール建設現状変更許可申請 (資2)  
昭和36.5.15 (1961) ⑯プール建設 着手 (資2)  
昭和36.8.10 (1961) ⑯プール 竣工 プールと御台所の間に生垣、御台所とプールの間にブロック造りの建造物、井戸の廻せつ、排水口竣工の付帯項目あり。 (資2)  
昭和37.9.11 (1962) 100万円の工事の補助金50万円確定 (資2)  
昭和38.3. (1963) 新たに下越地区に白田中学校開校。田口中学校、青沼中学校、中部中学が統合  
昭和39. (1964) 雨天体操場取壊し (資31-P39)  
昭和46.1.5～3.31 (1971) ⑮南校舎田口中学校校舎撤去 (資2)  
昭和46. (1971) ⑯大手橋修理 (資31-P39)  
昭和46.10.16 (1971) 日本宝くじ協会より文化財愛護標識設置 龍岡城2本 (資3)  
昭和47.6.17 (1972) 文化庁へ ⑯田口小学校改築による現状変更等の許可申請 (資2)  
昭和47.8.7 (1972) 文化庁へ 史跡龍岡城の環境整備について許可申請 (資2)  
1、田口小学校改築事業完了以後に⑮校長住宅、⑯公使室、⑰便所を撤去  
2、⑯の校舎2棟共に平行して校庭の北へ4m移設  
3、①御台所移転の際は、旧地に戻す  
(昭和49.4.1現在 文化庁に報告 ①は実施済、但し⑮校長住宅は史跡外に代替え住宅を建設中②は実施済である。)  
昭和47.9.1 (1972) 史跡龍岡城跡現状変更 (⑮南校舎旧白田中学校校舎撤去) 許可 (資2)  
⑯田口小学校校舎改築工事 許可 (資2)  
昭和47.10.2 (1972) ⑯田口小学校校舎改築工事 着工 (資2)  
昭和48.11.6 (1973) ⑯田口小学校校舎改築工事 竣工 旧木造校舎取壊し・グランド造成 (資31-P39)  
昭和49.2.12 (1974) 文化庁へ ⑯倉庫、⑯自転車置き場、⑯防護柵設置の許可申請 (資2)  
昭和49.4.1 (1974) 文化庁へ ⑯田口小学校改築工事 完了報告 (資2)  
昭和49. 史跡龍岡城跡整備保存計画 (資4)  
昭和50年度 記念物保存修理 名称 史跡「龍岡城跡」保存事業  
①事業内容 ⑨大手橋、⑩東通用門橋保存整備復元  
事業費予定 8,000千円  
②事業内容 史跡内土星復元  
事業費予定 4,000千円  
③事業内容 史跡堀石垣保存修理 (昭和50・51年以降)  
事業費予定 4,000千円

- 史跡等保存管理計画策定 名称 史跡「龍岡城跡」保存整備事業（資4）  
 事業内容 史跡「龍岡城跡」保存整備計画実施  
 事業費予定 21,000千円
- 史跡等購入 名称 史跡「龍岡城跡」保存整備事業  
 事業内容 史跡内民有地買上げ700m<sup>2</sup>  
 事業費予定 5,600千円
- 昭和49.5.25 (1974) ⑩堀の清掃。（館報うすだ 163号、資28）  
 龍岡城・五稜郭を守ろうー保存会が清掃・植樹一  
 「四月二十八日龍岡城保存会（中条忠雄会長 三千五百人）の手により、城郭の濠縁に桜の苗木50本が植えられました。同保存会は龍岡城の荒廃を憂い、貴重な文化財を守り、後世に継承しようという地元住民の熱意により一月三十日結成されました。以来、濠の清掃、（後略）、写真掲載「堀の清掃に精出す保存会の会員」（⑩の空堀の底の萱を刈っている写真）
- 昭和49.7.17 (1974) 1、⑤北校舎旧小学校校舎撤去跡地の整備（ブルドーザーによる）  
 2、（通用門北の）⑩土壌破損箇所の暫定措置として、整地による残土を暫定的に土盛する。（⑤の北校舎により⑩土壌は削平されていた。）  
 3、堀の浚渫（予定）※雜草浚渫を主とする。機械力によるが、石垣保全のため両側より1m以内を手掘りで実施（資2）
- 昭和49.8.30 (1974) 文化庁へ史跡名勝天然記念物のき損届出書（資2）  
 史跡「龍岡城跡」堀石垣 昭和49.8.26 台風通過に伴う  
 ⑩・⑫崩壊箇所2ヶ所 20m<sup>2</sup> 400,000円  
 ⑪・⑫崩壊状態箇所3ヶ所 162,5m<sup>2</sup> 4,063,000円
- 昭和49.11.13  
 昭和50.1.16 (1975) 史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可申請書（資2）  
 （⑩倉庫、⑪自転車置場、⑫防護柵設置）
- 別紙史跡龍岡城跡の整備復元計画の概要（資2）  
 白田町長期新興計画により、昭和50年度を初年度とする重要文化財史跡「龍岡城跡」の整備復元計画に着手し昭和54年度を最終目標とする計画案が長期新興計画審議会で、検討されこれが更に同企画会で決定されたがその計画概要は下記のとおりです。
- 昭和50年度に於いて大手橋、東通用橋の修理を含む史跡内の私有地の公有化を実現し、長期計画の実施方法の調査に着手。
  - 昭和51年度において史跡土壌の整備復元と併せ私有地の公有化を進める。
  - 昭和52年～54年において土壌整備、堀、石垣、漏水防止対策を実施し又、旧田野口藩建造物の一部買戻し復元。
  - 上記についてはいづれも文化庁と協議その指示により実施する予定である。
- 昭和50.2.7 (1975) 文化庁へ出張、史跡保存管理計画策定事業は実施困難と回答される。  
 昭和50.3.6 (1975) ⑩～⑪倉庫等新築の許可通知（資2）  
 昭和50.3.20～3.31 (1975) ⑩～⑪倉庫等新築着工、竣工（資4）  
 昭和50.5.17 (1975) 龍岡城五稜郭保存会 第1回総会（資4）  
 昭和50.5.28 (1975) ⑩～⑪倉庫等新築工事現状変更終了報告書（資4）  
 昭和50.10.27 (1975) ⑫龍岡城跡地域図板設置（大手橋左側）にかかる史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可申請書（資4）  
 昭和50.11.22 (1975) ⑫龍岡城跡地域図板設置許可通知（資4）  
 昭和50.11.30 (1975) 昭和50年度文化財保存事業費補助金申請（資5）  
 昭和50.12.5 (1975) 文化財保護事業龍岡城石積復旧工事（⑩～⑫大手橋付近の石垣工事）着工（資5）  
 昭和51.1.17 (1976) 昭和50年度文化財保存事業費補助金決定通知（資5）

- 昭和51.1.23 (1976) 昭和51年度文化財補助事業計画（国庫）について（回答）（資9）  
 ⑫堀石積復旧・⑬石橋架替・⑭土壘復元・樹形説明板設置（⑮説明板・  
 ⑯地域図版）・⑰史跡内土地買い上げ
- 昭和51.2.28 (1976) 文化財保護事業龍岡城石積復旧工事（⑯～⑰大手橋付近の石垣）完成。（資5）
- 昭和51.2.12～3.26 (1976) ⑯龍岡城跡地域図板設置着工、完了（資4）
- 昭和51.5.1 (1976) 昭和51年度文化財関係国庫補助事業の内定について（通知）（資9）
- 昭和51.7.29 (1976) 昭和51年度文化財補助金交付申請（資9）
- 昭和51.9.27 (1976) 昭和51年度国補重要文化財等保存整備工事（資9）  
 （⑯通用門石積・⑰通用門土壘土盛・⑯黒門石橋架替）工事着工
- 昭和51.12.20 (1976) 昭和51年度国補重要文化財等保存整備工事（資9）  
 （⑯通用門石積・⑰通用門土壘土盛・⑯黒門石橋架替）終了
- 昭和52.2.25 (1977) 昭和51年度文化財保存事業実績報告書（⑯・⑰・⑯）提出（資9）
- 昭和54.8.31 (1979) 龍岡城跡⑯土壘設置整備の史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可申請（資11）
- 昭和54.9.27 (1979) 龍岡城址⑯土壘復元工事 着工（L=105mW=120mH=50cm）2100,000円（資11）
- 昭和55.3.20 (1980) 龍岡城跡⑯土壘復元工事 竣工（資11）
- 昭和57.2. (1982) 昭和56年度 橋梁架替工事 南佐久郡白田町龍岡城⑨大手橋設計計算書  
 南佐久木振興会（橋長11m）（資23）
- 昭和57. (1982) 地下式オイルタンク・オイル配管工事（資31-P39）
- 昭和59.3.1～3.30 (1984) 龍岡城跡案内板屋根葺き工事 着工・終了（資12）
- 昭和62. (1987) 黒門の左右に岡崎市・函館市の花木園設置（資31-P39）
- 平成1. (1989) 田口小学校非常階段設置（資31-P39）
- 平成2.1.8 (1990) 龍岡城址文化財指定区域図 複写（資23）  
 （平成二年一月白田町教育委員会作成 構図複写縮尺六〇〇分の一）
- 平成5.10.26 (1993) 平成6年度文化財関係事業計画について（回答）（資15）  
 ⑯龍岡城跡石垣修理 幅5m高さ3m範囲に今にも崩れそうな箇所が発見。
- 平成6.4.4 (1994) 農業集落排水事業取り付け管敷設工事現状変更許可（委保第4-160号、資31）
- 平成6.7.7 (1994) 長野県教育委員会教育長あて、平成7年度文化財補助事業計画について（回答）  
 ⑨大手橋改修工事（木部不朽が見られる）、①御台所の避雷針設置工事、  
 ①御台所屋根葺替工事（雨漏り）（資13）
- 平成7.1.27～3.15 (1995) ⑨大手橋改修工事14,883,000円 橋幅6.2m橋長11.0m（資13）
- 平成7.6.5 (1995) 平成7年度文化財保護事業補助金の内示（通知） ⑯龍岡城跡石垣修理（資15）
- 平成7.9.27 (1995) 国宝重要文化財等保存整備費補助金交付決定通知⑯龍岡城跡石垣（資15）
- 平成7.10.16～8.3.25・平成8.6.10～10.31 (1995～1996) ①御台所屋根葺替修理（資13）
- 平成8.8.8～10.31 (1996) ①御台所 避雷針設置（資13）
- 平成8.3.15 (1996) 国宝重要文化財等保存整備史跡龍岡城跡石垣修理工事⑯龍岡城跡石垣  
 着工1,627,400円（資15・16）
- 平成8.3.25 (1996) 国宝重要文化財等保存整備史跡龍岡城跡石垣修理工事⑯龍岡城跡石垣竣工（資15・16）
- 平成10. (1998) ブール新築（郭外西の隣接地に移動、⑯ブールへの通路の設置（資31-P39）
- 平成14.6.21 (2002) 平成14年度公立学校施設整備費国庫負担（補助）大規模改造工事・田口小  
 学校トイレ改修工事における下水管敷設工事 現状変更許可（委庁第4-309号）
- 平成18.8.7～20.3.16 (2006～2008) ⑯穴門排水口石垣修理工事
- 平成19.4.20 (2007) 旧⑯ブール撤去工事申請
- 平成19.9.14～20.3.4 旧⑯ブールに伴う発掘調査と⑯ブール撤去
- 平成19.11.1～20.3.19 (2007～2008) ④田口小学校屋内運動場耐震診断着手・終了
- 平成20.11.4～22.3.14 (2008～2010) ⑯黒門西側石垣修理工事着手・終了

## 第5節 龍岡城跡周辺の調査

- 平成18.7.12～19.3.31（2010）⑧五庵遺跡（田口児童館用地）  
　遺構—竪穴造構1、単独ピット45、遺物—瀬戸灰釉破片、土鍋2小片、加工痕のある剥片2  
平成20.3.24～3.28. ⑨龍岡城跡・五庵遺跡1試掘調査（遺構遺物なし）→圃場整備（S53頃）  
（2008）により基盤層が削平される  
平成20.10.22（2008）⑨龍岡城跡・五庵遺跡2（遺構遺物なし）  
平成20.12.1～21.3.24 ⑩龍岡城跡IV 市道改良舗装工事に伴う立会い・本調査  
（2008）表土より 瓦4片、飯椀、呉須小皿（蓋）近代陶磁器6片出土、遺構なし  
平成22.7（2010）⑦鷲見・岩田宅改築（武家屋敷）  
雷文小皿（型紙作り）、他2片

### 資料一覧

- 1 明治九年五月一日 史跡名勝天然紀物関係書類 県宝指定関係書類 田口村役場  
2 史跡龍岡城跡現状変更に関する綴 白田町教育委員会  
3 自昭和四十六年度至昭和四十八年度 文化財保護調査委員会他書類 白田町教育委員会  
4 昭和50年度 史跡龍岡城跡保存整備事業綴  
5 昭和50年度 史跡龍岡城石垣修繕事業  
6 昭和50年1月 文化財関係（行政事務）白田町教育委員会  
7 史跡龍岡城跡保存資料 白田町教育委員会  
8 昭和五十年七月調 龍岡城御台所所蔵 旧田野口役所文書 目録 白田町教育委員会  
9 昭和51年度 文化財保護史跡「龍岡城跡」石垣修繕等国庫補助事業綴 白田町教育委員会  
10 昭和51年度 文化財関係綴 白田町教育委員会  
11 昭和五十四年度 史跡龍岡城五稜郭土塁復元工事 白田町教育委員会  
12 昭和42～62年度 白田町文化財調査委員会関係文書綴 白田町教育委員会  
13 平成2～13年度 文化財調査委員会関係文書（白田町文化センター）  
14 平成三年度 文化財保護関係綴 白田町教育委員会  
15 平成七年度 龍岡城跡石垣修繕 白田町教育委員会  
16 平成7年度 国宝重要文化財等保存整備事業 史跡龍岡城跡石垣修理工事 しゅんこう届  
17 文化財関係1（庶務書類関係）白田町内  
18 「幕末期小諸藩の郷村に対する法的規制」 尾崎行也  
S44頃 龍岡城図  
昭和51年 「龍岡城五稜郭の大要」 白田町教育委員会  
「龍岡城と大給恒について」 水野茂  
19 昭和49年度 陣屋日誌他古文書整理指針 白田町教育委員会  
昭和51年11月 「地理研究第2号（特集・幕末築城龍岡城）」国学院大学地理研究室  
昭和52年2月 「大給恒と白田町」『歴史地理研究』  
20 昭和45年4月 「田野口藩維新期客作帳」 尾崎行也  
21 昭和34年10月26日 龍岡城（五稜郭）設計図 白田町教育委員会(1枚)  
他 御殿、御台所姿図、招魂社配置図、田口小学校校舎平面図(計6枚)  
「龍岡城由来」の封筒に但し書きあり  
22 龍岡城御殿平面図(市川治作図)・御台所平面図(他33枚)  
23 龍岡城五稜郭設計図(5枚)・御殿向之図(5枚)・瓦図(1枚)  
文化財指定区域図(1枚)  
昭和34・35年 御台所改修工事用図面(6枚)  
昭和56年度 大手橋設計計画書と構梁架替工事図面(3枚)  
24 竜岡城御台所1階2階平面図(4枚)・黒根屋佐藤様瓦の図面(3枚)他5枚  
25 昭和45年2月28日 田口町古城原図・龍岡五稜郭、田口城址、入沢城址、湯原城址、雁峯城址  
下ノ城址、魔王寺城址・稻荷山城址・上小田切城址  
「明治と大給恒」（「もう一つの五稜郭」標出版抜粹）  
26 昭和57年  
27 平成15年10月10日 『田口小学校130周年記念誌』田口小学校130周年記念事業実行委員会  
28 昭和52年11月3日 田口町公民官報縮刷版 第1集  
29 昭和54年11月3日 田口町公民官報縮刷版 第4集  
30 昭和54年11月3日 田口町公民官報縮刷版 付録  
31 2013.3 「史跡龍岡城跡 保存管理計画書」佐久市教育委員会  
32 平成3年7月14日 「龍岡城五稜郭遺品目録（1）」—佐久市岸野小学校所蔵分



昭和 46.1.5～3.31 (1971)  
⑥南校舎田口中学校校舎撤去申請時の写真



昭和 49.8.26 台風通過に伴う②崩壊ヶ所（大手橋付近）



昭和 51.1.23 (1976) 文化財補助事業計画（国庫）の回  
答に載る④-4 南石垣下未賃収地。用水のU字溝が新しい。



昭和 51 (1976) 重要文化財等保存整備工事  
②黒門石橋架替 解体中



昭和 51.9.27 (1976) 重要文化財等保存整備工事②黒門  
石橋架替工事 着工前



②黒門石橋架替工事 竣工




昭和 51 (1976) 国補重要文化財等保存整備工事  
②通用門土里土盛工事



昭和 51 (1976) 国補重要文化財等保存整備工事  
②通用門石積工事着工前

※○数字は第4図史跡龍岡城跡変遷図を参照

史料 1



史料2

表紙  
昭和八年十月

龍岡城復旧計畫要領書  
—陸軍築城部本部—

龍岡城復旧計画要領書

- 第一 第二 本計画ハ史蹟保存ノ為メ旧龍岡城ヲ横ネ往時ノ状態ニ修理復旧スルニ在リ  
第三 第四 本計画ハ木石塹全部  
第五 第六 木石塹ノ済深一部  
第六 第七 水門壁及々渠工事ノ新設  
第七 第八 大手門及び門檻架設  
第八 第九 木石塹ノ修理上必要ナル施設  
第九 第十 木石塹ハ計画圖ニ示ス如ク盛土、土濾造ヲ為シ之ニ張芝ヲ施スモノトス  
第十 第十一 大手門口石器ノ端末ハ堅石乱層構ト為スモノトス  
第十一 第十二 木石塹中埋没又ハ崩壊セラモノハ之ヲ旧状ニ修復復旧スルモノトス  
第十二 第十三 分分木石塹ノ外岸石垣頂ヨリ二米四〇ノ深サニ渡深スルモノニシテ此際漏水防止ノ粘土層歛除ノ部  
第十三 第十四 水門壁及々渠工事ノ配合一・二・四  
第十四 第十五 木工事ノ為メ木石垣直箇箇箇所ハ繩糸テ水密フ計ルモノトス  
第十五 第十六 川下流兩川ニ注カニハ水路ヲ改ケ水叩キノ部分ハ特ニ鉄筋強「モルタル」目地トス尙水  
第十六 第十七 川の浸食ニヨリ木門壁及石垣ノ崩壊セラルゝ懼慮シ謹用鉄筋「コンクリート」壁を適當長  
第十七 第十八 設設ケルモノトス  
第十八 第十九 游水池ハ經五〇ノ鉄筋「コンクリート」管ヲ埋設スルモノトス  
第十九 第二十 取入口ニハ削水門ヲ設ケ流入量ヲ調節シ得ル如クス  
第二十 第二十一 大手門構造ハ柱間八メ一五幅員四米七五ニシテ床版桁部ヲ鉄筋「コンクリート」構造トシ觀柱  
第二十一 第二十二 橋臺部石垣ハ特ニ講構ト為シ堅固ニ補強スルモノトス  
第二十二 第二十三 通用門木橋ハ柱間三メ八〇、二連全高七メ六〇幅員二メ六、ニシテ小学校児童の通学ヲ主  
第二十三 第二十四 樹木塹ハ計画圖上必要ナル施設ハ土壁上及風致ノ為メノ樹木ニシテ別ニ計画スルモノトス  
第二十四 第二十五 添附計画圖及工費仕譜ハ上記ノ主旨ニ基キ其ノ大要ヲ示スモノトス

龍岡城復旧工事経費仕譯書

名 称	数量	単 位	単 価	計	備 考
土壌及灌復旧		一式		5,000,000	隙土及積土4500m <sup>3</sup>
石垣修理	400	米2	12,000	4,800,000	内100?ハ土壌一分を含む
大手筋筋コンクリート構	1	箇所	1,700,000	1,700,000	逕間8.15幅員4.75欄干木造
通用門木構	1	#	700,000	700,000	逕間3.82連幅員2.6
鉄筋コンクリート水門壁	1	#	800,000	800,000	
灌水取用暗渠	20	米	5,000	100,000	逕50種コンクリート管理設水制堰央
鉄筋コンクリート堰	1	箇所	25,000	25,000	
植樹及雑費		一式		1,000,000	
人件費監督其他		#		1,000,000	
計				15,125,000	

## 「龍岡城五稜郭の歴史」

田口小学校の生徒が作った年表（昭和49年で終了）

慶応2年	1866	龍岡城の築城工事が終わる。
明治4年	1871	<p>建物は御台所を残して売られたり取り壊されたりした。            表御殿→佐久市落合時宗寺本堂            書院→佐久市野沢小池さん宅            納戸→佐久市中込山岡さん宅            東通用門→佐久市野沢成田山の門            書院の門と堀→田口宮代丸山さん宅            御台所は大きすぎて売れずに残る。</p> <p>お堀には土いの土が少し入れられ大手橋付近のお堀は完全にうめられた。</p>
明治8年	1875	<p>御台所が村に寄付された。            五稜郭の中はほとんど畠となる。            お堀は使いみちがなく、しいにゴミまで場になった。            悪臭が漂いそれを消すために土が放りこまれた。            それが、5年10年と続くうちに堀はいつしかうめられ、何とか畑に使える見通しも出てきた。            農民たちは土いの土をこわし、その土を放りこみ、桑の木を一面に植えた。</p>
明治31年	1897	お堀も畑に変わった。
昭和4年	1929	<p>「招魂社も大事だがそれより堀を復元して、普通の龍岡城にもどそう」            「龍岡城は、函館五稜郭とともにわが国でたった二つだけの五稜郭である」</p>
昭和7年	1932	<p>「龍岡城の堀をもう一度掘りおこそう」田口村の人たちが村をあげてこの運動にとりかかった。ツルハシとクワ、モッコだけが復元作業の道具だった。掘り起こされた土はモッコにかつがれて堀の外へと運びだされた</p>
昭和5~10年		全く人力だけの作業だった。村の主婦たちも応援しにぎり飯やサツマイモをふかしてはげました。五千人の村民の心が一つなっての作業だった石垣も修理された。
昭和8年	1933	二年がかりで昔のようなお堀や石垣に戻った。
昭和9年	1934	文部省から史跡に指定された。新しい大手橋ができた。
戦争中		龍岡城の復元は村人だけではなく佐久のすべての人たちから歓迎された。
昭和20年	1945	戦争中お堀の東側南側は水田になってしまった。
昭和20年代半ば		大手橋付近から、石橋まではお堀だったが、水があつたりなかつたりの状態だった。
昭和30年代半ば		終戦
昭和40年	1965	戦後の食糧がまだ少なかった時代少しの空き地も許されず、お堀（東側・南側）は水田にされていた。
昭和48年	1973	田んぼをやらなくなつてから、お堀はほうつておかれた。荒れ地になり、アシやヨシが生いしげり、石ころだらけのゴミ捨て場に変わつていった。
昭和49年	1974	<p>周辺の地元住民から「ちょっとひどいなあ」という声が上がりはじめた。            「国の史跡地だからなんとかしてほしい」と町へ環境整備を訴えた。            「このままでは五稜郭がまた荒れてしまう」住民たちがスコップやカマを持ち集まり城の清掃作業をした。</p> <p>雑草をきりひらき、土や石を取りのぞいた。ゴミは連日トラックで何台も運ばれた。南側の堀には耕運機も入れて土をすっかり耕し、漏水を防ぐ手だてもこうじられた。48年秋から半年がかりの大仕事だった。</p> <p>『龍岡城五稜郭保存会』の設立（1月）            「地元にある史跡・歴史的な文化遺産を大切に保存し、のちの世に残したい。            みんなで龍岡城五稜郭を守っていこう」定期的な清掃作業・草刈り作業            49年夏お堀に水が入つた。魚の放流。</p>



# 第Ⅲ章 穴門排水口石垣修理工事に伴う調査

## 第1節 穴門排水口の概要

### 1. 排水口石垣の構造

#### (1) 概要

穴門排水口の石垣は水堀の終点に位置し、堀の深さの1/2強（下流では1/3）まで石積みの堰を築き、これより上部は通水部を狭めて、さらに石垣を築く。

通水部の上流側には幅15cm程度の溝が彫られており、ここには堰板を落としこんでいたものと推測される。

堰の側壁を成す北面と南面の石垣の裏は、ともに土坡を築いて納めている。

石積みは安山岩（佐久石）を用いた切込接ぎ布積みを基本とし、部分的に亀甲積やその崩しのような目地模様が混入している。



排水口石垣修理前 上流側



排水口石垣修理前 下流側



石垣修理前 上流側水替え工事

#### (2) 堀の主要な寸法

区分	上流側	下流側	通水部
上幅	5.85m (19.3尺)	5.85m (19.3尺)	幅2.42m (8尺)
下幅	4.5m (14.9尺)	4.05m (13.4尺)	長5.45m (18尺)
深さ	2.5m (8.2尺)	3.15m (10.4尺)	1.06m (3.5尺)
水深	1.2m (4.0尺)		

#### (3) 水抜口と放水口

水抜口：堰を仕切る石垣の上流面の堰底に接して水抜きのための穴が設けられている。

周囲の積石の仕上げや目地模様から見ると、積極的に後世改造されたようには見えないが改造の可能性も否定できない。

放水口：堰を仕切る石垣の下流面の下方に放水のための穴が設けられている。

周囲の積石の使い方や目地の模様から、後世の修理もしくは改造の痕跡が見られる。

現在の穴の向かって左下にも欠き取り穴のようなものがあり、旧状は不明である。

#### (4) 堀底の構造

##### ・堀底の断面状況

上層：厚10cm程度の砂利層で、この上に石垣の根石を据える。

中層：厚6~10cm程度の黄色粘土層

下層：褐色の粗い砂・砂利層で栗石のような礫も混入する。

##### 所見

下層は雨川の堆積土と推定され、中層の粘土は防水を目的に人為的に敷かれたものと推測される。

この上に砂利層を設けて根石を据えているので、中層の粘土は石垣の裏面で防水層として立ち上げられているか、石垣の裏込め材中に粘土が混入されている可能性もある。



第7図 穴門排水口全体図

## 2. 破損の状況

### (1) 概況

排水口とその周囲の石垣については、上流側では水面より上の部分、下流側では河床より上の部分に変形が見られる。

特に中央通水部の側壁を成す石垣は根石が沈下し、上部の石垣面の乱れが激しい。

原因は、堀水の漏水により、石垣の裏面に詰められていた土砂が流出したためと考えられる。

土砂の流出により、裏込めの栗石や各積石に施された飼い石がゆるんで石垣面に歪みが生じたものと推測される。

また下流の南側入隅部については、積石が広範囲で欠失している。原因是農業用水路建設時に土坡の法面尻が掘削されて法面の土砂が流出したためと推測される。

### (2) 上流側

堀の水面より上部の狂いが目立つ。概して石垣上方が後退し、ほぼ垂直であるべき勾配が緩くなっている。

この状態は、石垣の入隅部において直交する積石が後退し、石垣の内部が見える状態となっているのでわかりやすい。

特に南側の入隅部では、上方の積石が大きく移動し、仰向いている。これは背後の土坡表面が雨水等で浸食されて流失したためである。

### (3) 通水部

北側の壁面の変形が著しい。根石が沈下し、本来直線であるはずの天端線の中央が大きく下がりこれに伴って、壁面が孕み出しており、崩壊寸前の様相を呈している。原因是壁面石垣の根石を支える土砂の流失と考えられる。

対する南側の壁面では、沈下は少ないが、下流側で壁面が大きく石垣の内側に倒れこんでいる。

この原因是、この石垣に続く下流側西面を成す石垣が崩壊し、その裏側にあるべき土坡が著しく流失しているためと考えられる。

### (4) 下流部

北面と西面北半分の石垣については、現状の河床より上方に石積の歪みが見られるが、変形の度合は小さい。特に西面は目地の模様や積石の一部に近年使われている矢穴を持つ石が用いられていることなどから、ここ30年程の間に積直し修理を受けた可能性がある。

西面南半分および矩折れに続く南面の石垣では、入隅部とこれより西方の積石の矢穴が著しく消失し、原形を止めていない。

この入隅部の原形は、上流側南隅と同様であったと推定されるが、末端の状況は不明である。

この破損の原因是、農業用水を引く際に石垣背後（南側）の土坡を削り取ったことによる裏込め材の流失と考えられる。

なお、西面南半分は後世の積直しにより積石が入れ替わり、各目地に隙間を生じている。また、西面石垣の現況河床付近には、凍害により破損した積石が3石見られる。これらの劣化部分から堀水が流れ出しており、さらなる劣化を招いている。

## 3. 修理方針

### (1) 石垣面の歪みのみられる上半について

は、解体・積直し修理を行う。

(2) 原形の不明な下流側については、西方へ続く石垣の残存状況を修理工事の際にさらに調査し、その状況に応じて整備計画を立案し、文化庁と協議のうえ、施工へ移す。

(3) 石垣の解体に際して石垣内部の在来工法を調査し、これに倣って石積みや裏込め工事を実施することを原則とする。

（平成18年2月「平成17年度 史跡龍岡城跡排水口石垣調査業務成果品」財團法人 文化財建造物保存技術協会より抜粋転載）

## 第2節 六門排水口石垣修理工事経過と結果

(平成16年度)

2004/7/17	白田町教育委員会龍岡城跡石垣改修工事申請
(平成17年度)	史跡龍岡城跡排水口石垣調査業務
2005/11/20 工事着工	施工業者準備工
2005/11/22 文建協指導	着手時打合せ（田口小学校教頭、保存会会長、文化財課（課長・係長）、石材会社、 側文化財建造物保存技術協会（以下、「文建協」とする））
調査工事	石垣脚部は土砂で埋もれているため、これらを撤去し、石垣の全面を現す。石垣測量 と調査が終了したのち掘内の土砂を埋め戻す。これらの作業に必要な締め切りと水替 え工事および仮設を行う。
石垣測量図化	調査工事で現した各石垣面の立面と平面を写真測量し、図面化する。排水口石垣周辺 の平面（36×30m範囲）を測量し、図面化する。
調査管理	



黒門西に設けた仮設構



仮開いと進入路



通水部D面石垣と堰板溝

2005/12/1 文建協指導

堀内土砂撤去	上下流共、堆積していた土砂を堀底まで撤去を確認。
堀の深さ	石垣天端から堀底まで、上流側で約2.6m（8.5尺）、下流側で約3.3m（10尺9寸） となっている。
石組み暗渠排水	上下流の石垣下面部に水抜き口があり、現在は土砂がつまっている。
指示事項	12月5日に五味盛重先生の指導後、6日から測量作業に入る。先だって、石垣上の土 養をはずして天端石を現し、南側の土坡法面の草木を刈って現す。



平成18年発掘調査 排水口上流側石垣 表土除去状態

2005/12/5	文建協指導	五味盛重先生による現地指導。
2005/12/16	文建協指導	測量作業 6日から測量作業に入る。
2005/12/19	文建協指導	調査工事終了後の仮設物引き上げ状況確認。



上流側（F・G・H面）掘り下げ



下流側（B面）掘り下げ



D面石垣裏込め



北岸土墨上面表土除去



北岸土墨表土除去（上流東より）



南岸日面上土墨表土除去（西より）

## (平成18年度)

2006/6/1	文建協指導	平成18年度文化財国庫補助（史跡関係）交付決定 石垣の修理範囲の確認。
2006/7/4	文建協指導	積み石の実測。 仮設計画策定に必要な周辺部分の確認・実測。
	修理範囲と内容	修理範囲は昨年度に実施された調査業務報告書の中で示された範囲とする。
	C面積み工	石垣が欠失している西南入隅部の復元は、今回は取り扱わず、現状維持修理とする。
	仮設計画	搬出入口となる黒門の石橋は、昨年の調査業務時に実施した程度の補強を行う。
	発掘調査	佐久市教育委員会は工事着手前に石垣表面の現況を記録し、塙底の状態を調査する。 また石垣上面についても、解体範囲内の表土を取り除き、その状況調査する。
2006/7/13	仮設計画	石垣解体中には一段解体することに、その平面状況を写真にして記録する。 大型重機を使用する方向で計画を見直し、石橋に負担を掛けない仮橋を設定する。
2006/7/23	発掘調査事前打ち合せ	調査指導者、地質石質鑑定者、県文化財担当者、文化財課
2006/7/25	文建協指導	大型クレーンを石垣西側の河川敷に設けて石積みを行う。 仮設費用がかさみ、単年度では困難なので、2カ年継続工事の可能性を検討する。
	仮設計画	文建協より「修理工事実施設計業務」履行期間延長の契約変更申請。
	工事期間	
2006/8/ 7~23	発掘調査	排水口付近の土墨部分、排水口通水部分の表土を剥ぎ、裏込めの確認のため、石垣の上面を現す。トレーナセクション図、石垣上面の平面図を作成する。

2006/8/25	D・F・G面石垣（跳ね出し石・天端石）平面図
2006/8/30	文建協指導 工事の分割
2006/9/13	文建協指導
2006/10/23～ 11/22	発掘調査 施工者 施工計画書作成
2006/11/7	工事着手
2006/11/20	文建協指導
2006/11/24	安全性の確保 石垣工事
	A・C・Eトレングセクション追加 施工業者 工事着手に際する打合せ。 工事現場が田口小学校の校内に当たるため安全性の確保に努める。 石垣工事の石屋は「史跡またはこれに準ずる近世城郭石垣の実績が豊富かつ優良であるもの」とすること。工事範囲と内容を確認。石垣の裏込めについては内部状況を調査確認しながら解体範囲を決定する。



A面石垣裏込め



D面調査風景



E面側通水部掘り下げ



D面のD1石列除去後裏込め



D面のD2石列裏込めとモルタル



D面のD2石列のモルタル



D面の最下D3石列東側



D面の最下D3石列西側



D面の最下D3石列東側

2006/12/16 仮構設置  
 黒門仮設構設置  
 2006/12/12 小学校と打合せ  
 田口小学校と打合せ（文化財課、施工業者）  
 2006/12/16 文建協指導  
 施工打合せ（文建協、文化財課、施工者）解体調査・粘土材料等  
 計画変認申請  
 2006/12/25 文建協指導  
 解体準備と仮造り方を終え、五味先生の指導を受ける。  
 監理の体制  
 解体中に石垣一段ごとの状況を撮影し、記録する。通水口については構造の確認調査  
 と内部の土の採集を行う。残土掘削、搬出、処理



E面のE1石列西側と裏込め



E面E1石列東側の裏込め



E面E1石列東側の裏込め



石垣解体仮造り方（下流側）



石垣解体仮造り方（上流側）



E面石垣解体準備終了



E面のE2石列と裏込め



E面のE1石列除去後の裏込め



E面の最下E3石列東側



E面の最下E3石列西側

平成19年	
2007/1/9	除雪、足場工、仮設水替工を始める。
2007/1/11	B・C面起工測量、丁張り升目工。
2007/1/13 文建協指導 解体準備工	五味先生による石組み時の形態および基準の検討。番付、基準橋目は仕様書の通り付されていた。 設計書にもとづいた仮造り方が設けられていた。 石垣解体工に入る。～22日
2007/1/20 文建協指導 排水口裏込め	石垣解体後の状況に付いて五味先生の指導を受ける。 石垣の裏側にモルタルを削い込んだ箇所があり、裏込めは砂礫が大半で、ビニール製品や近年の漁戸物などの遺物が混入している。
石組み暗渠	排水暗渠の蓋石のうち、中央部の3石は石垣の築石が転用されており、暗渠内は泥状の土砂が充満し、流水不可能状態である。
粘土層	今回解体した部分には漏水防止層が皆無である。裏込めをさらに掘り下げて、漏水防止層を確認する。
石垣の修理年代	石垣内部の異物の様子から昭和40年代頃に修理されたものと推察される。
漏水防止層	石垣修理に当たり、漏水防止層（粘性土版築）を設け、止水防止効果を高めるために、止水シートを挿入したり、通水部の石垣（D・E面）を支える盛り土にセメント系硬化材を混練して強度を高め、石垣の沈下を予防するなど現代的工法の併用も必要と思われる。
修理範囲の変更	五味氏の指導をもとに、修理範囲の変更に必要な実測を行い、写真を撮影。
補足粘土	補足粘土の透水性、試験結果の報告では、24時間の経過では、水位の差ではなく、石垣裏に用いる止水用粘土としては問題はない。



解体終了 石組み暗渠検出



石組み暗渠内には泥土が充満



石組み暗渠（北より）



石組み暗渠と下流B面にある排水口



石組み暗渠とG面（西より）



石組み暗渠 蓋石下面とその周囲が加工されている。（南より）


2007/1/23	文建協指導 発掘調査の必要性 取り替え石材特定 実測作業 計画変更の必要	五味氏の見解を報告。 築城時の裏込め工を確認するため、堀を横断する方向にトレーニチを中央に入れ、断面を観察する。現状の裏込め工は締まりがなく、この上に新しい裏込め工を築くことができないので、すべて取り除く必要がある。その前にトレーニチを入れ断面を調査し、築城時の裏込め、盛り土層を確認する必要がある。 解体石材について、取り替えが必要なものを決定する。 残存する石垣の各部について必要な実測調査を行った。 発掘調査期間の増、修理範囲の拡大が見込まれるので、計画変更の手続きが必要となる。
2007/2/2	文建協指導 発掘調査 変更計画書	文建協より、五味先生の見解を説明。 発掘調査の目的、位置、範囲について調査係から説明。 2月末までに変更設計書を文建協で作成する。
2007/2/2 ～2/20 (第8～10図参照)	発掘調査	排水口に南北のトレーニチを設定し、排水堰の構築土の確認をする。石組み暗渠の北隣に粘土に包まれた木樋を検出する。止水防止粘土層が所々で確認された。南岸の堤に入れたFトレーニチからは堤に粘土が貼られ「はがね巻き工法」という白色粘土が挟まれている。



平成19年2月の発掘調査風景



Cトレーニチ北側5層



Cトレーニチ南側5層



堰に3本のトレーニチを設定



Bトレーニチ北側下部に黄褐色粘土



Bトレーニチ南側下部に黄褐色粘土



B面北側の止水用青灰色粘土



B面南側の止水用白色と青灰色粘土



南岸で部分的に残る粘土層

2007/2/9 文建協指導 発掘調査の成果の説明と確認

1. 近年の改修は広範囲に及んでおり、石組み暗渠施設も据え直されている。この時期の盛り土は砂質で、ビニール片や陶磁器片が多量に含まれており、締まりのない不安定な土である。
2. 上流側の東面（G面）の石垣裏にはモルタルが充填されている。積み石の縫（とも）剝い石に用いたコッパ（割石片）の使い方がごく最近の施工であることを物語っている。
3. 石組み暗渠の天端石（蓋石）は通水部の敷き石を転用している可能性がある。
4. 古そうな盛土層は、小学校側の下部と対岸に一部残っている。東面（G面）の石垣の裏側には茶褐色粘土の粘土層が残り、それより内部には栗石が混入した粘土層が残っている。
5. 小学校側の通水部の石垣の下方に粘土層が残っており、止水を目的に施工されたものと考えられる。
6. 石組み暗渠の北隣（小学校寄り）に木製の通水施設のようなものが検出され、周囲は青灰色粘土で覆われている。
7. この位置は、下流側の西面石垣に設けられた石組み暗渠排水口（B面）の北隣にある穴に通じていると考えられる。
8. 対岸下流側の南面土壁の中から高さ1.2m程の石垣（南側石垣）が検出された。その積み方により、修理されたものか、後世新たに築かれたものと考える。（農業用水路を整備した時法面の崩壊防ぐ目的で築かれた可能性がある。）
9. 木製通水施設については、築造当初の可能性があるので、その構造や下流側の石垣面に開いている口に通じているか否かを調査すべきである。また上流側では石垣の根石より下に位置しているので、石垣面の上流側に何らかの施設があった可能性がある。



排水口 (堰) 北側



A面とB面入り隙部裏込め



F面裏込め



H面裏込め (西より)



石組み暗渠の隣下にある木製埋設物と脇の青灰色粘土



木製埋設物が通じる位置にあるB 7-1石の下の穴



H面野面積み部裏込め



H面の根石と築城当時と思われる裏込め



H面根石の裏には近年の遺物は含まれていない

10. 石組みの暗渠施設については、蓋石や側石に通水部の敷き石を転用した可能性があるので調査する。
11. 「はがね」とはこちらでは田んぼの止水効果を高めるために、施した帶状の粘土層を言う。龍岡城の「はがね巻き工法」もこのような止水層の意味と考えられる。
12. 陸軍が築城本部を作り、各地の城の調査を進めた。その延長線上の史料が「昭和8年10月」の記のある「復旧計画要領書」といえそうである。
13. 対岸下流側の南面土塁の中から高さ1.2m程の石垣が検出された。その積み方により、修理されたものか後世新たに築かれたものと考える。（農業用水路を整備した時に法面の崩壊を防ぐ目的で築かれた可能性がある。）
14. 高遠の石工は、本来加工石工で墓石や石像を作っていた。これが石垣石工に変わっていくのだが、龍岡城を含めて周辺の石文化はその過程を物語る文化財であり、見直しが必要。

2007/2/20 計画変更承認通知

2007/2/26 石組み暗渠施設 昭和9年5月1日の指定当時に石組み暗渠施設は存在していたと思われる。

対岸土塁側の近年の裏込め土が不安定なものならば石垣を安定させるために必要な範囲は修理すべきである。土塁部分が指定外であっても指定範囲内の石垣を安定させるために必要なならば修理対象としてよい。

2007/3/13 計画変更申請② 年度内に工事完了が無理なため、繰越明許事業となる。

2007/3/15 施工打合せ 今後の方針について（文化財課、監督員、施工業者）

2007/3/31 計画変更承認② 計画変更承認



B面の裏込めと粘土



C面石垣と南裾石垣



石材整理と計測



Gトレ全景



Fトレ肩にある粘土

Fトレ全景

2007/4/18 文建協指導

1. 小学校の対岸側土塁尻に検出された石垣は存置し、その裏込めを残して内側にある近年の盛り土を取り除く。

本日午後より調査員を入れ、旧盛り土の残存状況を確認する。

2. 今後の工事日程は発掘終了後、連休明けから石垣の解体に着手し、続いて石積み工を進め、5月末には石垣工事を終えたい。

2007/4/20 発掘調査を進める。

2007/4/27 現地協議 石垣裏の盛土撤去および発掘調査が終了。現地確認と課題の協議。

#### 築造後の修理履歴の概要

- 昭和初期に石組み暗渠が設けられ、これに伴う工事によって石垣内部の構造体が大規模な改修を受けた。
- この後G面北側とH面の石垣が根石をのこして、上部を修理された。時期は不明。
- この後石垣に沈下や変形が生じ、昭和40年代後半以降に上・下流面を修理した。
- 農業用水路側の石垣を昭和40年代後半～50年代前半にかけて構築、その後50年代後半には土砂に埋まつた。

#### 築造時の石垣内部の構造

- 石垣裏には粘土が上流側で4層、下流側で3層に築かれており、その奥行きは石垣表面から上流側で1.8m、下流側で1.7m程度である。この粘土層は上流の土堆へも続いている。
- 上記の粘土層内部はシルト・粘土・礫を混入した人為的盛土が築かれている。

#### 石垣の基礎工法

- 平成17年度の調査では根石の下には黄色粘土層が確認された。しかし、粘土の上に直接根石を据えるだけでは石垣が変形するので、根石を支えるための何らかの地盤が施されていると考えられる。今回、根石一石を選んで取り外し、その下の状況を調査した方がよい。（五味）

#### その他

- 近年の南側石垣は土壌尻の処理に必要なのでこのまま残す。
- 上流側では築造時の石垣裏込めと粘土層との取り合いが不明なので、今後の石垣解体に際し、明らかにする。
- 粘土層を3～4層に築く意味が現段階では分からぬが、石を積む際は奥行き寸法を踏襲して粘土層を築く。  
また残存している粘土層は出来るだけ保存する。なお石垣裏30cm位は粘土のなかに出来るだけ栗石を入れる方が強度が出ると思われる。
- 石組み暗渠については、昭和初期に作られたものであることが判明したので、調査して取り外すことが理想的だが、工期的に問題が生ずる。
- D面・E面の石垣を粘土だけ支えると、すぐに石垣が変形することは明らかなので、石垣の下に平たい雑石のような石を据えて石垣を支える。

2007/5/9 現地協議 予定範囲の石垣解体作業が終了。現況確認と今後の石積みについて

- 南側石垣の実測、暗渠施設から南の構築土の確認をする。G～E面の石垣の高さでは裏込めに添って粘土層が確認された。
- 石垣裏の盛土撤去および発掘調査が終了。
- H面の入り口部に築造時の裏込めが検出された。奥行きは石垣表面から3尺ほど、長さ5～6尺の範囲で、大き目の栗石を小橋立てに詰め、間に小さい川原石と粘性土（シルトと粘土混合土）を詰めている。根石の裏は砂と粘土であるが、本来は川砂だけ、後年内部の粘土が吸いだされてこのようになった可能性がある。
- 石組み暗渠の蓋石下場から53cm程下に溝底が検出された。これは栗石を敷き並べた層で、栗石間にはヘドロが詰まっているが、地山を掘り込んで栗石を敷いたものと思われる。
- B面の石組み暗渠排出口周囲の石組みは安定していると思われる。
- G面の根石下部の調査は全体的に総持ちで安定しているので、一部を取り外すと復旧後沈下することが懸念されるので、今回の調査は見合わせる。
- 裏込め工の奥行き寸法は、石垣表面よりG面・H面で0.6m（2尺）、B面・C面で0.9m（3尺）とする。なおH面で新補材（幅0.6m）が入る所では奥行きが増してもよい。
- 粘土層の奥行き寸法は、石垣表面より、G面・B面で1.8m（6尺）H面・C面で1.5m（5尺）とする。
- 石組み暗渠は、上流側の蓋石3石を取り外して、中の土砂をさらい、粘土を詰めて止水する。同様にこの範囲の暗渠側石の両脇も後世の盛土をさらい粘土に入れ替える。石組み暗渠の周囲に薄く粘土を巻き、これをペントナイト・シートで覆って止水する。



盛土を除去（西より）



G面G-5列のモルタル



B・C面入隅部根石の倒い石と裏込め  
は築城時か



南裾石垣発掘調査風景



南裾石垣（南西より）



南裾石垣東端



G面とH面の入隅部に残る築城時とみられる粘土層と南岸の堤に残る粘土層  
南岸堤の粘土層はFトレンチまで続く。



排水口南側で面的に確認された粘土範囲  
上は北より、下は南より

2007/5/18 裏込め工法

積石を安定させるため、大きな倒い石の間にも小さな栗石をたくさん詰めたので、盛土が間に入らなかった。→強度的に問題はない。盛土は後年流出して変形の原因になるので、今後もこの方法でよい。

H面の通り

入隅を仮積みし、2部勾配となった。H面東端先の野面積みは4分勾配である。  
→東端を3分勾配にし、入隅2分からねじって納める。

D面・E面石垣下  
の粘土の厚さ

通水部の粘土の厚さ→葛石より下に1尺は欲しいので葛石上端より50cm下がりの間に粘土層を設ける。

G面

G面の下から3段目の小学校側入隅2石は築城当時のままで考えられる。

2007/6/11 最終確認

主要工事が終了したので、現地での最終確認および協議を行う。

出来形設計図を作成し提出する。



石組み暗渠の東端に粘土を充填



石組み暗渠を粘土・シートで覆う

#### 石積み工（上流側）

石組み暗渠のG面側3石の蓋を取り、中に粘土を詰めて止水する。暗渠全体は粘土・防水シートで覆う。石積みはG面から行い、築城時に倣って、裏込め、粘土、盛土を構築した。



G面から石積みを行う



H面の裏側地業



上流側のH 3列まで復元



B面石組み暗渠



B面を積む、B 6-6は新材にする



B面とC面の裏込め



#### 石積み工（下流側）

B面の暗渠排水口は安定していることが確認される。上流側のD面とE面の石積み検討の結果をもとにB面の勾配を決定する。



南掘石垣の土盛



H19年度の工事を終了し、シート養生

(平成19年度事業)

2007/10/4 現地打合せ

#### 解体工事

1. A面・F面については最小の範囲で設計する。
2. 石垣の内部については裏込め栗石の奥行きの分までの解体とし、工事の状況により、必要な変更をする。
3. 南岸および通水部の石垣は昨年度と同様の施工をする。
4. 通水部については、堀水の侵入による石垣の変形と下流面への漏れをできるだけ少なくするために、通水部を横断してD面・E面の石垣裏込め裏で立ち上がる形状にペントナイトシートを入れる。シートは積石二段目まで立ち上げる。

5. 上流側の堀底に水漏れを防ぐため、粘土を補足する。下流側は掘り下げた土砂を旧状のように埋め戻すのみ。

6. 通水部上面にも粘土層を形成し、粘土の表面に砂利を叩き込んで、流水による浸食を予防する。

7. 南岸法面と石垣上面は、盛土の流失を予防するため、植生シートで覆う。シートはワラ芝系とする。

2007/10/17 設計図の確認

2007/12/26 小学校と打合せ

(平成20年) 準備工

2008/1/8 文建協現地指導

2008/1/16 安全性の確保

#### 石垣工事

石垣の裏込めについては内部状況を調査確認しながら解体範囲を決定する。また裏込めに用いられている粘土については施工時に凍結しないよう養生方法を検討する。

上記の粘土については昨年同様に、土質検査を行い、その結果を報告すること。

#### 工事範囲と内容の確認

2008/1/19 石垣解体

#### 解体準備工、仮造り方設定工

2008/1/20 石垣仮積み

石垣解体工F面・G面、跳ね出し石解体、裏込め解体、残土搬出、石材整理工、取り替え石材調査

2008/1/21

#### F面・G面仮積み

2008/1/22

A面・B面解体工、跳ね出し石解体、裏込め解体、残土搬出、石材整理工、取り替え石材調査

2008/1/23

石積み工 A面仮積み、B面勾配修正、G・F面石垣積み工・裏込め工

石積み工 A・G・F面石垣積み工、裏込め工



▲F面石垣積み工



A面石垣解体工▶



F面・G面の解体、仮積みをして、A面・B面の解体をする。

F面石垣解体と裏込め状況

2008/1/23 文建協現地指導

1. 石垣解体および石積み状況の確認。D・E面脚部の納め方協議。
2. A面・B面・F面については設計範囲が解体されていることを確認。
3. 解体範囲の裏込めには、粒径15~20cm位の川原石と粒径3cm位の川砂利が使われていた。
4. その裏側の盛土には粒径3~5cmの川砂利が混ざった土砂が使われており、粘土はみられなかった。今回解体した積み石では取り替え必要なものはなかった。
5. D・E面の根石下端の通りはかなりの凹凸が生じるので各面での最も低い根石の下に、止水用のペントナイトシートを敷き込み、この上に平たい割い盤石で高さを調整しながら根石を据える方法を試みる。

2008/1/24 石垣積み工 A・B・F面石垣積み工、裏込め工、補足粘土、補足土工、A・F面跳ね出し石仮振り付け

2008/2/4 石垣積み工 石垣積み工、裏込め工、粘土補足土工、D面下栗石・ペントナイトシート工

各面の仮積み状況の確認

2008/2/9 文建協現地指導 石積み状況の確認。五味氏の指導

2008/2/13 文建協現地指導 石積み状況の最終確認。五味氏の指導、出来高寸法実測

2008/3/18 出来形検査（佐久市検査課）竣工



D面石垣下の敷石




積み工 G面・D面出隅部裏側



積み工 D面・B面出隅部裏側



積み工 E面



通水部敷石（E面を見る）



C面の土養養生と上面の土盛り



竣工 上面に芝を張る

### 第3節 穴門排水口発掘調査の結果

まず石垣の上面の観察のために、穴門排水口付近の石垣を堀に平行して14m、幅12m範囲で表土を剥いだ。また裏込めの厚さを見るために、石垣を壊さない程度の狭いトレンチを入れ確認した。第10図に示したが、石垣上方は河床礫を主体とした裏込めであり、H面のAセクション面のみ18層のシルトと砂が込められていた。裏込めの幅は石垣の全面から1m~1.5mである。

石垣の解体作業に入り、D・E面の通水部の石垣の解体を進める。その中で、構築時ないし昭和8年の陸軍の復旧の痕跡を確認するため、水門に南北3本のトレンチを設定した。その結果、水門を構築している5層は粘質土ながら、土の中には陶磁器、ガラス、ガラス瓶、ビニール、プラスチック、金属を含んでいた。陶磁器はかなり多量である。この5層は通水部D・E面の石垣上面から約2m下まで及んでいた。その地点からは石組暗渠が堀と並行して検出された。上流側G面の下にある排水用とみられる水抜口と、B面の放水口をつなぐもので蓋石は長さ60~84cm、幅30~50cm、厚さ18~28cmの扁平に加工された石を並べている。暗渠の内口の大きさは32cm四方である。石組暗渠の側面まで5層が及んでいる。暗渠の蓋石には、跳ね出し石を転用した可能性がある石材もあり、構築時のままでないと思われる。

しかし、第11図にみるように底面付近には12bの青灰色粘土が見られ、後世の影響は受けていないとみられる。この石組暗渠の北に並列して、石組暗渠の底面と同じ高さに木樋とみられる木片が12bの青灰色粘土中に見られた。これは下流側B面石垣にみられた石組暗渠の口のほかに北に開く口と一致している。ただ、上流側のG面石垣では口が確認出来ていないがBトレンチ地点では粘土と木製埋設物の一部の木片がみられる。

第12図に示したが排水口の南裾からは石垣が検出された。南裾石垣としたが長さ10m、高さ1m、裏込めを含めた幅約1mを測る。南の水路と方向が一致していることから、水路による堀の崩壊を防ぐために設けられた石垣であろう。南裾石垣自体は切断していないので遺物は出土していない。五味氏の見解では新しいものとしている。

第13図は、5層除去後の土質圖で、粘土の「はがね巻き工法」を確認したものである。B面でB6列のレベルで石垣の面から1.1mの内側に幅1m、中央に0.3m幅の白色粘土を入れている。G面ではG5列レベルで石垣面から1.2m内側に0.9m幅で同様に白色粘土を挟んでいる。H面のH4列レベルで石の面から1.8m内側に0.9mの幅で粘土を持ち、中に白色粘土を挟んでいる。

石垣の裏込めの背後に1m幅に粘土を貼り、その粘土の芯に幅30cmの異なる白色粘土を挟んでいる。佐久地方では水田の水漏れ防止として在来で行われている方法である。対岸にあたる堀の南岸に設けたFトレンチも同様に粘土層が検出され、南岸の堤にも「はがね巻き工法」がなされ、水漏れ防止をしていることが確認されている。

裏込めは栗石が詰められていたが、構築時のものと見られる裏込めが2か所にみられた。その一つは第14図に示した。H面の石垣のH6列レベルで部分的に確認された裏込めである。この部分は



B面石垣 築城時の裏込め

石垣の面から幅1mの裏込めであり、飼い石と裏込めの確実で念入りな仕事から築城当時とみられる。また同様にB面とC面の入隅部にあって、B6列の下レベルとC1列下レベルでも築城時の裏込めが残っていた。

これらにより、穴門排水口は築城時に堀として構築され、明治の廃藩後、堀は埋められて桑が植えられた（南佐久郡の古城址調査の図参照）。昭和8年から2年がかりで陸軍築城部本部により、旧状

に戻された。このときの陸軍の「復旧要領書」では、水門は「新設コンクリート作り」としているが、今回の調査で、下部の粘土や裏込めに築城時のままの部分が残っていることから、上部のみコンクリート造りで復元したのと思われる。そして、第二次世界大戦の最中、堀の東・南側は水田耕作され、戦後も20年代半ばまで同様であった。（P20 史料3 小学生の年表）戦時中は水堀としては機能しないものの水たまる状態であったことは確かで、また秋になれば排水の必要もあったとおもわれる。この堰は昭和28年に修理が必要な状態であったことは確かである。昭和28年田口村公民官報に「五稜郭石垣修理なる」の見出しが、枡形石積、濠の石積3ヶ所、水門暗渠1ヶ所とある。「水門暗渠1ヶ所」は穴門排水口のこと、その写真に「五稜郭南方の払い立ち」と注があり、穴門排水口が掲載されている。このときに暗渠まで手が加えられたようである。（P16 資料29）

そして昭和48年秋半年がかりで清掃した（小学生の年表）とあり、この年は現在の田口小学校が新築された年であり、関連して手を加えられたようである。ここには工事に関することはかかれていなない。

これらから排水口は築城時には存在し、その後上面は崩壊し、昭和8年に復元され、昭和28年に石組暗渠まで修理されていることになる。

昭和48年にどこまで手が加えられたかは「南側の堀には耕運機も入れられて土をすっかり耕し、漏水を防ぐ手だてもこうじられた」と小学生の年表にあり、土や石を取り除いたようであるから、穴門排水口の表層はこの時に整えられたであろう。今回修理した構築土の中に戦争中の陶磁器が大量に含まれており、ガラスやプラスチックも含むが、それほど多くない。暗渠付近はこれらの陶磁器・プラスチックの混入量が少ないとからも、昭和28年の修理が妥当とおもわれる。しかし、昭和48年の範囲はつかめていない。

解体した石と石材の情報については、第15・16図に示した。また今回の石積工については第17・18図に示した。参考願いたい。

#### 龍岡城跡排水口出土木製埋設品（遺物番号1043）の樹種

高橋 敦（パリノ・サーヴェイ株式会社）

##### はじめに

龍岡城跡（長野県佐久市田口）は、江戸時代末期に築城された城郭であり、北海道函館市の五稜郭と同様の五芒星形の西洋式城郭として著名である。

本報告では、龍岡城跡の用水排から出土した木桶とみられる木製品の樹種を明らかとするため、樹種同定を実施した。

##### 1. 試料

試料は、用水排から出土した木桶（1043：FF-1）の1点である。

##### 2. 結果および記述

木桶は、針葉樹のマツ属複維管束亞属に同定された。以下に、解剖学的特徴等を記す。

##### ・マツ属複維管束亞属 (*Pinus subgen. Diploxylon*) マツ科


軸方向組織は仮道管と垂直樹脂道で構成される。仮道管の早材部から晚材部への移行は急～やや緩やかで、晚材部の幅は広い。垂直樹脂道は晩材部に認められる。放射組織は、仮道管、柔細胞、水平樹脂道、エビセリウム細胞で構成される。分野壁孔は窓状となる。放射仮道管内壁には鋸歯状の突起が認められる。放射組織は単列、1-15細胞高。

分析に供された木桶（1043：FF-1）は節に相当する部分にあたり、本来の形状や木取りは不明である。本資料は、樹種同定の結果、針葉樹のマツ属複維管束亞属に同定された。本州に生育するマツ属複維管束亞属は、アカマツとクロマツの2種があり、アカマツは二次林等に広くみられ、クロマツは海岸砂丘等によく生育する。いずれも常緑高木で、木材は軽軟であるが強度と保存性が高く、とくに水中にある時の保存性が高いとされる。木桶にマツ属複維管束亞属が利用された背景には、木製品の用途を考慮した用材選択があったと考えられる。

##### 引用文献

Richter H.G., Grosser D., Heinz I. and Gasson P.E. (編), 2006,針葉樹材の識別 IAWAによる光学顕微鏡的特徴リスト.伊東隆夫・藤井智之・佐野雄三・安部 久・内海泰弘（日本語版監修）,海青社,70p. [Richter H.G., Grosser D., Heinz I. and Gasson P.E., 2004, IAWA List of Microscopic Features for Softwood Identification].


島地 謙・伊東隆夫,1982,図説木材組織,地球社,176p.



第8図 穴門排水口 石垣現況図


※平面図は文建協が作成したものに手取りの裏込め石とC面を合成した。  
立面図は文建協作成。

\*平面図は文書協が作成したものに手取りの  
附着石垣・石組暗渠・埴込み石を合成している。



第9図 六門排水口 トレンチ設定図


G トレンチ(南より)





第10図 穴門排水口（1） 石垣上面と裏込め


第11圖 穴門排水口（2） 石組暗渠

\*断面図はみずず総合コンサルタント作成のものに手取り図を合成了。









第14図 六門排水口 H面の築城時裏込め図

#### 穴門排水口土層説明


1. 暗褐色土層 (10YR3/4) ゴミ堆積層。ビニール等を多量に含む。
2. 黒褐色土層 (10YR2/3) 土壌修繕時の山砂か?
3. 暗褐色土層 (10YR3/4) ガラス・瓦等を多量に混入。大・小礫を含む。
4. 暗褐色土層 (10YR3/3)  $\phi 1\sim 5\text{cm}$ の礫を多量に含み、暗褐色の粘土ブロック少量混入。
5. 灰暗褐色土層 (10YR4/2) 粘質土。礫を多量に含み、締まり無し。カクラン土。陶磁器・ガラス・ガラス瓶・ビニール・プラスチック・スチール缶・アルミ缶を多量に含む。
6. 灰暗褐色土層 (10YR4/2) 層中に粘土を多く含むもの。5層より陶磁器・ガラス・ビニール・プラスチック・スチール缶・アルミ缶等は少ない。漏水を防ぐ為の版土。
7. 石組の裏込め。
8. 暗褐色土層 (10YR4/4) 砂質土。 $\phi 15\text{cm}$ 大礫を多く含む。陶磁器・ガラス片を含む。
9. 南側石垣の裏込め。下部はまる。ビニール・陶磁器等を含む。
10. 暗褐色土層 (10YR4/4) 砂層。(石組暗渠内)
11. 花泥。(石組暗渠内)
12. 粘土層。
  - a. 暗褐色土層 (10YR4/6) にぶい黄褐色土層 (10YR7/3)
  - b. 青灰色土層 (5b5/1) 青灰色粘土。
  - c. 白色粘土。
13. 暗褐色土層 (10YR4/4) 地山・砂質土。
14. 黑褐色土層 (10YR3/1) 表土。締まり・粘性あり。
15. 黄褐色土層 (10YR5/6) 締まり・粘性弱い。砂層。
16. 暗褐色土層 (10YR3/3) 締まり・粘性弱く。小礫を多く含む。
17. 暗褐色土層 (10YR3/4) 締まり・粘性弱く、こぶし大の礫を含む。
18. H面石垣裏込め。シルト・砂混合土。
19. G・H面裏込め。礫主体。
20. 黑褐色土層 (10YR3/2) 締まりなし。砂質土。シルト質土を含み、大小礫を多量に含む。
21. 灰暗褐色土層 (10YR4/2) 締まる。粘質土を多量に含み、シルト質土・砂・礫を含む。

※立面図は文建協作成

C面


第15図 六門排水口石材番号一覧図

H面




E面


排水口石垣断面図




G面




F面






第16図 穴門排水口 破損・修復石材区分図



第17図 穴門排水口 石積工（1）  
(平成18・19年度)

※断面図は文部省作成。



第18図 穴門排水口 石積工（2）

## 第IV章 旧プール撤去工事に伴う調査

### 第1節 旧プール撤去工事に伴う発掘調査の経過

国史跡内のプール撤去・埋め戻し工事に際しては、工事による破壊が行われないよう慎重に進める必要がある。また、発掘調査により旧プール建設工事による破壊範囲・深度の確認するために工事の前に本調査、工事に際しては立ち会いを行った。その結果旧プール撤去範囲は搅乱されており、築城時の土層は確認されなかった。

(平成19年)

2007/4/20	現状変更申請 旧プール撤去工事（プールフェンスの外側1mを限度としてプールの施設のすべてを撤去する。）
2007/5/1	旧プール解体許可
2007/9/14	旧プールの北側の土壠との間にトレンチを設定し、掘り始める。
2007/9/28	プールサイドのブロックをはがしトレンチを入れる。
2007/10/17	各地点のトレンチを掘り下げ、埋め戻し、ほぼ終了する。
(平成20年)	
2008/1/	プール撤去
2008/1/15	プール内のコンクリート下の調査。
2008/1/31	プール南に石組暗渠を検出（砲台南石垣石組み暗渠）。
2008/3/4	新たに設ける排水溝付近の調査。 北東の井戸付近の調査。

### 第2節 旧プール撤去工事に伴う発掘調査・トレンチ

旧プール撤去工事が国の史跡内であることから、撤去・埋め戻しに際して、旧プール建設工事に伴う破壊範囲を確認し、破壊範囲が広がらない様、工事前にプール外周にトレンチを入れ表土層を除去し、搅乱範囲の確認をした。その結果、今回の撤去範囲には構築時の土層は残っていないことが確認された。工事に際しては担当者が立ち会った。

### 第3節 砲台南石垣にある石組暗渠

プール短辺に当たるプール南端に石組暗渠が検出された。プール内はすでに破壊されて残っていない。第19図に示したが石垣と直交するもので、石垣外面からの写真（P58）をみるとよくわかるが外側で長さ60cm、幅72cm、高さ50cmの石をくり抜いて凹型に加工し、凹型溝の接合部は南の石を凹に北の石を凸にカットして整合し連続している。蓋石は幅70cm、厚さ16cmを測る。長さは分からない。凹型溝の断面形はほぼ28cmの正方形を呈する。石材は石垣と同じ凝灰岩である。



旧プール西側にトレンチ




旧プール撤去 南より



旧プール撤去後の整地 西より

第19図 旧ブール撤去に伴う全体図・トレンチ配置図





④トレンチ（西より）



④トレンチ（東より）



④トレンチ（西より）



①-1 トレンチ（西より）



①-1 トレンチ（西より）




①-1 トレンチ（西より）


①～④トレンチ



①-2 トレンチ（南西より）



①-2 トレンチ（北より）



②トレンチ（北より）



②トレンチ（西より）




②トレンチ（西より）



④トレンチ（北東より）



④トレンチ（東より）




④トレンチ（西より）



④トレンチ（東より）



④トレンチ（東より）



第20図 石組暗渠（旧プール撤去時検出）



# 第V章 黒門西側石垣修理工事に伴う調査

## 第1節 黒門西側石垣の概要

### 1. 概要

龍岡城の西辺にあり、黒門の西側にあたる。佐久石（安山岩）を用いた切り込み接ぎの落とし積みとし、石垣天端には、跳ね出し石を据える。

石垣上面に土壁を築き、背後は法面とする。落とし積みは過去の修理で改変されたもので、石垣の東端の入隅部から約2mの範囲と西端の出隅部から約3mの範囲は当初と思われる亀甲崩しの布積みが残っている。

### 2. 石垣の寸法

区分	寸法	区分	寸法
跳ね出し石	延長50.318m (166.0尺)	せい	0.242m (0.8尺)
石垣上端	延長50.078m (165.2尺)	高さ	2.727m (9.0尺)
石垣下端	延長49.909m (164.7尺)	石垣全体	高さ 2.969m (9.8尺)

### 3. 破損状況

#### (1) 概況

黒門西の石垣は全体に石垣面の乱れが著しく、「孕み出し」「上部の後退」「壁面の前のめり」が連続して続く。このため石垣面は全体に波うった状態を呈している。

各積石は目地の開きが大きくなっているものや、積石のトモが下がったために目地位置で石垣面に食い違いを生じている箇所が散見される。

石垣天端に据えられている跳ね出し石は積み石の変形の影響を受けて通りの乱れや不陸が著しく、背面側へ転倒している箇所もみられる。また部分的に表面や角が欠損している石材も確認される。

積石が変形した原因是、裏込めの栗石や各積石間にほどこされた飼石がゆるんで石垣面に歪みが生じたものと推定される。また裏込めの施行不良や根石の沈下および積石の控えの長さが短い可能性もあり、これらも破損を助長した遠因と考えられる。

#### (2) 積石

東西端部の石垣面より50cm離した位置に前面道路の勾配なりに水糸を張った状況から観察すると、石垣面は著しく歪みを生じているのに加えて緩みもみられ、積石間の目地が大きく開いている箇所が散見される。石垣面の破損として「孕み出し」「上部の後退」「壁面の前のめり」の三種が混在していることがよくわかる。

#### (3) 跳ね出し石

石垣天端には「跳ね出し石」が据えられているが、積石の変形の影響を受けたため本来直線であるはずの天端線は不陸を生じている。この他、石垣の孕み出しに伴い、天端位置が移動したため、跳ね出し石の座りが悪くなり、道路側に前転びになっているものや、逆に背面側に転倒しているものが見られ、全体的に不安定な状態といえる。

小口表面は積石よりも経年劣化が進んでおり、部分的に角が欠損しているものや小口全面が欠失しているものが見られる。

#### (4) 昭和50年代の修理の痕跡

佐久市教育委員会が実施した調査により、昭和50年代に行われた修理工事の概要があきらかになった。

まず、積石表面に残る擦り傷の痕跡により積石範囲を概ね把握することができた。

この擦り傷は修理の際に、重機のバケットや積石を吊り上げるために挿入した鉄筋の擦り傷と推定され、特に中央部に残る傷は、番付けを削り落とした可能性も考えられる。

また聞き取り調査によると既存の栗石に碎石を補充しながら積み直し、モルタルは使用していないとのことで、積み直しを行ってから一年経過せずに孕み出しちゃったとのことであった。

上記の孕み出しの原因として考えられるのは、裏込めに用いた資材および施工の良否が考えられ、本修理工事では解体時に破損原因の究明に努めることが求められる。

#### 4. 修理方針の設定

前項に記したような破損状況を基に、修理方針を以下のように設定する。

##### 【修理方針】

- ① 現状維持修理とし、復元的な修理は行わない。
- ② 石垣は全体に歪みが見られるが、比較的健全な東端の出隅部分は存置することとし、これ以外の部分については、一旦解体して積み直す。
- ③ 石垣の積み直しに伴い、上面の土壌も必要最小限の範囲で一旦撤去して復旧する。
- ④ 石垣の解体に際して石垣内部の工法を調査する。在来の工法の中で、築城当時の工法が判明した場合は、これに倣って石積みや裏込め工事を実施することを原則とする。
- ⑤ 工事対象の石垣の前面は道路で石垣が足元まで埋まっているため、根石の状況確認を目的として、トレンチ調査を行う。これに伴い、道路石垣のアスファルト舗装を一旦撤去して調査を行い、石積み工事終了後に復旧する。

##### 【考え方】

- ・史跡龍岡城跡については、来年度以降に保存管理計画を初めとする各保存整備計画を策定していく予定である。
- ・今回の修理工事はこれから策定以前に行う応急処置であり、現状を維持するための修理として限定し、復元的な内容については上記の計画を策定していく段階で、保存整備に関する委員会を設置し、審議して決めるべきものと考える。

このため工事対象の石垣は過去の修理工事で、布積みから落とし積みに改変されているが、布積みへの復元は本修理工事では行わない。

#### 5. 修理工事の内容

##### (1) 修理範囲の設定


工事区域を東と西の2工区に分けることとし、2カ年の工事として設計する。

##### (2) 石垣形状の設定

##### 【形状設定の基準】

- ・変形が最も少ないと思われる測量点No.5と7において、推定標準石垣勾配と測量基準線Bから根石の位置を求めた。
- ・石垣を解体する前に石垣足元のトレンチ調査を行い、根石の位置を確認して基準線を再設定する必要がある。

(財) 文化財建造物保存技術協会「平成20年度 史跡龍岡城跡黒門西側石垣修理工事実施設計業務成果品」平成21年1月より抜粋転載



## 第2節 黒門西側石垣修理工事に伴う土壌発掘調査の経過と結果

(平成20年)

- 2008/11/4 機材搬入
- 2008/11/5 石垣解体範囲にトレーナーを設定する。
- 2008/12/24 5カ所に設定し、順次掘り下げ、測量、埋め戻しを行い終了する。
- 1 トレーナー 石垣の東端にあって、高石垣に接するため土壌は60cmほど高くなっている。土壌表層10~20cm程を剥ぎ、多量の大小河床礫層を検出。瓦の破片が約4.6kg、鉄製の楔、近代陶磁器2片、ガラス製おはじき1、ガラス片が出土している。
- 2 トレーナー 表層は最大で16cm程の厚みを持ち、砂粒・シルト・粘土が混在する。粘性はやや強い。1層中より、約2.3kg、近代陶磁器1片、ガラス片が出土している。下層の2層は36cm程下げたところで止めている。30×10cm大の大礫を多量に含み、暗褐色土層である。粘土ブロック、砂を含んでいる。瓦片は約6.9kg、スレート瓦、ガラス瓶、近代陶磁器片、丸釘、大正9年の一銭、昭和44年の百円硬貨が出土している。→昭和44年以降の補修である。
- 3 トレーナー 黒門西側石垣の中央に設定したトレーナーである。2 トレーナー同様1層が34cm、2層が36cmあり、下に3層の黒褐色土と暗褐色土の混在土層が36cm程確認された。さらに下に4層暗褐色土層がみられた。4層は粘土を5割ほどに砂を含む層で、版築層である。4層の下面についている。この地点でも瓦片が1層中より約4.6kg、2層中より約6.9kg出土している。2層中からは近代陶磁器片、ガラス片、プラスチック製品、鉄製のねじなどが出土している。3層からは瓦約2.3kg、近代陶磁器の湯呑みが出ていている。3層は2層とあまり変化のない土層である。
- 4 トレーナー 1層からは約2.3kgの瓦と針金、近代陶磁器片、ガラス、ガラス瓶、昭和35年の10円玉硬貨が出土する。また東側からは旧プール建設時に盛り上げた土が確認された。
- 5 トレーナー 西端の出隅部に設定したトレーナーである。1から4 トレーナーの上に1層の黒褐色土を盛っているようである。1層は最大24cm、2層は20cm、下の3層は磚主体の層である。10cm~20cmの円礫が主体である。下層の4層にはにい黄褐色土層で磚主体の層である。1層からは近代陶磁器、ガラス、ガラス瓶、プラスチック製品、瓦が約2.3kg出土している。2層から瓦が6.9kg、近代陶磁器、角釘、丸釘、王冠、針金、ガラス、ガラス瓶、ビード玉、おはじき、昭和34年の10円硬貨が出土する。3層からは近代陶磁器、角釘、丸釘、ガラス片、瓦が約2.3kg出土している。4層では瓦は出土しないが綺麗でない土層である。トレーナー内に重機の爪痕が見られる。




トレーナーを埋め戻す





1 トレーナー



3 トレーナー







※ .....は計測値と写真より合成 ——  
 土壌説明  
 1. 黄褐色土層 (10YR2/3) 粘性や砂質 硅藻・シルト・粘土・瓦礫・ガラスを含む。  
 2. 鮮紅色土層 (10YR2/4) 粘性や砂質 硅藻・ゴマク・シルト・粘土・瓦礫・ガラスを含む。  
 ※1・2とも腐泥のもの。

第24図 黒門西側石垣 土壁 2 トレンチ




2 トレンチ (西より)



2 トレンチ (南より)




2-E トレンチ (南より)




3トレンチ付近土器（西より）



3トレシチ(西より)





33 トレンチ南側（西より）



1-358

1. 黒褐色土系 (10R2/2) 特性や土壤  
形態: シルト+粘土+K-腐殖質+ガラスを含む。
  2. 黑褐色土系 (10R2/3) 特性や土壤  
形態: シルト+粘土+K-腐殖質+ガラスを含む。
  3. 黑褐色土系 (10R2/4) 特性や土壤  
形態: シルト+粘土+K-腐殖質+ガラスを含む。
  4. 黑褐色土系 (10R2/4) 特性や土壤  
形態: シルト+粘土+K-腐殖質+ガラスを含む。


第25図 黒門西側石垣 主屋3トレンチ



4-N・Wトレンチ（南より）



4トレンチ（北西より）



第26図 黒門西側石垣 土壁4トレンチ  
1. 黄褐色土層 (1072.3) 砂性やや強 布紋・シルト・粘土・瓦・陶器・ガラスを含む。  
2. ブルカルテラル明治の上り土層




4トレンチ（南より）



4-Nトレンチ（南より）



4-Sトレンチ（南より）



土層説明  
 1. 黒門土堆層 (100%粘土、細砂・粘土・シルト。  
 2. 黒門土堆層 (100%粘土、粘土・シルト・粘土・10%  
 3. 黒門土堆層 (100%粘土、シルト・粘土を含む。  
 4. にじみ黒門土堆層 (100%粘土、細砂・シルト・粘土、粗砂・  
 砂からく・土壌粘土とは考えにくい。)

第27図 黒門西側石垣 土壁 5 レンチ

5 レンチ (南より)



### 第3節 黒門西側石垣修理工事の経過と結果

(平成20年度)

2008/7/8	着手時打合せ	文化財課（係長・担当）・測量業者（エイベクス）・文建協 測量後に設計を進めるので、測量を早めにすすめる。
	測量内容	測量図は石の輪郭線と隙間を描き、断面は裏側の法面及び地盤面まで描くこと。 平面的基線は両端部入り割と出隅を結んだ線とする。
	測量の要点	修理方針は現状の孕み出し・変形を修整することとし、斜め積みを布積に復すことにはしない。
	その他	修理委員会を立ち上げ、石垣小部会を設ける予定。
2008/8/25	仮設計画打合せ	文化財課（係長・担当）、文建協 提出書類 「史跡龍岡城跡黒門西側石垣修理工事の仮設計画について」（文建協） 通学路について 大手橋からのルートを通学路とし、黒門は使用しないようにする。 居住者の車両の出入 車両の出入りが可能なように仮設計画を立てることが望ましいが止むを得ない場合も考慮する。
	石垣根石の確認	工区を分けて根石の確認。
	解体石材置き場	置き場はパレットか鉄板で養生。
	近年の石垣修理	平成元年から2年に下水道の引き込み時に修理している。その際、跳ね出し石が12個ほど落下したため復旧している。
	版築および盛土	土壌部分は版築の構造が検出されず単なる盛土であった。
	周辺工事	校舎の耐震補強工事、保育園北側で公園整備と道路の拡幅工事を実施している。
	現場にて	II工区の足元全面とI工区の出隅部分のトレンチによる根石確認で工事対象面の基準墨が設定できる。計画案で示した工区を入れ替えて、入隅部をI工区、出隅部をII区とする。 通学路として工事期間中に道路を使用することは困難。 石垣上の盛土はII工区時に一括して行ってよいが冬期間はさける。
2008/12/4	仮設計画打合せ	「史跡龍岡城跡黒門西側石垣修理工事 I工区解体・石積検討図」（文建協） 「史跡龍岡城跡黒門西側石垣修理工事 II工区解体・石積検討図」（文建協） I工区について 根石確認調査のトレンチが深い為、通路約80cmしか確保できないため、通学路としては困難。 石垣上の盛土はI工区時は撤去のみで、II工区時に一括で復旧する。 I工区石積後、II工区の解体に着手するまで、取合い部は土壌積とする。 I工区石積後、II工区の解体に着手するまで、現場作業のない期間石材・栗石・土砂はシート養生し、周囲に高さ1.5mの安全柵を設置する。 II工区について クレーンを使用せず、トラックにより場内の石材置き場へ搬入する。 解体作業は石垣全面道路にて行うため、既存のフェンスを一旦撤去し、復旧する。道路と畠地段差に土壌を積んで鉄板で道路を養生し、2.9tクレーンと石材運搬用2tトラックを併用して作業したい。
	I工区・II工区の共通事項	仮囲いの範囲は黒門周囲の土壌から児童が工事区域内に入らないよう設置範囲を広げる。 ミニバックホーが走行する土壌上の養生はベニヤまたはゴムマット程度でよい。 小学校体育馆の耐震補強工事をしている。今年度は8/10～11/30まで実施され、来年度も予定している。仮設橋の設置はどちらで行うか発注時期によって検討する。

**仮置き場の囲い**

送付資料について

今回対象区の石積みは、本来布積みであったものが谷積みに変更されており、また何度も積み直しが行われているので、今回、積み直しを行っても隙間を生じてしまう。50年代に積み直した範囲がわかった。石材にパケットの擦り傷や石材をつり上げる際に挿入した鉄筋の擦り傷が確認され、図面に落としたところそのころの範囲がわかった。聞き取りでは裏込めは既存の栗石に砂石を補充しながら積み直したようで、モルタルは使用していないとのこと。積み直して一年も経過せずに孕みだしてしまった。（羽毛田）

ブル建設時の配管のため解体した石積みの範囲はわかっていないがおそらくNo.2地點と思われる。（羽毛田）

**土壌トレンチ  
調査の結果**

その他

北面の土壌は石垣の天端高が異なる地点に版築が確認されたがそれ以外は土壌の中にはガラスやビニール製品が混じっており、近年の盛り土であった。（羽毛田）

北西隅部分はブル建設時に撤去した土砂置き場とされていたと思われる。（羽毛田）

砲台南石垣に石材の欠損がみられる。応急修繕として、裏込めが流出してしまった部分に土糞を充填し、外側にトンパックで押さえを設置する。

**黒門西側石垣 I 工区工事**

(平成21年度)

2009/9/8	学校と打合せ	施工業者、文化財課で田口小学校教頭先生打ち合わせ
2009/9/14	業務委託契約締結	文建協と業務委託契約締結
2009/9/16	着手打合せ	現場で施工協議。（文建協、測量会社、文化財課）
2009/9/25	工事着手	工事着手。仮囲いの設置。
2009/9/28		トレンチ掘削、単管バリケード設置。
2009/10/5	打合せ・根石確認	五味先生に指導。石垣前面の埋もれた石垣部分を現すため掘削を進める。部分的に粘土層が確認されたため、掘削を中止し、調査する。堅い粘土は西側はほとんど欠失。
2009/10/6~8	発掘調査	根石まで前面を掘削し、根石が直接白色粘土層の上に据えられており、栗石地業は行っていなかった。 仮囲いおよび出入りロゲートの設置が完了した状況を確認。 裏込め用の補足栗石のサンプル確認。千曲川原流に近い部分で採取した川玉石。



黒門西に仮設構



仮置き場の囲い



前面の道路を掘削して脚部を出す



掘削後部分的に堅い粘土層がある



根石 N 1 ~ N 4 付近亀甲崩しの布積み



黒門西側石垣 解体準備

2009/10/9	発掘調査	トレンチ掘削。進入路敷き鉄板設置。
2009/10/15		解体準備工、番付けを始める。
2009/10/16	打合せ・根石確認	五味先生の指導。発掘トレンチが完了。各積み石にはガムテープを貼り付け、解体番付け打ち完了。
	旧石積みの残存状況	石垣根石が現れる。道路下の埋め戻した土内には昭和30年代に修理した際に不要となった積み石が混入していた。積み石の控えの長さは40~50cm程度で、また「毛抜き合端」となっていることが破損原因と思われる。
	根石の状況	昭和30年代の修理で本来の亀甲崩し積みから落とし積みに変更され、その際根石からやりなおされているため、根石の固定には下前角に滑り止めに削い石を入れていた。この部分の根石下の地業は礎混じりの粘土である。(根石No.30付近)
	解体範囲の策定	東端部の根石2と一段目積石1石を除き、根石から修理する必要がある。根石については解体せずに勾配の修正のみで行えるのか判断してからとなるため、根石のみ残して解体を行うこととする。
	高石垣との取り合い部詳細	東端部は高石垣に取り付く。高石垣の積石側面を加工して、積み石3段と根石を20mm程度嵌め込んでいる。
	根石の出入り	根石が全体に波うっていることを確認。
	解体準備工	根石の上端高を基準の水平墨とした。石垣面に墨付けを行う。綾墨は東端部根石の上東角を基準に墨打ちする。
2009/10/19		上部土墨解体、跳ね出し石解体、石材整理・調査に入る。
2009/10/21		裏込め解体・石垣解体・石材整理・調査に入る。



土壌掘削



跳ね出し石解体 K 1 ~ K 3



天端石を見る



天端石 T 46 ~ 49 を見る



中石 1 ~ 8 を見る



天端石解体後中石を見る (西より)

2009/10/31 解体完了確認

裏込め背面の盛り土の状況

五味先生の指導。根石を除いて解体が完了。

昭和37～38年修理時に施工された盛り土は栗石を混ぜた土を互層状に盛っていたが、昭和50年代の修理時盛り土は層状を呈していなかった。またいずれの盛土も締め堅めが十分でなかった。

高石垣への取り付き部分の加工痕

高石垣に残る加工痕より、今回施工する石垣の東端部法勾配を求めたところ、二分勾配であった。

裏込めの状況

裏込めは石面から2.5尺までの範囲、幅は平均1尺程であった。昭和修理時に裏込め材にクラッシャーラン（中碎・細碎）をもちいており、締め堅めが行われていないことが石積み破損の原因となっていた。

解体石材整理状況

解体した石材は部位ごとに整理して城内工事エリアに置いている。裏込め材は土と石材を織りわけている。

跳ね出し石の矢穴

跳ね出し石の控え長さは2.0～2.8尺で平均は2.5尺。K22に矢穴が残っており、上幅2.0寸下幅1.5寸、深さ2.0寸、5.0寸タッチであった。

天端石の矢穴

T44は後補材（明治材）であるが、矢穴が残っている。矢穴寸法は上幅2.0寸下幅1.5寸、深さ2.0寸で3.0寸ピッチであった。

天端石の加工痕

天端石T35にはテッポウ（電動ドリル）穴が残る。これは昭和修理時の加工痕と判断された。

積み石の状況

積み石は当初から控えが短いものであった。控え長が40cm以下、逆石、寄り友の積み石は取り替えることとするが、見付面積が大きい積み石はできるだけ再利用する。

根石状況

山傷や軽度のクラックが生じている石材は再利用することとした。

根石の補修を施すのは以下の部分とする。

①根石が下がった影響で上部積み石同士に隙間が生じている場合。

②根石の前転びが著しい部分は座りを調整する。

③根石の座りを修正しても、控え部分の形状が凸となっており、上の積み石が前に滑り勝手になってしまふ場合は、控え部分をはつり落として調整する。（根石N30）

西端部出隅の引き通し勾配は1.75分、5段積みである。各角石の勾配は下から4分、3分、2分、1分、0であった。東端部の勾配は2分勾配、西端部出隅の勾配は1.75分であった。石垣中間部分の勾配は両端部の中間勾配（1.875分）に設定する。



K50・T55・178・229の裏込め



96～98裏込めクラッシャーラン




K1と接する高石垣の裏込め



I工区解体作業風景



K1～K3の跳ね出し石と天端解体後の裏込め



2009/11/13 石垣積み工

2009/11/14 文建協指導

石垣積み工

仮積み

積み石の状況

2009/11/24 小学生見学

2009/12/4 五味先生の指導

2009/12/11 跳ね出し石の  
仮据え状況

石垣解体から石垣積み工に入る。

石積み状況の確認。13日まで積み直しが完了した部分を確認。飼い石、飼盤石の施工状況を確認。

仮積みを行い合端の隙間状況を確認し、根石の修正をどのように行うか見通しをつける。

根石下に飼い石を施し、根石の据え直しを行う。根石の修正が終わった段階で、2段目までの積み石の座りを修正する。→3段目の積み石を仮積みする。さらに修正が必要な場合は、必要な修正方向を検討し、根石から修正を加える。

IとII期の間に積む養生土糞の製作と設置。

小学生石垣見学 (11/24・26・27)

根石の前面に押さえ石を据え付けて、根石の移動を押さえるように施工。

石垣下部の積み直しが完了した状況を確認。

裏込め栗石を丁寧に施した後、背面盛土面との境を含めて、目漬し碎石を施し、ランマーで締め固める。裏込め栗石に小学生の名前・夢などを書いてもらった。

跳ね出し石の仮据え状況を確認。丁張りを確認し、西面石垣にならって一部修正する。来年度工事範囲との境部分に設置した養生土糞の施工状況確認。


裏込め状況を確認し、跳ね出し石裏側は、天端より3cm下まで栗石地業とし、上3cmは碎石で均す。土壘の復旧は来年度工事。



N34～N36付近の根石をはずす



T23～T26石積み工



石積み工  
裏込めの状況  
控えの短い積み石に胴側い石、尻側  
い石、尻押石を施工する。

I 工区東の石積み工



跳ね出し石石積み工



控えの短い跳ね出し石の裏の補強



上面は 3 cm 厚の砕石で仕上げる。

田口小学校の生徒の見学。見学の際に裏込めの栗石に生徒の名前・夢などを書いてもらい、天端石T1～T5の裏に入れる。



2009/12/15 石垣積み工終了  
2009/12/16 出来形検査  
2009/12/17 道路分復旧  
2009/12/18 土壌の養生  
2009/12/21 撤去

裏込めをして、石垣の積み直し終了。  
発掘トレンチ埋め戻しの前に出来形検査。発掘トレンチの埋め戻し。  
トレンチ分の舗装復旧工事。  
土壌にシートを張り養生する。  
鉄板、ガードフェンス、現場事務所を撤去。現場の作業終了。

(平成22年)  
2010/1/30  
2010/2/9

黒門仮橋撤去  
I 工区竣工検査

## 黒門西側石垣Ⅱ工区工事


(平成22年度)

2010/8/26	工事着手打合せ	丁張り、行程、施工上の留意点（文建協・文化財課・測量会社）
2010/8/29	仮設橋	黒門仮設橋設置
2010/8/30	仮囲	仮囲い設置
2010/9/6	道路の掘削	舗装を切り離し、発掘トレレンチ掘削。
2010/9/7	根石前発掘調査	石垣前面掘削・根石状況の確認、解体工事工程の協議 文化材課で根石足元まで下げる。根石の下の粘土層はなかった。
	第Ⅱ工区の根石	西端隅部より8石は布積み状に根石が据えられていた。この部分の根石下の地業は礫混じりの粘土で栗石地業は行っていなかった。N64からN68までは根石前の埋め戻しは碎石となっていた。N63とN64、N64とN65の根石間の表面の合端に朱の合い墨が残っていた。昭和50年代の修理と思われる。
2010/9/9	土壌解体撤去	上部土壌解体撤去
2010/9/17	解体準備	解体準備工の施工状況の確認、上部土壌解体完了の確認、解体工事工程の協議 跳ね出し石解体に入る。養生土養撤去。
2010/9/20	解体工	



第Ⅱ工区の根石前面を掘り下げる。N64～N68の根石前は碎石となっている。根石の前面に粘土層はなかった。西端の出隅部3石の根石の下は礫混じりの粘土である。

出隅部の裏込め 昭和修理時にクラッシュアーラン（中砕・細碎）を使用、かつ締め固めが不十分。



出隅部石垣 根石8石までは布積みになっている。ただし据え直されている。

出隅部の跳ね出し石 上部の土壌を解体して石を出している。


出隅部の天端石をはずしている



解体石材整理状況　解体した石材は部位ごとに整理している。採寸・記録や目視及び打音検査をしている。



跳ね出し石を解体する。



上段は根石の上に中石が一段乗っている。  
下段は根石N36～N45まで。

2010/10/5	五味先生の指導 モルタルが使用 大きめの栗石	解体完了確認、石積みおよび補足石材の協議。 昭和50年代の修理部分には石垣合場端の胴側い石を固定するためにモルタルを使用。 Ⅱ期工事の裏込め材を箇い分けたところ、昨年度工事範囲に比べ、大振りの栗石を使用。
	昭和修理の破損 原因	昭和修理時に裏込め材にクラッシャーラン（中碎・細碎）をもちいており、締め固めが行われていないことが石積み破損の原因となっていた。積石の控えが短いにもかかわらず、裏込めで強度的な工夫することなく積み上げたことも石積み破損の遠因である。 昭和37～38年修理時に施工された盛り土は栗石を混ぜた土を互層状に盛っていたが、昭和50年代の修理ではこの仕様を踏襲せずに、発生土を埋め戻した程度であった。
2010/10/3	石積み工	石垣積み工に入る。
2010/10/22	文建協指導	10/21までの石積み状況の確認 本年度の石積みは石垣前面道路からクローラークレーン、ダンプトラック、バックホウを使用して作業を行っている。
2010/10/25	保存会・小学生見学	龍岡城五稜郭保存会・田口小学校の見学会開催。小学校生徒に、裏込め栗石に生徒の名前・夢などを書いてもらい、保存会には役員名を記した石板を用意する。
2010/11/5	文建協指導 出隅に残る布積み	石積み状況の確認 根石は出隅より9石までは当初の亀甲崩し布積みの根石が残っている。ただし据え直しの手は加えられている。
	根石下の地業	N53より西側の根石下には固い白色粘土層ではなく、修理時に取り除かれた可能性が高い。根石下が軟弱なことによる沈下や前転びが生じていた。
2010/11/19	五味先生指導	石積み状況の確認
2010/12/2	文建協指導	石積み完了確認、跳ね出し石の仮据え状況の確認、本据え高さ調整指示、新材加工状況の確認 跳ね出し石の裏込め工を行い石積みを終了。
	石積み終了	
2010/12/7	文建協指導	上部土壌復旧
2010/12/8	土壌の復旧	発掘トレレンチ埋め戻し前の石積み工事の出来形検査を実施、土壌復旧の施工状況の確認
2010/12/9	出来形検査	発掘トレレンチ埋め戻し
2010/12/13	埋め戻し	発掘トレレンチ埋め戻し
2010/12/15	道路の舗装	発掘トレレンチ埋め戻し、アスファルト舗装復旧。
2010/12/23	雑工事	雑工事の完了確認。芝張り完了。
(平成22年)		
2011/1/22	仮橋撤去	黒門仮橋撤去
2011/3/14	竣工検査	竣工検査



積み工 N37~N40下に栗石設置



積み工 西端根石N61付近裏込め



積み工 西端裏込め状況



積み工 中石194・243付近



積み工 N55・中石295付近



積み工 ステンレス棒でジョイント  
中石214・213・212



積み工 西端出隅に保存会の役員名を書いた石板と子供の夢を書いた栗石を入れる。



根石前の押え石 根石部分は埋まるので補強



石垣の上に土盛り




石垣の上に土盛り



土盛りに芝張り





芝張り後泥を載せ寒冷沙で養生



A地点（北より）

第29図 黒門西側石垣 修理前A地点現況図






春計博図と写真より石の断面圖を作成

消息(北上り)

第30圖 黑門西側石垣 修理工前B・C地點現況圖

に比べて真褐色土層 (10YR4/2) 粘土、下部は砂質土。改修の際の根鉢  
嵌さしていない。改修した際の根鉢はカラン土。根  
石垣不用材の大型石を内包。




F・G 地点（北より）

第31圖 單面西側石垣 修理前D：E：F：G地點現況圖




D・E 地点（北より）




第32図 破台削石垣 H・I地点現況図


H・I地点 (西より)



第334図 黒門西側石垣 番号・破損・修復石材区分図(1)



第34図 黒門西側石垣 番号・破損・修復石材区分図(2)



## 第4節 黒門西側石垣発掘調査の結果

今回の石垣修理に伴う解体では、どんな修理が以前に行われたかということも課題のひとつであった。まずわかるのは、昭和の初めである。『南佐久郡の古城址調査』の掲載図によると、この黒門西側石垣の半分ほどが崩れていることがわかる（P18の史料1）。昭和8年の復旧工事の際に積み直されたことは確実であろう。その他にこの地点の具体的修理記録は今回探しえなかった。今回の修理中に地元の方からの聞きつけによる昭和37・38年、昭和50年代の修理の記録は分からぬままである。この本を機会にわかることを期待したい。実際に、鉢石の裏込めや重機で釣った山傷など修理の傷の石材があるのであるから、戦後の修理はあきらかである。また旧プール建設時に重機が土壘に乗ったため石垣が壊れたという話もある。そうであれば昭和36年のことである。土壘トレンチから昭和44年の百円硬貨が出土していることやプラスチック製品が出土していることからも言えることである。

また、『南佐久郡の古城址調査』では旧プール地点は窪地となっている。地元の人の話では池のようになって、瓦がいっぱい入っていたそうである。今回の修理工事の際に出土した多量の瓦片は御台所の屋根の瓦であろうか。御台所が昭和4年に現在の地に移され、昭和35年に半解体修理がなされている。その際に多量の瓦が旧プール地点に廃棄されたのであろうか。昭和36年の旧プール建設に際してはその瓦の一部は土壘に盛られたであろう。今回の黒門西側の石垣修理の瓦に、昭和35年の御台所の半解体修理の際のものと思われる破片があり、それ以降の盛土であろうことも推測される。現在砲台址はなく土壘となっている。本来砲台自体は土壘より低い所に設けられるであろうから、プール建設時に盛られたようである。

築城当時の石垣の状況が残っている所は、高石垣との取り付け部分の根石下に粘土が確認され、栗石を敷かずに直接粘土の上に置いていた。また西端のN1～N3の出隅部は、今回解体しなったが築城時そのまま残っているようである。また築城時ではないとしているが、根石の下に粘土層が残る所で根石N30の下は礫混じりの粘土である。

## 第VI章 遺物

### 1. 陶磁器

茶碗・湯呑など近代陶磁器が排水口の構築土から多量に出土した。旧プール・黒門西側石垣からも出土しているが量は少ない。大半は第二次世界大戦中または以後のものである。黒門西側石垣の根石裏込めからは明治初期の小皿（700）が出土している。

茶碗（飯碗）は218種を分けたが、未分類を含めれば数は増えるであろう。破片は大テン箱で3箱以上ある。湯呑は253種を拾い出し大テン箱2箱出土している。盃48、徳利31、花瓶11、皿100、井15、壺18、鉢24、擂鉢6、醤油甕4、鍋6、甕17、瓦質甕1、焙烙1、内耳1、土製鏡1、器台形土器2、陶製工具4、陶製フック1、合子3、急須9、佛飯1、植木鉢7、土管1、タイル3を分類した。

これらの大半時代は戦争中またはそれ以降の陶磁器・土器であることが判ってきた。第二次世界大戦中に產地と生産番号の記録された陶磁器である。それは產地と製造工場の番号が陶磁器の底にしるされたものであり、例えば「岐86」は土岐郡笠原町の服部辨三さんの工場で作ったものである。こうした場所と番号のわかる陶磁器は、第二次世界大戦に入る前、経済統制により戦争の遂行を容易にしようということで、窯業界も生産から販売まで完全に統制下に入った。岐阜県陶磁器工業組合連合会によって定められた「生産者別標示番号」で、生産者に番号を付して製品を完全に管理下に置いたのである。製品に「岐〇〇」の番号が表示されたものは、岐阜県において昭和16年3月から5年間に製造されたとわかる生産者表示の陶磁器が各地に出荷された。この時期は金属回収に即応して生産の改良に努めることで、鍋・おろし器・湯たんぽなどの代用品が陶磁器で作られた。穴門排水口から出土

した陶磁器はこの統制陶器を主体としている。（2008年 岐阜県陶磁資料館『萩谷コレクション全国の戰時中のやきもの』・平成11年美濃古窯研究会『美濃の古陶』美濃古窯研究会報 8号）

皿類は皿660など明治期にさかのぼるものもある。670・701など型紙文様の明治25年以降のものと、皿696・700の幕末から明治初頭のものがある。700は黒門西側石垣I工区根石前粘土から出土する。

## 2.瓦

瓦はいずれも破片で完存するものはない。穴門排水口の水門の構築土から大テン箱2、堀からは大テン箱1で63kgを出土する。旧プール地點では大テン箱5で76kg、黒門西側の石垣修理ではI工区から大テン箱17で167kg、土壌のトレンチ調査で、大テン箱2で41kg出土した。黒門西側II工区では主だった破片のみを選択したためテン箱2で36kg出土した。黒門西側の瓦の破片量は合計244kgと多量になる。P16の資料一覧の資料24に「竜岡城御台所面図」と鉛筆書きされた封筒の中に、青焼きの瓦の図面が保管されている。御台所の平面図・建具図・出格子図の青焼きが一緒にあることから、昭和35・36年の御台所半解体修理の際に焼かれた瓦の図とみられる。しかし現在の御台所の屋根に載っている軒瓦は葦に細かい葉脈が見られ、青焼き図とは異なっている。青焼き図と同様の瓦は824の巴瓦、885～887の軒瓦が該当しているものとみられる。文様は雲形に区画され、葦の葉脈は省略されている。この青焼き図（第51図に掲載）の軒桟瓦の大きさは長さ39cm、幅30cm、垂れ幅最大5.25cm、巴径8.5cmを測る。また巴瓦は径14.7cm、長さ38cmである。『白田町公民館報縮刷版付録』には御台所のものとみられる瓦が注記年代なしで掲載されている。上段に885～887の瓦と同様、つまりこの青焼き図瓦と同じものである。下段に載っている瓦は垂れがほそくて文様は四角で区画され、葦は葉脈のないものとなっている。895がこの破片とみられ、黒門西側遺跡の裏込めから出ている。これらのことからも、黒門西側の石垣は昭和35年の御台所の半解体修理、昭和36年の旧プール建設以降に積直しされたことは明らかである。

883の軒瓦の垂れ幅は広く、葦が最も写実的で、新海神社に乘謨の父乗利が天保六年に再建した手洗鉢の家紋と近いものである。黒門西側石垣のI工区根石の裏込めから出土の884の瓦は垂れ幅が広く、葦の葉に葉脈がある。883・884の瓦の様相は築城時に近いものであろう。

## 3.ガラス

今回、透明ガラス片、青色の葉瓶、緑色の瓶片などが出土した。透明ガラスは学校の窓ガラスであろうか。大テン箱1ほどの破片ある。黒門西側石垣の西側からは健康飲料の茶瓶が出土する。

## 4.プラスチック

掲載したプラスチックは写真にできるものの一部で、他には烟に使うマルチ、畔シート、ビニール袋、ヘルメットなどがある。これらの大型プラスチックの大半は穴門排水口の水門堰上部と下流側の堀底から出土している。表採の資料である。

## 5.金属製品

金属では釘、雨樋の受け、ボルト、針がね、火具、空き缶などが出土した。

釘は丸釘と角釘の両者がある。918は断面二等辺三角形を呈する鉄製品である。針金は細いものから太い番線がある。火具はストーブの蓋、網などがある。空き缶は鉄とアルミ製があり、缶類の飲み口がブルトップになるのが昭和60年頃であるため、それ以前である。

## 6.貨幣

最も古いものは寛永通宝2枚ある。新しいものでは、昭和44年の百円硬貨が黒門西側土壌の2トレントより出土している。黒門西側の土壌は昭和44年以前の土盛であることが確認された。

## 7.石製品

硯、石板などの学用品、茶臼、引き臼、打製石斧が出土している。


## まとめ

穴門排水口の水門堰の構築土では量的には表層に多量のプラスチックがみられる。穴門排水口は上面から約2m下まで、プラスチック製品の蓋や近代陶磁器が出土している。また構築土には多量の陶磁器が混入し、長らくゴミ捨て場となっていたという証言どおりに、そのゴミを入れたまま石垣の修理をしていた。

黒門西側石垣は瓦の破片が多く、御台所の屋根の修理と関連し、石垣の修理は御台所半解体修理・旧ブルー以降であることは確かである。

## 第VII章 市道改良舗装工事に伴う調査

調査は平成20年12月1日から12月12日に現地の調査を行った。黒門と直交する市道と接する地点をA地点とし、市道の北端をB地点とした。A地点では現道路より北の下段に旧路面とみられる面が確認された。B地点の石垣に凝灰岩が使用されており、築城時のものが転用されて使われていた。




第37図 市道改良舗装工事 B地点



市道改良舗装工事 B地点 (南より)



市道改良舗装工事 B地点 (南より)



第38図 市道改良舗装工事 A地点



### 市道改良舗装工事 A地点（西より）

### 市道改良舗装工事 A地点（西より）


旧道路面の盛土  
上層 10YRH/3 シルト・粘質土 30%  
畑より捨てられた約 4 cm以下の小石を含  
下層 10YR/3 粘質土・シルト 20%  
畑作土

## 引用参考文献


1. 1966(S41) 白田町教育委員会『龍岡城五稜郭の大要』

築城大要	
一、所 在 地	信濃国佐久郡田野口村字竜岡
一、總 面 積	武万七拾五坪
内 内城	五千六百四拾坪
外城	毫万四千五百三十五坪
一、設 計	堀巾四間、深サ一丈二尺但大手門前五間 土壘、高サ七尺五寸、巾四間但大手門前五間 周囲堀、長サ參百七十五間即六町十五間 大手門ヨリ最後方角（西正中角）マデ百 參間通用門ヨリ北門マデ八拾間
一、着工及竣工	文久三年九月着工シ慶応二年十二月竣工
一、總 費 用	四万余円
一、普請奉行	藩の老中 衣川 幾之

2. 1971.3.31 「大給亀崖公伝」再版委員会 長野県南佐久郡白田町役場 教育委員会事務局内  
復刻版 榎本重著『大給亀崖公傳 全』
3. 1978.1.31 信濃教育会 南佐久部会『南佐久郡古城址調査』P53-龍岡五稜郭
4. 1985.6.30 郷土出版社『明治初期 長野縣町村繪地圖大鑑 I 東信篇』38龍岡城
5. 1988.3 佐久市志編纂委員会『佐久市志』自然編
6. 1996.3 白田町教育委員会『幸神古墳群』
7. 2007.10 佐久市教育委員会『国史跡龍岡五稜郭 築城140周年記念事業』
8. 2007.3 白田町誌編纂委員会『白田町史』第三巻 考古・古代・中世編
9. 2007.3 佐久市教育委員会『市内遺跡発掘調査報告書2005』P80 五稜郭でいの館東側電柱設置
10. 2007.3 佐久市教育委員会『五庵遺跡』
11. 2008.3 小諸市教育委員会『重要文化財 小諸城大手門保存修理工事報告書』
12. 2009.3 佐久市教育委員会『市内遺跡発掘調査報告書2007』P51 五稜郭公園と川村吾蔵記念館
13. 2010.3 佐久市教育委員会『市内遺跡発掘調査報告書2008』P4 五稜郭公園と川村吾蔵記念館、  
P80-五稜郭でいの館に案内板設置
14. 2012.3 佐久市教育委員会『田中遺跡』
15. 2012.3 佐久市教育委員会『市内遺跡発掘調査報告書2010』P49・P50-鷺見・岩田宅立ち合い、  
P59-川村吾蔵案内板設置
16. 2012.3.31 石川県金沢城調査研究所『金沢城跡』二の丸内堀・菱櫓・五十間長屋・橋爪門統構II
17. 2013.3 佐久市教育委員会『史跡 龍岡城跡 保存管理計画書』




第39図 出土遺物 茶碗(1)




第40図 出土遺物 茶碗(2)

1 : 4




第41図 出土遺物 茶碗 (3)






第42図 出土遺物 茶碗(5)・湯呑(1)


1 : 4



出土遺物 湯呑 (2)



出土遺物 湯呑 (3)




第43図 出土遺物 湯呑(4)・盃(1)




S = 約 1 : 4 (577・580・582は約 1 : 2)


第44図 出土遺物 盆(2)・徳利・花瓶・プラスチック・タイル・ガラス



第45図 出土遺物 皿(1)




第46図 出土遺物 皿(2)




第47図 出土遺物 皿 (3)・井


1 : 4




第48図 出土遺物 磁・鉢・鍋・甕




第49図 出土遺物 推鉢



第50図 出土遺物 銅油壺



出土遺物 瓦質甕・土器・その他




第51図 龍岡城御台所瓦設計図  
(資料24よりトレース)


P 16 資料 30 に掲載されている御台所の瓦の写真中にある、古そうである。雲形があり、馬が写実的である。  
885~887 の瓦がこれと似ている。



第52図 出土遺物 瓦(1)




第53圖 出土遺物 瓦 (2)





出土遺物 瓦 (3)

S = 約 1 : 6




第54図 出土遺物 金属製品（1）





第55図 出土遺物 金属製品(3)・錢貨



第56図 出土遺物 石製品・レンガ・木

第3表 龍岡城跡I・Ⅲ石材一覧表  
龍岡城跡I穴門排水口石垣修理工事石材一覧表

A面 跳ね出し石

石材番号	石材整理(長: mm、重: kg)	石材調査	利用状況	備考	修理年度	石材番号	石材整理(長: mm、重: kg)	石材調査	利用状況	備考	修理年度		
A1-1	280 430	780	195	○	H19	D1-8	370 660	450	139	○	H18		
A2-1	290 330	750	110	○	H19	D1-9	360 500	390	86	△カラマ有	H18		
A3-1	290 460	790	230	○	H19	D1-10	390 600	400	106	○	H18		
A4-1	270 300	780	115	○	H19	D1-11角石	440 620	-	209	○ G1-6と同じ	H18		
A面 中石													
A1-1人頭	420 660	460	190	○	H19	D2-1角石	450 520	-	156	○ B2-3と同じ	H18		
A1-2	400 800	580	235	○	H19	D2-2	480 370	380	74	○ 返き石	H18		
A2-1人頭	470 590	500	180	○	H19	D2-3	430 490	400	119	○	H18		
A2-2	500 670	500	225	○	H19	D2-4	450 350	410	79	○	H18		
A3-1人頭	560 360	400	105	○	H19	D2-5	440 440	460	103	△カラマ有	H18		
A3-2	510 580	460	175	○	H19	D2-6	460 470	420	116	△カラマ有	H18		
A4-1人頭	410 430	420	75	○	H19	D2-7	450 450	500	121	○ 返き石	H18		
A5-1人頭	340 440	430	65	△カラマ有	H19	D2-8	440 320	560	89	○	H18		
B面 異石													
B4-1	210 950	170	68	○	H18	D2-9	440 500	330	102.5	△カラマ有	H18		
B5-2	330 780	180	77	○	H18	D2-10	440 400	430	109	○ 返き石	H18		
B5-3	300 540	170	58	○	H18	D2-11	490 420	410	126	○ 返き石	H18		
B5-4	270 180	200	12	○	H18	D2-12角石	360 620	-	154	△カラマ有	○ C2-5と同じ	H18	
B面 中石													
B1-1	510 530	570	188	○	H18	D3-1角石	540 410	-	168	○ B3-3と同じ	H18		
B1-2	510 350	500	87.5	○	H18	D3-2	440 370	460	97.5	○	H18		
B1-3	390 310	350	61	△カラマ有	H18	D3-3	500 370	490	114	△カラマ有	○ 返き石	H18	
B1-4角石	370 470	-	114	○ D1-1と同じ	H18	D3-4	440 370	450	77	○	H18		
B1-5五石	420 420	-	125	△カラマ有	○ E1-12と同じ	D3-5	480 420	450	91	○	H18		
B2-1	370 650	500	142	△カラマ有	H18	D3-6	440 450	490	109	○ 返き石	H18		
B2-2	520 480	390	114	○	H18	D3-7	480 380	490	100	○	H18		
B2-3角石	460 390	-	156	○ D2-1と同じ	H18	D3-8	510 560	500	157	○	H18		
B2-4角石	400 360	-	95	○ E2-13と同じ	H18	D3-9	450 400	460	98	○	H18		
B2-5	400 440	410	107	○	H18	D3-10	470 470	460	106	△カラマ有	H18		
E面 中石													
B3-6	380 410	430	92	○	H18	D3-11	450 480	510	138	○	H18		
B3-7	400 630	530	148	○	H18	D3-12角石	450 700	-	302	○ G3-5と同じ	H18		
B3-8	420 360	430	48.5	○	H18	E面 中石							
B3-9角石	430 540	540	168	○ D3-1と同じ	H18	E1-1角石	390 670	-	192.5	○ G1-5と同じ	H18		
B3-10角石	450 540	540	168	○ E3-12と同じ	H18	E1-2	460 350	450	90.5	○ 返き石	H18		
B3-11	430 560	480	156	○	H18	E1-3	410 420	370	82	○	H18		
B3-12	430 490	290	76	○	H18	E1-4	420 460	410	119	○	H18		
B3-13	620 700	430	260	○	H18	E1-5	410 500	380	85	○	H18		
B3-14	580 410	520	200	○	H18	E1-6	410 380	480	82	○	H18		
B4-1	550 500	500	209	△カラマ有	○ B1-6に再利用	E1-7	420 440	340	84.5	○	H18		
B4-2	630 680	550	334	○	H18	E1-8	420 450	480	95.5	○	H18		
B4-3	400 410	340	72	○	H18	E1-10	440	320	460	91	○	H18	
B4-4	400 450	450	92	○	H18	E1-11	420	420	500	97	○	H18	
B4-5	350 560	440	77	○	H18	E1-12角石	410 460	-	125	△カラマ有	○ D1-5と同じ	H18	
B4-6	260 480	550	74	○	H18	E2-1角石	470	470	-	145	○ G2-4と同じ	H18	
B4-7	400 550	520	138	○	H18	E2-2	470	400	600	104	○	H18	
B4-8	360 420	350	68	○	H18	E2-3	470	480	500	111	○	H18	
B4-9	400 370	370	95	△カラマ有	○ 返き石	E2-4	460	326	485	83	○	H18	
B5-1	470 540	410	145	○	H18	E2-5	450	500	380	112	○ 返き石	H18	
B5-2	470 440	440	85	△	○ 挟落ち	E2-6	460	430	400	109	○	H18	
B5-3	370 600	440	96	劣化破損	△	E2-7	440	440	450	114	○	H18	
B5-4	360 570	450	109	○	H18	E2-8	440	450	470	116	○	H18	
B5-5	340 490	460	84	○	H18	E2-9	420	430	490	99	△カラマ有	○	
B5-6	320 290	440	48	○	H18	E2-10	430	354	410	75	△	○ 返き石	H18
B5-7	410 490	330	104	○	H18	E2-11	410	400	420	94	○	○ 返き石	H18
B5-8	400 500	400	101	○	H18	E2-12	410	320	500	89	○	H18	
B5-9	390 530	470	130	○	H18	E2-13角石	390	390	-	95	○ B2-4と同じ	H18	
B5-10	580 410	520	200	○	H19	E3-1角石	440	540	-	170	○ G3-4と同じ	H18	
B6-1	300 180	380	25	△カラマ有	△	E3-2	470	510	480	136	○	H18	
B6-2	350 610	460	135	△カラマ有	○ 返き石	E3-3	510	470	450	125	○	H18	
B6-3	510 830	290	185	○	H18	E3-4	490	400	500	132	○	H18	
B6-4	450 340	410	105	寸法不足	○	E3-5	440	430	510	122	○	H18	
B6-5	500 320	470	100	△	○ 挟落ち	E3-6	400	500	550	148	○	H18	
B6-6	460 550	430	170	△カラマ有	○	E3-7	410	490	470	97	○	H18	
B7-1	260 300	400	27	△	○ 挟落ち	E3-8	460	350	480	89	○ 返き石	H18	
D面 中石													
D1-1角石	370 360	-	114	○	H18-4と同じ	E3-9	500	410	500	131	△カラマ有	○ 返き石	H18
D1-2	390 270	380	53.5	○	H18-5同じ	E3-10	470	400	520	124	○	H18	
D1-3	380 480	420	84.5	○	H18-6同じ	E3-11	470	410	450	102	○ 返き石	H18	
D1-4	370 420	490	88	○	H18-7同じ	E3-12角石	450	470	-	168	○ H3-4と同じ	H18	
D1-5	360 410	580	92	○	H18-8同じ	E面 跳ね出し石							
D1-6	350 570	450	161	△カラマ有	H18-9	F1	390	420	830	180	○	H19	
D1-7	380 395	430	86	○	H18-10	F2	400	540	750	220	○	H19	
F面 跳ね出し石													
F1													
F2													
F3													
F4													
F5													

## F南 中石

石材番号	石材整理 (長: mm, 幅: mm, 厚: kg)	石材調査	利用状況	備考	修理年度
F1-1入隅	370 480 450 110	○			
F1-2	350 550 460 120	○			
F1-3	340 580 520 140	○			
F1-4	330 510 350 90	○			
F2-1入隅	570 600 490 240	○			
F2-2	500 560 500 200	○			
F2-3	500 540 400 180	○			
F3 L3, 頂	470 600 460 145	○			
F3-2	390 440 370 70	○			
G面 磁石					
G-1	480 630 180 107	○			
G-2	510 620 170 126	○			
G-3	440 210 200 30	○			
G-4	430 910 200 148	○			
G-1-1	470 410 80 67	○			
G-1-2	490 440 430 109.5	○			
G-1-3	480 450 450 116.5	○			
G-1-4	470 350 470 93	△有			
G-1-5角石	390 400 - 192.5	○	E1-1と同じ		
G1-6角石	440 450 - 209	○	D1-1と同じ		
G1-7	310 300 470 42	○			
G1-8	310 320 540 59	○			
G1-9	290 550 340 93.5	○			
G2-1	410 440 260 93	○			
G2-2	420 580 400 144	○			
G2-3	410 450 430 137	○			
G2-4角石	470 500 - 145	○	E2-1と同じ		
G2-5角石	390 220 - 154	△有	D2-2と同じ		
G2-6	520 550 440 151	○			
G2-7	550 700 510 240	○			
G3-1	450 500 460 106	○			
G3-2	410 380 340 68.5	○			
G3-3	440 450 500 110	○	逆さ石		
G3-4角石	450 410 - 170	○	E3-1と同じ		
G3-5角石	440 580 - 302	○	D3-12と同じ		
G3-6	430 460 376 124	○			
G3-7	420 450 470 128	○			
G4-1	430 370 430 80	○	逆さ石		
G4-2	450 540 350 110	○			
G4-3	400 460 450 450	○			
G4-4	480 400 360 69	△有	逆さ台		
G4-5	520 320 450 83	○			
G4-6	520 420 510 115	○	逆さ石		
G4-7	500 350 350 107	○	逆3石		
G4-8	460 510 370 105	○			
G4-9	480 500 420 125	○	逆さ石		
G5-1	480 520 470 170	○	モルタル付替		
G5-2	480 460 410 145	○	モルタル付替		
G5-3	510 430 430 115	△有	モルタル付替		
G5-4	430 460 410 100	○	モルタル付替		
G5-5	530 380 470 120	○	モルタル付替		
G5-6	400 240 340 45	○	モルタル付替		
G5-7	450 550 380 145	○	モルタル付替		
G5-8	510 630 400 155	○	モルタル付替		

## H面 中石

石材番号	石材整理 (長: mm, 幅: mm, 厚: kg)	石材調査	利用状況	備考	修理年度
H1-1	450 610 450 192	○			
H1-2	380 470 380 82.5	○			
H1-3	280 390 440 79.5	○			
H1-4	340 230 440 42.5	△有			
H1-5	330 320 400 53.5	○			
H1-6	430 380 400 82	○			
H1-7	460 370 300 94	○			
H1-8	420 350 470 83	○			
H1-9	430 550 260 94.5	○			
H1-10	460 500 400	○			
H1-11	460 690 450 188	○			
H1-12	460 500 400 135	○			
H1-13	520 620 560 243	○			
H1-14	500 450 360 138	○			
H1-15	410 550 430 142	○			
H1-16	440 370 88	○			
H1-17	430 330 340 79	△有			
H1-18	400 470 500 112	○			
H1-19	420 360 260 56	○			
H1-20	430 490 480 182.5	○			
H1-21	420 450 450 120	○			
H1-22	450 470 480 149	○			
H1-23	490 490 400 158	○			
H1-24	500 500 500 143	○			
H1-25	400 450 500 143	○			
H1-26	400 510 510 156	○			
H1-27	400 440 420 115	○			
H1-28	420 410 460 131	○			
H1-29	440 580 490 167	○			
H1-30	- - -	-	-	-	
H1-31	380 500 460 149	○			
H1-32	460 560 430 154	△有	△有・破断	△	
H1-33	400 290 290 124	△有	△有・破断	△	
H1-34	500 450 400 140	○			
H1-35	450 400 430 12	○			
H1-36	480 530 440 187	○			
H1-37	540 530 460 213	○			
H1-38	490 510 430 185	△有	△有	○	
H1-39	- - -	-	-	-	
H1-40	450 660 520 180	○			
H1-41					
H1-42					
H1-43					
H1-44					
H1-45					
H1-46					
H1-47					
H1-48					
H1-49					
H1-50					
H1-51					
H1-52					
H1-53					
H1-54					
H1-55					
H1-56					
H1-57					
H1-58					
H1-59					
H1-60					
H1-61					
H1-62					
H1-63					
H1-64					
H1-65					
H1-66					
H1-67					
H1-68					
H1-69					
H1-70					
H1-71					
H1-72					
H1-73					
H1-74					
H1-75					
H1-76					
H1-77					
H1-78					
H1-79					
H1-80					
H1-81					
H1-82					
H1-83					
H1-84					
H1-85					
H1-86					
H1-87					
H1-88					
H1-89					
H1-90					
H1-91					
H1-92					
H1-93					
H1-94					
H1-95					
H1-96					
H1-97					
H1-98					
H1-99					
H1-100					
H1-101					
H1-102					
H1-103					
H1-104					
H1-105					
H1-106					
H1-107					
H1-108					
H1-109					
H1-110					
H1-111					
H1-112					
H1-113					
H1-114					
H1-115					
H1-116					
H1-117					
H1-118					
H1-119					
H1-120					
H1-121					
H1-122					
H1-123					
H1-124					
H1-125					
H1-126					
H1-127					
H1-128					
H1-129					
H1-130					
H1-131					
H1-132					
H1-133					
H1-134					
H1-135					
H1-136					
H1-137					
H1-138					
H1-139					
H1-140					
H1-141					
H1-142					
H1-143					
H1-144					
H1-145					
H1-146					
H1-147					
H1-148					
H1-149					
H1-150					
H1-151					
H1-152					
H1-153					
H1-154					
H1-155					
H1-156					
H1-157					
H1-158					
H1-159					
H1-160					
H1-161					
H1-162					
H1-163					
H1-164					
H1-165					
H1-166					
H1-167					
H1-168					
H1-169					
H1-170					
H1-171					
H1-172					
H1-173					
H1-174					
H1-175					
H1-176					
H1-177					
H1-178					
H1-179					
H1-180					
H1-181					
H1-182					
H1-183					
H1-184					
H1-185					
H1-186					
H1-187					
H1-188					
H1-189					
H1-190					
H1-191					
H1-192					
H1-193					
H1-194					
H1-195					
H1-196					
H1-197					
H1-198					
H1-199					
H1-200					
H1-201					
H1-202					
H1-203					
H1-204					
H1-205					
H1-206					
H1-207					
H1-208					
H1-209					
H1-210					
H1-211					
H1-212					
H1-213					
H1-214					
H1-215					
H1-216					
H1-217					
H1-218					
H1-219					
H1-220					
H1-221					
H1-222					
H1-223					
H1-224					
H1-225					
H1-226					
H1-227					
H1-228					
H1-229					
H1-230					
H1-231					
H1-232					
H1-233					
H1-234					
H1-235					
H1-236					
H1-237					
H1-238					
H1-239					
H1-240					
H1-241					
H1-242		</			

石材番号	石材整理(長: mm、重: kg)			石材調査	利用状況	備考	修理年数
	幅長	横長	厚さ				
K-21	240	540	820	クラック	○		H21
K-22	240	590	820		○		H21
K-23	240	700	770		○		H21
K-24	230	410	710	クラック	○		H21
K-25	240	600	790		○		H21
K-26	250	620	800		○		H21
K-27	240	410	780		○		H21
K-28	235	380	790		○		H21
K-29	240	530	770		○	下端加工	H21
K-30	240	500	780		○		H21
K-31	240	540	790		○		H21
K-32	240	650	770		○		H21
K-33	250	490	750		○		H21
K-34	245	590	740		○		H21
K-35	250	605	820		○		H21
K-36	260	570	770		○		H21
K-37	245	615	750		○		H22
K-38	230	470	950		△		H22
K-39	260	475	900		○		H22
K-40	245	350	820		○		H22
K-41	210	445	830		○		H22
K-42	250	420	845		○		H22
K-43	230	650	860		○		H22
K-44	230	438	895		○		H22
K-45	240	440	935		○		H22
K-46	250	430	780		△	押え石に転用	H22
K-47	230	470	825	抜け落ち	○		H22
K-48	230	395	920	山キズ	○		H22
K-49	250	435	930		○		H22
K-50	250	630	685		△	押え石に転用	H22
K-51	250	470	850	抜け落ち	○		H22
K-52	240	500	800	抜け落ち	○		H22
K-53	250	370	800		○		H22
K-54	245	360	870	クラック	○		H22
K-55	245	410	890		○		H22
K-56	230	430	820		○		H22
K-57	250	460	960		○		H22
K-58	250	470	960	抜け落ち	○		H22
K-59	245	430	780	山キズ	○		H22
K-60	250	440	780		○		H22
K-61	250	410	960	抜け落ち	○		H22
K-62	250	425	850	山キズ	○		H22
K-63	250	510	910	抜け落ち	○		H22
K-64	250	505	800		○		H22
K-65	250	495	830	山キズ	○		H22
K-66	250	530	900		○		H22
K-67	235	480	840	146	○		H22
K-68	250	445	840		○		H22
K-69	250	425	890	抜け落ち	○		H22
K-70	250	360	850		○		H22
K-71	240	335	780		○		H22
K-72	250	320	780	抜け落ち	○		H22
K-73	240	380	900		○		H22
K-74	250	560	910		○		H22
K-75	250	450	880		○		H22
K-76	260	440	770		○		H22
K-77	260	395	800	抜け落ち	△	押え石に転用	H22
K-78	250	650	900		○		H22
K-79	250	430	890		○		H22
K-80	250	330	890		○		H22
K-81	250	450	790	抜け落ち・山キズ	○	転写工・削工	H22
K-82	245	500	860		○	転写工・削工・天端加工	H22
K-83	250	545	825		○		H22
K-84	250	500	830		○		H22
K-85	250	390	890	クラック	○		H22
K-86	250	280	960		○		H22
K-87	250	840	800	271	クラック	○	H22
K-88	250	415	775		○		H22
K-89	250	605	820		○		H22
K-90	250	375	930	抜け落ち	○		H22
K-91	240	480	910		○		H22
K-92	230	695	830	クラック	○		H22
K-93	250	375	890		○		H22
K-94	245	360	850		○		H22
K-95	240	382	860		○		H22
天端石							
石材番号	石材整理(長: mm、重: kg)			石材調査	利用状況	備考	修理年数
	幅長	横長	厚さ	目観	重量		
H21	T-1	370	470	520			
H21	T-2	440	525	480			
H21	T-3	470	425	480			
H21	T-4	475	530	635			
H21	T-5	410	460	600			
H21	T-6	430	540	400		逆き石	
H21	T-7	470	570	570			
H21	T-8	500	560	520			
H21	T-9	510	590	460			
H21	T-10	450	510	525			
H21	T-11	510	540	640			
H21	T-12	400	450	520			
H21	T-13	350	450	520			
H21	T-14	330	540	560			
H21	T-15	420	550	460			
H21	T-16	430	410	520			
H21	T-17	460	575	515			
H21	T-18	480	550	550			
H21	T-19	480	690	555			
H21	T-20	470	660	450			
H21	T-21	480	700	600			
H21	T-22	400	465	479		逆き石	
H21	T-23	460	510	615			
H21	T-24	460	720	680		山キズ・クラック	
H21	T-25	620	730	640		逆き石	
H21	T-26	580	430	540		抜け落ち	
H21	T-27	555	465	520		逆き石	
H21	T-28	460	515	600		逆き石	
H21	T-29	660	545	605		逆き石	
H21	T-30	470	520	380		逆き石	
H21	T-31	700	400	520			
H21	T-32	800	600	680		抜け落ち・クラック	
H21	T-33	620	380	600		山キズ	
H21	T-34	550	460	470		山キズ	
H21	T-35	590	570	570	309		
H21	T-36	615	490	520		逆き石	
H21	T-37	550	610	535			
H21	T-38	580	670	590		逆き石	
H21	T-39	600	620	580		逆き石	
H21	T-40	560	530	690			
H21	T-41	600	740	510		逆き石	
H21	T-42	700	720	640			
H21	T-43	370	340	410		△	押え石に転用
H21	T-44	680	680	650		△	押え石に転用
H21	T-45	510	685	555		△	天端・右側面加工
H21	T-46	410	550	430		○	天端加工
H21	T-47	600	800	520		△	天端加工
H21	T-48	330	570	540		△	支給
H21	T-49	500	710	560		○	天端加工
H21	T-50	550	630	440		○	天端加工
H21	T-51	580	640	530		○	天端加工
H21	T-52	570	650	630		○	天端加工
H21	T-53	380	630	335		○	天端加工
H21	T-54	520	675	480		○	天端加工
H21	T-55	710	720	460		山キズ	
H21	T-56	480	610	520		○	天端加工
H21	T-57	610	810	450		山キズ	
H21	T-58	370	400	470		○	天端加工
H21	T-59	490	650	480		○	右側面・天端加工
H21	T-60	450	810	450		○	左側面・天端加工
H21	T-61	580	660	570	140	△	天端加工
H21	T-62	600	780	540		○	左側面・天端加工
H21	T-63	435	570	370		○	天端加工
H21	T-64	330	620	480		○	天端加工
H21	T-65	560	730	590		○	右側面・天端加工
H21	T-66	440	810	430		○	天端加工
H21	T-67	620	650	470		○	右下端・天端加工
H21	T-68	270	560	360		△	押え石に転用
H21	T-69	380	650	500		○	右側面・天端加工
H21	T-70	560	750	490		○	天端加工
H21	T-71	345	720	390		○	天端加工
H21	T-72	440	930	440		○	天端加工
H21	T-73	500	770	370		○	右下端・天端加工
H21	T-74	420	920	310		○	天端加工

石材番号	石材物理 (長: m, 寸: kg)		石材調査		利用 状況	備考	修理 年度
	幅長	横長	寸長	重量			
T-75	470	840	570		○ 天端加工	H22	
T-76	560	730	570		○ 天端加工	H22	
T-77	520	850	490		○ 天端加工	H22	
T-78	395	600	570		○ ト彫加工	H22	
T-79	555	590	620		○	H22	
T-80	430	660	460		○ 下彫加工	H22	
T-81	560	550	590		○	H22	
T-82	485	490	590		○	H22	
T-83	370	600	570		○	H22	
T-84	320	620	530		○	H22	
T-85	710	670	720		○	H22	
T-86	685	870	610		○	H22	

46

石材番号	石材物理 (長: m, 寸: kg)		石材調査		利用 状況	備考	修理 年度
	幅長	横長	寸長	重量			
1	600	750	450	山キズ・抜け落ち	○	H21	
2	490	620	430		○	H21	
3	400	510	590	山キズ	○	H21	
4	530	340	530	透き石	○	H21	
5	650	700	630	山キズ	○	H21	
6	730	550	410	山キズ・ラック	○ ト彫加工	H21	
7	680	630	480		○	H21	
8	650	710	550		○	H21	
9	580	580	530	△ 押丸石に転用	H21		
10	680	700	440	○	H21		
11	670	590	520	○	H21		
12	700	800	500	○	H21		
13	700	720	700	山キズ	○	H21	
14	630	650	620	○	H21		
15	600	600	600	○	H21		
16	600	660	600	山キズ	○	H21	
17	680	620	530	山キズ・抜け落ち	○	H21	
18	810	720	430	山キズ	○ 右天端加工	H21	
19	730	710	610	山キズ	○	H21	
20	690	700	320	山キズ	○ 左側面加工	H21	
21	740	660	600	○	H21		
22	620	520	520	山キズ	○	H21	
23	700	750	610	○	H21		
24	740	660	710	○	右側面加工	H21	
25	620	490	550	山キズ	○	H21	
26	660	550	510	山キズ	○	H21	
27	710	560	530	○	H21		
28	550	460	520	○ 天端・右側面加工	H21		
29	610	560	540	○ 山キズ・右天端・右側面加工	H21		
30	760	740	580	山キズ	○	H21	
31	760	650	520	○ 左天端加工	H21		
32	580	540	460	○	H21		
33	630	570	550	○	H21		
34	560	470	500	○	H21		
35	730	710	740	山キズ	○ 右天端加工	H21	
36	560	600	520	山キズ	○ 左右天端加工	H21	
37	790	810	720	山キズ・抜け落ち	○ 左右天端・右側面加工	H21	
38	600	660	620	透き石・抜け落ち	○ 左右天端加工	H21	
39	770	550	450	山キズ・ラック	○	H21	
40	890	900	450	山キズ	○ 左天端加工	H21	
41	540	580	570	○	H21		
42	620	930	550	○	H21		
43	630	860	420	○	H21		
44	620	800	455	△ 押丸石に転用	H21		
45	430	690	550	○	H21		
46	430	620	495	○ 左天端加工	H22		
47	600	800	530	367	○ 天端加工	H22	
48	690	590	495	○ 天端加工	H22		
49	750	880	470	○ 天端加工	H22		
50	560	790	520	○ 左右側面・右天端加工	H22		
51	440	430	560	○	H21		
52	450	530	680	山キズ	○ 左側面加工	H21	
53	550	540	260	山キズ	○ 左右天端加工	H21	
54	600	570	690	○ 天端加工	H21		
55	530	450	500	○	H21		
56	700	590	590	○	H21		
57	690	680	460	○ 天端加工	H21		
58	640	620	630	○ 右天端加工	H21		
59	660	650	590	抜け落ち	○ 右天端加工	H21	
60	670	650	650	○	H21		
61	640	590	530	○ 右天端加工	H21		
62	620	510	600	山キズ	○	H21	

石材番号	石材物理 (長: m, 寸: kg)		石材調査		利用 状況	備考	修理 年度
	幅長	横長	寸長	重量			
63	660	590	470		○	H21	
64	760	540	440		○	H21	
65	720	640	540		○	H21	
66	480	540	540	山キズ・透き石	△ 押丸石に転用	H21	
67	730	800	530	山キズ	○	H21	
68	750	690	610		○	H21	
69	820	630	590	山キズ	○	H21	
70	830	760	760	314	○ 左側面加工	H21	
71	860	720	610		○	H21	
72	760	660	630	山キズ	○	H21	
73	730	740	580	山キズ	○	H21	
74	650	650	520	○	右天端加工	H21	
75	590	660	550		○	H21	
76	690	700	480	抜け落ち	○	H21	
77	670	490	620		○	H21	
78	600	430	610		○	H21	
79	710	650	430	山キズ	○	H21	
80	520	540	550	山キズ	○ 右天端加工	H21	
81	680	660	600		○	H21	
82	760	670	540		○	下彫加工	H21
83	690	540	520		○	H21	
84	710	740	640		○	有大隙加工	H21
85	730	840	630	山キズ	○ 天端加工	H21	
86	770	880	540	山キズ	○	H21	
87	840	710	510	山キズ	○	H21	
88	640	690	510	抜け落ち	○ 天端加工	H21	
89	600	710	670		○ 天端加工	H21	
90	710	760	510	クラック	○	H21	
91	690	640	510		○	H21	
92	690	590	400	透き石	○	H21	
93	640	890	500	山キズ	○	H21	
94	580	640	450	透き石	○	H22	
95	610	670	420	透き石	△ 押丸石に転用	H22	
96	650	790	570		○	H22	
97	590	650	440	山キズ	○	H22	
98	550	700	440	山キズ	○ 天端加工	H22	
99	610	620	500	透き石	○	H22	
100	560	580	340		○	H22	
101	350	710	500		○	H21	
102	350	390	560		○	H21	
103	400	510	670		○ 天端加工	H21	
104	640	540	475	山キズ	○ 左天端加工	H21	
105	610	560	605	山キズ	○ 天端加工	H21	
106	680	600	480	山キズ	○	H21	
107	700	670	560	クラック	○	H21	
108	500	585	525		○	H21	
109	640	740	500		○	H21	
110	560	560	500	抜け落ち	○	H21	
111	535	650	435		○	H21	
112	750	750	535		○	H21	
113	600	540	510		○	H21	
114	640	595	580	山キズ	○	H21	
115	600	620	460		○	H21	
116	545	460	460	抜け落ち	○	H21	
117	455	465	450	抜け落ち	○	H21	
118	440	625	420	山キズ	○	H21	
119	605	605	500		○	H21	
120	720	680	575		○	H21	
121	715	710	520		○	H21	
122	930	840	535	山キズ	△ ト彫加工	H21	
123	825	830	540		○	H21	
124	920	780	595	山キズ	○	H21	
125	610	640	535	山キズ	○	H21	
126	720	625	605		○	H21	
127	735	749	515		○	H21	
128	560	530	380		○	H21	
129	870	745	500		○	H21	
130	690	570	490	透天・透け跡・透き石	○	H21	
131	750	640	570		○	右天端加工	H21
132	700	585	580	クラック	○	H21	
133	660	640	485		○	H21	
134	720	740	495	山キズ・ラック	○	H21	
135	820	785	450		○	H21	
136	750	690	600		○	H21	
137	555	565	520		○	H21	

石材番号	石材整理(長: mm. 幅: kg)	石材調査	利用状況	備考	修理年度	石材番号	石材整理(長: mm. 幅: kg)	石材調査	利用状況	備考	修理年度
138	670 640 480	山キズ・クラック	○		H21	212	480 525 350			△ 天端・側面加工、H2021 と右側面に凹凸	H22
139	690 760 480		○		H21	213	630 505 315			○ 山キズ	H22
140	590 690 500		○ 左側面加工		H21	214	670 595 485	281		○ 山キズ	H22
141	660 630 480	○			H21	215	695 880 450			○ 左天端加工	H22
142	660 630 400	○			H21	216	530 540 550			○	H22
143	800 680 450	○			H21	217	650 750 450			○	H22
144	680 800 410	○ 右天端加工			H21	218	580 685 390			○	H22
145	520 600 460	○			H21	219	680 765 390			△ 押え石に転用	H22
146	790 860 500	○			H21	220	590 665 330		逆さ石	△ 押え石に転用	H22
147	570 800 590	○			H21	221	410 730 380			○	H22
148	770 630 480	○ 天端加工			H21	222	455 560 430			△ 押え石に転用	H22
149	590 890 590	○ 天端加工			H21	223	330 445 445			○	H22
150	830 700 560	○ 天端・下端加工			H21	224	595 1200 425			○	H22
151	570 580 560	○ 横入上端加工			H21	225	540 690 430			○	H22
152	850 645 480	○			H21	226	470 510 500			○	H22
153	760 740 440	○			H21	227	620 685 570			○	H22
154	770 740 410	○ 右天端加工			H21	228	710 620 520			○	H22
155	620 790 520	○			H21	229	660 760 500			○	H22
156	700 780 435	○			H22	230	590 520 385			○ 右側面加工	H22
157	490 810 500	○ 右天端加工			H22	231	745 800 375			○	H22
158	660 960 470	○			H22	232	485 790 530			○	H22
159	830 885 415	○ 右天端加工			H22	233	690 680 390			○	H22
160	780 740 590	○			H22	234	640 860 540		抜け落ち	○	H22
161	825 815 460	○			H22	235	510 670 490			○	H22
162	750 750 500	○ 左天端加工			H22	236	670 920 540			○ 左側面加工	H22
163	750 710 530	○			H22	237	695 700 616			○	H22
164	530 550 410	○ 左天端加工			H22	238	610 650 345		抜け落ち	○	H22
165	850 690 565	○			H21	239	600 700 430	205		○ 左側面加工	H22
166	690 755 410	○			H21	240	640 630 400			○ クラック	H22
167	610 630 460	○			H21	241	645 670 480			○	H22
168	625 580 340	○			H21	242	485 575 415			○ 右下側面加工	H22
169	650 1000 390	294 粘着りトモ	○		H21	243	650 730 450			○	H22
170	775 610 500				H21	244	620 840 520			○	H22
171	760 500 440	抜け落ち	○		H21	245	770 800 510			○	H22
172	610 635 530	山キズ・軽け落ち	○	左天端加工	H21	246	645 740 350			○	H22
173	670 780 375	○		右天端加工	H21	247	685 795 470			○	H22
174	760 760 480	○		右天端加工	H21	248	640 715 500			○	H22
175	710 670 510	○		右天端加工	H21	249	690 755 430		抜け落ち	○	H22
176	480 410 435	○		右天端加工	H21	250	770 935 455			○	H22
177	590 650 585	○ 安斜面加工			H22	251	585 730 615			○	H22
178	630 930 460	○			H22	252	725 910 450			○	H22
179	575 620 460	○			H22	253	500 780 410			○	H22
180	520 810 350	○			H22	254	760 630 480			○	H22
181	610 490 330	○			H22	255	560 630 430			△ 押え石に転用	H22
182	520 680 500	○			H22	256	680 655 485		逆さ石	○ 山キズ・軽け落ち	H22
183	640 820 430	○ 左天端加工			H22	257	750 645 380			○	H22
184	530 610 570	○			H22	258	670 660 450		逆さ石	○ 右下端加工	H22
185	510 730 410	○			H22	259	640 800 520			△ 押え石に転用	H22
186	620 690 410	205	○		H22	260	550 790 440			○	H22
187	620 680 380	○		右下端・右天端加工	H22	261	600 680 320		逆さ石	○	H22
188	510 710 380	○			H22	262	560 680 465			○	H22
189	720 860 360	○		右下端加工	H22	263	660 590 515	213		○	H22
190	560 610 390	○		右下端加工	H22	264	530 540 370			△ 押え石に転用	H22
191	470 585 330	○ 天端加工			H22	265	535 715 405			○	H22
192	550 670 340	○		右天端加工	H22	266	595 675 440			○	H22
193	540 640 365	○			H22	267	560 450 395		逆さ石	△ 押え石に転用	H22
194	700 750 540	○			H22	268	470 490 510			○	H22
195	410 685 445	○			H22	269	560 590 475			○	H22
196	590 800 445	○ 天端加工			H22	270	640 580 420			○	H22
197	545 720 410	○ 右天端加工			H22	271				○	H22
198	520 800 440	抜け落ち	○		H22	272			未解体	○ 左側面加工	H22
199	655 790 520	○			H22	273				○	H22
200	855 965 360	○			H22	274				○ 天端加工	H22
201	590 680 380	○			H22	275				○ 右端加工	H22
202	420 830 605	○			H22	276				○	H22
203	700 750 490	○			H22	277				○	H22
204	610 1055 390	逆さ石・山キズ	○ 下端加工		H22	278				○	H22
205	635 690 380	山キズ	○ 右側面加工		H22	279				○	H22
206	560 415 460	○		右天端・下端加工	H22	280				○	H22
207	390 680 430	抜け落ち	○	右下端加工	H22	281				○	H22
208	430 450 540	○			H22	282				逆さ石・逆さ石	H22
209	600 710 510	○			H22	283				○	H22
210	640 760 540	○ 右側面加工			H22	284				○	H22
211	620 510 415	逆さ石	△	押え石に転用	H22	285				○	H22

石材番号	石材整理 (長: mm, 寸: kg)	石材調査	利用状況	備考	修理年度	石材番号	石材整理 (長: mm, 寸: kg)	石材調査	利用状況	備考	修理年度
	幅員 横長 横長 重量	目 標	状況				幅員 横長 横長 重量	目 標	状況		
285	850 730 425	抜け落ち	○	H22	N - 23				○	右天端加工	H21
286	935 930 700		○	H22	N - 24			クラック	○		H21
287	765 960 375		○	H22	N - 25				○		H21
288	745 855 440		○	H22	N - 26				○		H21
289	575 630 315		○	H22	N - 27				○		H21
290	726 930 510		○	H22	N - 28				○		H21
291	900 895 500	下欠け	○	H22	N - 29			山手ズ	○	右天端加工	H21
292	700 820 390		○	H22	N - 30				○	左天端加工	H21
293 1	630 800 490		○	H22	N - 31				○	左天端加工	H21
293 2	800 780 350		○	H22	N - 32			山手ズ	○	右天端加工	H21
294	700 735 350		○	右天端加工	H22	N - 33			○		H21
295	730 960 430		○	H22	N - 34				○	左天端加工	H21
296	650 700 440		○	H22	N - 35				○		H21
297	660 720 320		○	H22	N - 36				○	左上側面加工	H22
298	726 685 350		○	H22	N - 37				○		H22
299	620 895 440		○	左下端加工	H22	N - 38			○		H22
300	760 780 350	逆き石	○	右天端加工	H22	N - 39			○		H22
301	730 710 410	逆き石	○	左右下端加工	H22	N - 40			逆き石	○	H22
302	590 560 360	逆き石	○	右側面加工	H22	N - 41			○		H22
303	700 815 360	抜け落ち	○	左天端加工	H22	N - 42			○		H22
304	735 800 630		○		H22	N - 43		逆き石・山手ズ	○	山手ズ	H22
305	770 860 550 346		○		H22	N - 44			○		H22
306	660 620 420		○		H22	N - 45			○		H22
307	645 820 720		○		H22	N - 46			○		H22
308	720 590 390	抜け落ち	○		H22	N - 47			○		H22
309	705 775 480		○		H22	N - 48			○		H22
310	750 780 445		○		H22	N - 49			○		H22
311	520 810 420		○		H22	N - 50			○		H22
312	665 730 435		○		H22	N - 51			○		H22
313	549 705 450		○		H22	N - 52			○		H22
314	565 750 465	抜け落ち	○	右側面・天端加工	H22	N - 53			○		H22
315	865 900 650		○	右側面・天端加工	H22	N - 54			○		H22
316			○	左側面・天端加工	H22	N - 55			○		H22
317	560 735 585		○		H22	N - 56			山手ズ	○	H22
318	605 850 365		○		H22	N - 57			○		H22
319	720 855 540		○		H22	N - 58			○		H22
320	640 640 410	抜け落ち	○	天端加工	H22	N - 59			○		H22
321	715 770 550		○		H22	N - 60			○		H22
322	790 810 590 323		○		H22	N - 61			○		H22
323	735 830 490		○	左天端加工	H22	N - 62		逆き石・山手ズ	○		H22
324	670 700 555	逆き石	○		H22	N - 63		抜け落ち	○		H22
325	750 750 460		○		H22	N - 64			○		H22
326	840 720 400	逆き石	○		H22	N - 65			○		H22
327	760 795 450		○		H22	N - 66			○		H22
328	805 680 400	逆き石	○		H22	N - 67			○		H22
329	525 670 390		○		H22	N - 68			○		H22
330	585 710 390		○		H22	N - 69			○		H22
331	680 840 450		○								
332	680 625 370		○								
333	790 950 480		○								
334	650 665 410		○								
335	585 770 420		○								
336	560 565 375		○								
337	525 800 380 238		○								
逆き石材											
石材番号	石材整理 (長: mm, 寸: kg)	石材調査	結果	方法	備考	石材番号	石材整理 (長: mm, 寸: kg)	石材調査	結果	方法	備考
	幅員 横長 横長 重量	目 標	状況				幅員 横長 横長 重量	目 標	状況		
N - 1			○	H21	T - 9 540 560 466						在石
N - 2			○	H21	T - 16 460 440 490						天端石
N - 3		○	天端加工	H21	T - 17 540 610 460						天端石
N - 4		○		H21	T - 42 800 760 610						天端石
N - 5		○		H21	T - 43 460 415 620						天端石
N - 6		○		H21	T - 47 550 800 500						天端石
N - 7		○	左側面加工	H21	T - 48 300 550 600						支給
N - 8		○		H21	T - 68 280 580 650						天端石
N - 9	クラック	○		H21	T-752N 410 140 550						支給
N - 10		○		H21	9 640 680 540						在石
N - 11		○		H21	44 650 850 900						搬入
N - 12		○		H21	66 480 560 560						在石
N - 13		○		H21	95 630 730 700						搬入
N - 14		○	右天端加工	H21	211 700 630 530						中石
N - 15		○		H21	219 720 760 970						中石
N - 16		○	左右天端加工	H21	220 600 720 600						支給
N - 17		○	左天端加工	H21	222 440 550 450						中石
N - 18		○		H21	255 690 740 430						支給
N - 19	山手ズ	○	天端加工	H21	259 680 800 600						中石
N - 20		○	左天端加工	H21	264 580 580 430						支給
N - 21	山手ズ	○		H21	267 500 650 450						中石
N - 22		山手ズ	○	左天端加工	H21						

第4表 龍門城跡出土遺物一覧表  
陶器部(A系)

通番	場所 標号	種類	法 量 (ml)	法 量 (ml) (底径×高さ) (底径×厚さ)	内 面	外 面	文 様	出 土 位 置	地 點		地 質	地 理 位置
									外 形	内 容		
1 A-1	昭和新幹	-	(1.10)	(3.7)	3.1	58	-	外 形	外 形	プリント	外 形	外 形
2 A-2	昭和新幹	-	-	4.1	34	-	外 形	外 形	外 形	プリント	外 形	外 形
3 A-3	昭和新幹	(1.14)	(4.0)	5.6	78	-	外 形	外 形	外 形	プリント	外 形	外 形
4 A-4	昭和新幹	(1.14)	(4.0)	5.7	62	-	外 形	外 形	外 形	プリント	外 形	外 形
5 A-5	昭和新幹	(1.13)	4.1	6.0	70	-	外 形	外 形	外 形	プリント	外 形	外 形
6 A-5.2	昭和新幹	-	3.7	(5.0)	48	-	外 形	外 形	外 形	プリント	外 形	外 形
7 A-6	昭和新幹	(1.16)	-	(4.3)	27	-	外 形	外 形	外 形	プリント	-	-
8 A-7	昭和新幹	(1.13)	4.1	6.2	76	-	外 形	外 形	外 形	プリント	外 形	外 形
9 A-8	昭和新幹	(1.16)	4.3	5.6	52	-	外 形	外 形	外 形	プリント	外 形	外 形
10 A-9	昭和新幹	(1.16)	4.1	5.7	120	-	外 形	外 形	外 形	プリント	外 形	外 形
11 A-10.1	昭和新幹	(1.17)	4.1	5.9	73	-	外 形	外 形	外 形	プリント	外 形	外 形
12 A-11	昭和新幹	-	-	(5.2)	38	-	外 形	外 形	外 形	プリント	外 形	外 形
13 A-12	昭和新幹	(1.03)	(4.0)	6.0	38	-	外 形	外 形	外 形	プリント	外 形	外 形
14 A-13	昭和新幹	(1.17)	-	(3.7)	48	-	外 形	外 形	外 形	プリント	外 形	外 形
15 A-14	昭和新幹	(9.4)	-	(4.5)	12	-	外 形	外 形	外 形	プリント	外 形	外 形
16 A-15	昭和新幹	-	(4.0)	(4.3)	28	-	外 形	外 形	外 形	プリント	外 形	外 形
17 A-16	昭和新幹	(1.12)	4.0	6.0	84	-	外 形	外 形	外 形	プリント	外 形	外 形
18 A-17	昭和新幹	(1.16)	4.0	(4.6)	157	-	外 形	外 形	外 形	プリント	外 形	外 形
19 A-18	昭和新幹	(1.15)	4.0	6.1	120	-	外 形	外 形	外 形	プリント	外 形	外 形
20 A-19	昭和新幹	(1.01)	4.2	(5.3)	99	-	外 形	外 形	外 形	プリント	外 形	外 形
21 A-20	昭和新幹	(10.8)	-	(5.7)	62	-	外 形	外 形	外 形	プリント	外 形	外 形
22 A-21	昭和新幹	(1.26)	(4.6)	5.6	40	-	外 形	外 形	外 形	プリント	外 形	外 形
23 A-22	昭和新幹	(1.12)	4.0	6.0	160	-	外 形	外 形	外 形	プリント	外 形	外 形
24 A-23	昭和新幹	(1.16)	4.0	6.1	65	-	外 形	外 形	外 形	プリント	外 形	外 形
25 A-24	昭和新幹	(10.7)	(4.3)	(3.1)	66	-	外 形	外 形	外 形	プリント	外 形	外 形
26 A-25	昭和新幹	(10.8)	-	(4.2)	78	-	外 形	外 形	外 形	プリント	外 形	外 形
27 A-26	昭和新幹	(1.14)	(4.2)	6.0	78	-	外 形	外 形	外 形	プリント	外 形	外 形
28 A-27	昭和新幹	(1.12)	(4.0)	5.8	72	-	外 形	外 形	外 形	プリント	外 形	外 形
29 A-28	昭和新幹	(9.0)	(4.2)	(4.6)	40	-	外 形	外 形	外 形	プリント	外 形	外 形
30 A-29	昭和新幹	(9.0)	-	(5.5)	18	-	外 形	外 形	外 形	プリント	外 形	外 形
31 A-30	昭和新幹	-	4.0	(3.9)	63	-	外 形	外 形	外 形	プリント	外 形	外 形
32 A-31	昭和新幹	-	(4.2)	(4.0)	52	-	外 形	外 形	外 形	プリント	外 形	外 形
33 A-32	昭和新幹	(1.11)	(3.6)	6.0	64	-	外 形	外 形	外 形	プリント	外 形	外 形
34 A-33	昭和新幹	(1.12)	4.0	(4.1)	84	-	外 形	外 形	外 形	プリント	外 形	外 形
35 A-34	昭和新幹	(1.13)	4.0	5.4	160	-	外 形	外 形	外 形	プリント	外 形	外 形
36 A-35	昭和新幹	(1.20)	(4.2)	(4.6)	30	-	外 形	外 形	外 形	プリント	外 形	外 形
37 A-36	昭和新幹	(1.14)	(3.6)	(4.5)	36	-	外 形	外 形	外 形	プリント	外 形	外 形
38 A-37	昭和新幹	(10.4)	-	(5.2)	50	-	外 形	外 形	外 形	プリント	外 形	外 形

通名	整理番号	層	場所	法 縫		調 査		文 様		底
				内	外	外	内	外	内	
39 A-38	-	-	1段(木)底(木)、表面(木)	20	-	外	プリント	外	内	地質
40 A-39	表面	-	-	(6.6)	20	外	プリント	外	内	地質
41 A-40	表面	-	-	(6.6)	14	外	プリント	外	内	地質
42 A-41	表面	-	(10.0)	(5.4)	40	外	プリント	外	内	地質
43 A-42	表面	-	(11.2)	(4.0)	5.8	外	プリント	外	内	地質
44 A-43	表面	-	(10.1)	-	(6.6)	54	外	プリント	外	内
45 A-44	表面	-	(10.0)	(4.0)	6.1	外	プリント	外	内	地質
46 A-45	表面	-	(10.7)	-	(4.7)	27	外	プリント	外	内
47 A-46	表面	-	(9.2)	(4.3)	(4.2)	50	外	プリント	外	内
48 A-47	表面	-	-	(3.2)	18	外	プリント	外	内	地質
49 A-48	表面	-	(10.0)	5.4	4.6	68	外	プリント	外	内
50 A-49	表面	-	(3.3)	4.7	30	上	外付	内	内	地質
51 A-50	表面	-	-	(4.3)	(2.6)	26	外	プリント	外	内
52 A-51	表面	-	-	(4.0)	(4.2)	54	外	プリント	外	内
53 A-52	表面	-	-	(4.4)	(4.2)	48	外	プリント	外	内
54 A-53	表面	-	10.8	3.9	5.9	124	外	プリント	外	内
55 A-54	表面	-	(11.6)	-	(4.7)	39	外	プリント	外	内
56 A-55	表面	-	(10.1)	-	(3.8)	18	外	プリント	外	内
57 A-56	表面	-	(12.1)	(3.6)	5.0	46	外	プリント	外	内
58 A-57	表面	-	-	(3.3)	(3.4)	30	外	プリント	外	内
59 A-58	表面	-	-	(3.6)	(3.7)	30	外	プリント	外	内
60 A-59	表面	-	(11.2)	(4.0)	6.1	95	外	プリント	外	内
61 A-60	表面	-	(11.4)	3.8	(3.4)	67	外	プリント	外	内
62 A-61	表面	-	(11.0)	-	(3.6)	37	外	プリント	外	内
63 A-62	表面	-	-	(4.2)	(3.6)	40	外	プリント	外	内
64 A-63	表面	-	(9.2)	-	(5.6)	18	外	プリント	外	内
65 A-64	表面	-	-	(1.2)	4.0	5.6	外	プリント	外	内
66 A-65	表面	-	(11.2)	-	(4.8)	49	外	プリント	外	内
67 A-66	表面	-	(10.6)	-	(4.2)	20	外	プリント	外	内
68 A-67	表面	-	4.1.7	4.1	5.3	外	プリント	外	内	地質
69 A-68	表面	-	-	(5.2)	(3.6)	28	外	プリント	外	内
70 A-69	表面	-	-	-	(3.3)	52	外	プリント	外	内
71 A-70	表面	-	-	-	(4.2)	52	外	プリント	外	内
72 A-71	表面	-	(11.2)	(4.2)	6.1	52	外	プリント	外	内
73 A-72	表面	-	(11.5)	4.4	6.1	57	外	プリント	外	内
74 A-73	表面	-	(11.4)	-	-	外	プリント	外	内	地質
75 A-74	表面	-	-	-	-	外	プリント	外	内	地質
76 A-75	表面	-	-	-	-	外	プリント	外	内	地質
77 A-76	表面	-	(11.2)	-	(4.2)	42	外	プリント	外	内
78 A-77	表面	-	(11.4)	4.1	(5.6)	94	外	プリント	外	内
79 A-78	表面	-	(11.6)	5.3	3.8	外	プリント	外	内	地質

通番	整理番号	種類	法 規 (mm)		規 格 (mm)		文 様		出 土 位 置	
			内	外	面	底	内	外	面	底
90	A-79	細部器物	(1.1.4)	6.0	.36	乳頭部	(1.0/口)	乳頭部	穴打排水水口(底付)(T.T.T.L)	田づー保母林(1TTT)
81	A-80	細部器物	(1.1.4)	6.0	.67	直筒	(1.0/口)	直筒	直筒排水土・壁	土桶形切削(底付)(H.5)
82	A-81	細部器物	(1.1.6)	-	(4.6)	12	直筒	直筒	直筒排水土	土桶形切削(底付)(H.5)
83	A-82	細部器物	(1.1.2)	6.0	.20	直筒	直筒	直筒	直筒排水土	-
84	A-83	細部器物	(1.4.0)	6.0	.35	58	直筒	直筒	直筒排水土・壁	CH.27海螺形・直筒排水土・下流
95	A-84	細部器物	-	(6.0)	(2.0)	16	直筒	直筒	直筒排水土	直筒排水土
86	A-85	細部器物	-	(6.0)	(3.0)	39	直筒	直筒	直筒排水土	土桶形切削(底付)(H.3)
87	A-86	細部器物	(0.8)	(6.0)	6.4	50	直筒	直筒	直筒排水土・壁	CH.27・直筒排水土・壁
88	A-87	細部器物	(0.4)	(6.0)	.44	52	直筒	直筒	直筒排水土	CH.27海螺形・直筒排水土
89	A-88	細部器物	-	(5.0)	32	直筒	直筒	直筒排水土	-	
90	A-89	細部器物	(1.3.1)	(4.1)	5.8	58	直筒	直筒	直筒排水土	-
91	A-90	細部器物	(1.1.0)	-	(6.7)	30	直筒	直筒	直筒排水土・壁	CH.27・直筒排水土・壁
92	A-91	細部器物	(0.9)	-	(4.5)	19	直筒+横	直筒+横	直筒排水土	CH.27海螺形・直筒排水土
93	A-92	細部器物	(1.1.2)	(6.4)	6.1	80	直筒	直筒	直筒排水土	-
94	A-93	細部器物	(1.6.0)	(3.8)	5.1	48	直筒+横	直筒+横	直筒排水土	-
95	A-94	細部器物	-	(6.0)	(3.8)	59	直筒	直筒	直筒排水土・CH.27海螺形	-
96	A-95	細部器物	(1.1.4)	-	(5.5)	22	直筒	直筒	直筒排水土・CH.27海螺形	CH.27・直筒排水土・CH.27海螺形
97	A-96	細部器物	(1.1.6)	-	(3.3)	10	直筒	直筒	直筒排水土	CH.27海螺形・直筒排水土・下流
98	A-97	細部器物	(1.0.4)	(6.8)	(5.6)	98	直筒+横	直筒+横	直筒排水土	CH.27海螺形・直筒排水土・BH.17海螺・CH.27海螺形・壁
99	A-98	細部器物	(1.1.6)	(4.2)	5.6	50	直筒+横+斜	直筒+横+斜	直筒排水土・BH.17海螺形・壁	-
100	A-99	細部器物	(1.8.0)	(4.0)	(2.8)	42	直筒	直筒	直筒排水土	CH.27海螺形・直筒排水土
101	A-100	細部器物	(1.2.2)	(4.2)	(2.6)	35	直筒	直筒	直筒排水土	CH.27海螺形・直筒排水土
102	A-101	細部器物	(1.2.2)	5.0	70	天井+横	直筒	直筒	直筒排水土・壁	CH.27海螺形
103	A-102	細部器物	(1.6.0)	(4.4)	5.3	70	天井	直筒	直筒排水土	CH.27海螺形
104	A-103	細部器物	(1.2.2)	-	(4.2)	18	直筒	直筒	直筒排水土	CH.27・直筒排水土
105	A-104	細部器物	(1.6.2)	-	(4.0)	12	直筒	直筒	直筒排水土	CH.27海螺形・直筒排水土
106	A-105	細部器物	(0.9.2)	(4.0)	(2.8)	37	直筒	直筒	直筒排水土	CH.27海螺形・直筒排水土
107	A-106	細部器物	(7.0)	(6.2)	(5.1)	34	直筒	直筒	直筒排水土	CH.27海螺形・直筒排水土
108	A-107-1	細部器物	(1.1.6)	(4.2)	5.0	56	直筒	直筒	直筒排水土	CH.27海螺形・直筒排水土・CH.27海螺形
109	A-107-2	細部器物	-	(6.0)	(3.0)	28	直筒	直筒	直筒排水土	土桶形切削(底付)(H.5)
110	A-108	細部器物	(0.8.0)	(4.0)	(2.2)	24	直筒	直筒	直筒排水土	土桶形切削(底付)(H.5)
111	A-109	細部器物	(1.0.0)	(6.2)	(5.3)	67	直筒	直筒	直筒排水土	CH.27海螺形・直筒排水土
112	A-110	細部器物	(1.2.2)	-	(4.0)	24	直筒	直筒	直筒排水土	CH.27海螺形・直筒排水土
113	A-111	細部器物	(1.0.0)	(6.0)	6.1	82	直筒	直筒	直筒排水土	CH.27海螺形(底付)(H.5)
114	A-112-1	細部器物	(1.0.0)	4.6	5.6	100	直筒	直筒	直筒排水土	土桶形切削(底付)(H.5)
115	A-112-2	細部器物	(1.0.8)	6.3	5.1	70	直筒	直筒	直筒排水土	CH.27海螺形
116	A-112-3	細部器物	-	(5.8)	(4.0)	44	直筒	直筒	直筒排水土	CH.27海螺形
117	A-112-4	細部器物	(1.0.0)	(6.7)	6.2	92	直筒	直筒	直筒排水土	CH.27海螺形
118	A-112-5	細部器物	-	(6.8)	5.1	85	直筒	直筒	直筒排水土	CH.27海螺形(底付)(H.5)
119	A-112-6	細部器物	-	(6.5)	(3.9)	58	直筒	直筒	直筒排水土	CH.24(1) 壁印
120	A-112-7	細部器物	(1.8.0)	4.6	6.0	99	直筒	直筒	直筒排水土	CH.24(2) 壁印

番号	層位 番号	種類	法 番		内・外・面 (cm)	外 面 (cm)	内 面 (cm)	底 部 (cm)	出 土 化 石	六角形水印模様 (TTT)	印 ブーリー鉛錠 (TTT)	地盤計 測定結果 (g)
			口(高さ) 底(幅)	底(高さ) 底(幅)								
121 A-12-6	田畠系鉄	-	(4.0)	(5.0)	5.5	鉄	-	-	CH <sub>2</sub> 分離 [地265] 型印 鉄	CH <sub>2</sub> 分離 [地252] 型印 鉄	多孔性 多孔性 (地246)	
122 A-12-9	田畠系鉄	-	(4.2)	(1.8)	12	鉄	-	-	CH <sub>2</sub> 分離 [地249]	CH <sub>2</sub> 分離 [地252]	多孔性 多孔性 (地246)	
123 A-12-10	田畠系鉄	(11.0)	-	(5.0)	18	鉄	-	-	BH <sub>2</sub> 分離 [地242]	-	-	
124 A-12-11	田畠系鉄	(8.6)	-	(4.6)	6	鉄	-	-	重複出土	-	8	
125 A-13	田畠系鉄	-	(4.8)	(3.1)	19	クロム	-	-	重複出土	-	18	
126 A-14	田畠系鉄	(12.0)	(4.6)	5.6	55	クロム	-	-	クロム [地244]	クロム [地254]	21.0	
127 A-15	田畠系鉄	-	(4.2)	5.0	26	-	-	-	重複出土	-	-	
128 A-16	田畠系鉄	(10.8)	-	(4.7)	18	-	-	-	BH <sub>2</sub> 分離 [地245]	-	12	
129 A-17	田畠系鉄	(11.1)	-	6.1	90	-	-	-	CH <sub>2</sub> 分離 [地246]	-	46	
130 A-18	田畠系鉄	(10.8)	-	(4.0)	16	-	-	-	重複出土 [地247]	-	20	
131 A-19	田畠系鉄	(10.2)	-	5.9	13	-	-	-	重複出土 [地248]	-	18	
132 A-20	田畠系鉄	(10.3)	-	(5.6)	20	-	-	-	重複出土	-	-	
133 A-21	田畠系鉄	-	(4.2)	(4.6)	64	-	-	-	重複出土	-	-	
134 A-22	田畠系鉄	-	(4.8)	(4.1)	40	-	-	-	重複出土	-	-	
135 A-23	田畠系鉄	(10.6)	-	(5.0)	23	-	-	-	重複出土	-	-	
136 A-24	田畠系鉄	-	(2.0)	(5.4)	24	-	-	-	重複出土	-	12	
137 A-25	田畠系鉄	(5.6)	-	(3.2)	12	-	-	-	重複出土 [地249]	-	1	
138 A-26	田畠系鉄	(4.8)	-	(3.4)	16	-	-	-	重複出土 [地250]	-	18	
139 A-27	田畠系鉄	-	(2.1)	(3.1)	16	-	-	-	重複出土 [地251]	-	-	
140 A-28	田畠系鉄	(12.4)	-	(3.2)	8	-	-	-	重複出土 [地252]	-	-	
141 A-29	田畠系鉄	(10.6)	(4.6)	(3.8)	48	-	-	-	重複出土 [地253]	-	-	
142 A-30	田畠系鉄	(10.2)	-	(3.6)	28	-	-	-	重複出土 [地254]	-	9	
143 A-31	田畠系鉄	-	(4.6)	(2.6)	32	-	-	-	重複出土 [地255]	-	14	
144 A-32	田畠系鉄	-	(4.9)	(2.9)	14	-	-	-	重複出土	-	-	
145 A-33	田畠系鉄	-	(2.6)	(5.3)	34	-	-	-	重複出土	-	-	
146 A-34	田畠系鉄	-	(2.6)	(5.3)	14	-	-	-	重複出土 [地256]	-	1	
147 A-35	田畠系鉄	(11.2)	-	4.3	60	11.2	-	-	CH <sub>2</sub> ・下層 [地257]	-	-	
148 A-36	田畠系鉄	-	(2.2)	(3.2)	40	-	-	-	重複出土 [地258]	-	-	
149 A-37	田畠系鉄	(13.2)	(6.0)	(4.6)	62	-	-	-	CH <sub>2</sub> 分離 [地259]	-	-	
150 A-38	田畠系鉄	(14.8)	-	(5.3)	50	-	-	-	重複出土 [地260]	-	-	
151 A-39	田畠系鉄	(11.3)	-	4.2	61	73	-	-	CH <sub>2</sub> 分離 [地261]	-	-	
152 A-40	田畠系鉄	(10.3)	-	(4.5)	26	鉄	-	-	CH <sub>2</sub> 分離 [地262]	-	-	
153 A-41	田畠系鉄	(9.6)	-	(5.3)	36	-	-	-	重複出土	-	32	
154 A-42	田畠系鉄	(11.4)	(4.3)	6.1	40	-	-	-	CH <sub>2</sub> 分離 [地263]	-	-	
155 A-43	田畠系鉄	-	(4.4)	(4.0)	59	-	-	-	CH <sub>2</sub> 分離 [地264]	-	-	
156 A-44	田畠系鉄	-	(4.2)	(3.5)	34	-	-	-	CH <sub>2</sub> 分離 [地265]	-	-	
157 A-45	田畠系鉄	-	(4.1)	(3.9)	42	-	-	-	CH <sub>2</sub> 分離 [地266]	-	6	
158 A-46	田畠系鉄	-	(4.0)	(5.3)	42	-	-	-	CH <sub>2</sub> 分離 [地267]	-	18	
159 A-47	田畠系鉄	(11.2)	-	(4.7)	17	-	-	-	CH <sub>2</sub> 分離 [地268]	-	-	
160 A-48	田畠系鉄	(11.0)	-	(3.8)	11	-	-	-	CH <sub>2</sub> 分離 [地269]	-	-	
161 A-49	田畠系鉄	(11.9)	(4.5)	5.6	44	-	-	-	CH <sub>2</sub> 分離 [地270]	-	-	

通名	標識番号	種類	断面寸法 (cm)	法 線		調査	文 標	出 土 位 置	地 様
				内	外				
162 A-150	162-A-150	道路構造	(1.03) (0.42)	4.1	21	直線	プリント	穴開き水口排水 (TTT1)	由ブーリー全体 (TTT1)
163 A-151	163-A-151	道路構造	(1.10)	-	(3.3)	直線	プリント	CH347・CH348・直線	直線排水出土
164 A-152	164-A-152	道路構造	-	(2.0)	(5.2)	34	直線	プリント	CH347・CH348・直線
165 A-153	165-A-153	道路構造	(1.11)	-	(4.0)	16	直線	プリント	CH347・CH348・直線
166 A-154	166-A-154	道路構造	(1.11)	-	(4.0)	16	直線	プリント	CH347・CH348・直線
167 A-155	167-A-155	道路構造	-	(3.8)	(4.0)	26	直線	プリント	CH347・CH348・直線
168 A-157	168-A-157	道路構造	(1.10)	(3.3)	5.3	28	直線	プリント	CH347・CH348・直線
169 A-158	169-A-158	道路構造	-	(4.0)	(4.0)	19	直線	プリント	CH347・CH348・直線
170 A-159	170-A-159	道路構造	(7.6)	(4.0)	(5.3)	36	直線	プリント	CH347・CH348・直線
171 A-160	171-A-160	道路構造	(1.04)	(4.0)	5.0	56	直線+曲	プリント	CH347・CH348・直線
172 A-161	172-A-161	道路構造	(1.04)	-	(2.1)	10	直線	プリント	CH347・CH348・直線
173 A-162	173-A-162	道路構造	-	(3.8)	(3.1)	28	直線	プリント	CH347・CH348・直線
174 A-163	174-A-163	道路構造	(1.05)	-	(4.7)	56	直線	プリント	CH347・CH348・直線
175 A-164	175-A-164	道路構造	-	(4.0)	(3.7)	34	直線	プリント	CH347・CH348・直線
176 A-165	176-A-165	道路構造	-	(4.0)	(2.9)	25	直線	プリント	CH347・CH348・直線
177 A-166	177-A-166	道路構造	-	(3.8)	(1.7)	25	直線	プリント	CH347・CH348・直線
178 A-167	178-A-167	道路構造	(0.7)	4.3	5.5	44	直線	プリント	CH347・CH348・直線
179 A-168	179-A-168	道路構造	(1.20)	-	(4.0)	18	直線	プリント	CH347・CH348・直線
180 A-169	180-A-169	道路構造	4.4	(4.0)	(4.4)	36	直線	プリント	CH347・CH348・直線
181 A-170	181-A-170	道路構造	(1.06)	-	(3.9)	12	直線	プリント	CH347・CH348・直線
182 A-171	182-A-171	道路構造	-	(3.4)	(2.2)	12	直線	プリント	CH347・CH348・直線
183 A-172	183-A-172	道路構造	-	(3.4)	(2.2)	14	直線	プリント	CH347・CH348・直線
184 A-173	184-A-173	道路構造	(0.2)	-	(4.3)	90	直線	プリント	CH347・CH348・直線
185 A-174	185-A-174	道路構造	(1.05)	-	(4.2)	92	直線	プリント	CH347・CH348・直線
186 A-175	186-A-175	道路構造	(1.03)	-	(4.3)	11	直線	プリント	CH347・CH348・直線
187 A-176	187-A-176	道路構造	-	5.2	(3.0)	30	直線	プリント	CH347・CH348・直線
188 A-177	188-A-177	道路構造	(1.14)	-	(3.1)	16	直線	プリント	CH347・CH348・直線
189 A-178	189-A-178	道路構造	-	(3.8)	(2.8)	38	直線	プリント	CH347・CH348・直線
190 A-179	190-A-179	道路構造	(0.6)	-	(3.3)	40	直線	プリント	CH347・CH348・直線
191 A-180	191-A-180	道路構造	-	(4.1)	(1.2)	13	上駆け	プリント	CH347・CH348・直線
192 A-181	192-A-181	道路構造	(0.6)	-	(2.1)	10	直線	プリント	CH347・CH348・直線
193 A-182	193-A-182	道路構造	-	(3.8)	(4.3)	14	直線	プリント	CH347・CH348・直線
194 A-183	194-A-183	道路構造	-	(1.0)	-	(3.7)	6	直線	プリント
195 A-184	195-A-184	道路構造	(1.01)	-	(4.0)	10	直線	プリント	CH347・CH348・直線
196 A-185	196-A-185	道路構造	(0.5)	-	(5.8)	18	直線	プリント	CH347・CH348・直線
197 A-186	197-A-186	道路構造	(1.10)	-	(5.3)	14	直線	プリント	CH347・CH348・直線
198 A-187	198-A-187	道路構造	(0.3)	-	(4.5)	14	直線	プリント	CH347・CH348・直線
199 A-188	199-A-188	道路構造	(1.26)	-	(6.0)	16	直線	プリント	CH347・CH348・直線
200 A-189	200-A-189	道路構造	(10.4)	-	(4.1)	10	直線	プリント	CH347・CH348・直線
201 A-190	201-A-190	道路構造	(1.17)	-	(4.0)	6	直線	プリント	CH347・CH348・直線
202 A-191	202-A-191	道路構造	(1.10)	-	(4.0)	18	直線	プリント	CH347・CH348・直線

通 路 番 号	種 類	法 量 (kg)	重 量 (kg)	内 面 調 査		外 面 調 査		北 面	六門水門跡 (TTT)	北 土 柱 跡 (TTT)	北 部 片 岩 地 盤 (TTT)
				内 面 直 角 (mm)	内 面 斜 角 (mm)	外 面 直 角 (mm)	外 面 斜 角 (mm)				
203 A-192	船底板	(11.0)	-	(3.6)	16	只頭	プリント				-
204 A-193	船底板	(9.5)	-	(3.6)	8	只頭	プリント+横				-
205 A-194	船底板	(9.4)	-	(3.6)	8	只頭	プリント				46
206 A-195	船底板	(5.4)	-	(4.0)	15	只頭	プリント				-
207 A-196	船底板	(9.8)	-	(4.0)	10	只頭	プリント				-
208 A-197	船底板	(13.0)	-	(3.2)	10	只頭	プリント				-
209 A-198	船底板	(11.5)	-	(3.0)	8	只頭	プリント				6
210 A-199	船底板	(11.6)	-	(3.0)	4	只頭	プリント				2
211 A-200	船底板	(11.0)	-	(3.0)	7	只頭	プリント				-
212 A-201	船底板	(12.0)	-	(3.5)	8	只頭	プリント				8
213 A-202	船底板	(11.3)	-	(3.5)	8	只頭	プリント				-
214 A-203	船底板	(11.3)	-	(3.5)	6	只頭	プリント				-
215 A-204	船底板	-	-	(4.0)	8	只頭	プリント				6
216 A-205	船底板	(11.4)	-	(3.7)	16	只頭	横				-
217 A-206	船底板	(11.6)	-	(3.0)	8	只頭	プリント				6
218 A-207	船底板	(10.0)	-	(4.2)	15	只頭	プリント				24
219 A-208	船底板	(10.0)	-	(3.0)	12	只頭+クロム	プリント				24
220 A-209	船底板	(8.7)	-	(4.0)	6	只頭	プリント				8
221 A-210	船底板	(10.8)	-	(3.5)	8	只頭	プリント				14
222 A-211	船底板	(9.2)	(4.8)	(4.1)	20	只頭	プリント				-
223 A-212	船底板	-	-	(3.0)	5	只頭+ガラス+横	横				-
224 A-213	船底板	(11.0)	-	(4.0)	10	只頭	横				-
225 A-214	船底板	-	-	(2.9)	4	只頭+クロム+横	プリント				-
226 A-215	船底板	(13.0)	-	(3.4)	10	只頭+クロム+横	プリント+横				-
227 A-216	船底板	(10.0)	(4.2)	5.5	28	只頭	プリント				42
228 A-217	船底板	(12.4)	-	(3.5)	10	只頭	プリント				-
229 A-218	船底板	-	(4.1)	(1.1)	26	只頭(頭)	プリント				-
230 B-1	船底板(丸形)	8.4	3.1	4.7	85	只頭	プリント	只頭			8190
231 B-2	船底板(丸形)	(8.2)	3.2	4.8	72	只頭	プリント				988
232 B-3	船底板(丸形)	8.1	3.2	4.8	104	只頭	プリント	只頭			1375
233 B-4	船底板(丸形)	(7.6)	2.8	4.5	50	只頭	プリント				1036
234 B-5	船底板(丸形)	(8.5)	3.1	4.8	59	只頭	プリント				260
235 B-6	船底板(丸形)	8.2	3.2	4.6	70	只頭	プリント				1329
236 B-7	船底板(丸形)	(8.0)	(2.8)	4.7	44	只頭	プリント	只頭			1086
237 B-8	船底板(丸形)	(8.1)	(3.0)	4.8	42	只頭	プリント				74
238 B-9	船底板(丸形)	(8.3)	3.2	4.7	38	只頭	プリント	只頭			32

編號	整理 番号	測量 距離	測量 距離 (cm)	法 線		周 長		面 積		出土 佐 記	
				山(北) 壁 (南) 壁 (高さ)(奥行)	壁底(高さ)(奥行)	内 面	外 面	内 面	外 面	内 面	外 面
239 E-10	確認所(丸形)	8.0	13.32	4.8	5.6	11.0	11.0	7.0	7.0	7.0	7.0
240 E-11	確認所(丸形)	(8.0)	-	(3.0)	1.2						
241 E-12	確認所(丸形)	(8.0)	(3.0)	4.8	28						
242 E-13	確認所(丸形)	(8.2)	-	(3.7)	24						
243 E-14	確認所(丸形)	8.2	3.0	4.8	62						
244 E-15	確認所(丸形)	(8.0)	(3.0)	4.8	24						
245 E-16	確認所(丸形)	7.8	2.6	4.6	63						
246 E-17	確認所(丸形)	(8.2)	-	(3.8)	15						
247 E-18	確認所(丸形)	(7.8)	(3.0)	4.8	50						
248 E-19	確認所(丸形)	(8.2)	(3.2)	4.8	40						
249 E-20	確認所(丸形)	(7.8)	-	(3.0)	30	24-24-24-24					
250 E-21	確認所(丸形)	(8.0)	(3.0)	4.8	32						
251 E-22	確認所(丸形)	8.0	3.0	4.9	94						
252 E-23	確認所(丸形)	8.6	(3.0)	(4.4)	22						
253 E-24	確認所(丸形)	(7.4)	(2.8)	4.6	22						
254 E-25	確認所(丸形)	(8.0)	(2.8)	4.8	22						
255 E-26	確認所(丸形)	(8.2)	(3.0)	4.6	46						
256 E-27	確認所(丸形)	(8.2)	(3.0)	4.8	48						
257 E-28	確認所(丸形)	8.0	(3.0)	4.4	50						
258 E-29	確認所(丸形)	-	(3.0)	(4.4)	24						
259 E-30	確認所(丸形)	(8.0)	-	(3.8)	13						
260 E-31	確認所(丸形)	(7.8)	(3.0)	4.4	17						
261 E-32	確認所(丸形)	(8.1)	(3.0)	4.8	44						
262 E-33	確認所(丸形)	(9.0)	(3.2)	4.7	60						
263 E-34	確認所(丸形)	(8.2)	3.2	4.8	60						
264 E-35	確認所(丸形)	(8.0)	(3.2)	4.7	84						
265 E-36	確認所(丸形)	(8.1)	3.0	4.7	74	17-17-17-17-17-17-17-17					
266 E-37	確認所(丸形)	(8.4)	(3.0)	4.7	70	17-17-17-17-17-17-17-17					
267 E-38	確認所(丸形)	8.2	3.0	4.7	116						
268 E-39	確認所(丸形)	(8.0)	(3.0)	4.6	54						
269 E-40	確認所(丸形)	(8.2)	(3.0)	4.7	46						
270 E-41	確認所(丸形)	(8.2)	(3.0)	4.6	42						
271 E-42	確認所(丸形)	(8.0)	(2.8)	4.6	35						
272 E-43	確認所(丸形)	(8.6)	-	(4.0)	18						
273 E-44	確認所(丸形)	(8.8)	(3.2)	4.8	46						
274 E-45	確認所(丸形)	(8.2)	3.0	4.8	50						
275 E-46	確認所(丸形)	(7.5)	3.0	4.4	62						
276 E-47	確認所(丸形)	7.4	2.8	4.4	72						
277 E-48	確認所(丸形)	(7.5)	(3.0)	4.5	44						
278 E-49	確認所(丸形)	(7.2)	-	(3.7)	24						
279 E-50	確認所(丸形)	(8.7)	(4.0)	32	110						

通番	機序	種類	法 則 (THz/0.01Hz/MHz)	周波数(GHz)	内 外 出	調 整 (kHz)	文 種 (kHz)	出 七 位 置		六門機小口修理 (TTT)	田ノ木海床 (TTT)	地盤地質判別(地盤判別表上に記入)
								外 部 感 應 器	内 部 感 應 器			
280	B-51	地盤調査(九,八)	(6.0)	3.0	4.7	70	外 部 感 應 器	内 部 感 應 器	外 部 感 應 器	内 部 感 應 器	CH275回・重複地盤出土	-
281	B-52	地盤調査(九,八)	(6.0)	(3.0)	4.6	34	外 部 感 應 器	内 部 感 應 器	外 部 感 應 器	内 部 感 應 器	CH275回・重複地盤出土	1
282	B-53	地盤調査(九,八)	(5.0)	-	(3.6)	12	外 部 感 應 器	内 部 感 應 器	外 部 感 應 器	内 部 感 應 器	重複地盤出土	28
283	B-54	地盤調査(九,八)	(6.0)	(2.9)	4.7	30	外 部 感 應 器	内 部 感 應 器	外 部 感 應 器	内 部 感 應 器	重複地盤出土・B3.5m	-
284	B-55	地盤調査(九,八)	-	(2.6)	(4.2)	26	外 部 感 應 器	内 部 感 應 器	外 部 感 應 器	内 部 感 應 器	重複地盤出土・重複地盤出土	20
285	B-56	地盤調査(九,八)	(5.1)	-	(3.7)	30	外 部 感 應 器	内 部 感 應 器	外 部 感 應 器	内 部 感 應 器	重複地盤出土・C15.5化油	41
286	B-57	地盤調査(九,八)	-	(3.4)	(4.1)	32	外 部 感 應 器	内 部 感 應 器	外 部 感 應 器	内 部 感 應 器	重複地盤出土・低下	36
287	B-58	地盤調査(九,八)	(5.5)	-	(3.8)	25	外 部 感 應 器	内 部 感 應 器	外 部 感 應 器	内 部 感 應 器	重複地盤出土	38
288	B-59	地盤調査(九,八)	(6.2)	3.0	4.6	42	外 部 感 應 器	内 部 感 應 器	外 部 感 應 器	内 部 感 應 器	重複地盤出土	-
289	B-60	地盤調査(九,八)	(7.0)	2.9	4.6	32	外 部 感 應 器	内 部 感 應 器	外 部 感 應 器	内 部 感 應 器	重複地盤出土	-
290	B-61	地盤調査(九,八)	(8.5)	-	(4.5)	40	外 部 感 應 器	内 部 感 應 器	外 部 感 應 器	内 部 感 應 器	重複地盤出土	-
291	B-61	地盤調査(九,八)	(7.7)	(2.5)	2.7	12	外 部 感 應 器	内 部 感 應 器	外 部 感 應 器	内 部 感 應 器	重複地盤出土	14
292	B-62	地盤調査(九,八)	-	(3.4)	(3.4)	28	外 部 感 應 器	内 部 感 應 器	外 部 感 應 器	内 部 感 應 器	重複地盤出土	-
293	B-63	地盤調査(九,八)	(7.8)	(3.0)	4.3	24	外 部 感 應 器	内 部 感 應 器	外 部 感 應 器	内 部 感 應 器	重複地盤出土	28
294	B-64	地盤調査(九,八)	8.0	(2.8)	4.6	72	外 部 感 應 器	内 部 感 應 器	外 部 感 應 器	内 部 感 應 器	重複地盤出土	-
295	B-65	地盤調査(九,八)	(8.5)	-	(3.8)	33	外 部 感 應 器	内 部 感 應 器	外 部 感 應 器	内 部 感 應 器	重複地盤出土	-
296	B-66	地盤調査(九,八)	-	(3.0)	(3.0)	22	外 部 感 應 器	内 部 感 應 器	外 部 感 應 器	内 部 感 應 器	重複地盤出土	-
297	B-67	地盤調査(九,八)	-	3.0	(2.1)	28	外 部 感 應 器	内 部 感 應 器	外 部 感 應 器	内 部 感 應 器	重複地盤出土	24
298	B-68	地盤調査(九,八)	(7.8)	-	(4.6)	20	外 部 感 應 器	内 部 感 應 器	外 部 感 應 器	内 部 感 應 器	重複地盤出土	42
299	B-69	地盤調査(九,八)	-	-	-	16	外 部 感 應 器	内 部 感 應 器	外 部 感 應 器	内 部 感 應 器	重複地盤出土	-
300	B-70	地盤調査(九,八)	-	-	-	10	外 部 感 應 器	内 部 感 應 器	外 部 感 應 器	内 部 感 應 器	重複地盤出土	-
301	B-71	地盤調査(九,八)	-	(3.0)	(3.4)	36	外 部 感 應 器	内 部 感 應 器	外 部 感 應 器	内 部 感 應 器	重複地盤出土	42
302	B-72	地盤調査(九,八)	-	(3.0)	(3.6)	36	外 部 感 應 器	内 部 感 應 器	外 部 感 應 器	内 部 感 應 器	重複地盤出土	40
303	B-73	地盤調査(九,八)	-	3.0	(4.2)	44	外 部 感 應 器	内 部 感 應 器	外 部 感 應 器	内 部 感 應 器	重複地盤出土	-
304	B-74	地盤調査(九,八)	(6.0)	(2.6)	4.6	34	外 部 感 應 器	内 部 感 應 器	外 部 感 應 器	内 部 感 應 器	重複地盤出土	10
305	B-75	地盤調査(九,八)	(6.0)	(3.6)	4.7	30	外 部 感 應 器	内 部 感 應 器	外 部 感 應 器	内 部 感 應 器	重複地盤出土	-
306	B-76	地盤調査(九,八)	-	(3.5)	(6.0)	74	外 部 感 應 器	内 部 感 應 器	外 部 感 應 器	内 部 感 應 器	重複地盤出土	-
307	B-77	地盤調査(九,八)	-	-	-	19	外 部 感 應 器	内 部 感 應 器	外 部 感 應 器	内 部 感 應 器	重複地盤出土・石柱付層上・軟弱	20
308	B-78	地盤調査(九,八)	(8.4)	(2.6)	4.6	43	外 部 感 應 器	内 部 感 應 器	外 部 感 應 器	内 部 感 應 器	重複地盤出土	18
309	B-79	地盤調査(九,八)	(7.8)	(3.6)	4.9	60	外 部 感 應 器	内 部 感 應 器	外 部 感 應 器	内 部 感 應 器	重複地盤出土	10
310	B-80	地盤調査(九,八)	(6.0)	-	(1.8)	5	外 部 感 應 器	内 部 感 應 器	外 部 感 應 器	内 部 感 應 器	重複地盤出土	-
311	B-81	地盤調査(九,八)	-	-	-	6	外 部 感 應 器	内 部 感 應 器	外 部 感 應 器	内 部 感 應 器	重複地盤出土	-
312	B-82	地盤調査(九,八)	(6.2)	(3.0)	4.7	50	外 部 感 應 器	内 部 感 應 器	外 部 感 應 器	内 部 感 應 器	重複地盤出土・C15.5回	6
313	B-83	地盤調査(九,八)	(6.2)	-	(3.9)	16	外 部 感 應 器	内 部 感 應 器	外 部 感 應 器	内 部 感 應 器	重複地盤出土	-
314	B-84	地盤調査(九,八)	(6.4)	3.0	4.7	58	外 部 感 應 器	内 部 感 應 器	外 部 感 應 器	内 部 感 應 器	重複地盤出土	6
315	B-85	地盤調査(九,八)	-	(3.0)	(1.7)	16	外 部 感 應 器	内 部 感 應 器	外 部 感 應 器	内 部 感 應 器	重複地盤出土	-
316	B-86	地盤調査(九,八)	-	(3.0)	(1.7)	14	外 部 感 應 器	内 部 感 應 器	外 部 感 應 器	内 部 感 應 器	重複地盤出土	7
317	B-87	地盤調査(九,八)	(7.8)	-	(3.9)	8	外 部 感 應 器	内 部 感 應 器	外 部 感 應 器	内 部 感 應 器	重複地盤出土	1
318	B-88	地盤調査(九,八)	(6.2)	-	-	10	外 部 感 應 器	内 部 感 應 器	外 部 感 應 器	内 部 感 應 器	重複地盤出土	-
319	B-89	地盤調査(九,八)	(6.2)	-	(3.9)	26	外 部 感 應 器	内 部 感 應 器	外 部 感 應 器	内 部 感 應 器	重複地盤出土	-
320	B-90	地盤調査(九,八)	-	-	-	8	外 部 感 應 器	内 部 感 應 器	外 部 感 應 器	内 部 感 應 器	重複地盤出土	-

地層	標高 m	地質 構造	法 面 寬 度 (m)	法 面 寬 度 (m)		橫 斷 面 寬 度 (m)		橫 斷 面 寬 度 (m)		地 上 寬 度 (m)	
				内 側 外 側	外 側	外 側	外 側	外 側	外 側	外 側	外 側
321 B-91	磁器所(丸形)	-	3.0	(3.8)	40	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
322 B-92	磁器所(丸形)	(8.0)	(2.6)	4.7	30	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
323 B-93	磁器所(丸形)	-	(3.0)	(3.2)	30	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
324 B-94	磁器所(丸形)	(8.2)	(3.0)	(3.0)	1.2	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
325 B-95	磁器所(丸形)	-	-	-	1.2	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
326 B-96	磁器所(丸形)	(8.1)	-	(2.9)	1.3	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
327 B-97	磁器所(丸形)	(8.3)	-	(3.4)	26	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
328 B-98	磁器所(丸形)	(8.0)	3.4	4.6	30	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
329 B-99	磁器所(丸形)	(8.3)	(3.0)	4.8	30	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
330 B-100	磁器所(丸形)	-	3.2	(4.8)	30	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
331 B-101	磁器所(丸形)	-	(3.0)	(3.0)	40	(4.0)	(4.0)	(4.0)	(4.0)	(4.0)	(4.0)
332 B-102	磁器所(丸形)	-	-	-	8	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
333 B-103	磁器所(丸形)	-	-	-	10	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
334 B-104	磁器所(丸形)	(8.0)	-	(2.7)	4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
335 B-105	磁器所(丸形)	(8.2)	(3.0)	4.4	40	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
336 B-107	磁器所(丸形)	(8.0)	(4.0)	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
337 B-108	磁器所(丸形)	(8.3)	(3.0)	4.7	38	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
338 B-109	磁器所(丸形)	(8.0)	-	(4.3)	26	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
339 B-110	磁器所(丸形)	-	-	-	33	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
340 B-111	磁器所(丸形)	(8.0)	-	(4.2)	1.2	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
341 B-112	磁器所(丸形)	-	(3.0)	(2.8)	1.4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
342 B-113	磁器所(丸形)	(7.0)	-	(4.5)	34	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
343 B-114	磁器所(丸形)	(7.6)	-	(4.4)	18	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
344 B-115	磁器所(丸形)	(8.2)	-	(3.0)	12	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
345 B-116	磁器所(丸形)	(9.0)	-	(4.3)	18	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
346 B-117	磁器所(丸形)	(7.2)	-	(4.5)	12	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
347 B-118	磁器所(丸形)	(7.2)	-	(5.0)	30	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
348 B-119	磁器所(丸形)	-	-	(5.8)	18	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
349 B-20	磁器所(丸形)	(7.5)	(3.2)	5.3	48	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
350 B-21	磁器所(丸形)	(7.0)	-	(3.2)	12	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
351 B-22	磁器所(丸形)	(6.5)	-	(4.6)	18	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
352 B-23	磁器所(丸形)	(7.2)	3.2	4.7	38	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
353 B-24	磁器所(丸形)	-	3.2	(2.4)	48	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
354 B-25	磁器所(丸形)	(8.6)	(4.8)	7.1	69	53.0	40	4.0	4.0	4.0	4.0
355 B-26	磁器所(丸形)	(7.0)	-	(4.9)	18	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
356 B-27	磁器所(丸形)	-	(3.0)	(2.5)	24	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
357 B-28	磁器所(丸形)	(7.4)	4.2	4.5	30	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
358 B-29	磁器所(丸形)	(7.8)	(3.2)	4.7	88	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
359 B-30	磁器所(丸形)	6.8	3.3	6.7	96	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
360 B-31	磁器所(丸形)	(6.5)	-	(5.5)	24	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
361 B-32	磁器所(丸形)	-	(4.2)	(4.3)	16	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0

番号	整理号	種類	法 線 図	法 線 (mm) 長さ (mm) 幅 (mm)	横 断 面 (mm)	調 査 方 向	成 層	出土 位 置		地質構造 (TTT)	地質構造判別 (C)
								内 山	外 山	上輪付	上輪付
362 B-133	362	細胞繩(孔丸形)	(6.0)	-	<4.7	18	上輪付	上輪付	上輪付	上輪付	16
363 B-134	363	細胞繩(孔丸形)	(6.0)	-	(4.3)	14	上輪付	上輪付	上輪付	上輪付	-
364 B-135-2	364	細胞繩(孔丸形)	(6.0)	大(6.0)	(1.5)	10	上輪付	上輪付	上輪付	上輪付	-
364 B-135-1	364	細胞繩(孔丸形)	-	-	-	14	上輪付	上輪付	上輪付	上輪付	86
364 B-135-1	364	細胞繩(孔丸形)	(5.8)	-	(4.8)	48	上輪付	上輪付	上輪付	上輪付	100
365 B-136-1	365	細胞繩(孔丸形)	(6.0)	-	-	14	上輪付	上輪付	上輪付	上輪付	-
365 B-136-2	365	細胞繩(孔丸形)	(6.0)	-	(4.7)	4	上輪付	上輪付	上輪付	上輪付	-
365 B-136-3	365	細胞繩(孔丸形)	(6.0)	-	(4.1)	14	上輪付	上輪付	上輪付	上輪付	-
366 B-137	366	細胞繩(孔丸形)	(7.2)	-	(6.3)	18	上輪付	上輪付	上輪付	上輪付	-
367 B-138	367	細胞繩(孔丸形)	(6.8)	-	(6.3)	18	上輪付	上輪付	上輪付	上輪付	-
368 B-139	368	細胞繩(孔丸形)	(6.0)	(6.0)	(0.3)	38	上輪付	上輪付	上輪付	上輪付	14
369 B-140	369	細胞繩(孔丸形)	(7.2)	-	(5.2)	28	上輪付	上輪付	上輪付	上輪付	-
370 B-141	370	細胞繩(孔丸形)	(7.0)	-	(5.5)	38	上輪付	上輪付	上輪付	上輪付	52
371 B-142	371	細胞繩(孔丸形)	(6.4)	-	(3.8)	8	上輪付	上輪付	上輪付	上輪付	10
372 B-143	372	細胞繩(孔丸形)	(7.0)	-	(3.0)	8	上輪付	上輪付	上輪付	上輪付	26
373 B-144-1	373	細胞繩(孔丸形)	(7.4)	-	(4.3)	11	上輪付	上輪付	上輪付	上輪付	50
373 B-144-2	373	細胞繩(孔丸形)	(7.4)	-	(6.0)	33	上輪付	上輪付	上輪付	上輪付	-
374 B-145	374	細胞繩(孔丸形)	-	-	17	上輪付	上輪付	上輪付	上輪付	-	
375 B-146	375	細胞繩(孔丸形)	(6.5)	-	(4.4)	12	上輪付	上輪付	上輪付	上輪付	-
376 B-147	376	細胞繩(孔丸形)	(8.0)	(3.6)	4.7	18	上輪付	上輪付	上輪付	上輪付	-
377 B-148	377	細胞繩(孔丸形)	(6.4)	-	(3.9)	18	上輪付	上輪付	上輪付	上輪付	-
378 B-149	378	細胞繩(孔丸形)	(7.2)	-	(4.9)	28	上輪付	上輪付	上輪付	上輪付	-
379 B-150	379	細胞繩(孔丸形)	(7.0)	-	(5.5)	12	上輪付	上輪付	上輪付	上輪付	-
380 B-151	380	細胞繩(孔丸形)	(7.0)	-	(5.5)	12	上輪付	上輪付	上輪付	上輪付	-
381 B-152	381	細胞繩(孔丸形)	(6.6)	4.0	7.0	94	上輪付	上輪付	上輪付	上輪付	-
382 B-153	382	細胞繩(孔丸形)	(6.8)	(4.2)	6.7	38	上輪付	上輪付	上輪付	上輪付	-
383 B-154	383	細胞繩(孔丸形)	(7.0)	3.4	5.3	35	上輪付	上輪付	上輪付	上輪付	176
384 B-155	384	細胞繩(孔丸形)	-	-	-	37	上輪付	上輪付	上輪付	上輪付	-
385 B-156	385	細胞繩(孔丸形)	-	-	3.4	(1.9)	22	上輪付	上輪付	上輪付	-
386 B-157	386	細胞繩(孔丸形)	-	(3.5)	(1.7)	12	上輪付	上輪付	上輪付	上輪付	-
387 B-158-1	387	細胞繩(孔丸形)	(7.6)	(5.4)	4.6	18	上輪付	上輪付	上輪付	上輪付	40
388 B-158-2	388	細胞繩(孔丸形)	(7.0)	-	(4.0)	47	上輪付	上輪付	上輪付	上輪付	-
389 B-159	389	細胞繩(孔丸形)	(6.0)	(4.0)	(0.5)	47	上輪付	上輪付	上輪付	上輪付	66
390 B-160	390	細胞繩(孔丸形)	(7.5)	-	(3.8)	10	上輪付	上輪付	上輪付	上輪付	38
391 B-161	391	細胞繩(孔丸形)	(6.8)	3.2	(1.6)	30	上輪付	上輪付	上輪付	上輪付	108
392 B-162	392	細胞繩(孔丸形)	-	-	20	上輪付	上輪付	上輪付	上輪付	66	
393 B-163	393	細胞繩(孔丸形)	(6.0)	(3.8)	4.6	40	上輪付	上輪付	上輪付	上輪付	23
394 B-164	394	細胞繩(孔丸形)	(6.6)	(3.8)	4.7	24	上輪付	上輪付	上輪付	上輪付	-

通番	整理 番号	種類	形・ 態	法 甲 (cm)	法 甲 (cm)		法 甲 内・外 面		法 甲 底		出土 年 代	出土 地 点 (丁度)	出土 状 況 (丁度)	
					(1)表長(実体の厚さ) ・裏厚(%)	(2)裏厚(cm)	(3)底 内 面 長 (cm)	(4)底 内 面 幅 (cm)	(5)底 外 面 長 (cm)	(6)底 外 面 幅 (cm)				
395	B-165	磁器底(灰釉)	(18.2)	-	4.3	20	4.3	2.0	4.3	2.0	CH+外縁・内縁+外縁	日耳輪(17.7)	新羅時代(17.7)	60
396	B-166	磁器底(灰釉)	(7.4)	3.0	4.3	60	4.3	2.0	4.3	2.0	CH+外縁・内縁+外縁	新羅時代(17.7)	新羅時代(17.7)	-
397	B-167	磁器底(灰釉)	7.3	2.8	4.4	72	4.4	2.7	4.4	2.7	CH+外縁・内縁+外縁	新羅時代(17.7)	新羅時代(17.7)	-
398	B-168	磁器底(灰釉)	-	(3.0)	4.0	40	4.0	2.0	4.0	2.0	CH+外縁・内縁+外縁	新羅時代(17.7)	新羅時代(17.7)	-
399	B-169	磁器底(灰釉)	(8.0)	(2.8)	5.0	32	5.0	2.0	5.0	2.0	CH+外縁・内縁+外縁	新羅時代(17.7)	新羅時代(17.7)	-
400	B-170	磁器底(灰釉)	-	-	16	-	16	-	16	-	CH+外縁・内縁+外縁	新羅時代(17.7)	新羅時代(17.7)	12
401	B-171	磁器底(灰釉)	(7.8)	(4.0)	4.4	36	4.4	2.0	4.4	2.0	CH+外縁・内縁+外縁	新羅時代(17.7)	新羅時代(17.7)	-
402	B-172	磁器底(灰釉)	-	-	12	-	12	-	12	-	CH+外縁・内縁+外縁	新羅時代(17.7)	新羅時代(17.7)	-
403	B-173	磁器底(灰釉)	(7.8)	2.8	4.6	60	4.6	2.0	4.6	2.0	CH+外縁・内縁+外縁	新羅時代(17.7)	新羅時代(17.7)	5
404	B-174	磁器底(灰釉)	(6.0)	(3.0)	5.6	50	5.6	2.0	5.6	2.0	CH+外縁・内縁+外縁	新羅時代(17.7)	新羅時代(17.7)	-
405	B-175	磁器底(灰釉)	(6.4)	-	5.6	50	5.6	2.0	5.6	2.0	CH+外縁・内縁+外縁	新羅時代(17.7)	新羅時代(17.7)	-
406	B-176	磁器底(灰釉)	(8.0)	(3.0)	4.5	50	4.5	2.0	4.5	2.0	CH+外縁・内縁+外縁	新羅時代(17.7)	新羅時代(17.7)	30
407	B-177	磁器底(灰釉)	(8.5)	(3.2)	2.9	24	2.9	2.0	2.9	2.0	CH+外縁・内縁+外縁	新羅時代(17.7)	新羅時代(17.7)	46
408	B-178	磁器底(灰釉)	(8.2)	-	15	-	15	-	15	-	CH+外縁・内縁+外縁	新羅時代(17.7)	新羅時代(17.7)	-
409	B-179	磁器底(灰釉)	-	(3.0)	2.9	24	2.9	2.0	2.9	2.0	CH+外縁・内縁+外縁	新羅時代(17.7)	新羅時代(17.7)	-
410	B-180	磁器底(灰釉)	(8.0)	(3.0)	3.8	24	3.8	2.0	3.8	2.0	CH+外縁・内縁+外縁	新羅時代(17.7)	新羅時代(17.7)	-
411	B-181	磁器底(灰釉)	-	-	8	-	8	-	8	-	CH+外縁・内縁+外縁	新羅時代(17.7)	新羅時代(17.7)	-
412	B-182	磁器底(灰釉)	(7.6)	-	4.9	38	4.9	2.0	4.9	2.0	CH+外縁・内縁+外縁	新羅時代(17.7)	新羅時代(17.7)	8
413	B-183	磁器底(灰釉)	(7.8)	-	3.9	26	3.9	2.0	3.9	2.0	CH+外縁・内縁+外縁	新羅時代(17.7)	新羅時代(17.7)	-
414	B-184	磁器底(灰釉)	(6.5)	-	4.3	18	4.3	2.0	4.3	2.0	CH+外縁・内縁+外縁	新羅時代(17.7)	新羅時代(17.7)	-
415	B-185	磁器底(灰釉)	-	-	8	-	8	-	8	-	CH+外縁・内縁+外縁	新羅時代(17.7)	新羅時代(17.7)	-
416	B-186	磁器底(灰釉)	-	-	1.4	-	1.4	-	1.4	-	CH+外縁・内縁+外縁	新羅時代(17.7)	新羅時代(17.7)	-
417	B-187	磁器底(灰釉)	-	-	4	-	4	-	4	-	CH+外縁・内縁+外縁	新羅時代(17.7)	新羅時代(17.7)	-
418	B-188	磁器底(灰釉)	(7.8)	-	15	-	15	-	15	-	CH+外縁・内縁+外縁	新羅時代(17.7)	新羅時代(17.7)	-
419	B-189	磁器底(灰釉)	(8.2)	(3.8)	4.8	24	4.8	2.0	4.8	2.0	CH+外縁・内縁+外縁	新羅時代(17.7)	新羅時代(17.7)	-
420	B-190	磁器底(灰釉)	-	2.7	1.3	24	1.3	2.0	1.3	2.0	CH+外縁・内縁+外縁	新羅時代(17.7)	新羅時代(17.7)	-
421	B-191	磁器底(灰釉)	-	-	22	-	22	-	22	-	CH+外縁・内縁+外縁	新羅時代(17.7)	新羅時代(17.7)	-
422	B-192	磁器底(灰釉)	(8.0)	3.6	4.8	45	4.8	2.0	4.8	2.0	CH+外縁・内縁+外縁	新羅時代(17.7)	新羅時代(17.7)	-
423	B-193	磁器底(灰釉)	-	-	3.2	22	3.2	2.0	3.2	22	CH+外縁・内縁+外縁	新羅時代(17.7)	新羅時代(17.7)	-
424	B-194	陶器底(灰釉)	-	-	3.4	38	3.4	2.0	3.4	38	CH+外縁・内縁+外縁	新羅時代(17.7)	新羅時代(17.7)	-
425	B-195	陶器底(灰釉)	-	-	3.4	12	3.4	2.0	3.4	12	CH+外縁・内縁+外縁	新羅時代(17.7)	新羅時代(17.7)	-
426	B-196	陶器底(灰釉)	(6.4)	-	3.6	24	3.6	2.0	3.6	24	CH+外縁・内縁+外縁	新羅時代(17.7)	新羅時代(17.7)	-
427	B-197	陶器底(灰釉)	-	-	2.9	22	1.6	2.0	1.6	22	CH+外縁・内縁+外縁	新羅時代(17.7)	新羅時代(17.7)	-
428	B-198	陶器底	(7.8)	-	(3.9)	14	(3.9)	1.4	(3.9)	14	CH+外縁・内縁+外縁	新羅時代(17.7)	新羅時代(17.7)	-
429	B-199	陶器底(灰釉)	(7.8)	-	3.4	17	3.4	2.0	3.4	17	CH+外縁・内縁+外縁	新羅時代(17.7)	新羅時代(17.7)	-
430	B-200-1	陶器底(灰釉)	-	-	3.4	17	3.4	2.0	3.4	17	CH+外縁・内縁+外縁	新羅時代(17.7)	新羅時代(17.7)	276
430	B-200-2	陶器底(灰釉)	(8.8)	(3.2)	5.3	38	5.3	2.0	5.3	38	CH+外縁・内縁+外縁	新羅時代(17.7)	新羅時代(17.7)	-
431	B-201	陶器底(灰釉)	(7.8)	(3.5)	4.3	18	4.3	2.0	4.3	18	CH+外縁・内縁+外縁	新羅時代(17.7)	新羅時代(17.7)	-
432	B-202	陶器底(灰釉)	-	-	6.6	26	6.6	2.0	6.6	26	CH+外縁・内縁+外縁	新羅時代(17.7)	新羅時代(17.7)	-
433	B-203	陶器底(灰釉)	(5.4)	-	1.6	26	1.6	2.0	1.6	26	CH+外縁・内縁+外縁	新羅時代(17.7)	新羅時代(17.7)	-
434	B-204	陶器底(灰釉)	(6.2)	-	3.7	14	3.7	2.0	3.7	14	CH+外縁・内縁+外縁	新羅時代(17.7)	新羅時代(17.7)	-

番号	学名	種類	法 則	規 則	内 部	外 部	性 能	底 層	出 土 位 置		出 土 地 点	出 土 時 期	
									内 部 規 則	外 部 規 則			
435	B-205	細胞器保存容器	(7.0)	-	(4.0)	30	内質 + 核 + 線粒体	内質 + 核 + 線粒体	C1分	○	新ツバキ新規 CTTTB	細胞器保存容器	
436	B-206	細胞器保存容器	(6.8)	-	(5.3)	20	内質 + 核 + 線粒体	内質 + 核 + 線粒体	○	○	新ツバキ新規 CTTTB	細胞器保存容器	
437	B-207	細胞器保存容器	(6.6)	-	(6.0)	42	内質+内膜+クロム + 核	内質+内膜+クロム + 核	○	○	新ツバキ新規 CTTTB	細胞器保存容器	
438	B-208	細胞器保存容器	(7.5)	-	3.6	6	内質 + 核 + 線粒体	内質 + 核 + 線粒体	○	○	新ツバキ新規 CTTTB	細胞器保存容器	
439	B-209	細胞器保存容器	(6.4)	40	(3.6)	6.4	内質 + 核 + 線粒体	内質 + 核 + 線粒体	○	○	新ツバキ新規 CTTTB	細胞器保存容器	
440	B-210	細胞器保存容器	(6.4)	27	(5.5)	27	クロム + 核	クロム + 核	○	○	新ツバキ新規 CTTTB	細胞器保存容器	
441	B-211	細胞器保存容器	(8.0)	-	(6.7)	38	核	核	○	○	新ツバキ新規 CTTTB	細胞器保存容器	
442	B-212	細胞器保存容器	(7.4)	(3.2)	5.1	40	内質 + 核 + 線粒体	内質 + 核 + 線粒体	○	○	新ツバキ新規 CTTTB	細胞器保存容器	
443	B-213	細胞器保存容器	(8.0)	-	3.8	4.9	内質 + 核 + 線粒体	内質 + 核 + 線粒体	○	○	新ツバキ新規 CTTTB	細胞器保存容器	
444	B-214	細胞器保存容器	(7.8)	-	(2.5)	5.1	内質 + 核 + 線粒体	内質 + 核 + 線粒体	○	○	新ツバキ新規 CTTTB	細胞器保存容器	
445	B-215	細胞器保存容器	(7.0)	-	(3.0)	20	内質 + 核 + 線粒体	内質 + 核 + 線粒体	○	○	新ツバキ新規 CTTTB	細胞器保存容器	
446	B-216	細胞器保存容器	(7.8)	-	(3.7)	8	内質 + 核 + 線粒体	内質 + 核 + 線粒体	○	○	新ツバキ新規 CTTTB	細胞器保存容器	
447	B-217	細胞器保存容器	(8.0)	-	(3.0)	19	内質 + 核 + 線粒体	内質 + 核 + 線粒体	○	○	新ツバキ新規 CTTTB	細胞器保存容器	
448	B-218	細胞器保存容器	-	-	3.6	21.0	内質 + 核 + 線粒体	内質 + 核 + 線粒体	○	○	新ツバキ新規 CTTTB	細胞器保存容器	
449	B-219	細胞器保存容器	-	-	(3.6)	2.0	内質 + 核 + 線粒体	内質 + 核 + 線粒体	○	○	新ツバキ新規 CTTTB	細胞器保存容器	
450	B-220	細胞器保存容器	(7.0)	-	(4.2)	24	内質 + 核 + 線粒体	内質 + 核 + 線粒体	○	○	新ツバキ新規 CTTTB	細胞器保存容器	
451	B-221	細胞器保存容器	-	-	3.0	33.5	40	内質 + 核 + 線粒体	内質 + 核 + 線粒体	○	○	新ツバキ新規 CTTTB	細胞器保存容器
452	B-222	細胞器保存容器	(8.0)	(3.0)	(3.6)	10	内質 + 核 + 線粒体	内質 + 核 + 線粒体	○	○	新ツバキ新規 CTTTB	細胞器保存容器	
453	B-223	細胞器保存容器	(8.0)	-	-	14	内質 + 核 + 線粒体	内質 + 核 + 線粒体	○	○	新ツバキ新規 CTTTB	細胞器保存容器	
454	B-224	細胞器保存容器	(8.4)	-	(3.5)	9	内質 + 核 + 線粒体	内質 + 核 + 線粒体	○	○	新ツバキ新規 CTTTB	細胞器保存容器	
455	B-225	細胞器保存容器	(7.2)	-	(4.2)	14	内質 + 核 + 線粒体	内質 + 核 + 線粒体	○	○	新ツバキ新規 CTTTB	細胞器保存容器	
456	B-226	細胞器保存容器	-	-	6	-	内質 + 核 + 線粒体	内質 + 核 + 線粒体	○	○	新ツバキ新規 CTTTB	細胞器保存容器	
457	B-227	細胞器保存容器	-	-	(3.4)	24	内質 + 核 + 線粒体	内質 + 核 + 線粒体	○	○	新ツバキ新規 CTTTB	細胞器保存容器	
458	B-228	細胞器保存容器	-	-	(3.0)	22	内質 + 核 + 線粒体	内質 + 核 + 線粒体	○	○	新ツバキ新規 CTTTB	細胞器保存容器	
459	B-229	細胞器保存容器	(6.6)	-	3.0	5.2	44	内質 + 核 + 線粒体	内質 + 核 + 線粒体	○	○	新ツバキ新規 CTTTB	細胞器保存容器
460	B-230	細胞器保存容器	(7.6)	-	3.5	46	内質 + 核 + 線粒体	内質 + 核 + 線粒体	○	○	新ツバキ新規 CTTTB	細胞器保存容器	
461	B-231	細胞器保存容器	(6.4)	(4.2)	6.8	42	内質 + 核 + 線粒体	内質 + 核 + 線粒体	○	○	新ツバキ新規 CTTTB	細胞器保存容器	
462	B-232	細胞器保存容器	-	-	(4.0)	5.3	24	内質 + 核 + 線粒体	内質 + 核 + 線粒体	○	○	新ツバキ新規 CTTTB	細胞器保存容器
463	B-233	細胞器保存容器	(5.8)	-	(5.3)	10	内質 + 核 + 線粒体	内質 + 核 + 線粒体	○	○	新ツバキ新規 CTTTB	細胞器保存容器	
464	B-234	細胞器保存容器	(6.1)	-	(4.7)	16	内質 + 核 + 線粒体	内質 + 核 + 線粒体	○	○	新ツバキ新規 CTTTB	細胞器保存容器	
465	B-235	細胞器保存容器	(7.0)	-	(4.9)	22	内質 + 核 + 線粒体	内質 + 核 + 線粒体	○	○	新ツバキ新規 CTTTB	細胞器保存容器	
466	B-236	細胞器保存容器	-	-	(3.3)	1.2	10	内質 + 核 + 線粒体	内質 + 核 + 線粒体	○	○	新ツバキ新規 CTTTB	細胞器保存容器
467	B-237	細胞器保存容器	-	-	(3.1)	1.6	7	内質 + 核 + 線粒体	内質 + 核 + 線粒体	○	○	新ツバキ新規 CTTTB	細胞器保存容器
468	B-238	細胞器保存容器	-	-	(3.8)	2.0	12	内質 + 核 + 線粒体	内質 + 核 + 線粒体	○	○	新ツバキ新規 CTTTB	細胞器保存容器
469	B-239	細胞器保存容器	(7.5)	(4.0)	5.2	16	内質 + 核 + 線粒体	内質 + 核 + 線粒体	○	○	新ツバキ新規 CTTTB	細胞器保存容器	
470	B-240	細胞器保存容器	-	-	(1.9)	2.6	12	内質 + 核 + 線粒体	内質 + 核 + 線粒体	○	○	新ツバキ新規 CTTTB	細胞器保存容器
471	B-241	細胞器保存容器	(7.4)	(4.0)	7.2	24	内質 + 核 + 線粒体	内質 + 核 + 線粒体	○	○	新ツバキ新規 CTTTB	細胞器保存容器	
472	B-242	細胞器保存容器	-	-	(3.8)	2.5	11	内質 + 核 + 線粒体	内質 + 核 + 線粒体	○	○	新ツバキ新規 CTTTB	細胞器保存容器
473	B-243	細胞器保存容器	-	-	(3.5)	2.1	12	内質 + 核 + 線粒体	内質 + 核 + 線粒体	○	○	新ツバキ新規 CTTTB	細胞器保存容器
474	B-244	細胞器保存容器	-	-	(3.8)	2.2	12	内質 + 核 + 線粒体	内質 + 核 + 線粒体	○	○	新ツバキ新規 CTTTB	細胞器保存容器
475	B-245	細胞器保存容器	(7.5)	-	(3.3)	18	内質 + 核 + 線粒体	内質 + 核 + 線粒体	○	○	新ツバキ新規 CTTTB	細胞器保存容器	

通鑑	監督	番号	種類	法 番 (cm)	量 (g)		外 面		内 面		出 土 位 置		出土状況 出土層	
					口径(外径)(底径(内径))	底面(厚)	直径	深さ	底面	直径	直径水印直徑 (TTT 1)	鉄一フルル棒 (TTT 1)		
476	田川	477	鉢器底	(7.6) (3.5)	-	1.8	気泡	プリント	気泡	プリント	直角	直角	-	
477	B-248	磁器底(底板)	(9.0)	-	(3.1)	1.8	気泡	プリント	気泡	プリント	直角	直角	28	
478	B-249	磁器底(底板)	(7.6)	-	(3.0)	6	気泡	プリント	気泡	プリント	直角	直角	-	
479	B-250	磁器底(底板)	-	-	-	20	気泡	クロム	気泡	クロム	直角	直角	-	
480	B-251	磁器底(底板)	(5.4)	4.0	8.6	5.3	気泡	クロム	気泡	クロム	直角	直角	-	
481	田川	482	鉢器底	(6.9)	-	(3.7)	(3.5)	24	上輪付	直角	直角	直角	直角	28
482	C-1	鉢器底	-	(3.0)	(1.7)	16	気泡	プリント	直角	直角	直角	直角	-	
483	C-1	鉢器底	(5.4)	(2.2)	2.3	1.2	直角	直角	直角	直角	直角	直角	-	
484	C-2	鉢器底	(5.0)	2.2	2.8	20	直角	直角	直角	直角	直角	直角	-	
485	C-3	鉢器底	-	(1.8)	2.6	6	直角	直角	直角	直角	直角	直角	-	
486	C-4	鉢器底	-	(2.6)	8	1.4	直角	直角	直角	直角	直角	直角	-	
487	C-5	鉢器底	-	(2.7)	(1.8)	10	直角	直角	直角	直角	直角	直角	-	
488	C-6	鉢器底	-	(1.8)	(1.4)	4	直角	直角	直角	直角	直角	直角	-	
489	C-7	鉢器底	(5.5)	-	(1.8)	3	直角	直角	直角	直角	直角	直角	-	
490	C-8	鉢器底	(5.0)	(2.0)	2.9	8	直角	直角	直角	直角	直角	直角	20	
491	C-9	鉢器底	(5.6)	(2.2)	3.2	22	直角	直角	直角	直角	直角	直角	-	
492	C-10	鉢器底	-	(3.3)	(3.8)	14	直角	直角	直角	直角	直角	直角	-	
493	C-11	鉢器底	(5.2)	-	(2.2)	2	直角	直角	直角	直角	直角	直角	-	
494	C-12	鉢器底	-	(3.2)	(3.9)	13	直角	直角	直角	直角	直角	直角	-	
495	C-13	鉢器底	(6.6)	-	(2.7)	4.5	直角	直角	直角	直角	直角	直角	-	
496	C-14	鉢器底	-	(3.4)	(3.5)	8	直角	直角	直角	直角	直角	直角	12	
497	C-15	鉢器底	(5.4)	-	2.5	6	直角	直角	直角	直角	直角	直角	-	
498	C-16	鉢器底	-	(2.7)	(2.7)	8	直角	直角	直角	直角	直角	直角	-	
499	C-17	鉢器底	(6.4)	(3.0)	2.6	5	直角	直角	直角	直角	直角	直角	-	
500	C-18	鉢器底	-	-	(4.0)	1.3	直角	直角	直角	直角	直角	直角	-	
501	C-19	鉢器底	-	-	(2.7)	1.3	直角	直角	直角	直角	直角	直角	-	
502	C-21	鉢器底	-	(3.0)	(1.5)	10	直角	直角	直角	直角	直角	直角	-	
502	C-21.2	鉢器底	-	(3.0)	(1.2)	7	直角	直角	直角	直角	直角	直角	-	
503	C-22	鉢器底	-	(3.4)	(2.6)	1.3	直角	直角	直角	直角	直角	直角	20	
504	C-23	鉢器底	(6.4)	1.6	2.8	19	直角	直角	直角	直角	直角	直角	-	
505	C-24	鉢器底	-	(2.2)	(2.0)	13	直角	直角	直角	直角	直角	直角	18	
506	C-25	鉢器底	-	-	(4.2)	14	直角	直角	直角	直角	直角	直角	-	
507	C-26.1	鉢器底	-	(3.1)	(3.1)	30	直角	直角	直角	直角	直角	直角	54	
508	C-26.2	鉢器底	-	(3.3)	(2.0)	22	直角	直角	直角	直角	直角	直角	5	
509	C-27	鉢器底	-	(2.0)	6	直角	直角	直角	直角	直角	直角	直角	-	
510	C-28	鉢器底	-	(3.1)	(1.4)	4	直角	直角	直角	直角	直角	直角	4	
511	C-29.1	鉢器底	-	(3.2)	(2.0)	10	直角	直角	直角	直角	直角	直角	-	
511	C-29.2	鉢器底	-	(3.2)	(2.0)	13	直角	直角	直角	直角	直角	直角	6	
512	C-30	鉢器底	-	(3.5)	(1.0)	5	直角	直角	直角	直角	直角	直角	8	
513	C-31	鉢器底	-	(3.6)	(2.5)	5	直角	直角	直角	直角	直角	直角	-	
514	C-32	鉢器底	-	(3.0)	7	直角	直角	直角	直角	直角	直角	直角	14	

通名	地名	想定 年号	11(西暦)前後(年) 紀	11(西暦)後(年) 紀	内 面	外 面	文様・文様		状 態	出 土・位 置	発 見 地
							横	縦			
515 C-33	経塙町	-	2.8	2.8	4.0	2.6	[透視 斜面 後面]	[透視 斜面 前面]	良質	プリント	穴
516 C-34	経塙町	5.4	2.2	3.0	12	[透視 斜面 後面]	[透視 斜面 前面]	良質	プリント	穴	穴下丸
517 C-35	経塙町	-	(0.9)	(5.0)	24	火薙	火薙	火薙	火薙	火薙	CH2756・裏側出土・CH2757・裏側
518	経塙町	-	(0.7)	(2.3)	9	火薙	火薙	火薙	火薙	火薙	EH2747
519 C-37	経塙町	-	(0.7)	(2.3)	14	火薙	火薙	火薙	火薙	火薙	EH2748
520 C-38	経塙町	-	(3.7)	(2.7)	12	火薙	火薙	火薙	火薙	火薙	CH2751・CH2752・裏側出土
521	経塙町	-	(0.8)	(1.2)	24	火薙	火薙	火薙	火薙	火薙	BH2749・裏側
522 C-40	経塙町	-	(0.4)	(1.2)	24	火薙	火薙	火薙	火薙	火薙	洞窟(山腹)・火薙
523 C-41	経塙町	(0.8)	-	(2.6)	10	火薙	火薙	火薙	火薙	火薙	火薙
524 C-42	経塙町	-	(0.6)	(2.1)	8	火薙	火薙	火薙	火薙	火薙	火薙
525 C-43	経塙町	-	(3.6)	-	6	火薙	火薙	火薙	火薙	火薙	火薙
526 C-44	経塙町	-	2.3	<1.3	6	火薙	火薙	火薙	火薙	火薙	火薙
527 C-45	経塙町	-	(2.8)	(1.4)	7	火薙	火薙	火薙	火薙	火薙	火薙
528 C-46	経塙町	-	-	(2.2)	3	火薙	火薙	火薙	火薙	火薙	火薙
529 C-47	経塙町	-	(2.3)	(1.6)	6	火薙	火薙	火薙	火薙	火薙	火薙
530 C-48	経塙町	(0.6)	(2.6)	3.8	12	火薙	火薙	火薙	火薙	火薙	火薙
531 D-1	経塙町	-	(2.4)	(3.7)	5	火薙	火薙	火薙	火薙	火薙	CH2753・火薙
532 D-2	経塙町	-	-	(7.9)	5	火薙	火薙	火薙	火薙	火薙	CH2754・CH2755
533 D-3	経塙町	-	(2.8)	-	(5.1)	15	火薙	火薙	火薙	火薙	火薙
534 D-4	経塙町	(2.5)	-	(2.5)	4	火薙	火薙	火薙	火薙	火薙	火薙
535 D-5	経塙町	-	-	(6.8)	5	火薙	火薙	火薙	火薙	火薙	火薙
536 D-6	経塙町	-	-	(6.2)	15	火薙	火薙	火薙	火薙	火薙	火薙
537 D-7	経塙町	-	-	(6.3)	20	火薙	火薙	火薙	火薙	火薙	火薙
538 D-8	経塙町	-	-	(1.4)	13	火薙	火薙	火薙	火薙	火薙	火薙
540 D-10	経塙町	-	(6.6)	(2.7)	8	火薙	火薙	火薙	火薙	火薙	火薙
541 D-11	経塙町	-	(6.2)	(1.3)	3	火薙	火薙	火薙	火薙	火薙	火薙
542 D-12	経塙町	-	(6.2)	(2.0)	15	火薙	火薙	火薙	火薙	火薙	火薙
543 D-13	経塙町	-	(6.5)	(1.6)	15	火薙	火薙	火薙	火薙	火薙	火薙
544 D-14	経塙町	-	(4.8)	(1.3)	9	火薙	火薙	火薙	火薙	火薙	火薙
545 D-15	経塙町	-	-	(2.5)	3	火薙	火薙	火薙	火薙	火薙	火薙
546 D-16	経塙町	-	-	(2.3)	30	火薙	火薙	火薙	火薙	火薙	火薙
547 D-17	経塙町	-	-	(5.8)	58	火薙	火薙	火薙	火薙	火薙	CH2756
548 D-18	経塙町	-	(5.5)	(5.5)	30	火薙	火薙	火薙	火薙	火薙	BH2749・裏側出土
549 D-19	経塙町	-	(6.4)	(4.6)	8	火薙	火薙	火薙	火薙	火薙	EH2750
550 D-20	経塙町	-	-	(2.7)	24	火薙	火薙	火薙	火薙	火薙	火薙
551 D-21	経塙町	-	-	(4.8)	7	火薙	火薙	火薙	火薙	火薙	火薙
552 D-22	経塙町	-	-	(2.5)	9	火薙	火薙	火薙	火薙	火薙	CH2753・裏側
553 D-23	経塙町	(5.0)	-	(2.5)	8	火薙	火薙	火薙	火薙	火薙	CH2754・裏側

通番	部屋	備考	法 番			規 準・文 標			施 備			出 土 位 置		
			(丁番)公私(底番)(室番)	部屋番号	面積(m <sup>2</sup> )	内 面	外 面	内 面	内 面	外 面	内 面	内 面	外 面	内 面
354 D-24	畳部屋	-	(5.0)	-	(2.1)	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
355 D-25	畳部屋	-	(3.4)	-	(2.1)	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	-
356 D-25	畳部屋	-	(3.6)	-	(2.0)	9	9	9	9	9	9	9	9	-
357 D-27	畳部屋	-	(7.2)	-	(2.0)	20	20	20	20	20	20	20	20	-
558 D-28	畳部屋	-	(6.2)	(3.1)	24	24	24	24	24	24	24	24	24	-
559 D-29	畳部屋	-	(6.3)	(2.8)	18	18	18	18	18	18	18	18	18	-
360 D-30	畳部屋	-	(10.8)	-	(4.4)	40	40	40	40	40	40	40	40	40
561 D-31	畳部屋	-	-	-	(4.6)	5	5	5	5	5	5	5	5	-
562 E-1	畳部屋	-	(4.9)	-	(2.0)	22	22	22	22	22	22	22	22	22
563 E-2	畳部屋	-	(1.25)	-	(6.1)	16	16	16	16	16	16	16	16	-
564 E-3	畳部屋	-	(5.4)	-	(6.4)	12	12	12	12	12	12	12	12	-
365 E-4	畳部屋	-	-	-	(6.3)	24	24	24	24	24	24	24	24	-
366 E-5	畳部屋	-	(11.8)	-	(4.3)	12	12	12	12	12	12	12	12	-
367 E-6	畳部屋	-	-	-	(4.4)	14	14	14	14	14	14	14	14	-
368 E-7	畳部屋	小便所	-	-	(4.4)	14	14	14	14	14	14	14	14	-
369 E-8	畳部屋	小便所	-	-	(3.8)	50	50	50	50	50	50	50	50	-
370 E-9	畳部屋	-	-	-	(2.7)	15	15	15	15	15	15	15	15	-
571 E-10	畳部屋	-	-	-	(10.0)	38	38	38	38	38	38	38	38	-
572 E-11	畳部屋	-	-	(3.85)	(5.5)	19	19	19	19	19	19	19	19	-
573 N-1	アラカワ屋	-	4.1	3.0	5.1	12	12	12	12	12	12	12	12	-
574 N-2	板下キチップ	-	0.7	0.9	5.6	1	1	1	1	1	1	1	1	-
575 N-3	アラカワ屋	-	2.0	2.3	(6.0)	6	6	6	6	6	6	6	6	-
576 N-4	チール	-	5.6	-	20	20	20	20	20	20	20	20	20	-
577 N-5	壁紙人形の2	-	2.5	1.2	(1.2)	1	1	1	1	1	1	1	1	-
578 N-6	ライター	-	2.3	1.2	7.8	13	13	13	13	13	13	13	13	-
579 N-7	ライター	-	2.0	1.0	8.0	12	12	12	12	12	12	12	12	-
580 N-8	壁丁物	-	(2.2)	1.9	0.3	1	1	1	1	1	1	1	1	-
581 N-10	ゴム地	-	8.2	0.7	8.3	1	1	1	1	1	1	1	1	-
582 N-12	丁目地	ゴム	-	2.5	1.8	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	-
583 O-1	畳部屋	イタ(6.7m)	-	2.5	2.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	-
584 O-2	畳部屋	イタ(6.7m)	-	3.5	2.8	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	-
585 O-3	畳部屋	イタ(6.7m)	-	(4.3)	(2.3)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	-
586 P-1	ガラス窓	-	長3.6	幅3.3	0.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	-
587 P-2	ガラス窓	-	3.4	6.9	5.7	16	16	16	16	16	16	16	16	-
588 P-3	ガラス窓	-	4.0	8.6	5.2	68	68	68	68	68	68	68	68	-

通番	発達番号	種類	法 規 (L/P/L) 規 則 (W)	規 則 (L/P/L) 規 則 (W)	規 則 (L/P/L) 規 則 (W)	内 規 則 (L/P/L) 規 則 (W)		外 規 則 (L/P/L) 規 則 (W)		規 則 (L/P/L) 規 則 (W)		規 則 (L/P/L) 規 則 (W)		規 則 (L/P/L) 規 則 (W)		
						内 規 則 (L/P/L) 規 則 (W)	内 規 則 (L/P/L) 規 則 (W)	外 規 則 (L/P/L) 規 則 (W)	外 規 則 (L/P/L) 規 則 (W)	規 則 (L/P/L) 規 則 (W)	規 則 (L/P/L) 規 則 (W)	規 則 (L/P/L) 規 則 (W)	規 則 (L/P/L) 規 則 (W)	規 則 (L/P/L) 規 則 (W)	規 則 (L/P/L) 規 則 (W)	
589 P-4	牛乳瓶	ガラス瓶	4.6	5.6	14.0	242										
590 P-5	ガラス瓶	ガラス瓶	4.4	-	3.0	40										
591 P-6	ビール瓶	ガラス瓶	2.7	-	(11.4)	110										
592 P-7	ガラス瓶(じき)	ガラス瓶	1.5	1.4	0.4	1										1
593 P-8	ガラス小瓶	ガラス小瓶	2.4	3.7	8.2	48										
594 P-9	ガラス瓶瓶	ガラス瓶瓶	1.9	3.1	7.1	31										
595 P-10	ガラス瓶瓶	ガラス瓶瓶	2.9	3.3	4.4	38										
596 P-11	ガラス瓶瓶	ガラス瓶瓶	-	2.0	(2.0)	1										
597 P-12	ガラス瓶瓶	ガラス瓶瓶	(7.0)	-	5.4	18										
598 P-13	ガラス小瓶	ガラス小瓶	(6.0)	-	C39	16										
599 P-14	ガラス小瓶	ガラス小瓶	2.6	4.5	12.0	116										
600 P-15	ガラス長瓶	ガラス長瓶	(7.0)	(6.2)	1.9	10	クロム	プリント								
601 P-16	王冠瓶(口幅付)	王冠瓶	-	(2.4)	(2.0)	18	共箱	プリント								
602 F-1	容器瓶	容器瓶	(6.3)	(6.3)	1.8	16										
603 F-2	容器瓶	容器瓶	(12.4)	(6.6)	2.0	20	共箱	プリント								
604 F-3	容器瓶	容器瓶	(13.6)	(7.4)	2.5	63	共箱	プリント								
605 F-4	容器瓶	容器瓶	-	-	(1.5)	27										
606 F-5	容器瓶	容器瓶	(11.3)	(7.8)	2.1	20	瓦斯-ガロム	プリント								
607 F-6	容器瓶	容器瓶	(9.2)	-	(3.3)	8	共箱	プリント								
608 F-7	容器瓶	容器瓶	-	-	(1.5)	14										
609 F-8	容器瓶	容器瓶	(8.3)	-	(0.8)	7	共箱	プリント								
610 F-9	容器瓶	容器瓶	(1.2)	(6.2)	2.6	32	共箱	プリント								
611 F-10	容器瓶	容器瓶	(1.6)	-	C39	20										
612 F-11	容器瓶	容器瓶	(1.2)	(6.0)	6.0	40										
613 F-12	容器瓶	容器瓶	-	-	(6.0)	20										
614 F-13	容器瓶(口幅付)	容器瓶	(4.3)	-	(4.4)	10	共箱	プリント								
615 F-14	容器瓶	容器瓶	(1.6)	-	(3.6)	6	共箱	プリント								
616 F-15	容器瓶(幅付)	容器瓶	(1.6)	(6.0)	2.3	38	共箱	プリント								104
617 F-16	容器瓶	容器瓶	-	(1.7)	(2.3)	14	共箱	プリント								
618 F-17	容器瓶	容器瓶	(1.2)	(6.0)	2.6	33	共箱	プリント								8
619 F-18	容器瓶	容器瓶	-	(6.0)	2.8	20	共箱	プリント								9
620 F-19	容器瓶	容器瓶	(1.7)	(6.1)	(2.1)	42	共箱	プリント								6
621 F-20	容器瓶	容器瓶	-	-	1.4	7										
622 F-21	容器瓶	容器瓶	-	(4.4)	C39	24	共箱+瓶	プリント								
623 F-22	容器瓶	容器瓶	-	(8.6)	(1.1)	15	共箱	プリント								
624 F-23	容器瓶	容器瓶	-	(1.8)	(7.4)	2.5	63									137
625 F-24	容器瓶	容器瓶	(1.9)	(6.6)	2.4	59	クロム	プリント								74
626 F-25	容器瓶	容器瓶	-	(6.8)	(4.1)	46										32
627 F-26	容器瓶	容器瓶	-	(6.8)	(1.2)	24	共箱	瓶								
628 F-27	容器瓶	容器瓶	-	(7.0)	(2.0)	20	共箱	瓶								
629 F-28	容器瓶	容器瓶	-	(6.8)	(2.4)	56	共箱	プリント								

地質	層序 名	層 厚 (cm)	風化・文様						出 土 遺 物	
			内 面	外 面	底	底	内 面	外 面		
砂岩	砂岩	13.0	口済(生)・ 底(死)(P)	42 (9.1)	42 (7.4)	42 (2.0)	40 (8.4)	40 (2.8)	42 (4.5)	プリント (4.3)
630 F-29	砂岩	-	-	40 (1.9)	40 (7.3)	40 (4.5)	40 (3.5)	40 (2.7)	40 (3.5)	プリント (3.5)
631 F-30	砂岩	-	-	40 (1.9)	40 (7.3)	40 (4.5)	40 (3.5)	40 (2.7)	40 (3.5)	プリント (3.5)
632 F-30.2	砂岩	-	-	40 (1.9)	40 (7.3)	40 (4.5)	40 (3.5)	40 (2.7)	40 (3.5)	プリント (3.5)
633 F-31	砂岩	-	-	40 (1.9)	40 (7.3)	40 (4.5)	40 (3.5)	40 (2.7)	40 (3.5)	プリント (3.5)
634 F-31.2	砂岩	-	-	40 (1.9)	40 (7.3)	40 (4.5)	40 (3.5)	40 (2.7)	40 (3.5)	プリント (3.5)
635 F-32	砂岩	-	-	40 (1.9)	40 (7.3)	40 (4.5)	40 (3.5)	40 (2.7)	40 (3.5)	プリント (3.5)
636 F-33	砂岩	-	-	40 (1.9)	40 (7.3)	40 (4.5)	40 (3.5)	40 (2.7)	40 (3.5)	プリント (3.5)
637 F-34	砂岩	-	-	40 (1.9)	40 (7.3)	40 (4.5)	40 (3.5)	40 (2.7)	40 (3.5)	プリント (3.5)
638 F-35	砂岩	-	-	40 (1.9)	40 (7.3)	40 (4.5)	40 (3.5)	40 (2.7)	40 (3.5)	プリント (3.5)
639 F-35	砂岩	-	-	40 (1.9)	40 (7.3)	40 (4.5)	40 (3.5)	40 (2.7)	40 (3.5)	プリント (3.5)
640 F-37	砂岩	-	-	40 (1.9)	40 (7.3)	40 (4.5)	40 (3.5)	40 (2.7)	40 (3.5)	プリント (3.5)
641 F-38	砂岩	-	-	40 (1.9)	40 (7.3)	40 (4.5)	40 (3.5)	40 (2.7)	40 (3.5)	プリント (3.5)
642 F-39	砂岩	-	-	40 (1.9)	40 (7.3)	40 (4.5)	40 (3.5)	40 (2.7)	40 (3.5)	プリント (3.5)
643 F-40	砂岩	-	-	40 (1.9)	40 (7.3)	40 (4.5)	40 (3.5)	40 (2.7)	40 (3.5)	プリント (3.5)
644 F-41	砂岩(砂化)	-	-	40 (1.9)	40 (7.3)	40 (4.5)	40 (3.5)	40 (2.7)	40 (3.5)	プリント (3.5)
645 F-42	砂岩	-	-	40 (1.9)	40 (7.3)	40 (4.5)	40 (3.5)	40 (2.7)	40 (3.5)	プリント (3.5)
646 F-43	砂岩	-	-	40 (1.9)	40 (7.3)	40 (4.5)	40 (3.5)	40 (2.7)	40 (3.5)	プリント (3.5)
647 F-44	砂岩	-	-	40 (1.9)	40 (7.3)	40 (4.5)	40 (3.5)	40 (2.7)	40 (3.5)	プリント (3.5)
648 F-45	砂岩	-	-	40 (1.9)	40 (7.3)	40 (4.5)	40 (3.5)	40 (2.7)	40 (3.5)	プリント (3.5)
649 F-46	砂岩	-	-	40 (1.9)	40 (7.3)	40 (4.5)	40 (3.5)	40 (2.7)	40 (3.5)	プリント (3.5)
650 F-47	砂岩	-	-	40 (1.9)	40 (7.3)	40 (4.5)	40 (3.5)	40 (2.7)	40 (3.5)	プリント (3.5)
651 F-48	砂岩	-	-	40 (1.9)	40 (7.3)	40 (4.5)	40 (3.5)	40 (2.7)	40 (3.5)	プリント (3.5)
652 F-49	砂岩	-	-	40 (1.9)	40 (7.3)	40 (4.5)	40 (3.5)	40 (2.7)	40 (3.5)	プリント (3.5)
653 F-50	砂岩	-	-	40 (1.9)	40 (7.3)	40 (4.5)	40 (3.5)	40 (2.7)	40 (3.5)	プリント (3.5)
654 F-51	砂岩	-	-	40 (1.9)	40 (7.3)	40 (4.5)	40 (3.5)	40 (2.7)	40 (3.5)	プリント (3.5)
655 F-52	砂岩	-	-	40 (1.9)	40 (7.3)	40 (4.5)	40 (3.5)	40 (2.7)	40 (3.5)	プリント (3.5)
656 F-53	砂岩	-	-	40 (1.9)	40 (7.3)	40 (4.5)	40 (3.5)	40 (2.7)	40 (3.5)	プリント (3.5)
657 F-54	砂岩	-	-	40 (1.9)	40 (7.3)	40 (4.5)	40 (3.5)	40 (2.7)	40 (3.5)	プリント (3.5)
658 F-55	砂岩	-	-	40 (1.9)	40 (7.3)	40 (4.5)	40 (3.5)	40 (2.7)	40 (3.5)	プリント (3.5)
659 F-56	砂岩(砂化)	-	-	40 (1.9)	40 (7.3)	40 (4.5)	40 (3.5)	40 (2.7)	40 (3.5)	プリント (3.5)
660 F-57	砂岩	-	-	40 (1.9)	40 (7.3)	40 (4.5)	40 (3.5)	40 (2.7)	40 (3.5)	プリント (3.5)
661 F-58	砂岩	-	-	40 (1.9)	40 (7.3)	40 (4.5)	40 (3.5)	40 (2.7)	40 (3.5)	プリント (3.5)
662 F-59	砂岩	-	-	40 (1.9)	40 (7.3)	40 (4.5)	40 (3.5)	40 (2.7)	40 (3.5)	プリント (3.5)
663 F-60.1	砂岩	-	-	40 (1.9)	40 (7.3)	40 (4.5)	40 (3.5)	40 (2.7)	40 (3.5)	プリント (3.5)
664 F-60.2	砂岩	-	-	40 (1.9)	40 (7.3)	40 (4.5)	40 (3.5)	40 (2.7)	40 (3.5)	プリント (3.5)
665 F-61	砂岩(砂化)	-	-	40 (1.9)	40 (7.3)	40 (4.5)	40 (3.5)	40 (2.7)	40 (3.5)	プリント (3.5)
666 F-62	砂岩	-	-	40 (1.9)	40 (7.3)	40 (4.5)	40 (3.5)	40 (2.7)	40 (3.5)	プリント (3.5)
667 F-63	砂岩	-	-	40 (1.9)	40 (7.3)	40 (4.5)	40 (3.5)	40 (2.7)	40 (3.5)	プリント (3.5)
668 F-64	砂岩	-	-	40 (1.9)	40 (7.3)	40 (4.5)	40 (3.5)	40 (2.7)	40 (3.5)	プリント (3.5)



番号	點名	編 號	法 規 (cm)	規 格 (mm)	外 面		底 部	出 土 位 置	地質 特 性	
					内 面	穴開水口埋 (TTT 1)	柱 頭 (TTT 2)	柱 脚 (TTT 3)		
710	G-9	縫隙片	110(外)底長60 (内)底長50 厚50(W) 規格(G)	(4.0)	16	上栓孔 規格	規格 柱頭	柱 頭 柱 脚	-	
711	G-10	縫隙片 蓋	112(2) 60 規格	3.1 (4.0)	60	規格 柱頭	規格 柱頭	規格 柱脚	35	
712	G-11	縫隙片	115(0) 規格	-	12	規格 柱頭	規格 柱頭	規格 柱脚	222	
713	G-12	縫隙片	112(0) 規格	-	22	規格 柱頭	規格 柱頭	規格 柱脚	15	
714	G-13	縫隙片	116(0) 規格	-	32	規格 柱頭	規格 柱頭	規格 柱脚	-	
715	G-14	縫隙片	-	(7.2)	43	規格 柱頭	規格 柱頭	規格 柱脚	-	
716	G-15	縫隙ラーメン片	230(0) 規格	-	18	規格 柱頭	規格 柱頭	規格 柱脚	-	
717	H-1	縫隙蓋	112(4) 規格	-	14	規格 柱頭	規格 柱頭	規格 柱脚	-	
718	H-2	縫隙蓋	7(2) 規格	-	22	規格 柱頭	規格 柱頭	規格 柱脚	-	
719	H-3	縫隙蓋	-	(8.0)	70	規格 柱頭	規格 柱頭	規格 柱脚	40	
720	H-4	縫隙蓋	(4.5) 規格	-	10	規格 柱頭	規格 柱頭	規格 柱脚	-	
721	H-6	縫隙蓋	-	-	12	規格 柱頭+柱脚+クロム 規格+クロム	規格 柱頭+柱脚+クロム	規格 柱頭+柱脚+クロム	-	
722	H-7	縫隙六角	234(9) 規格	-	149	規格 柱頭	規格 柱頭	規格 柱脚	-	
723	H-8	縫隙蓋	-	-	8	規格 柱頭	規格 柱頭	規格 柱脚	-	
724	H-9	縫隙蓋	-	-	9.7	規格 柱頭	規格 柱頭	規格 柱脚	-	
725	H-10	縫隙蓋	(6.5) (6.4)	40	44	規格 柱頭	規格 柱頭	規格 柱脚	-	
726	H-11	縫隙蓋	6.2 規格	6.0	5.1	規格 柱頭	規格 柱頭	規格 柱脚	-	
727	H-12	縫隙蓋	(6.5) (6.2)	5.2	40	規格 柱頭	規格 柱頭	規格 柱脚	40	
728	H-13	縫隙導板入替	(3.5) (3.0)	4.8	17	規格 柱頭	規格 柱頭	規格 柱脚	18	
729	H-14	縫隙蓋	-	(11.2)	21	規格 柱頭	規格 柱頭	規格 柱脚	-	
730	H-15	縫隙蓋	-	-	24	規格 柱頭	規格 柱頭	規格 柱脚	-	
731	H-16	縫隙蓋	-	-	16	規格 柱頭	規格 柱頭	規格 柱脚	-	
732	H-17	縫隙蓋(外付)	2.7	-	23.5	規格 柱頭	規格 柱頭	規格 柱脚	-	
733	I-1	胸筋片の口	1.2	-	(1.2)	4	規格 柱頭+規格 柱頭	規格 柱頭+規格 柱頭	規格 柱頭+規格 柱頭	84
734	I-1	胸筋片	118(0) 規格	-	52	規格 柱頭	規格 柱頭	規格 柱頭	56	
735	I-2	胸筋片	112(2) 規格	-	45	規格 柱頭	規格 柱頭	規格 柱頭	-	
736	I-3	胸筋片(口付)	-	(6.3)	24	規格 柱頭	規格 柱頭	規格 柱頭	-	
737	I-5	胸筋片	-	(4.3)	54	規格 柱頭	規格 柱頭	規格 柱頭	-	
738	I-6	胸筋片	(9.5) 40	-	47	規格 柱頭	規格 柱頭	規格 柱頭	-	
739	I-7	胸筋片(脚付)	(11.9) (6.4)	40	56	規格 柱頭	規格 柱頭	規格 柱頭	80	
740	I-8	胸筋片	112(0) 規格	-	45	22	規格 柱頭	規格 柱頭	規格 柱頭	-
741	I-9	胸筋片	(10.8) (1.1.7)	67	72	規格 柱頭	規格 柱頭	規格 柱頭	18	
742	I-10	胸筋片	-	(1.6)	34.1	24	規格 柱頭	規格 柱頭	規格 柱頭	-
743	I-11	胸筋片	(11.5)	-	14	規格 柱頭	規格 柱頭	規格 柱頭	8	
744	I-12	胸筋片	-	(6.7)	52.2	規格 柱頭+柱脚+クロム 規格	規格 柱頭+柱脚+クロム 規格	規格 柱頭+柱脚+クロム 規格	-	
745	I-13	胸筋片(口付)	(11.9) (6.4)	40	60	規格 柱頭	規格 柱頭	規格 柱頭	-	
746	I-14	胸筋片(木脚付)	7(2) 規格	-	64	規格 柱頭	規格 柱頭	規格 柱頭	-	
747	I-15	胸筋片(木脚付)	-	-	4.1	13.4	規格 柱頭	規格 柱頭	規格 柱頭	-
748	I-16	胸筋片	-	-	5.0	69	規格 柱頭	規格 柱頭	規格 柱頭	45.6
749	I-17	胸筋片	(3.16) (20.2)	6.4	264	規格 柱頭	規格 柱頭	規格 柱頭	-	
750	I-18	胸筋片	-	-	-	-	規格 柱頭	規格 柱頭	規格 柱頭	250

番号	層別	層番	場所	法 縫 (cm)			縫合部(外側)/縫合部(内側)			内 面 (cm)			外 面 (cm)			成 分	出 土 位 置	出 土 日 期 (TTT)	出 土 件 名 (TTT)
				口(左)外 縫合部	口(右)内 縫合部	縫合部	内 面	外 面	縫合部	内 面	外 面	縫合部	内 面	外 面					
751	1-19	陶器部	-	(2.30)	-	(0.57)	62	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	陶器部	出 土 件 名 (TTT)	出 土 日 期 (TTT)	出 土 件 名 (TTT)
752	1-20	陶器部	-	(11.29)	(2.23)	30	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	陶器部	出 土 件 名 (TTT)	36	出 土 件 名 (TTT)
753	1-21	陶器部	[同様]	(1.50)	-	(2.44)	15	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	陶器部	出 土 件 名 (TTT)	-	出 土 件 名 (TTT)
753-1-21-2	陶器部	-	-	8.4	(3.1)	180	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	陶器部	出 土 件 名 (TTT)	40	出 土 件 名 (TTT)
754	1-22	陶器部	-	-	(1.4)	13	灰褐色·灰	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	陶器部	出 土 件 名 (TTT)	-	出 土 件 名 (TTT)
755	1-23	陶器部	-	(16.5)	(1.9)	42	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	陶器部	出 土 件 名 (TTT)	-	出 土 件 名 (TTT)
756	1-24	陶器部	-	(4.2)	(2.4)	62	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	陶器部	出 土 件 名 (TTT)	-	出 土 件 名 (TTT)
757	1-1	陶器部	-	(10.7)	-	(3.3)	25	灰褐色	口(右)無	灰褐色	口(右)無	灰褐色	口(右)無	灰褐色	口(右)無	C1分野付	C1分野付	C1分野付	C1分野付
757-1-1-2	陶器部	-	-	(12.2)	(1.0)	22	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	陶器部	出 土 件 名 (TTT)	-	出 土 件 名 (TTT)
757-1-1-3	陶器部	若干	R.	(8.5)	(1.0)	18	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	陶器部	出 土 件 名 (TTT)	-	出 土 件 名 (TTT)
758	1-2	陶器部	-	(2.0)	(8.6)	28	64	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	陶器部	出 土 件 名 (TTT)	-	出 土 件 名 (TTT)
759	1-3	陶器部	-	-	(8.4)	(2.1)	14	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	陶器部	出 土 件 名 (TTT)	-	出 土 件 名 (TTT)
760	1-4	陶器部	-	(18.4)	-	(5.0)	45	口(左)無	口(右)無	口(左)無	口(右)無	口(左)無	口(右)無	口(左)無	口(右)無	陶器部	出 土 件 名 (TTT)	-	出 土 件 名 (TTT)
761	1-5	陶器部	-	(17.0)	-	(1.8)	4	口(左)無	口(右)無	口(左)無	口(右)無	口(左)無	口(右)無	口(左)無	口(右)無	陶器部	出 土 件 名 (TTT)	-	出 土 件 名 (TTT)
762	1-6	陶器部	-	(2.4)	-	(1.6)	6	口(左)無	口(右)無	口(左)無	口(右)無	口(左)無	口(右)無	口(左)無	口(右)無	陶器部	出 土 件 名 (TTT)	-	出 土 件 名 (TTT)
763	1-7	陶器部	-	(12.4)	(9.2)	180	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	陶器部	出 土 件 名 (TTT)	450	出 土 件 名 (TTT)
764	1-8	陶器部	-	(11.38)	-	(4.45)	33	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	陶器部	出 土 件 名 (TTT)	-	出 土 件 名 (TTT)
765	1-9	陶器部	-	(11.0)	-	(3.4)	20	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	陶器部	出 土 件 名 (TTT)	-	出 土 件 名 (TTT)
766	1-10	陶器部	-	-	(7.8)	(1.7)	70	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	陶器部	出 土 件 名 (TTT)	30	陶器部
767	1-11	陶器部	-	-	(9.4)	(3.6)	42	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	陶器部	出 土 件 名 (TTT)	-	陶器部
768	1-12	陶器部	-	-	(8.4)	(2.0)	32	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	陶器部	出 土 件 名 (TTT)	-	陶器部
769	1-13	陶器部	-	-	(2.3)	18	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	陶器部	出 土 件 名 (TTT)	-	陶器部
770	1-14	陶器部	-	-	(6.6)	(2.2)	28	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	陶器部	出 土 件 名 (TTT)	-	陶器部
771	1-15	陶器部	[同様]	-	(8.8)	(4.0)	50	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	陶器部	出 土 件 名 (TTT)	-	陶器部
772	1-16	陶器部	-	-	(7.5)	(1.4)	47	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	陶器部	出 土 件 名 (TTT)	-	陶器部
773	1-17	陶器部	-	-	(4.65)	14	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	陶器部	出 土 件 名 (TTT)	-	陶器部
774	1-18	陶器部	-	-	(6.6)	22	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	陶器部	出 土 件 名 (TTT)	-	陶器部
775	1-19	陶器部	-	-	(4.45)	6	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	陶器部	出 土 件 名 (TTT)	-	陶器部
776	1-20	陶器部	-	-	(3.25)	8	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	陶器部	出 土 件 名 (TTT)	-	陶器部
777	1-21	陶器部	[同様]	-	(3.35)	220	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	陶器部	出 土 件 名 (TTT)	-	陶器部
778	1-22	陶器部	-	-	-	24	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	C1分野付	C1分野付	C1分野付	C1分野付
779	1-23	陶器部	-	-	(33.5)	(16.2)	(14.6)	1240	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	陶器部	出 土 件 名 (TTT)	191	陶器部
780	1-24	陶器部	-	-	(28.2)	14.3	11.8	830	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	陶器部	出 土 件 名 (TTT)	281	陶器部
782	1-25	陶器部	[同様]	-	(32.6)	(15.59)	13.7	53	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	陶器部	出 土 件 名 (TTT)	169	陶器部
783	1-26	陶器部	[同様]	-	-	-	60	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	陶器部	出 土 件 名 (TTT)	327	陶器部
784	1-27	陶器部	-	-	-	-	127	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	陶器部	出 土 件 名 (TTT)	142	陶器部
785	1-28	陶器部	-	-	(1.04)	-	(11.47)	3070	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	陶器部	出 土 件 名 (TTT)	-	陶器部
786	1-29	陶器部	-	-	(10.01)	-	-	492	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	灰褐色	陶器部	出 土 件 名 (TTT)	470	陶器部

番号	測定	細則	法 線	直角(±5度)底面(水平)		内 面	外 面	底 層	穴打井水孔修理 (TTT1)		出土 材 質
				底面(水平)	底面(水平)				鉄物	鉄物	
785-1 K-4-1	陶器質粘土	同様	-	(25.7)	3210	鉄物	-	-	-	-	1工区中石造
787-2 K-4-2	陶器質粘土	-	(28.4)	(25.0)	3890	鉄物	-	-	-	-	1工区中石造
788 Q-1	瓦	-	-	(9.3)	162	ナゲ	-	-	-	-	1工区中石造
789 R-1	土壤質陶(瓦類)	-	(8.8)	(4.0)	67	ナゲ	ミガキ 黒色凹面	ミガキ 黑色凹面	BHT223層・黒色凹面土	-	21号アラ
790 R-2	瓦	-	(33.0)	-	(2.0)	34	ナゲ	ミガキ 黑色凹面	ミガキ 黑色凹面	ナゲ	ナゲ
791 R-3	瓦	-	(17.2)	(2.0)	28	ナゲ	ナゲ	ナゲ	BHT255層・BHT223層・CH247・CH238層	-	21号アラ
792 R-4	瓦	-	(4.1)	(3.6)	1.5	18	ミガキ 黑色凹面	ミガキ 黑色凹面	ミガキ 黑色凹面	-	21号アラ
793 S-1	泥質陶(瓦類)	-	(24.0)	(21.6)	5.5	130	ミガキ 黑色凹面	ミガキ 黑色凹面	ミガキ 黑色凹面	-	1工区裏路
794-1 S-2-1	泥質陶(瓦類)	同様	(29.0)	(21.8)	6.5	154	ナゲ	ナゲ	ナゲ	-	160
794-2 S-2-2	泥質陶(瓦類)	同様	(29.0)	-	(5.5)	40	ナゲ	ナゲ	ナゲ	-	470
795 T-1	泥質陶(瓦類)	-	(5.0)	(3.3)	22	ミガキ 黑色凹面	ミガキ 黑色凹面	ミガキ 黑色凹面	ミガキ 黑色凹面	-	-
796 T-2	泥質陶(瓦類)	(3.1)	(3.1)	3.7	54	ミガキ 黑色凹面	ミガキ 黑色凹面	ミガキ 黑色凹面	ミガキ 黑色凹面	ミガキ 黑色凹面	1工区中石造
797 T-3	泥質陶(瓦類)	(4.5)	(3.0)	1.1	22	ミガキ 黑色凹面	ミガキ 黑色凹面	ミガキ 黑色凹面	ミガキ 黑色凹面	ミガキ 黑色凹面	1工区中石造
798 T-4	泥質陶(瓦類)	(8.2)	-	(6.5)	24	口縁有なし	-	-	-	-	-
799 U-1	陶行半量	(12.0)	(10.8)	1.6	8	ナゲ	ナゲ	ナゲ	EH224層	-	-
800 U-2	陶行半量	(8.4)	(7.3)	1.7	11	ミガキ 黑色凹面	ミガキ 黑色凹面	ミガキ 黑色凹面	ミガキ 黑色凹面	ミガキ 黑色凹面	-
801 U-3	泥質陶	-	3.0	1.7	1.5	14	ミガキ 黑色凹面	ミガキ 黑色凹面	ミガキ 黑色凹面	ミガキ 黑色凹面	-
802 V-1	陶器ブロック	長(4.1)	幅(2.0)	3.6	22	角縁有なし	-	-	CH247	-	74
803 W-1	組合子 瓦	長(9.9)	幅(3.8)	2.6	52	口縁有なし	上斜行	上斜行	ミガキ 黑色凹面	ミガキ 黑色凹面	-
804-1 W-2-1	組合子 瓦	(6.6)	(6.7)	1.3	17	口縁有なし・口縁缺け有	口縁有なし・口縁缺け有	口縁有なし・口縁缺け有	ミガキ 黑色凹面	ミガキ 黑色凹面	-
804-2 W-2-2	組合子 瓦	0.7	6.7	1.8	72	口縁有なし・口縁缺け有	口縁有なし・口縁缺け有	口縁有なし・口縁缺け有	ミガキ 黑色凹面	ミガキ 黑色凹面	-
805 W-3	組合子 瓦(表裏)	(6.7)	(3.1)	2.0	21	口縁有なし	-	-	ミガキ 黑色凹面	ミガキ 黑色凹面	-
806 X-1	陶行古 意識	(7.4)	-	(1.6)	4	鉄物	鉄物	鉄物	CH223層	CH223層	14
807 X-2	陶行古 意識	-	(5.0)	(1.1)	6	鉄物	鉄物	鉄物	CH223層	CH223層	-
808 X-3	陶行古 意識	-	(7.2)	(1.6)	6	鉄物	鉄物	鉄物	CH223層	CH223層	-
809 X-4	陶行古 意識	-	(7.6)	8	鉄物	鉄物	鉄物	鉄物	CH223層	CH223層	-
810 X-5	陶行古 意識	-	(5.1)	17	17	鉄物	鉄物	鉄物	CH223層	CH223層	-
811 X-6	陶行古 行口	-	(2.6)	9	穴開け有	-	-	-	-	-	-
812 X-7	陶行古 行口	-	(4.4)	15	穴開け有	穴開け有	穴開け有	穴開け有	ミガキ 黑色凹面	ミガキ 黑色凹面	-
813 X-8	陶行古 行口	-	(5.5)	42	ナゲ	ナゲ	ナゲ	ナゲ	ミガキ 黑色凹面	ミガキ 黑色凹面	-
814 X-9	陶行古 行口	-	(4.2)	15	片側強地	片側強地	片側強地	片側強地	ナゲ	ナゲ	-
815 Y-1	砂岩	-	(5.6)	(2.3)	10	ナゲ	ナゲ	ナゲ	ナゲ	ナゲ	-
816 Z-1	陶行土瓦	(1.6)	-	(8.1)	296	鉄物	鉄物	鉄物	CH223層・黒	CH223層・黒	204
817 AA-1	粘土球	-	(1.7)	(2.7)	16	ナゲ	ナゲ	ナゲ	ミガキ	ミガキ	-
818 AA-2	粘土球	-	(8.8)	(2.6)	24	ナゲ	ナゲ	ナゲ	ミガキ	ミガキ	-
819 AA-3	粘土球	-	(1.6)	(5.5)	38	ナゲ	ナゲ	ナゲ	口縁のみ残す	口縁のみ残す	-
820 AA-4	粘土球	-	(1.6)	(4.6)	41	ナゲ	ナゲ	ナゲ	口縁のみ残す	口縁のみ残す	-
821 AA-5	粘土球	(1.6)	-	(9.2)	132	ナゲ	ナゲ	ナゲ	口縁のみ残す	口縁のみ残す	-
822 AA-6	粘土球	(1.6)	-	(10.1)	82	ナゲ	ナゲ	ナゲ	ナゲ	ナゲ	-
823 AA-7	粘土球	(1.9)	-	(4.5)	26	ナゲ	ナゲ	ナゲ	ナゲ	ナゲ	-

番号	位置	密度	幅	高	厚	状況	規格	備考	出上位穴	法 規 (cm)		規 格 (cm)		法 規 (cm)		規 格 (cm)	
										幅	高	厚	幅	高	厚	幅	高
824 BB-1	凹板	14.48	6.34	2.0	0.92	外板 巴スル	BB-34	底面	863	BB-34	底面	1.8	832	外板 1.92	1.8	832	外板 1.92
825 BB-2	冠板	(12.7) (14.8)	1.9	417	外板 巴スル	BB-35	底面	864	BB-35	底面	1.7	223	外板 1.92	1.7	223	外板 1.92	
826 BB-3	万能板	(6.8) (2.5)	2.6	140	外板 丈夫なし	BB-36	底面	865	BB-36	底面	1.9	94	外板 1.92	1.9	94	外板 1.92	
827 BB-4	底板	(6.8) (7.8)	3.2	158	外板 丈夫なし	BB-37	底面	866	BB-37	底面	1.7	137	外板 1.92	1.7	137	外板 1.92	
828 BB-5	底板	(6.7) (9.9)	3.5	207	外板 丈夫なし	BB-38	底面	867	BB-38	底面	1.7	171	外板 1.92	1.7	171	外板 1.92	
829 BB-6	板	(6.0) (2.7)	2.1	56	外板 丈夫なし	BB-39	底面	868	BB-39	底面	1.7	228	外板 1.92	1.7	228	外板 1.92	
830 BB-7	板	(13.0) (5.6)	2.4	204	外板 丈夫なし	BB-40	底面	869	BB-40	底面	1.8	104	外板 1.92	1.8	104	外板 1.92	
831 BB-8	板	(6.2) (10.7)	1.5	120	外板 丈夫なし	BB-41	底面	870	BB-41	底面	1.7	127	外板 1.92	1.7	127	外板 1.92	
832 BB-9	板	(6.0) (8.0)	2.6	170	外板 丈夫なし	BB-42	底面	871	BB-42	底面	1.8	188	外板 1.92	1.8	188	外板 1.92	
833 BB-10	板	(6.3) (7.6)	1.8	1120	外板 丈夫なし	BB-43	底面	872	BB-43	底面	1.6	948	外板 1.92	1.6	948	外板 1.92	
834 BB-11	板	(6.0) (7.1)	1.4	380	外板 丈夫なし	BB-44	底面	873	BB-44	底面	1.6	265	外板 1.92	1.6	265	外板 1.92	
835 BB-12	板	(11.5) (2.1)	1.6	365	外板 丈夫なし	BB-45	底面	874	BB-45	底面	1.5	127	外板 1.92	1.5	127	外板 1.92	
836 BB-13	板	(11.0) (2.2)	2.1	460	外板 丈夫なし	BB-46	底面	875	BB-46	底面	1.5	284	外板 1.92	1.5	284	外板 1.92	
837 BB-14	板	(9.5) (4.7)	2.3	250	外板 丈夫なし	BB-47	底面	876	BB-47	底面	1.4	282	外板 1.92	1.4	282	外板 1.92	
838 BB-15	板	(12.1) (7.6)	2.0	198	外板 丈夫なし	BB-48	底面	877	BB-48	底面	1.5	264	外板 1.92	1.5	264	外板 1.92	
839 BB-16	板	(11.4) (2.7)	2.6	180	外板 丈夫なし	BB-49	底面	878	BB-49	底面	1.5	330	外板 1.92	1.5	330	外板 1.92	
840 BB-17	板	(9.6) (6.6)	1.7	128	外板 丈夫なし	BB-50	底面	879	BB-50	底面	1.5	230	外板 1.92	1.5	230	外板 1.92	
841 BB-18	板	(16.0) (3.7)	2.0	308	外板 丈夫なし	BB-51	底面	880	BB-51	底面	1.5	184	外板 1.92	1.5	184	外板 1.92	
842 BB-19	板	(20.0) (2.8)	2.0	1130	外板 丈夫なし	BB-52	底面	881	BB-52	底面	1.5	611	外板 1.92	1.5	611	外板 1.92	
843 BB-20	板	(13.0) (8.2)	1.8	470	外板 丈夫なし	BB-53	底面	882	BB-53	底面	1.5	322	外板 1.92	1.5	322	外板 1.92	
844 BB-21	板	(9.5) (4.6)	1.8	20	外板 丈夫なし	BB-54	底面	883	BB-54	底面	1.5	378	外板 1.92	1.5	378	外板 1.92	
845 BB-22	板	(11.6) (4.0)	1.5	42	外板 丈夫なし	BB-55	底面	884	BB-55	底面	1.5	350	外板 1.92	1.5	350	外板 1.92	
846 BB-23	板	(8.0) (6.8)	3.5	174	外板 丈夫なし	BB-56	底面	885	BB-56	底面	1.5	240	外板 1.92	1.5	240	外板 1.92	
847 BB-24	板	(12.5) (5.2)	2.6	122	外板 丈夫なし	BB-57	底面	886	BB-57	底面	1.5	188	外板 1.92	1.5	188	外板 1.92	
848 BB-25	板	(6.6) (7.0)	3.5	124	外板 丈夫なし	BB-58	底面	887	BB-58	底面	1.5	245	外板 1.92	1.5	245	外板 1.92	
849 BB-26	板	(4.7) (2.0)	1.8	20	外板 丈夫なし	BB-59	底面	888	BB-59	底面	1.5	222	外板 1.92	1.5	222	外板 1.92	
850 BB-27	板	(11.6) (1.5)	0.7	62	外板 丈夫なし	BB-60	底面	889	BB-60	底面	1.5	27	外板 1.92	1.5	27	外板 1.92	
851 BB-28	板	(6.4) (6.0)	1.5	18	外板 丈夫なし	BB-61	底面	890	BB-61	底面	1.5	150	外板 1.92	1.5	150	外板 1.92	
852 BB-29	板	(6.0) (6.8)	3.5	174	外板 丈夫なし	BB-62	底面	891	BB-62	底面	1.5	246	外板 1.92	1.5	246	外板 1.92	
853 BB-30	板	(6.6) (7.2)	2.0	28	外板 丈夫なし	BB-63	底面	892	BB-63	底面	1.5	235	外板 1.92	1.5	235	外板 1.92	
854 BB-31	板	(6.0) (6.8)	1.8	20	外板 丈夫なし	BB-64	底面	893	BB-64	底面	1.5	163	外板 1.92	1.5	163	外板 1.92	
855 BB-32	板	(17.0) (2.7)	2.2	132	外板 丈夫なし	BB-65	底面	894	BB-65	底面	1.5	1039	外板 1.92	1.5	1039	外板 1.92	
856 BB-33	板	(6.0) (3.0)	2.0	92	外板 丈夫なし	BB-66	底面	895	BB-66	底面	1.5	240	外板 1.92	1.5	240	外板 1.92	
857 BB-34	板	(8.0) (5.3)	2.2	98	外板 丈夫なし	BB-67	底面	896	BB-67	底面	1.5	46	外板 1.92	1.5	46	外板 1.92	
858 BB-35	板	(-)	(-)	(-)	外板 丈夫なし	BB-68	底面	897	BB-68	底面	1.5	93	外板 1.92	1.5	93	外板 1.92	
859 BB-36	板	(12.0) (8.4)	1.9	252	外板 丈夫なし	BB-69	底面	898	BB-69	底面	1.5	24	外板 1.92	1.5	24	外板 1.92	
860 BB-37	板	(15.0) (7.0)	1.9	436	外板 丈夫なし	BB-70	底面	899	BB-70	底面	1.5	140	外板 1.92	1.5	140	外板 1.92	
861 BB-38	板	(8.4) (7.7)	2.3	78	外板 丈夫なし	BB-71	底面	900	BB-71	底面	1.5	198	外板 1.92	1.5	198	外板 1.92	

番号	部材	種類	法 異	法 量 (cm)	底さ	底厚 (cm)	構 造	出上位管	通路	筋理	輪 刃	法 量 (cm)	底さ	筋理 (cm)	側 面	出上位管
962	CC-1-1	板	14.5	0.6	0.6	45	穴開き	穴開き	穴開き	CC-17.2	金具	(4.0)	1.5	1.2	錐形	87°-傾斜角付外径付内径付
963	CC-1-2	板手	(7.5)	1.0	1.0	28	直板	穴開き	穴開き	CC-18.1	丸鉄	(11.0)	0.5	1.1	錐形	87°-傾斜角付外径付内径付
964	CC-1-3	鉄綱	(9.0)	(3.5)	1.0	76	直板	穴開き	穴開き	CC-18.12	止め金具	(3.2)	1.7	0.6	4	87°-傾斜角付外径付内径付
965	CC-1-4	止め金具	5.2	4.8	0.5	79	直板	穴開き	穴開き	CC-18.1	丸鉄	(7.5)	1.0	0.5	17	87°-傾斜角付外径付内径付
966	CC-1-5	板板	7.3	3.0	0.4	69	穴開き	穴開き	穴開き	CC-19.2	D型	(2.5)	2.2	0.5	3	87°-傾斜角付外径付内径付
967	CC-1-6	丸鉄	15.0	1.1	34	34	直板	穴開き	穴開き	CC-20.1	丸鉄	(8.0)	0.6	1.2	87°	87°-傾斜角付外径付内径付
968	CC-2-1	万字	(6.5)	1.0	30	17	穴開き	穴開き	穴開き	CC-20.2	丸鉄	(11.8)	3.5	0.5	13	87°-傾斜角付外径付内径付
969	CC-2-2	鉄綱	(6.0)	(0.7)	0.2	2	さび付 直	穴開き	穴開き	CC-21	丸鉄	(7.4)	1.4	0.6	27	87°-傾斜角付外径付内径付
970	CC-2-3	止め	(2.8)	(2.5)	(0.4)	4	さび付 直	穴開き	穴開き	CC-22	丸鉄	(19.5)	0.6	0.5	41	87°-傾斜角付外径付内径付
971	CC-2-4	止め	(3.5)	(0.6)	2	2	穴開き	穴開き	穴開き	CC-23	丸鉄	(10.4)	0.6	0.5	53	87°-傾斜角付外径付内径付
972	CC-3-1	丸鉄	(4.0)	0.5	0.3	3	穴開き	穴開き	穴開き	CC-24	丸鉄	(2.0)	0.3	1	87°	87°-傾斜角付外径付内径付
973	CC-3-2	棒の受け	(16.2)	1.5	0.3	94	穴開き	穴開き	穴開き	CC-25	棒の受け	(14.0)	0.9	0.3	22	87°-傾斜角付外径付内径付
974	CC-3-3	棒の軸	12.0	1.5	1.0	104	穴開き	穴開き	穴開き	CC-26	棒の受け	(25.8)	0.9	0.7	92	87°-傾斜角付外径付内径付
975	CC-4-1	棒の受け	(20.5)	1.1	0.3	233	穴開き	穴開き	穴開き	CC-27	丸鉄	(7.0)	0.5	0.5	6	87°-傾斜角付外径付内径付
976	CC-5-2	丸鉄	(5.5)	0.8	0.4	2	穴開き	穴開き	穴開き	CC-28.1	丸鉄	(5.5)	0.7	2	87°-傾斜角付外径付内径付	
977	CC-6-6	丸鉄	(14.0)	0.3	0.3	9	穴開き	穴開き	穴開き	CC-29.2	丸鉄	(3.0)	0.5	1	87°-傾斜角付外径付内径付	
978	CC-7-2	黄銅活	(18.0)	2.2	0.9	199	円筒穴	穴開き	穴開き	CC-30.3	黄銅板	(3.5)	2.5	0.1	5	87°-傾斜角付外径付内径付
979	CC-7-7	空心鋼の筒	(3.0)	1.5	0.1	3	穴開き	穴開き	穴開き	CC-31.3	丸鉄	(4.5)	0.7	2	87°-傾斜角付外径付内径付	
980	CC-8-1	丸鉄	(13.5)	1.1	16	104	穴開き	穴開き	穴開き	CC-32	丸鉄	(6.5)	0.0	0.1	24	87°-傾斜角付外径付内径付
981	CC-8-2	丸鉄	(12.5)	0.5	15	104	穴開き	穴開き	穴開き	CC-33	丸鉄	(7.4)	0.9	5	87°-傾斜角付外径付内径付	
982	CC-8-3	丸鉄	(10.1)	0.8	10	104	穴開き	穴開き	穴開き	CC-34	丸鉄	(2.9)	1.7	0.6	2	87°-傾斜角付外径付内径付
983	CC-8-4	丸鉄	(9.7)	0.4	8	104	穴開き	穴開き	穴開き	CC-35	丸鉄	(3.4)	0.6	2.9	12	87°-傾斜角付外径付内径付
984	CC-8-5	丸鉄	9.0	0.7	7	104	穴開き	穴開き	穴開き	CC-36	丸鉄	(4.5)	0.5	5	87°-傾斜角付外径付内径付	
985	CC-8-6	丸鉄	(8.6)	0.8	7	104	穴開き	穴開き	穴開き	CC-37	丸鉄	(6.0)	0.9	10	87°-傾斜角付外径付内径付	
986	CC-8-7	丸鉄	6.5	0.5	3	104	穴開き	穴開き	穴開き	CC-38	丸鉄	(6.0)	(0.2)	9	87°-傾斜角付外径付内径付	
987	CC-8-8	丸鉄	(4.4)	0.7	1	104	穴開き	穴開き	穴開き	CC-39	丸鉄	(4.7)	(0.0)	1.0	272	87°-2の面
988	CC-8-9	丸鉄	3.7	0.3	1	104	穴開き	穴開き	穴開き	CC-37	丸鉄	(6.0)	0.7	3.0	66	87°-傾斜角付外径付内径付
989	CC-8-10	止め金具	3.9	3.9	0.4	32	穴開き	穴開き	穴開き	CC-38.1	丸鉄	(9.0)	0.7	20	39	87°-傾斜角付外径付内径付
990	CC-9-1	丸鉄	(8.5)	0.5	6	104	穴開き	穴開き	穴開き	CC-39	丸鉄	(10.3)	0.0	3.2	17	87°-傾斜角付外径付内径付
991	CC-9-2	丸鉄	4.4	0.4	1	104	穴開き	穴開き	穴開き	CC-39	丸鉄	(9.0)	(1.3)	0.3	9	87°-傾斜角付外径付内径付
992	CC-10-1	丸鉄	1.5	1.8	1.8	23	穴開き	穴開き	穴開き	CC-40	丸鉄	(5.2)	(2.1)	0.2	4	87°-傾斜角付外径付内径付
993	CC-10-2	十字手	(2.0)	0.4	1	104	穴開き	穴開き	穴開き	CC-40.2	丸鉄	(6.0)	2.2	70	丸角にカット	
994	CC-10-3	止め金具	4.0	2.0	0.4	5	穴開き	穴開き	穴開き	CC-41-1	丸鉄	(5.5)	(0.4)	(0.4)	3	87°-2の面
995	CC-11-1	丸鉄	8.0	0.5	0.4	6	穴開き	穴開き	穴開き	CC-41-2	丸鉄	(6.0)	0.8	0.5	5	87°-傾斜角付外径付内径付
996	CC-12	丸	(20.5)	2.8	0.3	67	穴開き	穴開き	穴開き	CC-41-3	丸鉄	(6.7)	0.6	2	87°-傾斜角付外径付内径付	
997	CC-13-1	丸鉄	(6.0)	0.4	3	4	穴開き	穴開き	穴開き	CC-41-4	丸鉄	(6.3)	0.5	3	87°-傾斜角付外径付内径付	
998	CC-13-2	十字手	(2.1)	0.3	1	104	穴開き	穴開き	穴開き	CC-41-5	丸鉄	(5.0)	0.6	1	87°-傾斜角付外径付内径付	
999	CC-14-1	丸の棒綱	4.8	0.3	0.3	8	所持	穴開き	穴開き	CC-41-6	丸鉄	(3.9)	0.4	1	87°-傾斜角付外径付内径付	
1000	CC-15-1	ワッシャー	(1.8)	0.1	0.2	104	丸の棒	穴開き	穴開き	CC-41-7	丸鉄	(7.5)	0.15	2	87°-傾斜角付外径付内径付	
1001	CC-16-1	止め金具	3.2	1.8	0.5	5	穴開き	穴開き	穴開き	CC-41-8	丸鉄	(3.0)	0.6	2	87°-傾斜角付外径付内径付	
1002	CC-16-2	丸	(1.0)	0.3	0.9	3	丸	穴開き	穴開き	CC-42	丸鉄	(1.0)	1.0	24	87°-傾斜角付外径付内径付	
1003	CC-17-1	丸	(6.5)	0.4	5	104	穴開き	穴開き	穴開き	CC-43-1	丸鉄	(4.6)	0.4	1	87°-傾斜角付外径付内径付	

通番	盤面	横幅	縦幅	横 幅 (cm)	縦 (cm)	厚 (cm)	重 量 (g)	備 考	出土位置	通番	盤面番号	横幅	縦幅	厚 (cm)	重 量 (g)	備 考	出土位置		
985	C-C-32 上台	5.5	0.3	12	-	一輪	-	-	新門西55号 Sh-12	1006	C-C-65	板状	-	-	<10.7	0.8	-	万円銭水口 直轄出土	
986	C-C-44 銀鏡	(26.7)	0.4	23	-	-	-	-	新門西55号 Sh-12	1007	C-C-66	斜金	-	-	C75.0	0.4	20	万円銭水口 直轄出土	
987	C-C-45-1 角灯	(65.5)	0.4	0.3	5	折端丸灯	-	-	新門西55号 Sh-12	1008	C-C-67	斜金	-	-	C72.2	0.4	16	万円銭水口 直轄出土	
988	C-C-45-2 角灯	(65.5)	0.4	0.3	4	深底丸灯	-	-	新門西55号 Sh-12	1009	C-C-68	斜金	-	-	C98.5	1.0	34	万円銭水口 直轄出土	
989	C-C-45-3 角灯	(3.8)	0.4	0.3	2	-	-	-	新門西55号 Sh-12	1010	C-C-69	斜金	-	-	50	0.7	0.8	万円銭水口 直轄出土	
990	C-C-45-4 角灯	(65.3)	0.6	3	-	-	-	-	新門西55号 Sh-12	1011	C-C-70	止め金具	-	-	10.2	0.3	27	万円銭水口 直轄出土	
991	C-C-45-5 角灯	(3.5)	0.4	0.5	-	-	-	-	新門西55号 Sh-12	1012	C-C-71	止め金具	-	-	C44.7	2.4	0.3	万円銭水口 直轄出土	
992	C-C-45-6 角灯	(12.6)	0.9	15	-	-	-	-	新門西55号 Sh-12	1013	C-C-72	軋金の棒	-	-	C15.2	1.7	0.2	万円銭水口 直轄出土	
993	鑑	(9.4)	2.1	1.5	91	-	-	-	新門西55号 Sh-12	1014	C-C-73	止め金具	-	-	C27.6	0.8	40	鉄製	
994	C-C-47-1 角灯	(6.2)	0.6	3	-	-	-	-	新門西55号 Sh-12	1015	C-C-74	止め金具	-	-	25	1.0	0.3	万円銭水口 直轄出土	
995	C-C-47-2 角灯	(6.5)	0.6	2	-	-	-	-	新門西55号 Sh-12	1016	C-C-75-1	高さはさみ	押す	-	C6.3	1.0	0.01	0.5	万円銭水口 直轄出土
996	鑑金	(4.2)	2.5	0.1	1	-	-	-	新門西55号 Sh-12	1016-1	C-C-75-2	高さはさみ	-	-	C43.0	0.9	0.01	0.5	万円銭水口 直轄出土
997	C-C-59 金合	3.1	2.0	0.5	3	アハミ金	-	-	田ノ崎多摩多摩上野上	1017	C-C-76	ベルト鉤	-	-	49	0.1	1.0	万円銭水口 直轄出土	
998	C-C-60 ワイヤー	2.5	-	0.1	3	-	-	-	田ノ崎多摩多摩上野上	1018	C-C-77	リター	-	-	5.1	3.6	7.8	万円銭水口 直轄出土	
999	C-C-61 銀合	(4.6)	1.5	0.6	3	-	-	-	田ノ崎多摩多摩上野上	1019	C-C-78	ナット	-	-	3.1	2.0	1.9	万円銭水口 直轄出土	
1000	C-C-62-1 銀合	3.6	4.5	0.4	19	開閉	-	-	田ノ崎多摩多摩上野上	1020	C-C-79	不規	-	-	C43.1	3.7	0.3	万円銭水口 直轄出土	
1001	C-C-62-2 銀合の輪	(1.8)	0.2	0.1	-	-	-	-	田ノ崎多摩多摩上野上	1021	C-C-80	アハミ金	蓋	-	C48.5	2	-	万円銭水口 直轄出土	
1002	C-C-63-1 銀の受け	(34.5)	1.9	0.5	295	-	-	-	田ノ崎多摩多摩上野上	1022	C-C-81	アハミ金	蓋	-	9.0	6.2	22	万円銭水口 直轄出土	
1003	C-C-63-2 銀合	(10.5)	0.5	0.7	363	-	-	-	田ノ崎多摩多摩上野上	1023	C-C-82	スカル面	-	-	10.0	5.4	36	万円銭水口 直轄出土	
1004	C-C-63-3 シルバーペン	1.23	2.6	0.1	13	銀合	-	-	田ノ崎多摩多摩上野上	1024	C-C-83	スカル面	-	-	9.0	7.0	27	万円銭水口 直轄出土	
1005	C-C-64 角灯	(6.4)	0.6	1	-	-	-	-	万円銭水口 直轄出土	1025	C-C-84	小ロードガル	-	-	C25.1	0.1	27	万円銭水口 直轄出土	
通番	盤面	横幅	縦幅	横幅 (cm)	縦幅 (cm)	厚 (cm)	重 量 (g)	備 考	出土位置	通番	盤面番号	横幅	縦幅	厚 (cm)	重 量 (g)	備 考	出土位置		
1026	C-C-85 十枝	2.2	-	萬大枝	萬大枝	萬大枝	-	-	六門西55号 Sh-11	1027	C-C-86	日本國子學印(十十五年)	-	-	1026	六門西55号 Sh-11	日本國子學印(十十五年)	六門西55号 Sh-11	
1027	C-C-89	2.1	-	-	-	-	3.66	1.大日本正統元年(十四年)	-	1028	C-C-50	十枝	2.3	-	3.10	1.日本國子學印(十六年)	-	1027	日本國子學印(十六年)
1028	C-C-50	十枝	-	-	-	-	-	-	-	1029	C-C-51	一枝	2.3	-	3.45	1.日本國子學印(十六年)	-	1028	日本國子學印(十六年)
1029	C-C-51	-	-	-	-	-	-	-	-	1030	C-C-52	萬大枝	2.4	-	2.77	1.日本國子學印(十六年)	-	1029	日本國子學印(十六年)
1031	C-C-53	萬大枝	2.4	-	-	-	-	-	-	1032	C-C-54	八枝	2.2	-	3.52	1.日本國子學印(十六年)	-	1031	日本國子學印(十六年)
1032	C-C-54	八枝	-	-	-	-	-	-	-	1033	C-C-55	一枝	2.2	-	4.73	1.日本國子學印(十六年)	-	1032	日本國子學印(十六年)
1033	C-C-55	一枝	2.2	-	-	-	-	-	-	1034	C-C-56	十枝	2.3	-	3.57	1.日本國子學印(十六年)	-	1033	日本國子學印(十六年)
1035	C-C-57	内	2.3	-	-	-	-	-	-	1036	D-D-1	圆	6.5	-	4.40	1.日本國子學印(十五年)	-	1035	日本國子學印(十五年)
1036	D-D-1	圆	(11.2)	6.5	1.80	-	246.56	海内共用(十六年)	-	1037	D-D-2	新(内)外(外)	(20.8)	0.60	4.45	1.日本國子學印(十六年)	-	1036	日本國子學印(十六年)
1038	D-D-3	新(内)外(外)	(20.8)	0.60	0.60	0.60	246.56	海内共用(十六年)	-	1039	D-D-4	打寶六瓣	14.9	1.20	3.25	海内共用(十六年)	-	1038	日本國子學印(十六年)
1040	D-D-5	新(内)	(3.8)	6.1	0.25	0.25	339.00	内(外)共用(十六年)	-	1041	D-D-6	新(内)	(12.0)	0.80	16.72	新(内)共用(十六年)	-	1040	日本國子學印(十六年)
1042	E-E-1	圆	(12.0)	6.2	0.25	0.25	348.10	内(外)共用(十六年)	-	1043	P-P-1	木	(8.5)	7.5	11.4	内(外)共用(十六年)	-	1042	日本國子學印(十六年)

---

佐久市埋蔵文化財調査報告書 第216集

龍岡城跡 I・II・III・IV

2014年3月

編集・発行 佐久市教育委員会

〒385-8501 長野県佐久市中込 3056

社会教育部 文化財課

〒385-0006 長野県佐久市志賀 5953

T E L 0267-68-7321

印刷所 キクハラインク有限会社

---

## 報告書抄録

ふりがな	たつおかじょうせき いち・に・さん・よん		
書名	龍岡城跡 I・II・III・IV		
シリーズ名	佐久市埋蔵文化財調査報告書 第216集		
編著者名	森泉かよ子		
編集機関	佐久市教育委員会		
発行年月日	201403		
郵便番号	3850006		
電話番号	0267-68-7321		
住所	長野県佐久市志賀5953		
ふりがな	たつおかじょうせき		
遺跡名	龍岡城跡		
ふりがな	ながのけんさくしたぐち		
遺跡所在地	長野県佐久市田口		
遺跡番号	佐久市 779		
北緯	36°-19'-60" (世界測地系)		
東経	138°-50'-15" (世界測地系)		
	調査期間	調査面積	調査原因
龍岡城跡I	20051120-20080318	170m <sup>2</sup>	穴門排水口修復
龍岡城跡II	20070914-20080304	2000m <sup>2</sup>	プール撤去
龍岡城跡III	20081104-20110314	200m <sup>2</sup>	石垣解体修復
龍岡城跡IV	20081201-20090324	172m <sup>2</sup>	市道改良舗装工事
種別	近世城郭		
主な時代	近世		
遺跡の概要	城郭-近世-陶磁器+瓦-近代-陶磁器+土器+瓦+鉄製品 +プラスチック製品+ガラス+ガラス製品+石製品+木		

