

六代宗憲廟



3-1 a 竣工 正面



3-1 b 修理前 正面




3-2 a 竣工 西正側面



3-2 b 修理前 西正側面



3-3 a 竣工 背面



3-3 b 修理前 背面



3-4 a 竣工 内部五輪塔



3-4 b 修理前 内部五輪塔



3-5 a  
修理前  
軒下叩き破損状況



3-5 b  
修理前  
内部床破損状況



3-5 c  
修理前  
向部天井



3-6 b 揚屋施工状況



3-6 a 素屋根組立状況



3-6 d 揚屋完了・床組破損状況



3-6 c 揚屋油圧ジャッキ



3-6 f 雨落石基礎コンクリート打設状況



3-6 e 床組解体完了



3-6 h 基礎石解体状況



3-6 g 雨落石据直し状況



3-7 b 基礎石・五輪塔据直し完了



3-7 a 基礎石据直し状況



3-7 d 土台破損状況②



3-7 c 土台破損状況①



3-7 f 土台仕口加工状況



3-7 e 基礎アンカーボルト取付状況



3-7 h 床板・柱組立完了



3-7 g 床組立状況



3-8 b 土居葺破損状況



3-8 a 修理前屋根銅板葺



3-8 d 野地板解体状況



3-8 c 土居葺解体完了



3-8 f 土居葺施工状況



3-8 e 野地板補修完了



3-8 h 屋根銅板葺施工完了



3-8 g 土居葺施工完了



3-9 b 箱棟銅板包施工状況



3-9 a 箱棟破損状況



3-9 d 鬼板銅板包完了(裏面)



3-9 c 鬼板補修状況



3-9 f 軒下叩き施工状況



3-9 e 鬼板取付状況



3-9 h 雨落石外玉石敷直し状況



3-9 g 門扉補修状況