十一代 斉定廟

11－1 a　竣工　正面

11－1 b　修理前　正面

11－2 a　竣工　東正側面

11－2 b　修理前　東正側面

11－3 a　竣工　西側面

11－3 b　修理前　西側面

11－4 a
修理前
正面詳細

11－4 b
修理前
内部五輪塔

11－4 c
修理前
内部天井破損状況

11－5 a
修理前
東面土台破損状況

11－5 b
修理前
宝珠，露盤破損状況

11－5 c
修理前
屋根銅板葺

11－6 b　屋根銅板葺解体状況

11－6 a　露盤腐朽状況

11－6 d　同（北西より見る）

11－6 c　屋根銅板解体　土居葺破損状況

11－6 f　土居葺施工完了

11－6 e　土居葺施工状況

11－6 h　宝珠取付状況



11－6 g　屋根銅板葺施工状況

謙信廟

11－7ｂ　雨落石据直し　五輪塔解体完了

11－7ａ　雨落石基礎コンクリート完了

11－7ｄ　基礎石不陸修正状況

11－7ｃ　五輪塔基礎石解体状況

11－7ｆ　土台据付完了

11－7ｅ　五輪塔据直し状況

11－7ｈ　軒下叩き洗出し施工状況

11－7ｇ　背面壁板取付状況

0－1ａ　竣工　正面

0－1ｂ　竣工　西側面（南より見る）

0－2ａ　竣工　背面（北面）

0－2ｂ　竣工　東側面（北より見る）

0－3 a
修理前
西側面（南より見る）

0－3 b
修理前
背面（北面）

0－3 c
修理前
破損状況詳細（西側面）

0－4 a
修理前
正面石段の破損状況

0－4 b
修理前
塀，腰壁の破損状況

0－4 c
修理前
門の破損状況

0－5ａ　竣工　東面塀（内側より見る）

0－5ｂ　修理前　東面塀（内側より見る）

0－6ａ　竣工　西面塀（内側より見る）

0－6ｂ　修理前　西面塀（内側より見る）

0－7ｂ　塀解体状況（東面）

0－7ａ　仮設搬入路建設状況

0－7ｄ　基壇解体状況（背面）

0－7ｃ　同

0－7ｆ　積石に付着したコンクリートはつり

0－7ｅ　同（西面）

0－7ｈ　積石解体完了（東面）

0－7ｇ　積石集積状況

0－8ｂ　擁壁コンクリート打完了（東面）

0－8ａ　擁壁基礎配筋完了（背面）

0－8ｄ　補足石材荒取り状況

0－8ｃ　補修した積石

0－8ｆ　補足石材隅石加工完了

0－8ｅ　補足石材表面加工状況

0－8ｈ　型板を当て、積み方を検討

0－8ｇ　隅石据付状況

0－9ｂ　擁壁からの排水パイプ取付状況

0－9ａ　下段石に２段目の石の型板を乗せたところ

0－9ｄ　３段目まで完了

0－9ｃ　２段目積石据付状況

0－9ｆ　上部よりづきとろ注入

0－9ｅ　目地養生

0－9ｈ　雪囲いの状況

0－9ｇ　葛石据付状況

0－10ｂ　同（西面）

0－10ａ　塀組立状況（西面）

0－10ｄ　屋根カラー鉄板葺施工状況

0－10ｃ　同（西面）

0－10ｆ　腰壁荒壁付完了

0－10ｅ　腰壁小舞掻施工状況

0－10ｈ　雨落石据直し　軒下叩き完了

0－10ｇ　参道敷石据直し完了