




第92図 西面石材再利用状況図




第93圖 南面石材再利用狀況圖






第94図 東面石材再利用状況図



第95図 穴蔵修理後平・立面図



第96図 穴蔵石材再利用状況図

引用文献・主要参考文献

- 阿河銘二 2005 「東かがわ市内遺跡発掘調査報告書 平成 16 年度国庫補助事業報告書 引田城跡」東かがわ市教育委員会
- 東原男 1997 「講談の城郭石垣」『香川考古 第 6 号』香川考古刊行会
- 水谷重 1934 「附録 高松城記」
- 大晦和則ほか 1999a 「史跡高松城跡（地久櫓跡、三ノ丸跡）史跡高松城跡整備に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書」高松市教育委員会
- 大晦和則 1999b 「財」松平公益会事務所改築に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 高松城跡（作事九）」高松市教育委員会・財団法人松平公益会
- 大晦和則 2002 「香川県井伊勝士会会館建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 高松城跡（松平大膳家上屋敷跡）」高松市教育委員会・香川県井伊勝士会
- 大晦和則 2004 「高松城跡（外堀、西内町、共同住宅建設）」「高松市内遺跡発掘調査概報－平成 15 年度国庫補助事業－」高松市教育委員会
- 大晦和則 2005 「高松城跡（外堀、兵庫町）」「高松市内遺跡発掘調査概報－平成 17 年度国庫補助事業－」高松市教育委員会
- 小川賀賢 2002 「丁原町遺跡」『香川県埋蔵文化財発掘調査年報 平成 12 年度』香川県教育委員会
- 小川賀賢ほか 2004 「新ヨンテンビル別館建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 高松城跡（松平大膳家上屋敷跡）」高松市教育委員会・四電ビジネス株式会社
- 小川賀賢ほか 2005 「共同住宅建設（コトデン片原町バーキング跡地）に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 東町牽引所跡」高松市教育委員会・高松早電気鉄道株式会社
- 小川賀賢 2006a 「高松城跡（芳町二丁目）」「高松市内遺跡発掘調査概報－平成 17 年度国庫補助事業－」高松市教育委員会
- 小川賀賢ほか 2006b 「丸亀町商店街 A 街区第一種市街地再開発事業に係る施設駐車場建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 高松城跡（継路）」高松市教育委員会・高松山丸亀町商店街 A 街区市街地再開発組合
- 香川県 1987a 「香川県史 第九巻 資料編 近世史料 I」
- 香川県 1987b 「香川県史 第五巻 通史編 近代 I」
- 香川県 1989a 「香川県史 第二巻 通史編 近世 II」
- 香川県 1989b 「香川県史 第四巻 通史編 近世 III」
- 香川県教育委員会 2003 「香川県立中世城館詳細分布調査報告」
- 香川県立文書館 1998 「香川県立文書館史料集 1 高松藩御令條之内書抜 上巻」
- 香川県立文書館 1999 「香川県立文書館史料集 2 高松藩御令條之内書抜 下巻」
- 柏嶋誠ほか 2004 「香川県における凝灰岩石切場と石造物の検討」『香川考古 第 9 号』香川考古刊行会
- 川畠聰 2003a 「史跡高松城跡地久櫓台発掘調査班報 平成 11～13 年度調査」高松市教育委員会
- 川畠聰 2003b 「史跡高松城跡（三の丸、地久櫓台北側）」「高松市内遺跡発掘調査概報－平成 14 年度国庫補助事業－」高松市教育委員会
- 川畠聰 2003c 「高松城跡（丸の内）」「高松市内遺跡発掘調査班報 平成 14 年度調査」高松市教育委員会
- 川畠聰 2004a 「史跡高松城跡地久櫓台発掘調査班報 平成 14～15 年度調査」高松市教育委員会
- 川畠聰ほか 2004b 「高松城跡（中堀、北派町）」「高松市内遺跡発掘調査概報－平成 15 年度国庫補助事業－」高松市教育委員会
- 川畠聰ほか 2004c 「高松城跡（丸の内、郡市町閏道路高松海岸線歩道事業）」「高松市内遺跡発掘調査概報－平成 15 年度国庫補助事業－」高松市教育委員会
- 川畠聰 2004d 「高松城跡（丸の内、個人住宅建設）」「高松市内遺跡発掘調査概報－平成 15 年度国庫補助事業－」高松市教育委員会
- 川畠聰ほか 2004e 「史跡高松城跡（二の丸、玉藻公園西門料金所整備工事）」「高松市内遺跡発掘調査概報－平成 15 年度国庫補助事業－」高松市教育委員会
- 川畠聰 2004f 「高松城跡（西の丸）」「高松市内遺跡発掘調査概報－平成 16 年度国庫補助事業－」高松市教育委員会
- 川畠聰ほか 2005b 「高松城跡（内町）」「高松市内遺跡発掘調査概報－平成 16 年度国庫補助事業－」高松市教育委員会
- 川畠聰ほか 2005c 「高松城跡（丸の内）」「高松市内遺跡発掘調査概報－平成 16 年度国庫補助事業－」高松市教育委員会
- 川畠聰 2005d 「高松城跡（内町）」「高松市内遺跡発掘調査概報－平成 16 年度国庫補助事業－」高松市教育委員会
- 北原源一郎 1987 「石垣古書譜」法政大学出版局
- 北山健一郎 1999 「香川県歴史博物館建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告 高松城跡」香川県教育委員会・財団法人香川県埋蔵文化財調査センター
- 九州近世陶磁学会 2000 「九州陶磁の癡年 九州近世陶磁学会 10 周年記念」
- 財團法人松平公益会 1964a 「高松藩社 松平頼重傳」
- 財團法人松平公益会 1964b 「松平頼壽傳」
- 佐藤義範ほか 2003 「アンボート高松総合整備事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告第 4 冊 高松城跡（西の丸町地区）Ⅱ」香川県教育委員会・財団法人香川県埋蔵文化財調査センター
- 米光正平 2003 「能屋町遺跡」高松市教育委員会
- 仙台市建設局 2006 「青葉山公園仙台城石垣修復工事（仙台城跡本丸北壁石垣）工事報告書」
- 第1回全国城跡等石垣整備調査研究会実行委員会 2004 「第1回 全国城跡等石垣整備調査研究会 資料集」
- 第2回全国城跡等石垣整備調査研究会実行委員会 2005 「城跡石垣」集録 第2回 全国城跡等石垣整備調査研究会 資料集」
- 第3回全国城跡等石垣整備調査研究会実行委員会 2006 「第3回 全国城跡等石垣整備調査研究会 資料集」

- 高松市 1992 「高松平野の地形環境 - 弘福寺領山田郡田辺北定地付近の般地形環境を中心に - 」『讃岐国弘福寺領の調査 弘福寺領讃岐田山田郡田辺調査報告書』高松市教育委員会
- 高松市 1957 「重要文化財高松城 二ノ丸 月見櫓 横櫓 波櫓 水手門 修理工事報告書」
- 高松市 1967 「重要文化財 高松城旧東之丸艮櫓移築修理工事報告書」
- 高松市 1971 「史跡高松城保存修理工事報告書」
- 高松市 1974 「史跡高松城跡保存修理工事報告書 石垣修理工事報告」
- 高松市歴史資料館 2001 「第 26 回特別展 高松市市制施行 111 周年記念事業」
- 高松市歴史資料館 2003 「第 34 回特別展 高松城と栗林園」
- 谷口克広 2000 「『長・秀吉と家臣たち』NHK 出版
- 中西克也ほか 2005 「市街地再開発闘争街路事業（高松駅南線）に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書第一巻 高松城跡（無量寿院跡）」高松市教育委員会
- 日本の地質『四国地方』編纂委員会 1993 「日本の地質 8 四国地方」共立出版
- 衆間実か 1997 「史跡保存整備事業 史跡西山城跡本丸中の段 発掘調査報告」岡山市教育委員会
- 森村真也 2004 「『サポート高松総合整備事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告 第 6 号 浜ノ町通跡』香川県教育委員会・財団法人香川県埋蔵文化財調査センター
- 古吉恒久 2001 「『サポート高松総合整備事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告 第 3 号 高松城跡（西の丸町地区）Ⅰ』香川県教育委員会・財団法人香川県埋蔵文化財センター
- 松田朝由 2001 「生駒家原代当主の墓にみる五輪塔の変遷」『香川考古 第 8 号』香川考古刊行会
- 松田朝由 2003 「『豊島型五輪塔の搬出と造立背景に関する歴史的検討』『財団法人香川県埋蔵文化財調査センター 研究紀要 X』財団法人香川県埋蔵文化財調査センター
- 松田朝由 2005 「『遺城における石造文化施設について』『石造物研究会 第 6 回研究会資料 中世讃岐の石の世界－生産・流通・信仰－』石造物研究会
- 松本和彦 2003a 「高松家庭裁判所移転に伴う埋蔵文化財発掘調査報告 高松城跡（丸の内地区）」香川県教育委員会・財団法人香川県埋蔵文化財調査センター
- 松本和彦 2003b 「『サポート高松総合整備事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告 第 5 号 高松城跡（西の丸町地区）Ⅲ』香川県教育委員会・財団法人香川県埋蔵文化財調査センター
- 宮川利ほか 2000 「『県指定史跡 甲府城跡 福音館石垣改修工事報告書』舞鶴公園展望台造設工事（福音館復元）に伴う福音館台石垣の解体調査・改修工事の報告」山梨県
- 牛込町教育委員会 1999 「重要有形民俗文化財 卍札・座治の石工具」
- 森下英治 1995 「『高松城跡』『香川県埋蔵文化財調査年報 平成 6 年度』香川県教育委員会
- 森下友子 1996 「高松城下の城郭と城下の変遷」『財団法人香川県埋蔵文化財調査センター 研究紀要 IV』財団法人香川県埋蔵文化財調査センター
- 森本浩行 2005 「『我が国における城郭石垣の形状および築造の歴史的変遷に関する土木史的研究』」
- 山元敏裕ほか 1999 「『史跡高松城発掘調査報告書 - 下瀬公園整備事業に伴う埋蔵文化財発掘調査 - 』『高松市文化財調査報告書』高松市教育委員会
- 山元敏裕ほか 2004 「高松城跡（丸の内、共同住宅施設）」『高松市内遺跡発掘調査概報 - 平成 15 年度回廊補助事業 - 』高松市教育委員会
- 山本淳利ほか 2005 「『特別史跡姫路城郭 右翼修理工事報告書 (7) - 旧太鼓櫓跡石垣 - 』姫路市教育委員会
- 渡部明夫ほか 1987 「『高松城東ノ丸跡発掘調査報告書』香川県教育委員会



写真 1 生駒家時代譜岐高松城屋敷割図（高松市歴史資料館蔵）
推定 1638～39 年、「門」「たもん」の記述有



写真 2 高松城下図屏風（香川県歴史博物館蔵）
推定 17 世紀中葉、鉄門と北側多聞が同一建物として描かれている




写真3 高松城内図（鎌田共済会郷土博物館蔵）
推定 1677 年以降、鉄門と北側多聞が同一建物として描かれている




写真4 旧高松御城全図（香川県歴史博物館蔵）
推定 1677 年以降、北側多聞を含んで「鉄門」との記述有



写真 5 解体前鉄門全景（西から）



写真 6 解体前鉄門全景（東から）



写真 7 解体前西面（南西から）



写真 8 解体前南西隅角部（南西から）



写真 9 毀損状況（西から）



写真 10 栗石流出状況（西から）



写真 11 解体前南面（南から）



写真 12 解体前東面（東から）



写真 13 写真測量状況（南から）



写真 14 松伐採状況（南西から）



写真 15 松伐採後天端状況（北から）



写真 16 表土掘削状況（南から）



写真 17 表土掘削状況（北から）



写真 18 穴藏検出状況（北から）



写真 19 穴藏検出状況（北西から）



写真 20 穴藏検出状況（北東から）



写真 21 穴蔵石材落ち込み状況（北から）



写真 22 穴蔵石材落ち込み状況（北東から）



写真 23 穴蔵石材落ち込み状況（北西から）



写真 24 穴蔵石材落ち込み状況（南西から）



写真 25 天端完掘状況（南から）



写真 26 天端完掘状況（北から）



写真 27 穴蔵完掘状況（北西から）



写真 28 穴蔵完掘状況（東から）



写真 29 穴藏完掘状況（西から）



写真 30 石臼出土状況（北東から）



写真 31 層塔出土状況（北から）



写真 32 西側据部トレンチ（西から）



写真 33 西側据部トレンチ（南から）



写真 34 東側据部トレンチ（東から）



写真 35 東側据部トレンチ（北から）



写真 36 石柱撤去状況（東から）



写真 37 南西隅角部根石状況（西から）



写真 38 南東隅角部根石状況（東から）



写真 39 根石前面配石状況（東から）



写真 40 天端発掘調査作業状況（北から）



写真 41 穴蔵実測状況（北西から）



写真 42 土層実測状況（北から）



写真 43 栗石調査状況（西から）



写真 44 ボーリング調査状況（南から）



写真 45 番付状況（西から）



写真 46 番付状況（東から）



写真 47 墨打ち状況（南から）



写真 48 割れ石型作成状況



写真 49 石材調達地（牟礼町採石場）



写真 50 丁張施工状況（南から）



写真 51 石積み状況（東から）



写真 52 石積み状況（北から）



写真 53 鏡石据付状況（南西から）



写真 54 鏡石据付状況（西から）



写真 55 再利用押石据付状況（北から）



写真 56 再利用押石据付状況（北から）



写真 57 隅角石据付状況（北から）



写真 58 隅角石据付状況（西から）



写真 59 石材修復状況



写真 60 新石加工状況（西から）



写真 61 新石加工状況



写真 62 新石表示状況（東から）



写真 63 盛土撒入状況（北から）



写真 64 盛土敷設状況（南から）



写真 65 盛土転圧状況（西から）



写真 66 粒石施工状況（北から）



写真 67 穴蔵復元丁張状況（北から）



写真 68 穴蔵床面復元状況（北西から）



写真 69 穴蔵床面復元状況（東から）



写真 70 穴蔵側面復元状況（北から）



写真 71 穴蔵側面復元状況（北西から）



写真 72 穴蔵側面復元状況（南東から）



写真 73 穴蔵西面復元状況（東から）



写真 74 穴蔵北面復元状況（南から）



写真 75 穴蔵東面復元状況（西から）



写真 76 穴蔵南面復元状況（北から）



写真 77 穴蔵内漆喰施工状況（東から）



写真 78 穴蔵復元完了状況（南西から）



写真 79 盛土完了状況（北から）



写真 80 盛土完了状況（南から）



写真 81 天端盛土施工試験状況



写真 82 天端盛土石灰配合状況（北から）



写真 83 天端タタキ仕上げ状況（北から）



写真 84 天端盛土完了状況（北から）



写真 85 石垣復元完了状況（西面）



写真 86 石垣復元完了状況（南西隅角部）



写真 87 石垣復元完了状況（南面）



写真 88 石垣復元完了状況（南東隅角部）



写真 89 石垣復元完了状況（東面）



写真 90 石垣復元完了状況（天端）



写真 91 石垣復元完了状況（西側全景）



写真 92 石垣復元完了状況（東側全景）



103



118



196



266




226



1



3



298



2

写真 93 出土遺物①




323



133



102



134



8



7



9



135



31

写真 94 出土遺物②



245



23




271



174



38



60



111



160

写真 95 出土遺物③






写真 96 出土遺物④





写真 97 出土遺物⑤



169



152



238



318



327



159



154



153



158



104

写真 98 出土遺物⑥



290



250



166



276




289



258

写真 99 出土遺物⑦



234



269



251



263



252



106



255

写真 100 出土遺物⑧



261



177



322



232



216



197



235

写真 101 出土遺物⑨



247



93



247



279



190



248



231



165

写真 102 出土遺物⑩

報告書抄録

ふりがな	くろがねもんいしがきちょうさ・ほぞんせいびこうじはうこくしょ							
書名	鉄門石垣調査・保存整備工事報告書							
副書名	史跡高松城跡整備報告書							
巻次	第1冊							
シリーズ名	高松市埋文化財調査報告							
シリーズ番号	第98集							
編著者名	大嶋和則							
編集機関	高松市教育委員会							
所在地	〒760-8571 香川県高松市番町一丁目8番15号 TEL087-839-2636							
発行年月日	西暦2007年2月28日							
ふりがな 所収遺跡名	所在地	コード		北緯 °'."	東経 °'."	調査期間	調査面積	調査原因
		市町村	遺跡番号					
しせきたかさつじょうあと 史跡高松城跡	かみせきだん 香川県	37201		34° 21' 04"	134° 03' 01"	2004.12.15 ～ 2006.3.15	71 m ²	史跡整備
くろがねもん 鉄門	たかまつし 高松市 たごもしょう 玉藻町							
所収遺跡名	種別	主な時代	主な遺構	主な遺物		特記事項		
史跡高松城跡 鉄門	城郭	近世	石垣 穴藏	瓦、陶磁器、土割質土器、 五輪塔、石仏、石臼				
要約	高松城は天正16年（1588）に生駒親正によって築城された海城である。生駒氏の後、寛永19年（1642）に松平氏の居城となり、明治維新をむかえている。鉄門は二ノ丸の入口に位置し、絵図等によると築造当初から存在した門と考えられる。平成15年10月25日に松の根が原木で鉄門の石垣が毀損したことにより、平成16年度に発掘調査及び解体工事、平成17年度に復元工事を実施した。発掘調査では明確な礎石等は検出されていないが、豊島石の切石を用いた穴藏を検出した。また、解体時の立会調査の出土遺物から、少なくとも17世紀中葉以降に改修を受けていることが判明した。築石にはカキ殻が付着しているものが多く見られ、海岸部で採集された可能性があり、栗石には五輪塔、石仏・石臼等が転用されていた。復元に際しては、解体前の状態に戻しつつ、毀損の原因である松の抜根の他、積み方の悪い部分を改変し、栗石層を厚くし、盛土も30cm間隔で転王を実施する等の補強を行った。							

史跡高松城跡整備報告書
第1冊
鉄門石垣調査・保存整備工事報告書
平成19年2月28日
編集 高松市教育委員会
高松市番町一丁目8番15号
発行 高松市
高松市教育委員会
印刷 有限会社 中央ファイリング