




53 主屋 東面全影



54 主屋 東南面全影



55 主屋 内玄関、あがりたて西北面



56 主屋 次の間西南面




57 主屋 居間東南面




58 主屋 居間より書斎北東面



59 主屋 書斎西北面



60 主屋 奥の間西北面



61 主屋 奥の間東北面



62 主屋 広縁より縁側東面



63 主屋 流し場東南面



64 主屋 流し場南西面



65 土蔵 正面(東面)全影



66 土蔵 南面全影


67 土蔵 西北面全影



68 土蔵 東北面全影




69 土蔵 正面出入口詳細



70 土蔵 一階内部東南隅



71 土蔵 一階内部北面



72 土蔵 二階内部北面



73 土蔵 二階内部東南隅



74 土蔵 下屋内部梯西面



75 厩、供待部屋西面全影



76 厩、供待部屋東北面全影



77 概、供待部屋東面、概出入口詳細



78 概内部一階西南隅



79 既一階内部西北隅



80 供待部屋一階東南面



81 殿、供待部屋南面全影



82 屋敷南側欄南面(表門より西寄り)全影



83 屋敷西側ブロック塀西面全影



84 屋敷西側ブロック塀内側(東面)



85 屋敷南側堀内側(北面)全影



86 主屋、表門間の堀(西面)



87 主屋、縁間の塀（西面）



88 主屋、門間の塀（東面）



89 縁板、数居虫害状況



90 床下廻り腐朽状況




91 床根太腐朽状況



92 下当初小屋又首梁、上後補小屋梁



93 下屋当初竹野地



94 軸部廻揚げ礎石据え



95 軸部廻揚げ



96 軸部廻揚げ礎石据え直し準備



97 礎石根巻コンクリート




98 地覆石根巻コンクリート




99 床大曳取付中



100 床大曳取付中



101 床大曳取付中




102 床大曳取付中



103 床根太取付中



104 床根太取付中



105 壁小舞掻




106 壁小舞掻



107 壁小舞掻



108 上屋真壁塗



109 真壁塗



110 桶取付中



111 桶、野地取付中



112 野地板張



113 上屋土居葺



114 上屋土居葺防腐剤塗



115 上屋屋根瓦葺



116 下屋野地（竹野地、板野地）



117 上屋瓦葺中



119 下屋棟取付中



118 下屋割竹野地



120 下屋杉皮土居葺中



121 下屋杉皮土居葺




123 下屋瓦葺中



122 下屋瓦葺中



124 上屋瓦葺中




125 素屋根解体



127 上屋根積中



126 流し場土間叩き



128 小便所



129 北面全影



131 大便所




130 竹垣



132 西南隅



133 壁剥落状況



134 下屋腰ヒシヤギ
竹張破損状況



135 屋根瓦移動状況



136 屋根瓦下、置土状況



137 杉皮土居葺及び野地波状々況




139 野地廻り腐朽状況



138 棟木腐朽状況



140 荒壁の補修緒い状況



141 大壁小舞



142 棟木腐朽状況



144 土台腐朽状況



143 軸組解体中



145 床廻り腐朽状況



146 布礎石沈下状況



147 礎石下、根石



148 布礎石解体中



149 礎石据付中




150 石階段据付中



151 土台伏せ




152 軸組々立、壁小舞掻




153 大壁小舞掻



154 大壁小舞掻



155 窓巻竹打



156 荒壁打ち



157 軒蛇腹巻竹打



159 軒蛇腹巻竹打



158 荒壁下げ縄伏せ



160 土居丹(機械粉板)防腐剤塗