



161 屋根置土上、砂漆塗装



162 屋根置土塗



163 軒蛇腹地付塗



164 軒蛇腹塗




165 軒蛇腹塗り



166 屋根置土漆喰塗



168 屋根瓦棟結束(鋼線止め)



167 底屋根契斗真積




169 屋根軒平瓦葺



170 屋根棟樑




171 屋根棟樑石



172 出入口建具補修済



173 下屋真壁小舞插



174 下屋腰側縁取付



175 下屋腰ヒシャギ竹張り




176 下屋屋根瓦葺



177 脱東側、壁倒落状況



178 素屋根組立終了




180 供待部屋壁小舞搔



179 脱内部壁小舞搔



182 南面全影竣工



181 壁板直し塗



183 西面全影竣工



184 東面米搗場器具据付



186 屋敷南側廻、柱柱腐朽状況



185 表門東袖廻、土台腐朽状況



188 主屋、表門間、解体中




187 主屋、表門間、解体中




190 主屋、表門間、珊瑚柱取付



189 表門西袖廊、壁、屋根補修中



192 主屋、表門間、珊瑚瓦葺中



191 主屋、表間、珊瑚立中



194 屋敷西側壁、コンクリート地業



193 屋敷西側壁基礎根伐



196 屋敷西側壁組立。壁小舞溝



195 屋敷西側壁礎石据付中



198 屋敷西側塙腰壁子組立



197 屋敷西側塙屋根瓦葺中



200 屋敷西側塙腰板防腐剤塗




199 屋敷西側塙壁底直し後




出入口下に残る旧柱礎石

201 あがりたて、出入口下の旧礎石



出入口上の旧柱が切断されて残る

202 あがりたて、出入口上の旧柱頭部



旧天井掘り縫  
旧天井神縫  
旧西側柱納穴  
旧軒桁下端

203 式台間仕切上の旧軒桁下端

小屋裏に残る式台間仕切、旧軒桁  
旧軒桁轍柱差口枠



204 式台間仕切旧軒桁

現在の式台西側柱  
旧式台西側礎石



205 式台間仕切西側柱及び旧礎石

現在の式台東側柱  
旧式台東側礎石



206 式台間仕切東側柱及び旧礎石




210 奥の間北側間仕切旧柱根元（を12柱）




柱頭部切断されている後補柱

211 内玄関東北隅後補柱（る五柱）



212 四帖間北側の旧礎石（を15柱）

旧礎石が残っていた



214 湯殿東側焚場柱窓痕跡



213 四帖間東北隅の旧柱礎石（わ15柱）

旧礎石が残っていた

旧窓枠仕口、貫穴



215 流し場東側旧軒桁に残る柱納穴（そ7柱）



216 流し場東側通礎石に残る柱跡（そ7柱）



218 流し場東側通礎石に残る柱跡（そ3柱）




217 流し場東側旧軒桁に残る柱納穴（そ3柱）

旧竹床木端の排水溝縁石



219 流し場土間に残る旧排水溝縁石




220 流し場土間に残るくど根石群




当初の小屋又首、釣の爪柄


主屋、上屋小屋組の茅葺当時の又首柄




2 主要 平面图




3 主屋 南立面图




4 主屋 北立面图




5 主屋 東立面図




6 主屋 西立面图




7 主屋 総断面図




8 主屋 横断面图





一楼平面图



二楼平面图




9 土藏 一·二层平面图

10 土城 立面图

东立面图


南立面图

1:100




北立面图


1:100



南立面图




东立面图





西立面图

11 土蔵・縦・横断面図




12 暖・供給部屋 平面図



13 暱·供特部屋 立面図


奥立面図

1m




奥立面図

奥立面図




奥立面図





奥立面図

14 眺・供持部屋 断面図



15 西侧墙立·断面图

尺寸图



尺寸图

昭和58年12月

史跡 小泉八雲旧居（主屋、蔵、廁、供待部屋、  
堀）修理工事報告書

編集 財団法人 文化財建造物保存技術協会  
東京都港区虎ノ門2丁目8番10号第15森ビル  
TEL 03-501-6661

発行 史蹟小泉八雲旧居修理委員会

印刷 有限会社 真陽社

製本 京都市下京区油小路綾小路下ル  
電話 075(351) 6034