


平成 28 年度の経過

熊本地震発生後の熊本城緊急工事内容

- 民間の敷地や道路に崩落した石垣の回収。
 - 飯田丸五階櫓など建物の倒壊防止作業。
 - 地盤亀裂への雨水対策のため白色シートでの養生工事。
 - 天守の早期復旧のため、工事車両道路の確保。
- 以上 4 点を中心に優先箇所を選択しながら、工事を実施してきました。

頃当御門の石材撤去作業と安全対策



熊本城内の緊急工事写真



熊本城

平成 29 年 春

～復興に向けて～





「熊本城の地震被害」(平成29年3月)

平成28年4月14日 21時26分 「前震 M6.5」

種類	被害数量	内 容
重要文化財建造物	10棟	長堀80m崩壊、9棟は瓦・外壁落下など
復元建造物	7 棟	天守閣瓦落下、壁ひび、堀崩壊など
石垣	崩落 6箇所	膨らみ・緩み多數

平成28年4月16日 1時25分 「本震 M7.3」

種類	被害数量	内 容
重要文化財建造物	13棟	倒壊2棟、一部倒壊3棟。他は屋根・壁破損など
復元建造物	20棟	倒壊 5 棟。他は下部石垣崩壊、屋根・壁破損など
石 壁	崩落・膨らみ・緩み 517面 (うち崩落50箇所、229面)	約23,600m ² (全体の29.9%) (うち崩落約8,200m ² (全体の10.3%))
地 盤	陥没・地割れ 70箇所	約12,345m ²
便益施設・管理施設	26棟	屋根・壁破損など

熊本城全体の石垣 : 973面、約79,000m²
特別史跡熊本城跡の土地面積 : 約512,000m²

