



八代  
重定  
廟



4-1 a 竣工 正面



4-1 b 修理前 正面



4-2 a 建工 西正侧面



4-2 b 修理前 西正侧面



4-3 a 築工 東背側面



4-3 b 修理前 東背側面



4-4 a 竣工 内部五輪塔



4-4 b 修理前 内部五輪塔


4-5 a  
修理前  
軒下叩き破損状況



4-5 b  
修理前  
内部床破損状況



4-5 c  
修理前  
内部天井





4-6 b 麻板解体状況



4-6 a 素屋根完成



4-6 d 土台解体状況



4-6 c 地盤完了



4-6 f 雨落石据直し状況



4-6 g 雨落石据直し状況



4-6 h 五輪塔解体状況



4-6 i 土台解体敷石の陥没状況



4-7 b 地盤陥没状況



4-7 a 基礎石・敷石解体状況




4-7 d 盤基礎配筋状況



4-7 c 碎石地業完了



4-7 f 敷石据直し状況



4-7 e 基礎コンクリート打設状況



4-7 h 五輪塔据直し完了



4-7 g 基礎石・敷石据直し完了




4-8 b 基礎アンカーボルト取付状況



4-8 a 軒下叩き碎石地盤施工状況



4-8 d 土台破損状況



4-8 c 土台木太納取付状況



4-8 f 土台・柱組立完了



4-8 e 土台仕口加工状況



4-8 h 軒下叩き施工状況



4-8 g 肋板組立状況



4-9 b 土居葺破損状況



4-9 a 修理前屋根鋼板葺



4-9 d 野地板解体状況



4-9 c 土居葺解体完了



4-9 f 小屋組補強状況



4-9 e 小屋組破損状況



4-9 h 土居葺施工状況




4-9 g 小屋組補修状況



4-10 b 屋根銅板葺施工状況



4-10 a 土居基施工完了



4-10 d 屋根銅板葺頂葺仕舞



4-10 c 土居基頂葺仕舞



4-10 f 宝珠詳細



4-10 e 宝珠・宝箱破損状況



4-10 h 宝珠取付完了



4-10 g 露盤新調・取付状況



3・4-1 b 基壇積石解体状況



3・4-1 a 石段解体状況



3・4-1 d 基壇積直し状況



3・4-1 c 基壇積石



3・4-1 f 修理前 門・木欄



3・4-1 e 基壇積石加工状況



3・4-1 h 門・木欄補修組立状況



3・4-1 g 門控柱礎石据直し状況