


11-2 a 竣工 東正面




11-2 b 修理前 東正面



11-1 a 竣工 正面



11-1 b 修理前 正面



9-2 a 竣工 西正側面



9-1 a 竣工 正面




9-2 b 修理前 西正側面



9-1 b 修理前 正面



9-4 a 竣工 内部五輪塔



9-4 b 修理前 内部（五輪塔は倒壊している）



9-3 a 竣工 東背側面



9-3 b 修理前 東背側面



9-6 b 五輪塔移動



9-6 a 素屋根完了



9-6 d 檜屋施工状況



9-6 c 五輪塔仮安置所



9-6 f 檜屋完了



9-6 e 同柱 頭貫取外し



9-6 h 雜部解体完了



9-6 g 解体材格納状況



9-5 a  
修理前  
宝珠、露盤破損状況



9-5 b  
修理前  
内部五輪塔



9-5 c  
修理前  
内部天井破損状況



9-7 b 基壇解体状況



9-7 a 基礎石原体状況



9-7 d 根切り完了（発掘調査前の状況）



9-7 c 根切り（基壇積石を裏からみる）



9-7 f 基礎型枠・配筋施工状況



9-7 e 発掘部分埋戻し（養生用山砂）



9-7 h 基礎埋戻し完了



9-7 g 基礎コンクリート打完了



9-8 b 基礎根石据え付け状況



9-8 a 基壇積直し状況



9-8 d 雨落石据付完了 基礎石据付状況



9-8 c 雨落石コンクリート



9-8 f 基礎石太納取付状況



9-8 e 土台納の加工状況



9-8 h 柱組立状況



9-8 g 土台据付け状況



9-10 b 小屋組補強状況



9-10 a 真東 野地板補修完了



9-10 d 床板施工状況



9-10 c 天井桟縁取替え施工状況



9-10 f 土居葺完了



9-10 e 土居葺施工状況



9-10 h 屋根銅板葺施工状況



9-10 g アスファルトルーフィング施工完了



9-9 b 掲降ろし状況



9-9 a 向拝虹梁の取付状況



9-9 d 腰貫取付状況



9-9 c 同上



9-9 f 五輪塔据直し



9-9 e 五輪塔礎石据直し



9-9 h 五輪塔据直し完了



9-9 g 同上

世子顯孝廟



10-2 a 竣工 東側面



10-1 a 竣工 正面



10-2 b 修理前 東側面



10-1 b 修理前 正面



10-4 a  
修理前  
正面詳細



10-4 b  
修理前  
内部五輪塔



10-4 c  
修理前  
内部天井



10-3 a 竣工 西側面



10-3 b 修理前 西側面





10-8 b 雨落石据付完了



10-8 a 雨落石基礎コンクリート完了



10-8 d 下段基礎石の状況



10-8 c 上段基礎石解体状況



10-8 f 下段基礎石据直し状況



10-8 e 下段基礎石解体状況



10-8 h 五輪塔台据付完了



10-8 g 上段基礎石据直し状況



10-7 b 小屋梁補強状況



10-7 a 小屋梁腐朽状況



10-7 d 土居葺完了



10-7 c 土居葺施工状況



10-7 f 屋根鋼板葺施工状況



10-7 e アスファルトフェルト施工状況



10-7 h 露盤作製



10-7 g 宝珠、露盤破損状況