



西トップ遺跡中央祠堂の現状

西トップ遺跡（カンボジア）の調査修復に着手してからまもなく 10 年になろうとしています。現地は南祠堂・北祠堂の解体再構築を終え、現在中央祠堂の解体と再構築を進めています（右下に修復着手前の中央祠堂の写真を示しました）。砂岩製基壇を解体して、中に残る前身遺構のラテライト基壇が見えているところです。この後、基壇の解体とラテライト基壇の調査を進め、再構築を続けます。基壇の修復が終わったところで、いよいよ軀体部の再構築に入ります。それが終わると 3 祠堂の修復が完了し、ビジターハウスなどの整備をおこなって、2020 年度末の完成を予定しています。

（企画調整部 杉山 洋／佐藤 由似）



解体前の中央祠堂